



MBROJTJA ME PRITA MALORE E PËRROIT TË LEKBIBAJT (MËRTURIT)

SPECIFIKIMET TEKNIKE TE PERGJITHESHME

PËRGATITUR NGA:

BOE: "NET GROUP" SHPK & "ARABEL STUDIO" SHPK

1. TE PERGJITHSHME	9
1.1 ZBATIMI I SPECIFIKIMEVE TE PERGJITHSHME.....	9
1.2 SHKURTIME.....	9
DE : I JASHTEM	9
1.3 FJALORTH I TERMAVE	11
1.4 TESTET DHE APROVIMET	11
1.5 STANDARTET EUROPIANE, STANDARTET BRITANIKE, KODI I PRAKTIKES DHE STANDARTE TE TJERA.....	12
1.6 SPECIFIKIMET NE NJESI METRIKE	12
1.7 DIMENSIONET NGA VIZATIMET	12
1.8 PROGRAMI.....	12
1.9 CONTRACTOR'S SUPERINTENDENCE.....	13
1.9.1 <i>Mbikëqyrje e Kontraktorit.....</i>	13
1.9.2 <i>Pergjegjes per punimet e betonit.....</i>	13
1.9.3 <i>Te dhenat per agjentin dhe te punesuarit.....</i>	13
1.10 SIGURIA.....	13
1.11 PUNIMET NE RRUGE.....	14
1.11.1 <i>Miratim per rregullimet e perkohshme te trafikut dhe kontrolli i tij.....</i>	14
1.11.2 <i>Kontrolli dhe marreveshjet e perkohshme per trafikun.....</i>	14
1.11.3 <i>Te dhena per rregullimet e perkohshme te trafikut dhe kontrollin e tij.....</i>	14
1.11.4 <i>Perdorimi i rrugeve dhe kalimeve per kembesore</i>	14
1.11.5 <i>Pune ne rruge dhe kalimet e kembesore</i>	15
1.11.6 <i>Rikthimi i rrugeve ne gjendjen e meparshme dhe kalimet e kembesore</i>	15
1.12 KUJDESI GJATE PUNIMEVE.....	15
1.12.1 <i>Mbrojtja nga uji.....</i>	15
1.12.2 <i>Mbrojtja nga Moti.....</i>	16
1.12.3 <i>Mbrojtja e punes</i>	16
1.13 DEMTIMI DHE NDERHYRJA.....	16
1.13.1 <i>Demtimi dhe nderhyrja.....</i>	16
1.13.2 <i>Rrjedhat e ujit dhe sistemet e kullimit (drenazhit)</i>	17
1.13.3 <i>Sherbimet komunale</i>	17
1.13.4 <i>Struktura, rruga dhe prona te tjera.....</i>	17
1.13.5 <i>Akses.....</i>	17
1.13.6 <i>Pemet.....</i>	18
1.14 REGJISTRIMET	18
1.14.1 <i>Regjistrimet e korrespondecnes</i>	18
1.14.2 <i>Regjistrimet dhe raportimet</i>	18
1.14.3 <i>Lidhje me te tjere</i>	18
1.15 PASTERIA NE VENDIN E PUNES.....	18
1.15.1 <i>Pasteria ne vendin e punes.....</i>	18
1.15.2 <i>Parandalimi i pluhurit</i>	18
1.16 MATERIALET DHE PAJISJET	18
1.17 TESTIMET/PROVAT	19
1.17.1 <i>Skemat e sigurimit te cilesise.....</i>	19
1.17.2 <i>Grumbullimet, shembuj dhe mostra</i>	19
1.17.3 <i>Shembuj(mostra per testim).....</i>	19
1.17.4 <i>Testimi</i>	20
1.17.5 <i>Perputhshmeria e nje grumbulli</i>	20
1.17.6 <i>Te dhenat e testeve</i>	20
1.18 MJESHTERIA E PUNES DHE TOLERANCAT	21
1.18.1 <i>Puna e krahut</i>	21
1.18.2 <i>Tolerancat</i>	21
1.19 VENIA NE PUNE E VENDIT TE PUNES.....	21
1.19.1 <i>Perdorimi i vendit te punes.....</i>	21
1.19.2 <i>Paraqitja e te dhenave te hollesishme</i>	21
1.19.3 <i>Inspektimi ne vendin e punes.....</i>	22

1.19.4 <i>Rrethimet dhe shenjat ne vendin e punes</i>	22
1.19.5 <i>Akomodimi i Supervizorit ne vendin e punes</i>	22
1.19.6 <i>Akomodimi i kontraktorit ne vendin e punes</i>	22
1.19.7 <i>Sherbimet ne vendin e punes dhe aksesi</i>	23
1.19.8 <i>Transporti per supervizorin</i>	23
1.19.9 <i>Pastrimi i vendit te punes</i>	23
1.20 <i>MBLEDHJET</i>	23
1.21 <i>FOTOGRAFI</i>	23
2. PASTRIMI	24
2.1 <i>KERKESA TE PERGJITHSHME</i>	24
2.2 <i>PUNIMET E DHEUT</i>	24
2.3 <i>PRISHJET</i>	24
2.4 <i>TUBA DHE KABLLO</i>	24
2.5 <i>PEMET</i>	24
2.6 <i>RIVENDOSJE E GJENDJES SE MEPARSHME</i>	24
2.7 <i>MATERIALET DHE PAJISJE PER RIPERDORIM DHE MAGAZINIM</i>	25
3. PUNIMET E DHEUT	25
3.1 <i>PASTRIMI I ZONES</i>	25
3.2 <i>PERGATITJA E BAZES PER NDERTIMIN E ARGJINATURES</i>	26
3.3 <i>GERMIMI</i>	26
3.4 <i>GERMIMI I KANALIT PER SHTRIRJEN E TUBIT</i>	26
3.5 <i>MATERIALI I GERMUAR</i>	27
3.6 <i>MBUSHJA</i>	27
3.7 <i>GERMIMI NE PRESENCE TE UJIT</i>	28
3.7.1 <i>Pershkrimi</i>	28
3.7.2 <i>Permblehdje</i>	28
3.7.3 <i>Kerkesa</i>	28
3.7.4 <i>Instalimi</i>	29
3.7.5 <i>Operimi</i>	29
3.7.6 <i>Shkarkimi i Ujit</i>	29
3.7.7 <i>Heqja e ujit gjate fermimeve</i>	29
3.7.8 <i>Pajisjet e gatishmerise</i>	30
3.7.9 <i>Veprim korrigjues</i>	30
3.7.10 <i>Demtimet</i>	30
3.7.11 <i>Heqje</i>	30
3.8 <i>PALANKOLAT</i>	30
3.8.1 <i>Percaktimi</i>	30
3.8.2 <i>Rregulloret e references</i>	30
3.8.3 <i>Permblehdjet</i>	30
3.8.4 <i>Ndihmat gjeometrike</i>	30
3.8.5 <i>Pergatitja e siperfaqes se punes</i>	31
3.8.6 <i>Materialet</i>	31
3.8.7 <i>Marreveshjet e zbatimit</i>	31
3.8.8 <i>Kontrolli i materialit</i>	32
3.8.9 <i>Kontrollet e instalimeve</i>	32
3.9 <i>ZONATE HUAZUARA</i>	32
3.10 <i>VENDOSJA E MATERIALIT TE GERMUAR</i>	33
3.11 <i>KONTROLLI I PUNIMEVE TE DHEUT</i>	33
4. BETONI	34
4.1 <i>BETONI I ZAKONSHEM – MATERIALET PERBERES</i>	34
4.1.1 <i>Referanca</i>	34
4.1.2 <i>Cimentot</i>	34
4.1.3 <i>Inertet e Betonit</i>	34
4.1.4 <i>Uji per perzierje</i>	35
4.2 <i>STRUKTURAT E BETONIT</i>	36

4.2.1	<i>Permbajtja e klorurit ne beton.....</i>	36
4.2.2	<i>Konsistenza gjate hedhjes</i>	36
4.2.3	<i>Rezistenza e Reaksioneve alkalo-silikate</i>	36
4.2.4	<i>Temperatura e betonit</i>	36
4.3	<i>TE DHENAT E BETONIT DHE METODAT E VERIFIKIMIT</i>	37
4.3.1	<i>Permbajtja e ajrit</i>	37
4.3.2	<i>Densiteti i lageshtires</i>	37
4.3.3	<i>Rritja e fortesise</i>	37
4.3.4	<i>Rezistenza ndaj depertimit te ujit</i>	37
4.3.5	<i>Densiteti</i>	37
4.3.6	<i>Perzieresit.....</i>	37
4.4	<i>PRODHIMI I BETONIT</i>	38
4.4.1	<i>Personeli.....</i>	38
4.4.2	<i>Pajisjet dhe instalimet</i>	38
4.4.3	<i>Transportimi dhe vendosja e betonit te fresket.....</i>	40
4.4.4	<i>Kujdesi dhe mbrojtja.....</i>	42
	HEQJA E KALLEPEVE.....	43
4.5	<i>PROCEDURAT E KONTROLLIT TE CILESISE.....</i>	43
4.5.1	<i>Kontrolli i prodhimit</i>	43
4.5.2	<i>Kontrolli i betonit.....</i>	44
4.5.2.1	<i>Kontrolli i perberesve te materialeve, pajisjeve, procedurat e prodhimit dhe te dhenat e betonit</i>	44
4.5.2.2	<i>Kontrollet e betonit nga ana e Kontraktorit kur perdoret beton i parapergatitur.....</i>	44
4.5.2.3	<i>Kontrolli i betonit ne nje process te vazhduar prodhimi e produhesit te betonit te parapergatitur ose betony i parapergatitur ne fabrike.....</i>	44
4.5.2.4	<i>Inspektimet paraprake te betonimit.....</i>	45
4.5.2.5	<i>Inspektimi gjate transportit, vendosjes, ngjeshja dhe kujdesit te betonit te fresket.....</i>	45
4.5.2.6	<i>Celik per forcimin e betonit.....</i>	45
4.5.2.7	<i>Kallepet e betonit</i>	46
4.5.2.8	<i>Shtresat mbrojtese</i>	47
4.5.2.9	<i>Siperfaqet e ekspozuara</i>	47
4.5.2.10	<i>Llac cimentoje.....</i>	47
4.5.2.11	<i>Toleranca e betonit.....</i>	47
4.5.2.12	<i>Fugat e ndertimit.....</i>	47
4.5.2.13	<i>Betonimi i paranderur</i>	48
5.	ARTIKUJU PREJ CELIKU.....	48
5.1	<i>STRUKTURAT E CELIKUT.....</i>	48
5.2	<i>VIZATIMET E PUNES SE KONTRAKTORIT.....</i>	48
5.3	<i>ELEKTRODA.....</i>	49
5.4	<i>FABRIKIMI DHE MONTIMI I CELIKUT.....</i>	49
5.5	<i>BULONIMI.....</i>	50
5.6	<i>SALDIMI.....</i>	50
5.6.1	<i>Testimi ne vend i saldimit</i>	50
5.7	<i>LYERJA E ARTIKUJVE PREJ CELIKU</i>	50
5.8	<i>GALVANIZIMI.....</i>	50
5.9	<i>ZGARAT PREJ CELIKU TE GALVANIZUAR.....</i>	51
5.10	<i>CELIK I VALEZUAR+</i>	51
5.11	<i>PARMAKET KANGJELLAT SHKALLET</i>	51
5.11.1	<i>Materialet</i>	51
5.11.2	<i>Vizatimet e ndertimit te vizatuarra nga ana e Kontraktorit</i>	52
5.11.3	<i>Prodhimi i artikujve prej celiku</i>	52
5.11.4	<i>Celiku i saldueshem</i>	52
5.11.5	<i>Prodhimi i parmakeve</i>	52
5.11.6	<i>Prodhimi i shkalleve shoqerore</i>	52
5.11.7	<i>Prodhimi i shkalleve.....</i>	52
6.	PUNIMET RRUGORE	53
6.1	<i>PROVAT NE VEND</i>	53

6.2	<i>PREGATITJA E NENBAZES</i>	53
6.3	<i>MATERIALI I NENBAZES</i>	53
6.4	<i>KLASA E LIMITEVE PER MATERIALIN E NENBAZES</i>	53
6.5	<i>MATERIALI BAZE I RRUGEVE</i>	54
6.6	<i>RRAFSHIMI</i>	55
6.7	<i>SIPERFAQET E VESHURA ME ASFALT</i>	55
6.7.1	<i>Shtresat e rrugeve (siperfaqet)</i>	55
6.7.2	<i>Kufijte e lejuar te madhesive per shtresat e rrugeve</i>	55
6.7.3	<i>Binderi</i>	55
6.7.4	<i>Tolerancat</i>	56
6.7.5	<i>Argjinaturat e strukturave te afuara</i>	57
6.7.6	<i>Argjinaturat mbi strukturat</i>	57
6.7.7	<i>Mbushja e strukturave te matura</i>	57
6.7.8	<i>Kanalet nentokesore</i>	57
6.7.9	<i>Testimet per densitetin sipas CBR dhe ngjeshjen</i>	57
6.7.10	<i>Frekuencia e kryerjes se testeve</i>	58
7.	PUNIMET NE TUBACIONE	58
7.1.1	<i>Kerkesat per tubacionet dhe pajisjet HDPE dhe PE General</i>	58
7.1.2	<i>Rregullimet perkatese</i>	58
7.1.3	<i>Materialet e papunuara (Lenda e pare)</i>	58
7.1.4	<i>Markimi i tubave</i>	60
7.1.5	<i>Miratimet</i>	60
7.2	<i>PROCEDURA PER MONTIMIN DHE BASHKIMIN E HDPE "PE100" ME SALDIM NE TE NXEHTE</i>	61
7.2.1	<i>Qellimet dhe fusheveprimet</i>	61
7.2.2	<i>Qellimet dhe fusheveprimet</i>	61
7.2.3	<i>Lista e simboleve</i>	61
7.2.4	<i>Parimi i metodes</i>	61
7.2.5	<i>Materiali baze</i>	62
7.2.6	<i>Pajisjet per ngjitje</i>	62
7.2.7	<i>Vecorite</i>	62
7.2.8	<i>Pajisjet</i>	62
7.2.9	<i>Termo-elementet</i>	62
7.2.10	<i>Bashkuesit</i>	63
7.2.11	<i>Makineria e rrafshimit te buzeve</i>	63
7.2.12	<i>Kushtet e mjedisit</i>	63
7.3	<i>CONTROLLET PERPARA PROCESIT TE BASHKIMIT (NGJITJES)</i>	63
7.3.1	<i>Kontrolli i materialeve</i>	63
7.3.2	<i>Kontroll i pajisjeve per bashkim, (ngjitje)</i>	64
7.3.2.1	<i>Kontrolli paraprak i pajisjeve</i>	64
7.3.2.2	<i>Kontrolli periodik i pajisjeve bashkuese ne kushte pune</i>	64
7.3.2.3	<i>Kontrolli i siperfaqes se termo-elementit</i>	64
7.3.2.4	<i>Kontrolli i personave per kryerjen e procesit te bashkimit</i>	64
7.3.3	<i>Pergatitjet per procesin e bashkimit</i>	64
7.3.3.1	<i>Pastrimi i siperfaqeve</i>	64
7.3.4	<i>Mbyllja e ekstremiteve</i>	64
7.3.4.1	<i>Mbyllja</i>	64
7.3.4.2	<i>Pozicionimi</i>	64
7.3.5	<i>Rrafshimi i buzeve per tu bashkuar</i>	65
7.3.6	<i>Kontrolli i pregatitjeve te buzeve per tu bashkuar</i>	65
7.3.7	<i>Ciklet e bashkimit (ngjitjes)</i>	65
7.3.8	<i>Zgjedha e parametrave per bashkim (ngjitje)</i>	66
7.4	<i>FAZAT E BASHKIMIT (NGJITJES)</i>	66
7.4.1	<i>Faza 1: Bashkimi dhe para ngjitja</i>	66
7.4.2	<i>Faza 2 : Nxeħja</i>	66
7.4.3	<i>Faza 3: Heajja e termo-elementit</i>	66
7.4.4	<i>Faza 4: Arritja e presionit per bashkim (ngjitje)</i>	67
7.4.5	<i>Faza 5 - 6: Bashkimi (ngjitja) per tuba me trashesi (spesor)<20mm</i>	67

7.4.6 Bashkimi (ngjitja) per tuba me trashesi (spesor) < 20mm	67
7.4.7 Faza 7: Ftohja.....	67
7.5 KONTROLLI I NYJEVE BASHKUESE	67
7.5.1 Kontrolllet jo-demtuese	67
7.5.1.1 Ekzaminimi vizual.....	67
7.5.1.2 Ekzaminimi i permasave	67
7.5.1.3 Ekzaminimi nepermjet heqjes se tegelit	68
7.6 KERKESAT PER IMPLEMENTIMIN E TUBOVE PE100 DHE AKSESOREVE.....	68
7.6.1 Transporti dhe paketimi i tubove PE100	68
7.6.2 Germimi dhe kerkesat e tij.....	69
7.6.3 Shtrirja e shtratit	69
7.6.4 Thaset e reres.....	70
7.6.5 Shtrirja e tubacionit per gjate kursit	70
7.6.6 Kurbatura nga perkulja natrale	70
7.6.7 Lidhjet	70
7.6.8 Lidhjet per saldim	70
7.6.9 Saldimi koke me koke	71
7.6.10 Saldimi me mbeshtjellje termike	71
7.6.11 Lidhjet tendosese te tipit Gilbaut mekanike, me tegel ne guarnicionin elastik	71
7.6.12 Lidhja me ankorim nepermjet nje unaze ose dadoje me unaze rreshqite te care	71
7.6.13 Lidhja me qafe te lire me qafore mbeshtjellese	71
7.6.14 Lidhjet me zgjerim	72
7.6.15 Lidhjet me materiale te tjere	72
7.6.16 Instalimi i grupit te tubave	72
7.6.17 Ankorimet	72
7.6.18 Mbeshtetja e tubit dhe groposja/germimi	73
7.7 TESTET OPERATIV HIDRAULIK.....	74
7.7.1 Te pergjithshme.....	74
7.7.2 Metodologjia e testimit	74
7.7.2.1 Pergatitjet	75
7.7.2.2 Llogaritjet e testit te presionit	75
7.7.2.3 Zbatimi i testit	75
7.7.2.4 Disinfektimi i tubacioneve	76
7.8 TUBAT KORROGATO ME SHTRESE TE DYFISHTE	76
7.8.1 Specifikitet teknike.....	76
7.8.2 Karakteristikat e pergjithshme	77
7.8.3 Lloji i testit dhe pershatja	77
7.8.3.1 Testet fizike:	77
7.8.3.2 Testet mekanike	77
7.8.3.3 Testi I konformitetit	77
7.8.4 Tubacionet (HDPE) Polietilen me densitet te larte me tipin e nje structure spirale per kanalizimet e vendosura nen toke pa presionMaterial Properties.....	78
7.8.5 Sistemet e bashkimit	78
7.8.5.1 Elektro-Fusioni I Integruar	78
7.8.5.2 Mundesi te tjera bashkimi	79
7.9 SPECIFIKIMET TEKNIKE PER SIGURIMIN E DHOMAVE TE INSPEKTIMIT/PUSETAVE	80
7.9.1 Qellimi.....	80
7.9.2 Pershkrim i pergjithshem i dispozitave	80
7.9.3 Perberja e pjeseve te dhomes se inspektimit	81
7.9.4 Standartet e industrise	81
7.9.5 Udhezime per vendosjen e dhomave te inspektimit polietileni.....	82
7.9.5.1 Vendosja	82
7.9.5.2 Instalimi i kapakut	82
7.9.6 Diagrama e pozicionimit te kapakut	82
7.9.7 Lidhja e tubove me dhomen e inspektimit	83
7.9.8 Lidhja e segmenteve	83
7.9.8.1 Bashkimi i elementeve te dhomave te inspektimit nepermjet saldimit	83
7.9.8.2 Bashkimi i elementeve te dhomes se inspektimit duke perdonur gominat	83
7.9.9 Hapat	83

7.9.9.1	Aktivitetet paraprake.....	83
7.10	<i>DOREZIMET</i>	84
7.10.1	<i>Vecorite e tubove, bashkimeve dhe aksesoreve</i>	84
7.11	<i>TRANSPORTI, MANOVRIMI DHE MAGAZINIMI I MATERIALEVE</i>	84
7.11.1	<i>Transporti, manovrimi dhe magazinimi i tubove, bashkimeve dhe aksesoreve</i>	84
7.11.2	<i>Manovrimi me tubot dhe aksesoret.....</i>	85
7.11.3	<i>Magazinimi i tubove.....</i>	85
7.11.4	<i>Transporti i tubove me mure te holle.....</i>	85
7.11.5	<i>Manovrimi dhe magazinimi i tubove me mure te holle.....</i>	85
7.11.6	<i>Magazinimi i saracineskave.....</i>	86
7.12	<i>AKSESI NE TUBACIONET</i>	86
7.13	<i>SHTRIRJA DHE SHTRATIMI I TUBOVE</i>	86
7.13.1	<i>Shtrirja e tubove.....</i>	86
7.13.2	<i>Shtrirja e tubave me lidhje fleksibel.....</i>	87
7.13.3	<i>Instalimi i valvolave.....</i>	87
7.13.4	<i>Tubot e bazamentit</i>	87
7.13.5	<i>Tubot preres</i>	87
7.13.6	<i>Tubat e shpimit</i>	88
7.13.7	<i>Tubat lidhese</i>	88
7.13.8	<i>Billoqet e presionit dhe te ankorimit.....</i>	88
7.13.9	<i>Shtrati i betonit, trashesia anesore kur lekundershtyesi dhe rrethimi</i>	89
7.13.10	<i>Tolerancat: ne tubacionet</i>	89
7.14	<i>MEMBRANA POLIOLEFINES E PAPERSHKUESHME NGA UJI</i>	89
7.14.1	<i>Materialet baze</i>	89
7.14.2	<i>Materiali dhe prodhimi i tij</i>	89
7.14.3	<i>Profili i lendes</i>	90
7.14.4	<i>Te dhenat teknike</i>	90
7.14.5	<i>Shtresa mbrojtese dhe drenimi horizontal</i>	91
7.14.6	<i>Membrana Ggeo-tekstil</i>	91
7.14.7	<i>Fleta barrier e avullit polietileni</i>	91
7.14.8	<i>Polistireni i zgjeruar i dale jashte struktura</i>	92
7.14.9	<i>Shtresa Epoxy resin</i>	93
7.14.10	<i>Shtrese bitumi Epoxy</i>	93
7.14.11	<i>Shtrese akrylik elastomer</i>	94
7.14.12	<i>Plastering with two-component thixotropic, polymer odified cementitious mortar</i>	94
SHTESE		94
7.14.13	<i>Lyerja e mureve te jashtme dhe betonit te armuar dhe strukturave me shtrese elastike me nje komponent.</i>	
	95	
7.14.13.1	<i>Cilesite</i>	95
7.14.13.2	<i>Te dhena teknike:</i>	95
7.14.13.3	<i>Procedurat e aplikimit</i>	96
8. STRUKTURAT UJEMBAJTESE		96
8.1	<i>SHTRESAT RRESHQITESE</i>	96
8.1.1	<i>Hollesi per shtresat rreshqitese</i>	96
8.1.2	<i>Te dhena te vecanta per materialet dhe metodat e ndertimit per strukturat ujembajtese</i>	96
8.1.3	<i>Mostrat e shtresave rreshqitese</i>	97
8.2	<i>RUAJTJA (DEPOZITIMI I MATERIALEVE)</i>	97
8.3	<i>SISTEMET E DRENIMIT</i>	97
8.4	<i>NDERTIMI I STRUKTURAVE UJEMBAJTESE</i>	97
8.4.1	<i>Shtresat rreshqiteze instaluese</i>	97
8.4.2	<i>Pllakat e dyshemese se strukturave ujembajtese</i>	97
8.4.3	<i>Muret e strukturave mbajtese</i>	97
8.4.4	<i>Soletat e catise se strukturave ujembajtese</i>	98
8.4.5	<i>Mbrojtja e strukturave ujembajtese</i>	98
8.5	<i>MBROJTJA NGA UJI E STRUKTURAVE UJEMBAJTESE</i>	98
8.6	<i>DEPOZITIMI I MATERIALIT MBUSHES</i>	98

8.7 TESTIM: SISTEMETE E DRENIMIT PER STRUKTURAT UJEMBAJTESE	98
8.7.1 Testimi: Sistemet e Drenimit per strukturat ujembajtese	98
8.7.2 Kriteri i perputhjes: Sistemet e drenimit per strukturat ujembajtese.....	99
8.7.3 Mos-perputhja:Sistemet e drenimit per strukturat ujembajtese.....	99
8.8 TESTIMI: PAPERSHKUESHMERIA E CATIVE NGA UJI.....	99
8.8.1 Testimi: Papershkueshmeria e cative nga uji	99
8.8.2 Kriteri i perputhshmerise: papershkueshmeria e cative nga uji.....	99
8.8.3 Mosperputhshmeria:Papershkueshmeria e cative nga uji	99
8.9 PAPERSHKUESHMERIA E STRUKTURAVE NGA UJI	99
8.9.1 Testim: Papershkueshmeria e strukturave nga uji	99
8.9.2 Kriteret e perputhshmerise: Pershkueshmeria e strukturave nga uji	100
8.9.3 Mos-perputhshmeria: Papershkueshmeria e strukturave nga uji.....	100
TESTET MBI STRUKTURAT UJEMBAJTESE.....	100
9. PUNIMET ELEKTRIKE DHE MEKANIKE.....	101
9.1 VRIMAT DHE PJESET E FUTURE NE MUR PER INSTALIMET ELEKTRIKE DHE MEKANIKE.....	101
9.2 BARRIERAT NGA ZJARRI.....	101
9.3 SISTEMET E TUBACIONEVE ELEKTRIKE TE PADUKSHME.....	101
9.3.1 Instalimi i sistemit te tubave.....	102
9.3.2 Pjeset fundore (terminale)te sistemeve te tubave elektrike percjellese	102
9.3.3 Mbrojtja per sistemet e kabllove elektrike percjelles	102
9.3.4 Pastrimi i sistemeve te tubave percjelles	103
9.4 SISTEMET E KABLLIT NE KANAleta.....	103
9.4.1 Instalimi i sistemit te kanaleve	103
9.4.2 Mbrojtja e sistemeve te kanalit te kabllove	103
9.4.3 Pastrimi i sistemeve te kanalit te kabllove	103
9.5 SISTEMET ELEKTRIKE TOKEZUESE.....	104
9.6 MBUSHJA ME LLAC PER INSTALIMIN ELEKTRIK DHE MEKANIK.....	104
9.7 KRYERJA DHE MBROJTJA NE PUNE PER INSTALIMIN ELEKTRIK DHE MEKANIK	104
9.7.1 Mbrojtja ne pune per instalimin elektrik dhe mekanik	105
9.7.2 Tolerancat: e dyshemeve dhe dhomave te komandimit	105
9.7.3 Tolerancat: Standartet per llampat	105
9.7.4 Inspektimi punimeve per istalimet elektrike dhe mekanike	105
9.7.5 Testimi: Vazhdimi i tokezimit	106
9.8 GRUPI I GJENERATOREVE.....	106
9.8.1 Te per gjithshmet	106
9.8.2 Grupet Diesel elektrik me nafte	106
9.8.3 Motori	107
9.8.4 Alternatori	107
9.8.5 Aksesoret	107
9.8.6 Panelet e kontrollit dhe te komandimit	107
9.8.7 Paneli i kontrollit	108
9.8.8 Mbrojtja automatike e motorrit	108
9.8.9 Silenciatori ose shuaresi i zhurmave	108
9.8.10 Testimi	108
9.8.11 Aksesoret	108
9.9 POMPAT ELEKTRIKE	108
9.9.1 Te per gjithshme	108
9.9.2 Pompat e zhytura ne thellesi	109
9.9.3 Pompat progresive ne boshlllek per ujin e demshem te paperpunuar (uje industrial)	110
9.9.4 Pompat progresive te boshlllekut ne teresi	110
9.9.5 Pompat e reres se trashe	110

1. TE PERGJITHSHME

1.1 Zbatimi i Specifikimeve te Pergjithshme

- (1) Dispozitat e perfshira ne Specifikimet e Vecanta dhe Vizatimet do te mbizoterojne mbi dispozitat qe permbajne keto Specifikime te Pergjithshem per Punimet Inxhinierike.
- (2) Dispozitat qe permbajne keto Specifikime te Pergjithshem per Punimet Inxhinierike do te mbizoteroje mbi dispozitat e perfshira ne Standartet Europiane, Kodet e Praktikes te Standarteve Britanike dhe dokumenta standarte te ngjashme te percaktuara ne Kontrate.

1.2 Shkurttime

- (1) Shkurtimet e perdonura ne Specifikimet e Pergjithshme per Punet Inxhinierike Civile do te kene kuptimet si me poshte :

AASHTO	:	Shoqata Amerikane e Autostradave dhe Zyrtareve te Transportit
AWWA	:	Shoqata Amerikane per Punimet Ujore
ASTM	:	Shoqata Amerikane per Materialet dhe Provat
BoQ	:	Preventivi
BS	:	Standarti Britanik
CS	:	Te dhenat grafike
CI	:	Gize
CP	:	Kodi praktikes sipas Standartit Britanik
CS	:	Standarti Ndertimit
DI	:	Gize Sferoidale
DE	:	I jashtem

DN	: Diametri nominal
DIN	: Standarti Gjerman
EN	: Standarti European
FGL	: Kuota e Tokes Perfundimtare
GCC	: Kushtet e Pergjithshme te Kontrates
GS	: Specififikimet e Pergjitheshme
HDPE	: Polietilen me Densitet te Larte
HSFG	: Force Kapjeje me Ferkim te Larte
IEC	: Komisioni Nderkombetar Elektro-Teknik
ISO	: Organizata Nderkombetare per Standartizim
PD	: Te dhenat Kryesore
PSC	: Aliazhe per Cimento Portland
Ppm	: Pjese per million
PS	: Specifikime te Vecanta
PTFE	: Politetrafluoroetilen
PVC	: Klorur Polivinili
RHPC	: Cimento Portland me Ngirje te Shpejte
CC	: Kushte te vecanta te Kontrates
SIS	: Standarti Suedez
SMM	: Metoda Standarte e Matjes ne Punimet Civile Inxhinierike
SPC	: Cimento Portland Rezistente ndaj Sulfateve

- (2) Shkurtimet e njesive te matjes te perdorura ne SP/GS do te kene kuptimet si me poshte:

°C	: grade
Celsius g	:grade Celcius
g/ml	:gram permililiter
ha	: hektare
hr	: ore
Hz	: Hertz
J	: Xhaul
Kg	: kilogram
kHz	: kilohertz
kJ	: kiloxhaul
km	:kilometer
Km/hr	: kilometer ne ore
kN	: kiloNjuton
kPa	: kilopaskal
kV	: kilovolt
kW	: kilowatt
L	: liter
L/min	: liter neminute
L/s	: liter nesekond
m	: meter
m ²	: meter katror
m ³	: meter kub
m/s	: meternesekond
Mg	: megagram
Mg/m ³	: megagram permeter kub
min	: minute
ml	: mililiter
mm	: milimeter
mm ²	: milimeter katror
mm ³	: milimeter kub
mm/s :	millimeterpersekond
MPa	: megaPascal

N	:	Njuton
N/mm	:	Njutonpermilimeter
N/m ²	:	Njutonpermeter kator
Nr.	:	Numer
Pa.s	:	Pascal. sekond
r/min	:	rrotullimeperminut
r/s	:	rrotullime persekond
s	:	sekond
t	:	Ton
µm	:	Mikrometer
%	:	perqindje

1.3 Fjalorth i termave

- (1) Words and expression to which meanings are assigned in any section of the GS shall have the same meanings in other section of the GS except when the context otherwise requires.
- (2) Utilities are electricity, lighting, traffic control, telephone and other communication cables and gas, water, sewage and drainage pipes and ducts, including all associated protection, supports, ancillary structures, fittings and equipment

1.4 Testet dhe Aprovimet

- (1) Kur ne referencat e SP/GS i referohemi miratimit nga Supervizori nenkuptohet miratimi i dhene nga Supervizori me shkrim. Materialet, metodat e ndertimit dhe cdo ceshtje tjeter qe eshte miratuar nga Supervizori nuk duhet te ndryshohet pa miratimin e Supervizorit.
- (2) Testet duhet te behen ashtu sic jane percaktuar ne Kontrate per te demonstruar qe materialet e propozuara dhe metodat e ndertimit do te jalin nje pune qe perputhet me kerkesat e specifikuara.
- (3) Testet duhet te behen perpara se te fillojne punet perkatese permanente ne menyre qe t'i lejohet Supervizorit nje periudhe e mjaftueshme per te percaktuar nese testi perputhet me kerkesat e specifikuara. Kontraktuesi duhet te informoje Supervizorin 24 ore perpara ose nje kohe te ngashme po aq te shkurter, perpara se provat/testi te filloje.
- (4) Testet/provat duhet te behen duke perdorur materiale dhe metoda ndertimi te tipeve te pranuara nga Supervizori, dhe ne vendndodhjet per te cilat eshte rene dakort me te.
- (5) Nese Supervizori mendon se puna e cila perputhet me kerkesat e specifikuara nuk eshte dhene ne rezultatet e testeve, hollesi te ndryshimeve te propozuara te materialeve ose metodave te ndertimit duhet t'i dorezohen Supervizorit, teste/prova te metejshme duhet te behen derisa te perputhen me kerkesat specifike qe jane dhene ne prova, nese nuk eshte rene dakort ndryshe nga Supervizori, punimet per te cilat jane kerkuar teste/prova, nuk duhet te fillojne deri sa ne opinionin e Supervizorit te punimeve ato te perputhet me kerkesat specifike qe jane dhene ne teste/prova.
- (6) Pervecse kur lejohet nga Supervizori, materialet dhe metodat e ndertimit te perdorura per te prodhuar punime, te cilat perputhen me kerkesat specifike ne teste/prova nuk duhet te ndryshohen pervecse ne rastet kur jane bere teste/prova te tjera per te demonstruar qe ndryshimet e bera jane te kenaqshme.

1.5 Standartet Europiane, Standartet Britanike, Kodi i Praktikes dhe standarte te tjera

- (1) Pervecse ne rastet kur shprehet ndryshe ne Kontrate, referanca ne GS tek Standartet Britanike, Kodi i Praktikes i Standarteve Britanike dhe standarte te tjera te ngjashme duhet te jene te botimeve te fundit.
- (2) Standartet qe konsiderohen te jene ekuivalente, nuk duhet te zbatohen pervecse kur jane te miratuara nga Supervizori. Ky i fundit nuk duhet te jetë i detyruar te jape ose te mbajë miratimin e tij derisa Kontraktori i ka dhene atij per informacion një kopje te standartit te pershatshem. Nese jepet miratimi, Kontraktori duhet te jape dy kopje te dokumentit per perdorim nga Supervizori.

1.6 Specifikimet ne njesi metrike

Specifikimet duhet te jene ne njesi metrike te percaktuara ne Kontrate pervecse ne rastet kur miratohet ndryshe nga Supervizori.

1.7 Dimensionet nga Vizatimet

Dimensionet nuk do te merren nga shkallet e Vizatimeve. Dimensionet te cilat nuk tregohen ne Vizatime ose ato qe nuk jane te llogaritura nga dimensionet e treguara ne vizatimet duhet te merren nga Supervizori.

1.8 Programi

- (1) Pervec programit qe do t'i dorezohet Supervizorit ne perputhje me GCC, Kontraktuesi duhet te dorezoje brenda 14 diteve një program qe tregon një analize te detajuar te punes qe do te kryhet ne 3 muajt e pare dhe një plan per pjesen e mbetur te punes. Një program qe tregon punen qe do te kryhet ne 3 muajt ne vazhdim dhe një plan i rifreskuar per pjesen e mbetur te punes duhet t'i dorezohet Supervizorit jo me vone se 4 javë perpara fillimit te cdo periudhe pasuese 3-mujore.
- (2) Programet e dorezuara ne perputhje me kete kod do te jene ne një program metodik te një menyre kritike, sic eshte MS Projekt ose i ngjashem me një te tille qe te tregoje datat me te hershme dhe me te fundit te fillimit te cdo aktiviteti dhe menyren kritike.
- (3) Ndarma e punes e treguar per cdo Seksion te Puneve ne programin e dorezuar duhet te jetë plete. Duhet te perfshire aktivitetet kryesore, datat kryesore dhe piketat nga programi i dorezuar dhe kerkesat e informacionit ne kuader te GCC, se bashku me sa me poshte vijon:
 - a) Work to be carried out, including testing and commissioning,
 - b) fabrikimin, shperndarjen dhe instalimin e materialeve qe do te fabrikohen jashtë vendndodhjes,
 - c) shperndarjen e materialeve kritike qe kane originen nga jashtë Shqiperise,
 - d) aktivitetet per te cilat eshte perqejjes Punedhenesi ose Supervizori, duke perfshire dhe ceshtjen e vizatimeve kritike ose informacioneve te tjera , sigurimin e materialeve nga Punedhenesi, emerimin dhe miratimin e nen-kontraktoreve te emeruar dhe shqyrtimin dhe miratimin e vizatimeve dhe propozimeve, dhe
 - e) puna qe do te kryhet nga departamentet e Qeverise, nderrmarjet e sherbimeve dhe kontraktore te tjere.
- (4) Kontraktuesi do te jetë perqejjes per rregullimin, koordinimin dhe marreveshjen me nderrmarjet e sherbimeve per një program te punes se tyre. Kontraktuesi do te beje kompensim te plete per kohen dhe sigurimin e lehtesirave per nderrmarjet ne perqatitjen e programeve te tij.

1.9 Contractor's superintendence

1.9.1 Mbikeqyrje e Kontraktorit

- (1) Kontraktori do te punesoje ne vendndodhje, ne lidhje me ekzekutimin e puneve, nje topograf per drejtimin e puneve te piketimit.
- (2) Topografi duhet te posedoje nje diplome ose nje kualifikim te ngjashem te pershtatshme me natyren e punes se kerkuar per Kontraten, ose eshte nen supervizimin e nje topografi te pershtatshem te kualifikuar.

1.9.2 Pergjegjes per punimet e betonit

Nese ne Kontrate perfshihet pune strukturore me beton, Kontraktori do te punesoje ne vendndodhje, ne lidhje me ekzekutimin e puneve, nje pergjegjes qe eshte i pershtatshem dhe me eksperience ne punet me beton. Pergjegjesi do te jete ne vendin e punes gjate gjithe kohes qe eshte ne progres procesi i betonimit.

1.9.3 Te dhenat per agjentin dhe te punesarit

- (1) Te dhenat e meposhteme per agjentin, topografin dhe pergjegjesin e propozuar per punimet me beton duhet t'i dorezohen Supervizorit:
 - a) emer,
 - b) kopje e vlefshme e Pasaportes ose kartes se identitetit,
 - c) detajet e kualifikimeve, duke perfshire kopje te certifikatave dhe,
 - d) detaje te eksperiencave te meparshme.
- (2) Te dhenat e agjentit duhet te dorezohen per aprovim, dhe te dhenat e topografit dhe te pergjegjesit per punet e betonit duhet te dorezohen per informacion
- (3) Te dhenat e agjentit duhet te dorezohen brenda 7 diteve te fillimit te punimeve, te dhenat e topografit dhe te pergjegjesit per punet e betonit duhet te dorezohen brenda 7 diteve te emerimit te tyre.

1.10 Siguria

- (1) Kopjet aktuale si me poshte duhet te mbahen ne vendin e Punes:
 - a) Rregulloret e Sigurise se Vendit te Ndertimeve te percaktuara sipas normave rregullatore kombetare shqiptare ose te BE,
 - b) Udhezues i Rregulloreve te Sigurise ne Vendet e Ndertimit.
- (2) Sigurimi adekuat i pajisjeve te sigurise duke perfshire helmetat e duhura te sigurise, syzet, mbrojet e vesheve, rripa te sigurise, pajisje te sigurise per shpetim nga mbytja, aparatet e zjarrit, pajisje te ndihmes se shpejte dhe pajisje te tjera te nevojshme te sigurise te cilat duhet te jene te disponueshme ne vendin e punes ne cdo kohe.
- (3) Pajisjet e sigurise, skela, platforma pune, shkalle dhe mjete te tjera aksesi si dhe mjete ndricimi, shenjash dhe ruajtje duhet te inspektohen dhe te mirembahen ne menyre te rregullt. Mjetet e ndircimit dhe te shenjave duhet te mbahen paster dhe te jene lethesisht te lexueshme. Pajisjet qe jane te demtuara, te pistë, te vendosura ne menyre te parregullt ose jo ne gjendje pune, duhet te rregullohen ose te zevendesohen menjehere.
- (4) Postera qe terheqin vemendjen per sigurine, ne te dyja gjuhet (anglisht dhe shqip) duhet te jene te shfaqura ne menyre te dukshme ne vendin e punes.

1.11 Punimet ne Rrufe

1.11.1 Miratim per rregullimet e perkohshme te trafikut dhe kontrolli i tij

- (1) Pervec kerkesave te tjera te percaktuara ne kontrate, rregullime te perkohshme te trafikut do te jene ne perputhje me kushtet dhe kufizimet e vena nga Bashkia dhe nga zyra e Policise lokale, dhe ndricimi i perkohshem, shenjat e ruajtjes dhe rregullimi i kontrollit te trafikut do te jetë ne perputhje me kushte dhe kufizimet e vena nga Ministria e Puneve Publike dhe Transportit.
- (2) Kontraktori do te beje te gjitha rregullimet dhe do te marre miratimet e nevojshme nga Bashkia dhe cdo autoritet tjeter perkates per masat e perkoheshme dhe kontrollin e trafikut.

1.11.2 Kontrolli dhe marreveshjet e perkoheshme per trafikun

- (1) Devijimet e perkoheshme te trafikut dhe rruget per kalimtaret do te sigurohen kur punimet ne rrufe ose ne kalimet e kembesoreve pengojne aksesin ekzistues te automjeteve ose kembesoreve. Puna perkatese nuk do te filloje derisa te jene zbatuar marreveshjet e perkohshme te miratuara per trafikun.
- (2) Rregullimet e perkoheshme per trafikun dhe kontrolli per punet ne rrufe dhe kalime kembesoresh duhet te perputhen me kriteret e percaktuara ne rregulloren shqiptare per kete ceshtje.
- (3) Sinjalat ose dritat e perkoheshme te trafikut duhet te jene te nje lloji te aprovar nga Ministria e Puneve Publike dhe Transportit
- (4) Rregullimet e perkoheshme te trafikut si dhe kontrolli i tij duhet te inspektohen dhe te mirmbahen ne menyre te rregullt, si gjate dites ashtu dhe gjate nates. Dritat e trafikut, shenjat dhe dritat duhet te mbahen te pastra dhe te jene lethesisht te lexueshme.

1.11.3 Te dhena per rregullimet e perkohshme te trafikut dhe kontrollin e tij

Te dhenat e meposhteme per rregullimet e perkohshme te propozuara te trafikut dhe kontrollit te tij duhet t'i dorezohen Supervizorit, dhe kur eshte nen juridiksionin e tij per miratim te pakten 7 dite perpara sesa te zbatohen keto rregullime te perkohshme te trafikut dhe kontrollit te tij:

- a) detaje te devijimeve te trafikut dhe rrugeve te kalimtareve,
- b) detaje te ndricimit, shenjave, dhe ruajtjes se kontrollit te trafikut dhe pajisjeve ,
- c) dhe
- d) cdo kusht tjeter ose kufizim i vene nga Bashkia ose ndonje autoritet tjeter perkates, duke perfshire kopje te aplikimeve, korrespondencia dhe miratime.

Te dhenat e mesiperme te rregullimeve te perkoheshme te propozuar te trafikut duhet te dorezohen ne Bashki dhe ne zyren e Policise Lokale kur juridiksioni i veprimeve eshte sipas orarit te programit te tyre.

1.11.4 Perdorimi i rrugeve dhe kalimeve per kembesore

Nese nuk shprehet ndryshe ne licensen e Bashkise dhe /ose ne licensen nga nje tjeter Zyre Publike:

- (1) Rruget dhe kalimet per kembesoret ne vendin e punes ne te cilin nuk po kryhen punime, duhet te mbahen ne gjendje te paster dhe te kalueshme, dhe nuk duhet te perdoren per te ruajtur materiale ose per te parkuar Impante Ndertimi ose makineri te tjera.
- (2) Duhet te merren masa qe te parandalohet hyrja e materialit te germuar, baltes ose mbeturinave ne sistemet e kullimit te rrugeve ose kalimeve te kembesoreve; nuk do te pengohet futja e ujit ne kanale.
- (3) Ne rruget e shtruara ne vendin e punes dhe ato qe te cojne ne vendin e punes nuk duhet te perdoren kamione pervecse ne rastet kur eshte marre parasysh mbrojtja ndaj demtimeve.

- (4) Impianti i ndertimit dhe makineri te tjera qe lene vendin e punes duhet te ngarkohen ne nje menyre te tille qe materiali i germuar, balta ose mbeturinat te mos depozitohen neper rruge; ngarkesat duhet te jene te mbuluara ose te mbrojtura per te parandaluar emetimin e pluhurit. Rrotat e Impiantit te Ndertimit dhe te makinerive te tjera duhet te lahen kur te jetë e nevojshme , perpara se te lene vendin e punes ne menyre qe te evitohet depozitimi i baltes dhe i mbeturinave neper rruge.

1.11.5 Pune ne rruge dhe kalimet e kembesoreve

- (1) Punet ne rruge ne vendin e punes duhet te kryhen ne sekstione ne menyre te tille qe gjatesia e rruges qe eshte zene ne cdo kohe te mos kaloje gjatesine qe eshte percaktuar ne Kontrate dhe gjeresia e rruges se zene ne cdo kohe nuk e kalon gjeresine e nje korsie trafiku pervecse ne rastet kur lejohet nga Supervizori. Puna ne cdo seksion duhet te jete e perfunduar dhe rruga duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme dhe te jete e hapur per trafikun perpara se sa te filloje puna ne sekcionin tjeter. Puna ne cdo seksion, duke perfshire ngarkimin dhe shkarkimin, duhet te kryhet ne menyre te tille qe trafiku dhe sherbimet ne rrugen perbri si dhe aksesi i kembesoreve ne kalimet e tyre do te mbahen ne menyre adekuate.
- (2) Perpara se te kryhen germime ne rruge ose ne kalimet e kembesoreve, pervecse ne zonat qe jane mbuluar me blloqe shtrimi ose pllaka, limitet e zones qe do te rivendoset do te kufizohen nga nje ulluk i lene nga sharra prerez. Ulluku i sharres prerez duhet te jete te pakten 6 mm i gjere dhe 50 mm i thelle. Prerja e ullukut dhe prishja e rruges duhet te kryhen ne menyre te tille qe rruget perbri duke perfshire edhe buzet e tyre ose kalimi i kembesoreve, te mos demtohen.
- (3) Materiali i germuar nuk duhet te ruhet perbri germimeve ne rruge ose kalimeve te kembesoreve pervecse ne rastet kur lejohet nga Supervizori.
- (4) Aksesi i makinave permes germimeve do te sigurohet nga mbulesa/kapake celiku. Mbulesat duhet te jene te dizenuara sipas BS 449: Pjesa 2 dhe duhet te jene ne gjendje si dhe te sigururara ne pozicion, duhet te kene gjithashtu veshje anti-rreshqitje ne menyre te tille qe vlerat e rezistences se rreshqitjes ne mbulesat e matura ne perputhje me BS 3262 te jene jo me pak se 45. Ne vendin e punes perbri germimeve, ne rruget qe lejojnë aksesin e makinave permes germimeve duhet te mbahen mbulesa te mjaftueshme celiku ne rast emergjencë.

1.11.6 Rikthimi i rrugeve ne gjendjen e meparshme dhe kalimet e kembesoreve

Pervecse ne rastet kur percaktohet ndryshe nga Drejtoria e Pergjithshme e Rrugeve ose Autoriteti Lokal, devijimet e perkoheshme, aksesi i kalimtareve dhe ndricimet, shenjat, pajisjet e ruajtjes dhe kontrollit te trafikut, duhet te hiqen menjehere pasi nuk kerkohen me. Rruget, kalimet e kembesoreve, dhe sende te tjera qe jane prekur nga marreveshjet e perkoheshme te trafikut dhe kontrollit te tij duhet te kthehen ne gjendjen e tyre te meparshme, ne te njejtat kushte qe ishin para fillimit te puneve, ose ne kushte te tjera per te cilat mund te jete rene dakort me Supervizorin ose mund te jete instruktuar prej tij.

1.12 Kujdesi gjate punimeve

1.12.1 Mbrojtja nga uji

- (1) Pervecse ne rastet kur eshte lejuar ndryshe nga Supervizori, te gjitha punimet duhet te kryhen ne menyre sa praktike qe te jete e mundur ne perputhje me rrethanat, ne kushte te thata, pervecse kur kerkohet qe puna te kryhet jashtë ose ne uje apo lengje te tjera.
- (2) Punimet, duke perfshire materialet per perdonim ne pune, kur te jete e nevojshme dhe sa me afer edhe praktike qe te jete ne perputhje me rrethanat duhet te mbahen larg ujit dhe te mbrohen nga demtimet e shkaktuara nga uji. Uji qe eshte dhe ai qe futet ne vendin e punes do te trajtohet neper drenazhime te perkohshme ose sisteme pompimi ose me ane te

metodave te tjera qe bejne te mundur mbajtjen e punimeve larg ujit dhe demtimeve qe mund te shkaktohen prej tij. Balta dhe mbeturinat do te pengohen me kurthe perpara se uji te jete shkarkuar nga vendi i punes.

- (3) Pikat e shkarkimit te drenazhit me perkohshem dhe sistemeve te pompimit do te jete ashtu sic eshte aprovuar nga Supervizori. Kontraktori do te beje te gjitha marreveshjet me te dhe do te marre miratimet dhe inspektimet e nevojshme nga autoritetet perkatese per te shkarkuar ujin ne tubacione, rrjedhat ujore ose ne det. Puna perkatese nuk duhet te filloje derisa rregullimet e miratuara per shkarkimin e ujit te jene miratuar.
- (4) Duhet te merren masa per te parandaluar pluskimin e strukturave ekzistuese dhe atyre te reja.

1.12.2 Mbrojtja nga Moti

- (1) Puna nuk duhet te kryhet ne kushte moti te cilat mund te ndikojne negativisht punen megjithese eshte siguruar mbrojtja nga metodat e pranuara nga Supervizori.
- (2) Puna e perhershme, duke perfshire materialin qe duhet per te, duhet te mbrohet me ane te metodave per te cilat eshte rene dakort nga Supervizori, nga ekspozimi ndaj kushteve te motit qe mund te ndikojne ne menyre negative punimet ose materialet.

1.12.3 Mbrojtja e punes

Puna e mbaruar duhet te mbrohet nga metodat per te cilat eshte rene dakort nga Supervizori, qe mbrojne nga demtimet qe mund te lindin nga ekzekutimi i punes perbri. Puna duhet te kryhet ne menyre te tille qe puna e bere nga te tjeret, perfshire dhe departamentet e qeverise, nderrmarjet e sherbimeve dhe kontraktore te tjere , nuk demtohet.

1.13 Demtimi dhe nderhyrja

1.13.1 Demtimi dhe nderhyrja

Vecse ne rastet kur eshte percaktuar ndryshe nga Agjensia e Mbrojtjes se Mjedisit dhe /ose nga një tjeter Zyre Publike:

- (1) Puna duhet te kryhet ne menyre te tille qe, per sa kohe qe eshte e arsyeshme dhe praktike, nuk ka demtime ose nderhyrje ne sa me poshte vijon, demtime qe mund te krijojn probleme ne ekzekutimin e punimeve:
 - a) rrjedha ujore ose sisteme drenazhimi,,
 - b) sherbime komunale,,
 - c) Struktura, rruget duke perfshire aparaturat ne rruge ose prona te tjera,
 - d) Akseset e kalimtareve ose ato publike ose private te automjeteve, dhe
 - e) Pemet, varre ose urna varrimi.

Kontraktori duhet te informoje Supervizorin sa me shpejt te jete e mundur per cdo send, sherbin komunal ose gje qe nuk eshte deklaruar ne kontrate si devijim i kerkuar, heqje ose zhvendosje, veprime te cilat Kontraktori i konsideron per te mundesuar zbatimin e punimeve. Kontraktori nuk do te ndryshoje, levize ose zhvendose asnje nga keto sende sherbime ose gjera pa miratimin paraprak te Supervizorit.

- (2) Sendet qe jane demtuar si rezultat i kryerjes se punes dhe sendet qe jane devijuar, hequr ose zhvendosur per te mundesuar zbatimin e punimeve duhet te kthehen ne gjendjen qe ishin para se te fillonin punimet ose ne gjendjen qe eshte instruktuar ose rene dakort nga Supervizori.

1.13.2 Rrjedhat e ujit dhe sistemet e kullimit (drenazhit)

- (1) Rrjedhat e ujit ekzistuese dhe sistemet e kullimit duhet te devijohen perkohesisht ashtu sic kerkohet ne menyre qe te mundesohet ekzekutimi i punimeve. Te dhena per devijimet e propozuara duhet t'i dorezohen Supervizorit per miratim te pakten 14 dite perpara se punimet perkatese te fillojne. Devijimet duhet te mbahen nderkohe qe puna po kryhet dhe duhet te kthehen ne gjendjen e meparshme, duke perfshire edhe heqjen e cdo pengese te rrjedhes, sa me shpejt te jete e mundur pasi te jete perfunduar puna.
- (2) Duhet te merren masa per te parandaluar materialin e germuar, balten ose mbeturinat e depozituara ne sistemet ekzistuese te kullimit, rrjedhat e ujit ose det.

1.13.3 Sherbimet komunale

- (1) Detajet e sherbimeve ekzistuese jane dhene vetem per informacion dhe saktiesia e detajeve nuk eshte e garantuar, Kontraktori duhet te beje kerkimet e tij dhe duhet te germoje vrima eksperimentuese/testi per te lokalizuar ne menyre te sakte sherbimet e treguara ndaj tij nga ana e nderrmarjeve te sherbimeve.
- (2) Suport i perkohshem dhe mbrojtje per sherbimet duhet te sigurohet nga metoda qe jane miratuar nga Supervizori, suport i perhershem dhe mbrojtje duhet te sigurohet nese instruktobet nga Supervizori.
- (3) Kontraktori duhet te informoje Supervizorin dhe nderrmarjet e sherbimeve pa vonese per sa me poshte vijon:
 - a) demtim i sherbimeve,
 - b) rrjedhje te sherbimeve,
 - c) zbulim i sherbimeve qe nuk jane treguar ne Vizatime, dhe
 - d) devijim, heqje, ripozicionim te ri-ndertimit te sherbimeve qe kerkohen per te mundesuar ekzekutimin e punimeve.
- (4) Kontraktori duhet te ndermarre te gjitha hapat per t'i mundesuar nderrmarjet e sherbimit te procedojne ne perputhje me programin per te cilin eshte rene dakort ndermjet Kontraktorit dhe nderrmarjeve te sherbimit.
- (5) Te dhena te hasura per nderrmarjet ekzistuese duhet te mbahen nga Kontraktori ne vendin e punes dhe nje kopje duhet te jete per Supervizorin. Te dhenat duhet te pranohen nga Supervizori dhe duhet te permabajne detajet si me poshte:
 - a) vendndodhja e sherbimit ,
 - b) date ne te cilin eshte hasur ky sherbim,
 - c) natyra dhe masa e sherbimit,
 - d) gjendja e sherbimit dhe
 - e) sigurimi i suportit te perkohshem ose te perhershem.

1.13.4 Struktura, rruge dhe prona te tjera

Kontraktori duhet te informoje menjehere Supervizorin per cdo demtim ne strukturen, rruget ose ne prona te tjera qe nuk jane te nevojshme per ekzekutimin e puneve.

1.13.5 Akses

Duhet te sigurohet akses alternativ nese nderhyrjet me automjetet publike ose private ose aksesi i kalimtareve eshte i nevojshem per te mundesuar ekzekutimin e puneve. Rregullimet per akseset alternative duhet te miratohen nga Supervizori. Aksesi i perhershem duhet te kthehet ne gjendjen e meparshme sa me shpejt te jete e mundur pas mbarimit te punimeve dhe aksesi alternativ duhet te hiqet sa me shpejt te jete e mundur dhe sigurisht atehere kur nuk do te kete me nevoje per te.

1.13.6 Pemet

Pemet te cilat do te mbahen ose qe nuk jane te nevojshme qe te hiqen ne menyre qe te kryhen punimet duhet te jene te mbrojtura gjate gjithe kohes nga demtimet nepermjet metodave te rena dakort nga Supervizori. Materialet, duke perfshire dhe ato te germimit nuk duhet te depozitohen perreth ketyre pemeve dhe keto te fundit nuk duhet te shkurtohen ose te priten pa miratimin e Supervizorit.

1.14 Regjistrimet

1.14.1 Regjistrimet e korrenspondences

Komunikimet ndermjet Autoritetit Kontraktues dhe/ose Supervizorit nga njera ane dhe Kontraktorit nga ana tjeter, duhet te behen ekskluzivisht sipas nenit 4 te GCC..

1.14.2 Regjistrimet dhe raportimet

Raportimet dhe rregjistrimet te cilat duhet t’I dorezohen Supervizorit duhet te jan ne ate format per te cilin eshte rene dakort nga Supervizori. Raportet dhe rregjistrimet duhet te nenshkuhen nga agjenti i Kontraktorit ose nga nje tjeter perfaquesues i autorizuar i Kontraktorit.

1.14.3 Lidhje me te tjere

- (1) Kontraktori duhet te beje te gjitha marreveshjet e domosdoshme me qeverine dhe te marre miratimet e nevojshme nga departamentet qeveritare ose autoritetet perkatese ne detyre per kryerjen e punimeve.
- (2) Kontraktori duhet te mbaje relata te ngushta me kontraktore te tjere te punesar nga Punedhenesi, nderrmarjet e sherbimeve ose autoritete te tjera qe po kryejne punime ne vendin e punes ose perbri tij. Kontraktori duhet te siguroje aq sa te jetë e mundur qe progresi i Punimeve nuk ndikohet negativisht nga aktiviteti i ketyre kontraktoreve.

1.15 Pastertia ne vendin e punes

1.15.1 Pastertia ne vendin e punes

Vendi i punes duhet te mbahet i paster dhe i rregullt. Materialet, duke perfshire dhe ato qe perdoren per punime te perkohshme, duhet te mbahen ne nje gjendje te rregullt. Plehrat dhe mbeturinat duhet te hidhen te pakten nje here ne javë.

1.15.2 Parandalimi i pluhurit

Punimet duhet te kryhen ne nje menyre te tille qe te mos krijohet pluhuri i pashmangshem. Zonat ne vendin e punes ne te cilat ka gjasa qe te gjenerohet pluhur, duhet te sperkaten me uje. Rrjetat, mbeshtjelleset e pluhurit, leter katramat ose metoda te tjera te miratuar nga Supervizori duhet te perdoren per te parandaluar gjenerimin e pluhurit. Materialet, duke perfshire dhe materialet e punimeve tokesore, nga te cilat mund te gjenerohet pluhur ne momentin e transportimit nga ose per ne vendin e punes, duhet te sperkaten me uje ose te jene te mbuluara.

1.16 Materialet dhe pajisjet

- (1) Materialet per perfshirjen ne pune te perhershme duhet te jene te reja pervecse nese deklarohet ndryshe ne kontrate ose nese miratohet nga Supervizori.

- (2) Certifikatat e testeve nga prodhuesit te cilat i jane dorezuar Supervizorit do te lidhen me materialet e dorezuara ne vendin e punes. Kopjet e verteta te certifikuara te certifikatave mund te dorezohen ne rast kur certifikatat originale nuk mund te merren nga prodhuesi. Nje leter nga furnitori qe deklaron se certifikatat kane lidhje me materialin e dorezuar ne vendin e punes duhet t'e dorezohet bashke me certifikatat.
- (3) Materialet qe jane specifikuar nga mjete tregtie ose emra pronaresh mund te zevendesohen nga materiale nga nje prodhues tjeter te miratuara nga Supervizori duke siguruar qe keto materiale jane te nje cilesie te njejtë ose me te mire, dhe ne perputhje me kerkesat specifice.
- (4) Monstra te materialeve te dorezuara Supervizorit per informacion ose miratim duhet te mbahen ne vendin e punes dhe nuk duhet t'i kthehen Kontraktorit ose te perdoren ne punimet e perershme pervecse ne rastet kur lejohet nga Supervizori.

1.17 Testimet/Provat

1.17.1 Skemat e sigurimit te cilesise

Testet qe deklarohen ne kontrate mund te jene hequr ose reduktuar ne numer sic miratohet nga Supervizori nese materialet ose artikujt e dorezuar ne vendin e punes:

- a) Mbajne vulen e markes se regjistruar tregtare te Institucionit BS, njohur si BS Kite Mark, ose institucion ekuivalent europian.
- b) Jane mbuluar nga nje certifikim cilesie i prodhuesit.

1.17.2 Grumbullimet, shembuj dhe mostra

- (1) Nje grumbull materiali eshte sasia e specifikuar e materialit qe permbush kushtet specifice ne menyre te tille qe mund te arrihet ne perfundimin se i gjithe materiali ne grumbull eshte i qendrueshem dhe me cilesi. Nese njeri nga kushtet e specifikuara eshte se materiali eshte dorezuar ne vendin e punes ne te njejtën kohe, materiali i dorezuar ne vendin e punes pa kaluar 7 dite mund te konsiderohet si pjese e grumbullit nese ne opinionin e Supervizorit ka evidence te mjaftueshme qe kushtet e tjera te specifikuara qe zbatohen per grumbullin, zbatohen edhe per gjithe materialin e dorezuar gjate periudhes.
- (2) Nje shembull eshte nje sasi e specifikuar, ose nje numer i specifikuar i pjeseve ose njesive, te marra nga nje grumbull per testim; te tille qe rezultati i testit te shembullit mund te merret i tille qe te prezantoje cilesine e grumbullit si i tere.
- (3) Nje moster eshte nje porcion i nje shembulli qe do te testohet.

1.17.3 Shembuj(mostra per testim)

- Mostrat duhet te jene te nje mase te mjaftueshme per te lejuar qe te behen te gjitha testet specifice.
- Mostra te marra ne vendin e punes duhet te selektohen nga Supervizori dhe te merren ne prezencen e tij dhe te markohen per identifikim.
- Sapo te selektohen dhe te merren, mostrat qe ruhen ne vendin e punes perpara se te dorezohen ne vendin e testimit duhet te mbeten ne ngarkim te Supervizorit, dhe duhet te krijohen lethesira qe shembujt te mbahen te sigurte dhe te kycur ne cdo kohe. Mostrat duhet te mbrohen, te mbahen dhe te ruhen ne menyre te tille qe te mos demtohen ose ndoten, dhe ne menyre qe vetite e mostres mos te ndryshojne.
- Mostrat duhet te dorezohen nga Kontraktori, nen mbikeqyrjen e Supervizorit, drejt vendit te caktuar te testimit. Mostrat ne te cilat jane kryer teste jo-destructive duhet te merren nga vendi i testimit pasi eshte bere testimi dhe te dorezohen ne vendin e punes ose ne ndonje vend tjeter sic instruktohet nga Supervizori.
- Mostrat qe jane testuar mund te perfshihen ne punimet e perershme duke siguruar qe:
 - a) mostra perputhet me kerkesat specifice,

- b) mostra nuk eshte demtuar.
 - Duhet te sigurohen mostra shtese atehere kur Supervizori mendon qe:
- a) materiali qe eshte testuar me pare nuk perputhet me kerkesat specifike ose,
- b) materiali eshte mbajtur ose ruajtur ne menyre te tille qe nuk perfaqesohet me nga mostrat e testuara me pare.
- c) mostra nuk kerkohet sic percaktohet ne piken 304

1.17.4 Testimi

- (1) Pervecse ne rastet kur deklarohet ndryshe ne Kontrate, testet laboratorike do te kryhen nga Kontraktori ne laboratoret e akredituar nga Qeveria Shqiptare per testet perkatese qe do perdoren, nese jane te disponueshme, perndryshe te dhena per laboratorin e propozuar duhet t'i dorezohen Supervizorit per miratim.
- (2) Pervecse ne rastet kur deklarohet ndryshe ne Kontrate ose instruktohet nga Supervizori, testet in situ (ne vend) duhet te kryhen nga Kontraktori ne prezencen e Supervizorit.
- (3) Pervecse ne rastet kur deklarohet ndryshe ne Kontrate, pajisjet, aparatet dhe materialet per testet in situ (vend) dhe testet e perputhshmerise laboratorike te kryera nga Kontarktori duhet te sigurohen prej tij. Pajisjet dhe aparatet duhet te mirembahen nga Kontraktori dhe duhet te kalibrohen perpara se te filloje testi dhe ne intervalte te rregullta te miratuara nga Supervizori. Pajisjet, aparatet dhe materialet per testet in situ duhet te hiqen nga Kontraktori sa me shpejt te jete e mundur pasi te kete mbaruar testi..
- (4) Kontraktori do te kete te drejte te asistoje ne testet dhe punet qe kryhen ne laboratoret e Punedhenesit dhe te inspektoje te dhenat perkatese.

1.17.5 Perputhshmeria e nje grumbulli

- (1) Pervecse ne rastet kur deklarohet ndryshe ne Kontrate, rezultatet e testeve ne mostra dhe specie duhet te konsiderohen sikur prezantojne teresine e grumbullit prej te cilit eshte marre mostra.
- (2) Nje grumbull duhet te konsiderohet qe perputhet me kerkesat specifike per materialin nese rezultatet e testeve specifike per veti te specifikuara perputhen me kerkesat specifike per vetite.
- (3) Nese lejohen teste shtese dhe kriteri i perputhshmerise per testet shtese nuk jane deklaruar ne kontrate, Supervizori duhet te percaktoje nese grumbulli -(batch-i) perputhet me kerkesat specifike per materialin mbi bazen e rezultateve te gjitha testeve, duke perfshire dhe testet shtese, per edo prone.

1.17.6 Te dhenat e testeve

- (1) Te dhenat te testeve in situ (vend) dhe perputhshmeria e testeve laboratorike te kryera nga Kontraktori duhet te mbahen nga ky I fundit ne vendin e punes, dhe nje raport duhet t'i dorezohet Supervizorit brenda 7 diteve, ose brenda nje kohe te deklaruar ne Kontrate, pas mbarimit te cdo testi. Raporti duhet te kete detajet si me poshte:
 - a) material ose pjese nga puna e testuar
 - b) lokalizim i grumbullit nga i cili jane marre mostra ose lokalizim i pjeses se punes,,
 - c) vendi i testit,
 - d) data dhe koha e testeve,
 - e) kushtet e motit ne rast se jane marre testet in situ.
 - f) Supervizim teknik i personelit dhe kryerja e testeve,,
 - g) madhesia dhe pershkrimi i mostrave,
 - h) metodat e mostrave,
 - i) vetite e testuara,
 - j) metoda e testit,
 - k) leximi dhe masat e marra gjate testeve,

- l) rezultatet e testeve, duke perfshire cdo llogaritje dhe grafiqe, dhe
- m) detaje te tjera te deklaruara ne kontrate.
- (2) Raporte te testit duhet te nenshkruhen nga agjenti i Kontraktorit ose nga një perfaqesues tjeter i autorizuar me shkrim nga Kontraktori.
- (3) Te dhenat e testeve te kryera nga stafi i Punedhenesit ose nga Supervizori do t'i jepen Kontraktorit sipas kerkeses.

1.18 Mjeshteria e punes dhe tolerancat

1.18.1 Puna e krahut

Puna e krahut duhet te perputhet me praktiken me te mire te tregut dhe me Standartet perkatese Europiane ose Standartet Britanike..

1.18.2 Tolerancat

- (1) Tolerancat e deklaruara ne Kontrate duhet te maten pingul me vijat e specifikuara pervecse ne rastet kur deklarohet ndryshe ne Kontrate.
- (2) Nese pjeset fqinje te Punimeve jane subjekt i tolerancave dimensionale te ndryshme atehere duhet te aplikohet toleranca me kritike ne te gjitha keto punime qe jane te lidhura me njera-tjetren per sa i perket dimensionit, linjes dhe nivelit.

1.19 Venia ne pune e vendit te punes

1.19.1 Perdorimi i vendit te punes

- (1) Vendi i punes nuk duhet te perdoret nga Kontraktori per asnje qellim tjeter pervecse ekzekutimit te punimeve ose kryerja e puneve te tjera qe kane lidhje me Punimet dhe te jene te miratuara nga Supervizori.
- (2) Betoni dhe impianti miks ingritur ne vendin e punes nuk duhet te perdoren per te siguruar beton per punime jashte vendit te punes.
- (3) Bitumi dhe impianti miks ingritur ne vendin e punes nuk duhet te perdoren per te siguruar materiale bitumi per punime jashte vendit te punes.
- (4) Impianti shkemb-thyres nuk duhet te ngrihet ne vendin e punes pervecse ne rastet kur percaktohet ne Kontrate.
- (5) Lokalizimi dhe madhesia e rezervave te materialeve, duke perfshire dhe materialin e germuar, ne vendin e punes duhet te jetë ashtu sic eshte rene dakort nga Supervizori. Rezervat do te mbahen ne kushte te qendrueshme.
- (6) Hyrja dhe dalja nga vendi i punes duhet te merret vetem ne vendet e percaktuara ne Kontrate ose aty ku eshte rene dakort nga Supervizori.

1.19.2 Paraqitura e te dhenave te hollesishme

- (1) Te dhenat e hollesishme si me poshte duhet t'i dorezohen Supervizorit per miratim jo me vone se 14 dite pas fillimit te punimeve:
 - a) vizatimet qe tregojne planin brenda ne vendin e punes, akomodimin e Supervizorit dhe Kontraktorit , tabelat e mbishkruara te projektit, rruget e aksesit dhe objektet madhore te kerkuara me heret ne Kontrate.
 - b) vizatimet qe tregojne planin dhe detajet e ndertimit te akomodimit te Supervizorit , dhe
 - c) vizatimet qe tregojne detajet qe do te perfshihen ne tabelat e mbishkruara te projektit..
- (2) Vizatimet qe tregojne lokalizimin e magazinave, zonat e magazinave, grumbulli-moster i materialeve bituminoze dhe te betonit dhe impianti i miksimit, impianti shkemb-thyres dhe objekte te tjera qe nuk jane kerkuar me heret ne kontrate duhet t'i dorezohet Supervizorit

per aprovim jo me vone se 28 dite perpara sesa objekte te tilla jane ndertuar ne vendin e punes.

1.19.3 Inspektimi ne vendin e punes

Nje inspektim ne vendin e punes per te vendsur kufijte e sakte te vendit te punes dhe nivelet brenda ne vendin e punes do te kryhen nga Supervizori pas spastrimit te vendit te punes, dhe perpara sesa punime te tjera te fillojne ne cdo zone qe eshte per t'u inspektuar. Kontraktori duhet te kryeje inspektimin se bashku me Supervizorin dhe te bien dakort per rezultatet sa me shpejt te jete e mundur pas mbarimit te spastrimit te vendit te punes, para se te fillojne punime te tjera ne zonen e inspektuar.

1.19.4 Rrethimet dhe shenjat ne vendin e punes

- (1) Rrethimet, gardhet, kalimet dhe shenjat ne vendin e punes duhet te mbahen ne kushte te pastra, te qendrueshme dhe te sigurta.
- (2) Tabelat e mbishkruara te projektit te percaktuara ne Kontrate duhet te montohen jo me shume se 4 javе, ose nje periudhe tjeter e miratuar nga Supervizori, pas dates se fillimit te Punimeve. Shenja te tjera reklamuese nuk duhet te ngrihen ne vendin e punes, vetem nese lejohet nga Supervizori.
- (3) Leja nga Supervizori duhet te jete marre perpara se rrethimet, gardhet, kalimet ose shenjat te jene hequr. Rrethimet, gardhet, kalimet dhe shenjat te cilat jane per t'u lene ne pozicion pas mbarimit te punimeve duhet te riparohen dhe te ri-lyhen sic eshte instruktuar nga Supervizori.

1.19.5 Akomodimi i Supervizorit ne vendin e punes

- (1) Akomodimi per t'u siguruar ne vendin e punes per Supervizorin duhet te jete gati per t'u zene, duke perfshire edhe lidhjet e te gjitha sherbimeve, jo me vone se 8 javе pas dates se miratimit nga Supervizori per vendin e propozuar, planin dhe detajet e ndertimit.
- (2) Akomodimi duhet te mbahet ne kushte te pastra, te qendrueshme dhe te sigurta dhe duhet te pastrohet te pakten nje here ne dite. Sherbimet nga nje sherbetor me kohe te plete duhet te sigurohen per Supervizorin.
- (3) Pajisjet e siguruara per perdorim nga ana e Supervizorit duhet te mbahen ne kushte te pastra qe te jene te dobishme dhe gjithe ato te konsumueshmet te plotesohen kur te kerkohet. Pajisjet e matjeve dhe testeve duhet te kalibrohen para se te perdoren dhe ne inetrvale te rregullta te miratuar nga Supervizori. Pajisjet e inspektimit duhet te mirembahen nga agjenti i sherbimit dhe duhet te kontrollohen rregullisht. Zevendesime ekuivalente duhet te sigurohen per pajisjet qe jane jashte sherbimit.
- (4) Leja nga Supervizori duhet te merret perpara sesa akomodimi ose pajisjet te jene hequr. Akomodim portabel do te levizet ne kohen e instruktuar nga Supervizori. Akomodimi ose pajisjet qe jane per t'u lene ne pozicion ose te behen prone e punedhenesit pas perfundimit te punimeve duhet te riparohen dhe t'u behen sherbime sic instruktohet nga Supervizori.
- (5) Shenjat duhet te perputhen me Udhezuesin e Vizibilitetit te EU, Reg.CE 1159/2000

1.19.6 Akomodimi i kontraktorit ne vendin e punes

Zyrat e Kontraktorit, depot, magazinat, dhomat, dhe akomodime te tjera ne vendin e punes duhet te mbahen ne gjendje te paster te qendrueshme dhe te sigurt. Akomodimi ku jetohet nuk duhet te sigurohet brenda ne vendin e punes pervaese ne rastet kur percaktohet ne kontrate ose miratohet nga Supervizori

1.19.7 Sherbimet ne vendin e punes dhe aksesi

- (1) Uje i perkohshem, drita, telefon, tuba kanalizimi dhe kullimi duhet te sigurohenper akomodimin e Supervizorit dhe per perdonimin e Kontraktorit gjate kryerjes se punimeve. Kontraktori duhet te beje te gjitha rregullimet dhe te marre aprovimet e nevojshme nga autoritetet perkatese per sherbimet.
- (2) Rruget e aksesit dhe zonat e parkimit duhet te sigurohen Brenda ne vendin e punes sic kerkohet dhe duhet te mbahen ne kushte te pastra, te kalueshme dhe te qendrueshme

1.19.8 Transporti per supervizorin

- (1) Transporti per Supervizorin duhet te sigurohet nga data e fillimit te punimeve pervecse ne rastet kur lejohet ose instruktohet ndryshe nga Supervizori.
- (2) Transporti duhet te jete per perdonimin ekskluziv te Supervizorit dhe personat e autorizuar prej tij dhe duhet te jete i disponueshem gjate gjithe kohes, gjate oreve noramle te punes, dhe ne raste te tjera kur Kontraktori po punon ose kur instruktohet nga Supervizori. Transporti nuk duhet te perdoret nga Kontraktori ose nga persona te tjere.
- (3) Transporti duhet te mbahet ne kushte te pastra dhe te sherbyeshme ne nje menyre te rregullt. Karburanti, vaji dhe te tjera te konsumueshme, taksat, licensat, sigurimet, pagesat per bisedat telefonike , tarifat e ankorimit dhe parkimit duhet te sigurohen nga Kontraktori. Transporti nepermjeti tokes duhet te jete i mbuluar me sigurim te plote qe perfshin edhe perqejjesine e pasajgjereve dhe qe lejon keshtu qe makina te drejtohet nga cdo shofer.
- (4) Te dhenat per udhetimet duhet te mbahen ne ditare udhetimi te siguruara nga Supervizori. Raportet duhet te perfshijne detaje te kohes dhe qellimit te udhetimit me leximet perkatese te odometrit dhe te distances se pershkruar. Personi qe perdon transportin ose autorizon udhetimin duhet te nenshkruaje poshte shenimeve hyrese te ditarit te udhetimeve. Ditaret e udhetimeve duhet te prezantohen per inspektim kur te kerkohet nga Supervizori dhe te gjithe ditaret qe jane te plotesuar duhet t'i dorezohen Supervizorit.
- (5) Transporti duhet te sigurohet deri ne fund te periudhes se mirmebajtjes ose ne nje date me te hershme te dhene nga Supervizori.

1.19.9 Pastrimi i vendit te punes

Punime te perkohshme te cilat nuk jane per te mbetur ne vendin e punes, duhet te hiqen nga vendi i punes pas perfundimit te punimeve ose ne raste te tjera te instruktuara nga Supervizori. Vend i punes duhet te pastrohet dhe te kthehet ne gjendjen e meparshme sic ishte para se te fillonin punimet, ne menyre te tille do te veprohet pervec rasteve kur percaktohet ndryshe ne kontrate.

1.20 Mbledhjet

Agjenti i Kontraktorit duhet te marre pjese ne mbledhje dhe duhet te organizoje qe perfaqsesuesit dhe nen-kontraktoret, departamentet e qeverise, kompanite e transportit nderrmarjet e sherbimeve dhe Kontraktore te tjere te marrin pjese ne keto mbledhje kur kerkohet nga Supervizori. Kontraktori duhet te informoje Supervizorin 48 ore perpara, ose nje periudhe tjeter kohore rene dakort nga Supervizori, perpara sesa te fillojne mbledhjet me departamentet qeveritare, kompanite e transportit, nderrmarjet e sherbimeve dhe Kontraktore te tjeret duhet t'i jape Supervizorit mundesine per te marre pjese ne keto mbledhje.

1.21 Fotografi

Fotografi me ngjyre, duke perfshire edhe fotot nen uje, qe tregojne progresin e punes dhe cilesine e materialeve dhe mjeshterine e punimeve duhet te behen ne kohen dhe vendet e instruktuara nga Supervizori. Mbi foto duhet te jene te shenuara koha, data dhe vendi

2. PASTRIMI

2.1 Kërkesa te pergjithshme

Punet dhe materialet e specifikuara ne Piken 202 duhet te perputhen me sektionet e percaktuara, pervecse ne rastet kur percaktohet ndryshe ne kete sektion.

2.2 Punimet e dheut

Punimet e dheut duhet te perputhen me Seksionin 3.

2.3 Prishjet

- (1) Zonat perreth prishjeve duhet te mbrohen nga demtimi qe shkakton ajo; pluhuri qe ngrihet nga punimet e prishjes duhet te kontrollohet nga rjjeta dhe me sperkatje uji.
- (2) Strukturat qe duhet te prishen duhet te survejohen nga Kontraktori, dhe rezultati i duhet dhene per informacion Supervizorit, perpara se te filloje prishja.
- (3) Te dhena per metodat e propozuara per kryerjen e prishjeve duhet t'i dorezohen Supervizorit per informacion te pakten 14 dite perpara se te filloje prishja.

2.4 Tuba dhe kabillo

Kontraktori duhet te beje te gjitha rregullimet dhe te marre miratimet e nevojshme nga autoritetet perkatese per shkeputjen e sherbimeve Brenda dhe jashte zones se punes. Pikit fundore te sherbimeve te keputura duhet te behen mire dhe te izolohen dhe duhet te markohen me shenja te dukshme ose me metoda te tjera te miratuara nga Supervizori.

2.5 Pemet

Rrenjet e pemeve dhe shkurreve te cilat jane prere duhet te pastrohen. Deget nuk duhet te levizen nga pemet te cilat do te mbahen, pervecse kur lejohet nga Supervizori, e nese lejohet, deget duhet te hiqen ne perputhje me BS 3998 dhe siperfaqet e prera duhet te trajtohen me nje izolues demtimi sic miratohet nga Supervizori.

2.6 Rivendosje e gjendjes se meparshme

- (1) Pervecse ne rastet kur lejohet ndryshe nga Supervizori, zonat e ndikuara nga pastrimi i vendit te punes duhet te rikthehen ne gjendjen e meparshme sic percaktohet ne Piken 206(2)deri(5).
- (2) Materiali i imet mbushes duhet te depozitohet ne boshilleqe ose gropë qe jane lene ne terren.
- (3) Vrimat te cilat jane lene ne struktura dhe ne dysheme duhet te rregullohen duke perdonur material te njejtë me ate te zones fqinje.
- (4) Fundet e gardheve, mureve, strukturave, sherbimeve dhe sendeve te tjera duhet te behen mire dhe ne nje menyre te tille qe pjeset e ndikuara nuk do te prishin ose shkaterojne, dhe do te mbeten te qendrueshme.
- (5) Vendet e tendosura duhet te fiksohen me anen e gardheve ose rrethimeve.

2.7 Materialet dhe pajisje per riperdorim dhe magazinim

- (1) Sendet qe jane per t'u riperdorur ose per t'u magazinuar do te jene shperbere dhe do te hiqen nga nje metode e pershtatshme per te menjanuar demtimin nese kjo eshte e pashmangshme. Sendet do te pastrohen perpara riperdorimit ose magazinimit.
- (2) Sendet te cilat jane per t'u riperdorur ne punimet duhet te mbahen ne magazina te siguruara nga Kontraktori.
- (3) Sendet te cilat jane per t'u cuar ne magazinen e Punedhenesit duhet te shperndahen nga Kontraktori.
- (4) Materialet ose pajisjet te cilat jane per t'u riperdorur ose magazinuar dhe te cilat jane demtuar si pasoje e neglizhences se Kontraktorit, atehere duhet te riparohen nga Kontraktori me ane te nje metode te miratuar nga Supervizori. Materialet ose pajisjet te cilat kane humbur ose sipas Supervizorit nuk jane ne gjendje te riparohen me do te zevendesohen nga Kontraktori. Pervec sendeve qe jane per t'u riperdorur ose magazinuar, sende te demtuara, peme, shkurre, bimesi, gure, mbeturina, plehra dhe sende te tjera qe dalin nga pastrimi i punes duhet te depozitohen nga Kontraktori dhe do te behen prone e Kontraktorit kur te largohen nga vendi i punes.
- (5) Depozitimi i materialeve duhet te behet vetem ne vende te licensuara. Materiale si asfalti mund te kene nevoje per nje depozitim special ose te riciklohet.

3. PUNIMET E DHEUT

3.1 Pastrimi i zones

Ne te gjithe zonen ku jane bere punime, do te kryhet heqja e pemeve, shkurreve, trungjeve, rrenjeve, dhe do te behet mbledhja e tyre ne pirgje.

Si rregull, ky veprim do te kryhet ne nje brez prej 6 metrash nga zona ku do te kryhen punimet. Pirjet do te digjen ; produktet qe mbeten nga keto veprime do te hiqen nga zona e punes.

Do te perdoren pajisjet qe jane konsideruar si me te pershtatshmet per keto veprime. Kontraktuesi duhet te evitoje heqjen e piketave te cilat jane vendosur jashte.Nese do te kete ndonje prishje te piketave atehere duhet te behet restaurimi i tyre nga ana e kontraktuesit.

Pastrimi do te konsistoje ne pastrimin e terrenit nga pemet, shkurret, trungjet dhe te tjera bimesi si dhe nga te gjitha mbeturinat dhe cdo lloj materiali te pakendshem dhe pengues.

Perfshihet gjithashtu dhe shkulja dhe pastrimi i te gjitha rrenjeve, pervec rasteve kur jane lene per te parandaluar erozionin ose gerryerjen, dhe aty ku kerkohet, te behet mbushja me material te pershtatshem i te gjitha gropave te vogla te hapura si pasoje e shkuljes se rrenjeve dhe pastrimit. Materiali qe mbush pjesen e poshtme te strukturave duhet te jete kompakt sipas njeshjes Proktor , te specifikuar per strukturat themelore sic pershkruhet ne Piken 304

Gure te izoluar dhe pengesa me te medha se 0.25 (cereku i nje te plote) meter kubik ne madhesi do te depozitohen ne zonat ne dispozicion per materiale te germuara qe jane te papershtatshme dhe te teperta.

3.2 Pergatitja e bazes per ndertimin e argjinatures

Baza e rruges, oborri, dhe cdo argjинature tjeter kompakte, si rregull eshte hequr ne nje thellesi prej 10 cm. Veprimi do te perfshije heqjen e shtreses se punueshme, barit, mbetjeve barishtore dhe tokes se shtrengueshme.

Rrjeta e telavemund te perjashtohet, sipas instruksioneve te Supervizorit, kur konsiderohet e panevojshme, ndikuar nga karakteristikat e tokes.

Ne kete rast, volumi i tokes i hequr poshte thellesisë prej 10 cm do te konsiderohet si germim i per gjithshem ne toka te zakonshme.

Te gjitha produktet e nxjerra do te vendosen jashte zones se punes dhe nuk do te riperdoren per ndertime argjinaturash.

3.3 Germimi

Germimi, heqja, transporti, dhe pajisje te tjera qe ndeshen me cdo lloj materiali, do te sigurohen, dhe germimi per punimet do te kryhet ne te tilla gjeresi, gjatesi, thellesi, linja dhe shkalle qe jane specifikuar ne projektin final. Materialet qe jane per t'u germuar ndahen ne dy klasa si me poshte:

- (1) TOKE E ZAKONSHME, qe perfshin te gjitha materialet pervec tokes se forte, duke perfshire por jo duke u kufizuar ne toke, zhavorr, shkembinj te bute ose te shperbere qe mund te hiqen ne menyre efikase nga makinerite e germimit, gjithashtu te gjithe guret ose copat e shkeputura te shkembinjve solide qe nuk kalojne 0,5 meter kub ne madhesi.
- (2) TOKE E FORTE, qe perfshin te gjithe materialin qe ndodhet ne shtresa xeherore ose masa te cilat mund te prishen vetem me ane te produktivitetit standart per nxjerrjen e mevonshme me ane te menyrave te pershatshme ose veglave thyerese qe operojne mekanikisht ose me ane te trapaneve apo eksplozivit.

I gjithe materiali i germuar, kur te jete e pershatshme, do te riperdoret gjate ndertimit te punimeve. Te gjitha materialet e papershatshme dhe materialet qe jane me te medha se permbushja e kerkesave, sic specifikohet ose tregohet ne Projektin Final, do te depozitohen ne zonat e miratuara.

3.4 Germimi i kanalit per shtrirjen e tubit

Germimi duhet te behet duke ndjekur ekzaktesisht shtrirjen dhe seksionet e treguara ne Vizatimet ose sipas udhezimeve te Supervizorit. Kontraktori do te jete perjegjes per te gjitha demtimet eventuale te shkaktuara ndaj ndertesave ose infrastrukturave si pasoje e nje lidhjeje te pamjaftueshme te seksionit te pershkruar te kanalit

Skema e dhene ne vizatimet jep vetem nje paraqitje te per gjithshme dhe Supervizori mund ta ndryshoje ate duke u bazuar ne karakteristikat gjetekerike te vendit, ose nderhyrjeve eventuale dhe Kontraktori nuk mund te kerkonte kompensim per shkak te ketyre ndryshimeve, duke tejkaloar cmimin e ofertes ne liste per kete artikull. Germimi duhet te behet duke ndjekur llojet e seksionit te dhena ne skeme dhe nga Kontraktori, nese eshte e nevojshme, duhet te mbeshtetet me ane te nje per forcimi te mjaftueshem dhe traversave, pa ndonje pagese ekstra, dhe duhet te jete perjegjes per cdo demtim te shkaktuar ne rast te ndonje rreshqitjeje.

Fundi i kanalit duhet te jete i sheshuar dhe i niveluar, me gradientin e kerkuar per shtrimin e tubave ne perputhje me Vizatimet. Cmimi i ofertes ne preventiv per germim kanali perfshin te gjitha veprimet e germimit, dhe perfshin te gjitha kostot per ndricimet e nates dhe cdo sinjal tjeter, qe jane te nevojshem per te garantuar sigurine e njerezve dhe trafikun lokal gjate gjithe periudhes qe kryhen punimet, si gjate dites ashtu edhe gjate nates. Matjet per pagesen e germimit te kanalit do te behen ne perputhje me karakteristikat e seksionit (gjereria e kanalit, pjerresia anesore) te treguara ne Vizatimet, gje qe ndoshta nuk garanton stabilitetin e kanalit dhe Kontraktori nuk mund te kerkonte ndonje kompensim per germim ekstra apo per traversat e perdonura dhe per forcimet e bera ne kanal.

Ne cfaredo rasti qe Kontraktori do te gjeje gjate germimit te kanalit; tuba uji, linja telefonike,kabllo elektrike, ose tuba te sherbimeve te tjera publike, ai duhet te informoje menjehere Supervizorin dhe Agjensine perkatese, dhe duhet te siguroje zgjidhjen me te mire per te suportuar ne nje menyre te pershtatshme dhe me materialin e duhur, duke bere kontolle te vazhdueshme per te evituar rrisqet e demtimit, duke ndjekur instrukzionet e dhena nga Supervizori dhe agjensite perkatese te sherbimeve publike.

3.5 Materiali i germuar

Pa ndonje cmim shtese, materiali i germuar, i cili konsiderohet nga Supervizori i pershtatshem per mbushje, duhet te ndahet ne pirgje/grumbuj te ndryshem duke u bazuar ne karakteristikat e seilit pирg. Operacioni i germimit duhet te kryhet eventualisht ne faza te ndryshme ne menyre qe materialet e pershtatshme mund te shpetohen perpara se te thellohet kanali.

Zakonisht pirjet e dheut behen pergjate kanaleve, ne menyre qe te shmanget ndonje nderhyrje ne aktivitetet e punes ose ne trafik. Kontraktori duhet te adoptoje te gjitha masat e nevojshme per te parandaluar cdo depertim te ujerave siperfaqesore brenda ne kanal ose ndonje rrreshqitje e mundshme.

Materiali qe nuk mund te riperdoret ose qe eshte i tepert duhet te transportohet direkt ne landfillin (vendin e groposjes) e autorizuar ose aty ku do te drejtohet nga Supervizori. Transporti dhe kostot per materialin e tepert konsiderohen te perfshira ne oferten e cmimeve ne preventivin per germimin e kanalit.

3.6 Mbushja

Mbushja e kanaleve duhet te behet si vijon:

- (1) Tubat dhe objektet e parapergatitur anuk duhet te kalojne nen blllojet mbeshtetese ose notimi;
- (2) Dheu dhe materiali mbushes duhet te ngjeshet per te zvogeluar faktorin e ngarkeses se perqendruar ne tubacion.

Mbushja e tubit behet ne dy faza: shtrati poshte tubit dhe ajo siper tij dhe mbushja e kanalit, per te cilat do te perdoren materialet si me poshte:

- a) rera e nje granulometrie te mire, pa materiale te padeshirueshme, pa gunga dhe pa zhavorr te mbajtur ne siten me brimea 30 mm, per shtratin dhe mbushjen deri ne lartesine e pershkruar mbi koken e tubit dhe kompaktezimi me dore,
- b) materiali nga germimi, nese eshte e pershtatshme, ose nga gropat e huazuara, materiali i pershtatshem duhet te jete i nje grade te mire, jo plastik, dhe kompakt ne shtresa qe nuk i kalojne 150 mm, ne rastin e tubave poshte pllakave te betonit, ose siperfaqeve te tjera te ngurta te shtruara, duhet te perdoret zhavorr i nje grade te mire, pa materiale te padeshirueshme, qe e kalon siten 75 mm, qe shtrihet ne shtresa 150 mm te trasha.

Kompaktezimi duhet te kryhet me anen e pajisjeve sa me te pershtatshme, ne te dyja anet e tubit ne te njejtën kohe, duke shmangur gjenerimin e kryqezimeve pluskuese dhe pa induktuar ndonje levizje te tubave.

Po aq shpejt sa lerimi i tokes duhet te behet edhe operacioni i mbushjes, duke kompaktuar materialin ne shtresa te ndryshme, duke perdorur pajisjet me te pershtatshme per token prezente ne vendin e punes, pa shkaktuar demtime ne tub.

3.7 Germimi ne presence te ujit

Ky term tregon germimet e kryera nen nivelin e ujerave nentokesore. Te gjitha masat e nevojshme dhe pajisjet per tharjen e ujit duhet te perdoren qe vendosja e tubave apo hedhja e themeleve te jete kryer.

3.7.1 Pershkrimi

Ky seksion specifikon performancen e tharjes nga uji qe kerkohet per te ulur dhe kontrolluar nivelet e ujit nentokesor si dhe presionin hidrostatik per te lejuar germimin, mbushjen dhe ndertimin qe do te kryhet ne te thate. Kontrolli i ujerave siperfaquesore duhet te konsiderohet si pjese e punes nen kete specifikim.

3.7.2 Permbledhje

Puna qe do te kompletohet nga Kontraktori perfshin sa vijon, por nuk eshte se kufizohet domosdoshmerisht si me poshte:

- (1) Zbatimi i Planit te Kontrollit te Erozionit dhe Sedimentimit.
- (2) Germime te tharjes, duke perfshire kullimin dhe precipitimin.

3.7.3 Kërkesa

- (1) Kontraktori do te jete perjegjes per te siguruar te gjitha materialet, pajisjet, punen dhe sherbimet e nevojshme per kujdesin e ujit dhe kontrollin e erozionit. Punimet e germimeve nuk duhet te fillojne perpara se te vendoset Plani i kontrollit te erozionit dhe sedimentimit.
- (2) Sistemi i tharjes duhet te jete i nje madhesie dhe kapaciteti te mjaftueshem per te ulur dhe mirembnjatur nivelin e ujerave nentokesore ne nje kuote te pakten 300 mm (1 kembe) nen themelin me te ulet ose fundin e kanalit te tubit dhe ne menyre qe te lejoje materialin qe te germohet ne nje menyre te arsyeshme dhe ne te thate. Materialet qe do te hiqen do te jene mjaftueshmerisht te thate per te lejuar germimin qe te pershkallezohet poshte dhe qe te stabilizoje pjerresite e germimit aty ku nuk kerkohet perfocuese. Sistemi i tharjes te funksinoje derisa te perfundoje puna e mbushjes.
- (3) Kontraktori do te ule koken hidrostatike poshte cdo germimi ne ate mase qe niveli i ujit ne zonen e ndertimit eshte ne nje minimum prej 300 mm (1 kembe) poshte siperfaques ekzistuese te germimit.
- (4) Kontraktori do te parandaloje humbjen e fines, kullimit, vlimit (avullimit), kushteve te shpejta ose zbutjen e shtresave baze.
- (5) Kontraktori do te mbaje stabilitetin e aneve dhe fundit te germimit.
- (6) Veprimet e ndertimit duhet te kryhen ne te thate.
- (7) Kontrolli i siperfaques dhe nen-siperfaques se ujit eshte pjese e kerkesave te tharjes. Kontraktori duhet te mbaje nje kontroll adekuat ne menyre qe:
 - Stabiliteti i shpateve te germuara dhe te ndertuara nuk ndikohen nga toka e ngopur, duke perfshire dhe futjen e ujit ne nen-baze dhe nen-grade aty ku materialet baze nuk jane me tharje te lire ose jane subjekti i veprimit te ngrirje-shkrirjes.
 - Erozioni eshte i kontrolluar.
 - Permbytja e germimeve ose demtimi i strukturave nuk ndodh.
 - Ujerat e siperfaques derdhen larg nga germimet.
 - Germimet jane te mbrojtura lagia nga ujerat siperfaquesore, ose te sigurohet qe germimet jane te thata perpara sesa te ndermerret ndonje punim shtese.

- (8) Kerkesat e lejuara:

Kontraktori duhet te jete ne perputhje dhe te marre lejet e kerkuara nga Shteti dhe Rrethi ku realizohet puna.

3.7.4 Instalimi

- (1) Kontraktori duhet te instaloje nje sistem tharje per te ulur dhe kontrolluar nivelin e ujerave nentokesore ne menyre qe te lejohet germimi, ndertimin e struktureς, dhe vendosjen e materialeve te mbushjes qe te kryhen ne kushte te thata. Sistemi tharjes te behet i pershtatshem qe te para-thahen shtresat ujembajtese siper dhe poshte pjeses se poshtme te struktura se themeleve, sherbimeve dhe germimeve te tjera.
- (2) Per me teper, Kontraktori duhet te ule koken e presionit hidrostatik ne shtresen ujembajtese poshte struktura se themeleve, linjat e sherbimeve dhe germime te tjera, ne ate mase qe nivelet e ujit ne zonen ne ndertim jane ne nje minimum prej 300 mm (1 kembe) poshte siperfaqes ekzistuese te germimeve gjate gjithe kohes.

3.7.5 Operimi

Perpara cdo germimi poshte ujerave nentokesore, Kontraktori duhet ta vere sistemin ne funksionim per te ulur nivelin e ujerave nentokesore ashtu sic kerkohet dhe per te funksionuar ne menyre te vazhdueshme 24 ore ne dite, per 7 ditet e javes, derisa sherbimet dhe strukturat jane ndertuar ne menyre te kenaqshme, gje qe nenkupton se vendosja e materialeve te mbushjes dhe tharja nuk jane me te nevojshme.

Kontraktori duhet te vendose nje peshe adekuate te materialit mbushes per te parandaluar notiminpara se te nderpritet sistemi i operimit.

3.7.6 Shkarkimi i Ujit

Kur shkarkohet uji, Kontraktori:

- Nuk do te rrezikoje pjese te punes ne ndertim e siper ose te perfunduara.
- Nuk do t'i shkaktoje ndonje shqetesim qeverise ose te tjereve qe punojne afer vendit te punes.
- Do te jete ne perputhje me dispozitat e lejeve te nevojshme per shkarkimin e ujit. .
- Do te kontrolloje prurjet: Kontraktori do te jete perqejges per kontrollin e prurjeve ne te gjitha zonat e punes duke perfshire por jo duke u kufizuar vetem ne: germime, rruget e hyrjes, zonat e parkimit, shtrimin, dhe zonat e skeles. Kontraktori duhet te siguroje, vendose ne funksionim dhe ne mirembajtje te gjitha kanalet, basenet, gropat, nenkalimet e ujerave, vendet e fraksionimit, dhe pajisjet e pompimit per te devijuar, mbledhur dhe levizur te gjithe ujin nga zonat e punes. I gjithe uji duhet te hiqet nga zonat momentale te punes dhe duhet te shkarkohet ne perputhje me lejet e zbatueshme.

3.7.7 Heqja e ujit gjate germimeve

- (1) Kontraktori do te jete perqejges per sigurimin e te gjitha pajisjeve te nevojshme per te devijuar, mbledhur, kontrolluar dhe per te hequr ujin nga te gjitha zonat ku punohet , ndertohet dhe germohet.
- (2) Kullimet duhet te kene kapacitetin e mjaftueshem per te shmangur permbytjen ne zonat e punes.
- (3) Karakteristikat e kullimeve duhet te jene te organizuara dhe te alternuara ne menyre te ille sic nevojitet per te evituar degradimin e siperfaqes (siperfaqeve)perfundimtare te germimit.
- (4) Kontraktori duhet te perdore te gjitha masat e nevojshme te kontrollit te sedimentimit dhe erozionit sic pershkruhet per te shmangur ndertimin qe lidhet me cilesine natyrale te ujit.
- (5) Pajisjet e tharjes se ujit duhet te sigurohen per te hequr dhe shkarkuar nga cdo siperfaqe dhe ujera nentokesore qe hyjne ne germimet, hendeqet ose kanalet apo pjese te tjera te punes gjate ndertimit. Cdo germim duhet te mbahet i thate gjate fazes se perqatitjes se tresese dhe ne vazhdim derisa struktura qe do ndertohetose tubi qe do shtrohet aty, eshte kompletuar ne masen qe nuk do te rezultoje te kete demtime nga presioni hidrostatik, pluskimi ose shkaqe te tjera.

3.7.8 Pajisjet e gatishmerise

Kontraktori duhet te siguroje komplet pajisjet e gatishmerise, te instaluara dhe ato te gatshmet per nderhyrje te menjehershme, sic mund te jete e nevojshme per te mbajtur ne menyre adekuate tharjen e ujit ne menyre te vazhdueshme, dhe ne rast se te gjitha ose ndonje pjesa e sistemit mund te behet e papershtatshme ose te deshtoje.

3.7.9 Veprim korrigjues

Nese kerkesat e tharjes se ujit nuk jane te plotesuara per shkak te paaftesise ose deshtimit te sistemit te tharjes se ujit (renie e shtreses se themelit, ose mungese stabiliteti e shpateve, apo demtim i themeleve apo strukturave), Kontraktori duhet te beje punen e nevojshme per rivendosjen e tokes se themeleve dhe strukturen e demtuar qe rezulton nga paaftesia ose deshtimi i Kontraktorit, pa kosto shtese per Agjensine e Kontraktimit.

3.7.10 Demtimet

Kontraktori duhet te riparoje menjehere demtimet ndaj pajisjeve ngjitur te shkaktuara nga operacionet e tharjes se ujit.

3.7.11 Heqje

Kontraktori duhet te siguroje perputhjen me te gjitha kushtet e lejeve rregulluese dhe te siguroje nje informacion te tille ndaj Inxhinierit te Zbatimit. Te marre miratim me shkrim nga Inxhinieri Zbatimit perpara se te nderpritet funksionimi i sistemit te tharjes.

3.8 Palankolat

3.8.1 Percaktimi

Nje palankoleshte krijuar nga seksione metalike, per gjithesisht te karakterizuar nga nje forme U e hapur. Buzet anesore jane ne forme te tille qe te udhezojne zhvendosjen e seksionit ngjitur, te rregulluar ne pozicionin e kundert simetrik.

Pergjithesisht shtyllatmetalike perdoren per te krijuar nje suport te perkohshem per germime te ceketa. Ne te tilla raste shtyllatrikuperohen duke i nxjerre me ane te nje vibratori. Perdoren me rralle per te ndertuar suporte afatgjata ose struktura mbrojtese. Ne raste te tilla, shtylla du te perfokuara prej betoni mund te perdoren, duke perfshire beton te parafabikuar i krijuar duke perdorur tekniken e telave pasues.

3.8.2 Rregulloret e references

- (1) ASTM DII43-81 " Metoda e Testit Standart per shtyllat nen ngarkesa shtypese dhe statike".
- (2) DIN 4150.

3.8.3 Permbledhjet

Kontraktori duhet t'ja komunikojë Supervizorit menyren e zbatimit qe ka per qellim te perdore. Duhet te siguroje konformitet me rregulloren DIN 4150 per sa i perket pikes se shkalles se vibrimevedhe masat qe do perdoren nese shkalla e dridhjeve eshte tejkaluar.

Supervizori mund t'i kerkoje Kontraktorit te kryeje teste kontrolli per vibrimet, ku Kontraktori duhet te paguaje cdo detyrim e shpenzim lidhur me kete.

3.8.4 Ndhimat gjometrike

Lejohen tolerancat si me poshte:

- Pozicioni planimetrik i aksit kryesor te shtylles: ± 3 cm
- vertikaliteti: ± 2 %

- lartesia e kokes: ± 5 cm
- thellesia: ± 25 cm

Nese hasen pengesa ne shtylla, Kontraktori duhet te kufizoje shtyllen ne nivele me te larta, duke prere pjesen e siperme te shtylles qe tejkalon lartesine e specifikuar te kokes, duke ndjekur marreveshjen me Supervizorin dhe pas nje testi percaktimi harmonie.

3.8.5 Pergatitja e siperfaqes se punes

Siperfaqja e punes duhet te jete e pershatashme per dimensionin e pajisjeve qe nevojiten; lartesia e tyre duhet te lejoje te arrihen lartesite e skicuara te kokave te shtylles.

3.8.6 Materialet

Shtyllat metalike duhet te kene formen, seksionin, gjeresine dhe gjatesine sic raportohet ne dokumentin e skicuar, ose ne rastin e strukturave te perkohshme, duhet te jene ne gjendje te rezistojne ne maksimum presionit gjate fazes se ndertimit, ne funksionim normal, dhe perfundimisht gjate nxjerries ose fazes se largimit

Shtylla prej celiku duhet te kete karakteristikat si me poshte (nese nuk raportohet ndryshe ne skicim):

- Forca e thyerjes (breaking stress) $f_t = 550 \text{ N/mm}^2$;
- Limiti elastik $f_y = 390 \text{ N/mm}^2$;

Siperfaqja e shtylles duhet te jete e mbrojtur ne menyre te pershatashme duke perdorur nje shtrese te holle bitumi ose material tjeter mbrojtues. Skajet zhytese duhet te jene persosmerisht ne linje dhe te paster.

3.8.7 Marreveshjet e zbatimit

Ndertimi i shtyllave te perkohshme ose te perhershme kerkon adoptimin e masave per te siguruar konformitetin me specifikimet e skicimit, ne menyre te vecante per sa I perket vertikalitetit, bashkeplanit, bashkimit te elementeve dhe rezistencen ndaj ngarkesave anesore.

Pajisjet levizese dhe nxjerrese duhet te perputhen me karakteristikat e percaktuara nga Kontraktori per te siguruar depertimin e kerkuar nga stratigrafia lokale dhe mundesine per te nxjerre elementet e perkohshem.

Depertimi do te kryhet nepermjet shpimit duke perdorur nje transmission shtylle ose nepermjet vibrimit duke perdorur nje ekstrakt shtylle me vibrim.

Palankola zhytesedo te ece neper nje kulle me udhezime fikse dhe me linja kryesore fikse te karakterizuara nga specifikimet teknike(nese ekzistojne)

Nje vaporizues uji ose nje palankol zhyteseme nafte qe mund te perdoret duhet te jete ne gjendje te prodhoje energji te mjaftueshme per te depertuar token .Batipali ose cekici godites i perdorur duhet te kete nje koke zhytese te tille qe ta mbroje palankolen nga demtimet e padeshiruara.

Kontraktori duhet te siguroje informacionin e meposhtem per secilen pjese te pajisjeve:

- Prodhuesi i palankoles zhytese dhe lloji;
- Parimet e punes;
- Maksimumi i energjise goditese dhe mundesite e rregullimit te intensitetit;
- Numri i goditjeve ne minut dhe mundesite e rregullimit te frekuences;
- Tipologjia e kokes zhytese;
- Pasha e palankoles zhytese.

Vibratori/Njerresi i palankoles zhytese duhet te kete nje mase te kontrollueshme jashtqendersie dhe nje parim pune hidraulik ose elektrik.

Kontraktori duhet te zgjedhe karakteristikat e pajisjeve ne varesi te qellimeve te kerkuara ,mundesisht duke ndiekur paraprakisht provat teknologjike.Keto karakteristika perfshijne por nuk kufizohen ne :momentin e jashtqendersise numrin e vibrimeve ne minute, forcen centrifugale fillestar, amplituden dhe nxitimin fillestar.

Palankola do te jete metalike dhe konform specifikimeve te projektuara.Palankola mundesisht do te instalohet duke perdonur nje zhytes per germime me te dimensionet e pershtatshme.

Kontraktori duhet t'ia perftoje katalogun e instalimit te palankoles supervizorit para fillimit te punimeve.

Pilota zhytese duhet te zhytet ne menyre perfekte dhe eficiente dhe duhet te vazhdoje deri sa te arrihet thellesia specifike e kerkuar.Nese thellesia e penetrimit nuk ndryshon pas 50 goditjeve (penetrim me pak se 10 cm) ateher eshte arritur thellesia e mopraniimit dhe procedura e zhytjes duhet te ndalohet.

Pasi te jete informuar supervizori kontraktori mund te perdoni injektim uji per te lehtesar penetrimin Once the Supervisor has been informed, the Contractor can use water injections to facilitate the penetration brenda niveleve te kokrrizave te imta. Metoda ,presionet dhe shkarkimet e rrymave te ujit duhet ti raportohen supervizorit.

Kur nuk mund te arrihet thellesia e projektuar ose haste ndonje anomali (ne te dy rastet e vibrimit dhe metodologjise zhytese), Kontraktori duhet te informoje menjehere Supervizorin.

Palankolat per struktura te perkohshme do te hihen nga terheqje te simluara dhe vibrime.

Pasi te jete perfunduar heqja kushtet e palankoles do te analizohen me qellim qe te raportohen shtremberimet, deformimet ose demet.

3.8.8 Kontrolli i materialit

Celiku i perdonur ne konformitet me specifikimet e projektuara duhet te testohet. Per me teper certifikata e cdo grupei shuflash te furnizuara nevojitet te verifikohet.

Pa keto dokumente struktura nuk mund te instalohet.

3.8.9 Kontrollet e instalimeve

Gjate punes se palankoles zhytese do te numerohet numri i goditjeve te nevojshme per te avancuar me 1m. Numri i goditjeve per cdo 10cm do te numerohet ne metrat e fundit nese kerkohet nga ana e Supervizorit.

Pasi te jete perfunduar zhytja e palankoles Kontraktori duhet kontrolloje pozicionin ne altimetri dhe bashkimin afektiv te elementit. Per secilen faqe palankole te zhytur te futur nga vibratori ose palankola zhytese, per me teper per te kontrolluar tolerancat,Kontraktori duhet te plotesoje nje formular:

- Numrin progresiv te elementeve te palakolave te treguara sipas planit te projektit
- Te dhena teknike per pajisjet
- Koha e kerkuar per instalimin
- Informacione lidhur me tratigrafine lokale
- Tabela goditjeve qe nevojitet per te avancuar (atje ku eshte e aplikueshme)
- Shenime shtese per ndonje anomali ose pengese.

Kontraktori duhet te komunikojte Supervizorit per ndonje anomali ose pengese lidhur me statigrafine e parashikuar,paafthesine per te arritur thellesine e specifikuar nga projekti ose ndonje anomali tjeter ne menyre per te arritur nje marreveshje per ndryshimet e nevojshme ne projekt ose modifikime te tjera te pershtatshme.

Gjate fazes se heqjes,nje forme e ngjashme e pershkruar si me lart duhet te mbushet per te verifikuar integritetin e nxjerries.

3.9 Zonat e huazuara

Te gjitha materialet e kerkuara per:

- Ndertimi i rrugeve ose rrithimi i kantiereve;
- Mbushjet;
- Grumbull materiali i grimcuar dhe rere per beton;
- Baza e rruges , nenbaza e trotuarit;

Mund te perftohen nga punimet e germimeve, kur eshte e pershtatshme, dhe nga zonat zyrtare te huazuara te treguara nga ana e Kontraktorit dhe te verifikuara dhe aprovuara nga ana e Supervizorit.

3.10 Vendosja e materialit te germuar

Te gjitha materialet e germuara te cilat nuk mund te riperdoren per ndertimin e argjinaturet ose mbushjes duhet te depozitoohen ne vende te aprovuara nga Supervizori.

Si rregull, vetem nese parashikohet ndryshe , depozitimi i mbeturinave duhet te jete jashte zones se punes ,dhe,ne cdo rast duhet te hidhen ne nje menyre te tille qe te mos shkaktohet ndonje pengese ne rrjedhen e ujit, dhe mundesisht te hidhen ne depresionet e terrenit.Cmimi per heqjen e materialeve nga germimet eshte menduar te perfshihet ne preventiv ne zerin e punimeve te germimeve.

3.11 Kontrolli i punimeve te dheut

Pajisjet laboratorike per te kryer marrjen e montrave dhe testimini e materialeve te tokes per punimet tokesore duhet te perftohen nga ana e Kontraktorit dhe duhet te perfshijne marrjen e montrave dhe testimini e tyre te pranueshme per supervizorin te cilat mund te jene te nevojshme per trajtimin e montrave dherave.

Pajisje te tillë duhet te perfshijne pajisjet e nevojshme per te kryer testimet e nevojshme:

- Analiza e grimcave te dheut
- Percaktimi i lageshtise se dheut
- Testimi i densitetit te zones
- Testimi i ngjeshjes proktor

Pas rezultateve laboratorike puna e marrjes se montrave dhe testimini i tyre i duhet paraqitur Supervizorit per miratimin nese ato jane te pershtatshme per qellimin e synuar.

Kostoja e sigurimit te objekteve dhe hapesirave te punes per trajtimin e montrave perfaqesuese te materialeve tokesore duhet te perfshihet ne cmimet e ofertes ne zerin e punimeve qe lidhen me punimet tokesore.

Pas testimeve paraprake , numri dhe lloji i secilit kampion duhet te jete sipas udhezimeve te Supervizorit me qellim qe te sigurohet se punimet konstruktive jane duke dhene rezultatet e kerkuara , duhet te kerkohet lloji dhe numri minimal i testimeve.

(1) per mbushje te ngjeshura dhe rimbushje poshte strukturave:

- a) Ngjeshje me krah: nje testim densiteti te terrenit dhe nje testim Proktor per $50m^3$ te vendosur.
- b) Ngjeshje me cilinder:nje testim per cdo $500m^3$ te vendosur.

(2) per secilen do te behet nje prove papershkueshmerie ne laborator

(3) Testime te densiteti te terreni per argjinaturat dhe mbushjet.

Numri i testimeve te mesiperme mund te rritet ose nese kerkohen tipe te tjera testimesh sipas udhezimeve te Supervizorit.

Pozicioni i testimeve te terrenit do te vendoset nga ana e Supervizorit dhe percaktohet nga ana e Kontraktorit ne drejtim te stacioneve, ne njerin ane te rruges ose strukturave qendrore me kuote mbi fund

4. BETONI

4.1 Betoni i zakonshem – materialet perberes

Betoni do te perbehet nga perzierja e cementos , materialit te granular dhe uje,te vendosura dhe te ngjeshura sipas specifikimeve ne klauzolat e meposhtme.

4.1.1 Referencia

- EN 206-1: 2000 Betoni – Pjesa 1: Specifikimet , Performanca , Prodhimi dhe Pershtatja .
- BS 8500 Betoni – Standarti Britani Plotues i BS EN 206-1.
- Pjesa 1: 2002 Medoda e specifikimeve dhe udhezuesi per Specifikuesin.Pjesa 2:2002 Specifikimet per materialet perberese dhe betonin EN 1990: 2002 Eurokodi – Bazat e projektimit te Strukturave.
- EN 13813: 2002 Materialet niveluese dhe niveluesat e dyshemeve - pajisjet e kerkuara.
- CEN. Perdorimi i konceptit te familjeve te betonit per prodhimin dhe kontrollin e pershtatjes se betonit. Raporti 13901.
- EN 12350 Tesimi i betonit te sapopergatitur .
- EN 12390 Testimi i betonit te ngurtesuar.
- EN 12504 Testimi i betonit ne struktura.
- EN 197-1: 2000 Cemento – Pjesa 1 : Perberja , Specifikimet dhe Kriteret e Pershtatjes per cimenton e zakonshme.
- EN 934-2: 2001 Shtesat e betonit ,llacit dhe finos – Pjesa 2: Shtesat e betonit – Percaktimet , kerkesat ,pershtatja marka dhe emertimi.

4.1.2 Cimentot

Cimento Portland (CEI), Cemento portland e perbere (CEII), Cemento me mbetje nga furnaltat (CEIII),Cimento Puzolane (CEIV) te specifikuara sipas Eurokodit EN 197 duhet te pajtohen me rregulloren EN 197 pjesa 1deri 3.

4.1.3 Inertet e Betonit

Te gjithe inertet e betonit duhet te perftohen nga burime te aprovuara nga Supervizori. Mostrat e inerteve te trashe dhe te imet duhet te specifikohen dhe te kerkohen perpara se porositesi kryesor te vendose per cilesine dhe llojin, ose te udhezuar nga supervizori per te vendosur per pershtatshmerine e tyre sipas Supervizorit. Inertet nuk duhet te kene perberes te demshem ne sasi te tilla qe mund te jene te demshme per qendrueshmerine e betonit ose te shkaktojne korozionin e armatures.

Diametri nominal maksimal i inerteve nuk duhet te kaloje 30 mm, si rrjedhim diametri maksimal i inerteve duhet te permbushe te dhenat e meposhtme:

- Nje e katerta e dimensioneve te vogla te pjeses strukturore;
- Distanca ndermjet shufrave te celikut te jete me pak se 5 mm, vetem ne rast se masa paraprake jane nndermarre, psh grupimi i shufrave te celikut.
- 1.3 here trashesia e betonit

Perdorimi i Mbushesve ne beton duhet te jete konform te gjitha aspektave te kerkuara nga B.S. 882,1201 – “Inertet nga burime natyrore per betonet (perfshijne granilin)”dhe si rrjedhim kriteret

specifike te meposhtme te testuara duhet duhet te aplikohen ne perputhje me B.S 812 "Metodat per marrjen te monstrave dhe testimi i mineraleve mbushes, reres dhe inerteve te tjere", pjeset1deri ne 4. Inertet nuk duhet te permajte ndonje material te cilet krijojne reaksione te demshme me alkalet ne cemento, ose ndonje alkal tjeter i cili mund te jete i pranishem ne inerte dhe ujin perzieres ne shuma te mjaftueshme per te shkaktuar zgjerimin e betonit ose llacit. Duhet nje analize e mbushesve sipas ASTMC289 "Metoda standarte e testimit per reagimin e mbushesve (metoda kimike)" ose sipas ASTMC 295 "Praktika e Rekomanduar Standarte per ekzaminimet petrografike e inerteve te betonit" te tregoje qe ndonje perberes guri jep reaksiun te demshem dhe si rrjedhim inertet perberes te tille nuk do te lejohen te perdoren ne Punimet e Perhershme

Inertet e trashe per beton dhe qellime te tjera do te jene si zhavorri ashtu gure te thyer me diametrin e kerkuar

Zhavorri natyror duhet te jete i lire nga dherat, balta, lymrat, argilat, shistet argjilore ose gure te shperbere, lende organike ose papasterti te tjera dhe ai duhet te jete i ashper dhe kokerr trashe. Guret me te medhenj dhe ato me te vegjel pra jashte diametrit te kerkuar duhet te hiqen dhe te mos perdoren ne Punimet e Perhershme.

Guret e thermuar duhet te jene nga guret e ashper dhe te qendrueshem. Mosmiratimi nga ana e Supervizorit per burimin e tij, dhe dergimi ne kantier e gurit do te jete objekt kundershtimi nese per ndonje arsyje Supervizori e konsideron si te pakenaqshem perdonimin e tij.

Ai duhet te jete i paster ne menyre perfekte dhe nuk do te lejohen argilat shistet argjilore dhe guret e shperbere. Guri do te thyhet ne nje thyerese guresh e tipi te aprovar per diametrin e kerkuar dhe cdo pluhur ose material i imet poshte 5m ne diameter duhet te hiqet dhe te mos perdoret ne Punimet e Perhershme.

Kategorizimi i mbushesit te ashper nga analizat duhet duhet te jete ndermjet limiteve ne B.S. 882,1201 Tabela 1, dhe mbushesve te ashper. A duhet nje analize e tille e diametrit te kokrrizave te materialit te tregoje nje pamjaftueshmeri ne cdo diameter te vecante ne menyre te tille qe te ndikoje ngjeshtjen e betonit dhe Supervizori t'i kerkoje Kontraktorit te shtoje nje sasi te tille mbushesit ne ate sasi qe ai e mendon te arsyeshme? Ne cdo rast materiali duhet,kur eshte i perzier me material te imet,te prodrohoje nje seleksionim te mire te kokrrizave nga ato me te medhat ne ato me te voglat per te perfthuar prodhimin e betonit me densitet te larte.

Inertet e Imet per betonin duhet te jene rere guri dhe duhet te jete e pastruar perpara perdonimit. Rera e perdonur per llacin dhe finon duhet te jete Konform ne te gjitha aspektet me B.S. 1198-1200 "Rera per ndertesa nga burime natyrore"

4.1.4 Uji per perzierje

Uji per perzierje nuk duhet te permaje perberes te demshem ne sasi te tilla qe te jete demtues ne fortesine dhe qendrueshmerine e e betonit ose te shkaktoje korozion te armature se hekurit. Ne perjithesi uji per pirje nga rrjeti i ujesjellesit eshte i pershatshem per prodhimin e betonit.

Kontraktori do te marra masat per te perfthuar dhe siguruar nje furnizim te mjaftueshem te ujit te nevojitur per te prodhuar sasine e betonit te nevojshem.

Ne perjithesi uji per qellime ndertimi duhet te plotesoje standartet e meposhtme:

- (1) Per lidhjen e betonit dhe llacit , uji duhet te jete i fresket dhe i lire nga sedimentet dhe grimcat e cliruara pezull te cilat mund te jene te demshme per prodhimin e betonit sipas kerkesave te specifikuara.Supervizori mund t'i kerkoje Kontraktorit per te perfthuar mostra uji nga burimet e synuara per furnizim dhe ti analizoje ato ne nje laborator te licencuar , perpara se te fillohet betonimi dhe Brenda peridhes se zgjatjes se kontrates.Nese ne ndonje rast kampionet e ujit dalin te pakenaqshme , Kontraktorit do ti kerkohet qe me koston e tij te ndryshoje burimin e marrjes se ujit per te bere rregullimet , te pranueshme nga ana e supervisorit per te levizur materialet e padeshiruara.Kontraktori duhet te konstatoje burimin

ne te cilin ai ka per qellim te marre ujin dhe te tregoje provat qe nje vend adekuat eshte siguruar per furnizimin me uje.

- (2) Per prodhimin e betonit do te pranohet vetem perdonimi i ujit te fresket.

4.2 Strukturat e betonit

Betoni duhet te jete kaq i ngjeshur sa qe pas ngjeshjes ai duhet te kete nje strukture kompakte psh kur ngjeshet ne menyre manuale volume i ajrit te permbajtur ne te nuk duhet te kaloje 3% per mbushes me diamer $\geq 16\text{mm}$ dhe 4% per mbushes $< 16\text{mm}$.

4.2.1 Permbajtja e klorurit ne beton

Permbajtja e joneve te klorurit nuk duhet ti kaloje vlerat e paraqitura ne tabelen e meposhtme:

Beton Concrete	Cl ⁻ nga masa e cimentos
Beton i Varfer	1%
Beton i Armuar	0.4%
Beton i Paranderur	0.2%

Kloruri i kalciumit dhe kloruri bazuar ne perzieresit nuk duhet te shtohet ne betonin e armuar,betonin e paranderur dhe betonin i cili permban metale Brenda tij , vetem ne rast se lejohet perdonimi i tyre lejohet nga standartet kombetare dhe rregulloret ne fuqi ne vendin e perdonimit.

4.2.2 Konsistenza gjate hedhjes

Niveli i konsistences duhet te jete i tille qe betoni i fresket eshte i punueshem akoma pa u lidhur dhe si tille ai mund te behet kompakt sipas kushteve te dhena ne kantier.

Per te siguruar kompakesimin e duhur te betonit te derdhur ne vend eshte e rekomandueshme qe konsistenza e betonit te derdhur ne vend ne kohen e derdhjes duhet te jete e njeje me klasen 53 ose te kete nje klase ne derdhje F3 pervecse nese jane marre masa te tjera.

4.2.3 Rezistenca e Reaksioneve alkalo-silikate

Disa mbushes mund te permbajne lloje te vecanta te silikateve te ndieshme per te hyre ne bashkveprim me alkalet (Na_2 dhe K_2O) me prejardhje nga cimentoja ose burime te tjera. Me pas ne prani te lageshtires nje reaksiuni i zgjeruar ndodh i cili mund te rezultoje me plasaritje te betonit ose carje te tij . Ne kushte te tilla Supervizori mund te kerkoje njerun nga keto te dhena te meposhtme:

- Te kufizoje permbajtjet alkale ne perzieresit e betonit
- Perdonimi i cemetos me permbajtje alkalesh me veprim te ulet
- Ndryshimi i mbushesve
- Kufizimi i temperatures se ngrirjes se betonit psh. nga membrane te papershqueshme.

4.2.4 Temperatura e betonit

Edhe pse mund te merren masa speciale temperatura e betonit te sapopergatitur nuk duhet te kaloje 30°C dhe nuk duhet te jete me pak se 5°C ne kohen e perzierjes dhe hedhjes (per masat ndaj nxehtesise te shikohen rregullat e vecanta,klauzola 4.4.4).

Termi Mjedis ketu eshte perdonur ne kontekstin e veprimeve fizike dhe kimike ndaj te cilave betoni eshte i ekspozuar dhe ndaj te cilit mund te rezultojne efekte ngarkesash qe nuk jane marre parasysh ne projektimin e strukturave.

4.3 Te dhenat e betonit dhe metodat e verifikimit

Konsistenza e betonit duhet te percaktohet me ane te testeve te ngjeshjes ne perputhje me ISO 109 apo me ane te testit Vebe ne perputhje me ISO 4110 ose me ane te testit te ngjeshjes ne perputhje me ISO 111 ose me ane te testeve ne filtrim ne shesh ne perputhje me 150/DP 9812 ose nje metode tjeter alternative testimi per te cilin eshte rene dakort.

4.3.1 Permbajtja e ajrit

Permbajtja e ajrit ne perzierjen e betonit te sapopergatitur duhet te jete e vendosur ne perputhje me ISO 4848.

4.3.2 Densiteti i lageshtires

Densiteti i ngjeshjes se betonit te sapopergatitur duhet te jete ne perputhje me ISO 6276 ose nje metode tjeter alternative testimi per te cilin eshte rene dakort.

4.3.3 Rritja e fortesise

Rritja e fortesise duhet te jete e specifikuar nga testimet me ngjeshje te kompresuar per arrijen e fortesise gjate moshes se betonit per te cilat eshte rene dakort.Nese duhen marre parasysh kushtet e kantieri ne ndikimin e rritjes se fortesise,duhen te bihet me perpara dakort per marrjen e mostrave ne kushtet e pershatshme.

4.3.4 Rezistenca ndaj depertimit te ujit

Perzierja duhet te konsiderohet e pershatshme ndaj paparshkueshmerise se ujit te betonit nese rezistenca ndaj depertimit te ujit eshte testuar ne perputhje me ISO 7031 duke rezultuar ne kufijte maksimal te depertimit me pak se 0mm dhe duke patur parasysh mesataren e valvoles se depertimit me pak se 20mm.

Raporti Uje/Cimento nuk duhet te kaloje vleren 0.55

4.3.5 Densiteti

Densiteti duhet te jete vendosur ne perputhje me ISO 6275. Ne rastin kur raporti i peshes specifike te thate me densitetin e jashtem te betonit te ngurtesar eshte i njohur atehher densiteti i jashtem i betonit duhet te percaktohet ne perputhje me ISO 4012.

4.3.6 Perzieresit

Perzieresit mund te perdoren ne beton vetem me anen e dhenies se lejes nga ana e Supervizorit dhe ne asnje rast perzieresit nuk duhet te permbajne perberes te demshem ne sasira te tilla qe te mund te jene te demshme per qendrueshmerine e betonit ose te shkaktojne korozion te hekurit . Ne rastin e lejes se dhene per perdonimin e perzieresve ne parim duhet te kerkohet testimi i dhene ne Specifikimet me proporcioni e vene si qellim per tu shtuar dhe krahasimi duhet te behet me betonin e prodhuar pa perzieres per te vertetuar qe densiteti nuk do te reduktohet ne kete menyre me shume se 5%.

Kur perzieresit jane perdonur ne Punimet kontolle strikte duhet te behen gjate gjithe kohes per te siguruar qe eshte perdonur sasia e duhur e perzieresit ne te gjitha rastet.Shuma totale e perzieresit , kur kemi nje te tille, nuk nduhet te kaloje 50g/kg cimento dhe nuk duhet te jete me pak se 2g/kg cimento ne perzierje.

Perzieresit ne sasira me te vogla sesa ato te dhena me lart jane te lejueshme atehher kur ato perzihen me pjese ne ujin per perzierje.

Perzieresit ne forme lengjesh qe e kalojne masen 31/m³ beton duhet te llogariten ne reportin Uje / Cimento.

Shtesat nuk duhet te permbajne perberes te demshem ne sasira te tilla qe te jene te demshem per qendrueshmerine e e betonit ose te shkaktojne korrozionin e armatures.Shtesat mund te shtohen gjate perzierjes ne sasira te tilla qe nuk kane influence negative ne qendrueshmerine e betonit dhe qe nuk shkaktojne korrozionin e armatures

4.4 Prodhimi i betonit

4.4.1 Personeli

Personeli i perfshire ne prodhimin dhe kontrollin e betonit duhet te kete njoburite e pershtatshme , trajnimet dhe eksperienca per detyren specifike te tij.

Ne vendin e prodhimit duhet te qendroje nje person me njoburite e pershtatshme dhe eksperienca duhur i cili do te jete perqejjes per prodhimin dhe ne rast te berjes gati te betonit te prodhuar dhithashtu edhe per dergesen e tij ne kantier.Ai ose perfaqsuesi i tij i trajnuar duhet te jete present gjate procesit te prodhimit.

Duhet te jete nje person i ngarkuar per kontrollin e prodhimit i cili duhet te kete njoburite e duhura dhe experience ne teknologjine e betonit , prodhimin , testimin dhe sistemet e kontrollit.

Personeli duhet te posedoje njoburite, trajnimet dhe eksperienca sipas standardeve te njobura per detyra te ndryshme ne rast se ekziston nje legjislacion i tille ne ate vend

4.4.2 Pajisjet dhe instalimet

Depozitimi i materialeve

Furnizimi i pershtatshem me materiale –cimento, mbushes,shtesa dhe /ose perzieres duhet te jete i pershtatshem per te siguruar nje norme arrijeje te planifikuar te prodhimit dhe dergimit.

Lloje te ndryshme te materialeve duhet te transportohen dhe magazinohen per te shmangur perzierjen, ndotjen ose prishjen.Ne vecanti:

- Cementoja dhe shtesat duhet te mbrohen nga lageshtira dhe papastertite gjate transportimit dhe magazinimit. Llojet e ndryshme te cimentove dhe shtesave duhet te jene qartesish te markuara dhe keshtu te ruhen me qellim qe te shmangen gabimet. Thaset e cimentove duhet te magazinohet me qellim qe te perdoret ne kohen e dergesave.
- Nese mbushesit e madhesive te ndryshme ose e tipeve te ndryshme jane derguar ne menyre te ndare, ato nuk duhet te perzihen edhe sikur ne menyre te paqelliimshme.If aggregates of different grading or of different types are separately delivered, they shall not be inadvertently mixed. Ndarja e fraksioneve te ndryshme duhet te parandalohet.
- Perzieresit duhet te transportohen dhe magazinohen keshtu qe cilesia e tyre nuk preket nga ndikimet fizike dhe kimike (ngrica,temperaturat e larta,etj.),ata duhet te jene qartesish te markuar dhe te ruajtura ne menyre te tille qe te perjashtohen gabimet.
- Pajisje duhet te perfohen per te mundesuar marrjen e mostrave psh. nga rezervat ,sillot dhe magazinat.

Pajisjet e pergatitjes se betonit

Rendimenti i pajisjeve te pregetitjes se betonit duhet te jete e tille qe nen kushte praktike te operimit mund te ndermerren nderhyrjet e nevojshme per ruajtjen e tyre.

Saktasia e pajisjeve matede duhet te perputhet me kerkesat dhe rregulloret perkatese lokale. Ne mungese te kerkesave te tilla vlerat minimum sipas tabeles se meposhtme duhet te aplikohen:

Saktasia e pajisjeve matede duhet te jete sipas tabeles se meposhtme:

Pozicioni ne shkalle ose amplitude	Saktasia	
E indikatorit dixhital	Ne instalim	Gjate punes

0 ne $\frac{1}{4}$ e shkalles max . ose 0 ne $\frac{1}{4}$	0.5%	1.0%
Amplitude e plotë	e $\frac{1}{4}$ te shkalles ose $\frac{1}{4}$ e vleres se amplitudës	
$\frac{1}{4}$ e shkalles max.ose $\frac{1}{4}$ e max	0.5%	1.0%
Amplituda	E leximit aktual	

Cdo ndarje e shkalles ose e indikatorit dixhital duhet te paraqese një peshe jo me te madhe se sa 1/500 e kapacitetit te shkalles ose te amplitudës se pajisjes dixhitale.

Perzieresit

Perzieresit duhet te jene te afte te perftojne një shperndarje uniforme te materialeve perberese dhe një punueshmeri uniforme te betonit brenda kohes se perzierjes dhe kapacitetit perzieres.

Betonieret duhet te jene te pajisura ne menyre te tille që te dergojne betonin ne një forme homogene. Per me teper ato duhet te jene te pajisura me sistem matjeje te pershtatshem dhe pajisje automatike , nese nevojitet te shtohet uje per perzjerje ose perzieres ne beton.

Perzjerja e materialeve perberes

Per perzierjen e betonit që duhet prodhuar duhet te jepen instrukSIONE TE REGISTRUARA DUKE DHENE DETAJE TE LLOJEVE DHE SASISE BAZE TE MATERIALEVE TE NEVOJITURA.

Per bashkimin e materialeve perberes , saktesa (duke mbuluar pajisjet dhe punet) duhet te jete e dhene sipas tabeles se meposhtme:

Materialet perberesl	Accuracy
Cimento	
Uje	
Mbushes total	$\pm 3\%$ e sasise se kerkuar
Shtesat (aditivet)	
Perzieresit	$\pm 5\%$ e sasise se kerkuar

Cimento , mbushesit dhe aditivet ne formen e pudres duhet te ndahen sipas peshes;sisteme te tjera jane te lejueshme nese grupimi saktesisht i kerkuar mund te arrihet.Uji i shtuar mund te ndahet sipas peshes ose volumit.

Perzieresit dhe shtesat fluide mund te maten sipas peshes ose sipas volumit.

Perzjerja e betonit

Perzjerja e materialeve perberes duhet te behet ne një perzieres mekanik dhe duhet te vazhdohet derisa një perzjerje uniforme do te arrihet . Perzjerja duhet te konsiderohet e filluar që nga momenti ne te cilin te gjitha materialet e kerkuar per bashkim jane ne perzieresin e rrumbullaket. Perzieresit nuk duhet te ngarkohen me teper se kapaciteti i tyre.

Kur perzieresit jane shtuar ne sasira me te vogla se sa sasia e lejuar sipas klauzoles 5.8 nje pjese e perzierjes duhet te shperndahet ne ujin perzieres.

Kur perzieresit reduktues te ujit te larte duhet te shtohen ne vend per shkak te efekteve te tyre me kohezgjatje te shkurter , betoni duhet te jete perziere me uniformitet te larte perpara se perzieresi ne fjalë te jete shtuar. Pasi te jete bere shtesa betoni duhet te riperzihet derisa perzieresi te shpernahet ne menyre uniforme ne teresi te ngarkeses dhe te behet plotesisht efektiv.

The composition of the fresh concrete shall not be altered after leaving mixer.

4.4.3 Transportimi dhe vendosja e betonit te fresket

Personeli

Personeli i perfshire ne transport , vendosjen dhe kujdesjen ndaj betonit duhet te kete njojurite e duhura , trajnimet dhe eksperienca sipas seciles detyre.

Ne zonen e ndertimit duhet te gjendet nje person me njojurite dhe eksperienca e pershtatshme i cili eshte i ngarkuar me marrjen e betonit dhe eshte perqjegjes per dergimin e betonit ne kantier,vendosjen dhe kujdesjen ndaj tij . Ai ose perfaqsuesi i tij i trajnuar duhet te jete i pranishem gjate vendosjes se betonit.

Personeli duhet te posedoje njojurite, trajnimet dhe eksperienca sipas standardeve te njoitura per detyra te ndryshme ne rast se ekziston nje legjislacion i tillë ne ate vend.

Transporti

Masa te pershtatshme duhet te ndermerren per te parandaluar izolimin, humbjen e perberesve ose ndotjen gjate transportit ose ngarkimit.

Kohezgjata e transportit maksimal te lejuar varet vecanerisht nga perberja e betonit dhe nga kushtet atmosferike.

Dergimi

Information by the producer in the case of ready-mixed concrete

Supervizori mund te kerkoje informacione ne lidhje me perberjen e perzierjes per te lejuar vendosjen dhe kujdesjen e betonit te sapopergati per te vleresuar zhvillimin e qendrueshmerise se tij ne strukture Ky informacion do te jepet nga ana e Kontraktorit me kerkese para ose gjate marries ne dorezim sipas nevojes . Informacioni i meposhtem do te sigurohet sipas kerkeses:

- Lloji dhe klasa e fortessise e cementos dhe lloji i mbushesit
- Lloji i perzieresit , lloji dhe permabjtja e perafert e shteses (aditivit) nese ka nje te tillë
- Raporti uje-cimento i synuar
- Rezultatet e testimeve te njoitura me pare per testimet psh nga kontrolllet e prodhimit ose nga testet fillestare.

Ky informacion gjithashtu duhet ti sigurohet si reference prodhuesit te katalogeve te betonireve ne te cilin detaje per klasen e fortessise,klasen e konsistencies peshen e vaskes dhe detaje te tjera lidhur me keto jane dhene.

Formular dorezimi ne rastin e betonit te parapregatitur

Perpara se te hedhe betonin Kontraktori duhet t'i siguroje Supervizorit me anen e nje formulari dergesen per secilen dergese te betonit mbi te cilen eshte shtypur , stampuar ose shkruajtur te pakten informacioni i meposhtem:

- Emri i fabrikes i betonit te parapergatitur.
- Numri serial i formularit .
- Data dhe koha e ngarkeses dhe koha fillestare e kontaktit midis cementos dhe ujit.
- Numri betonieres
- Emri i Kontraktorit
- Emri dhe pozicioni i kantierit

- Specifikimet , detaje ose referanca per specifikimet , psh numri i kodit, numri i porosise .
- Sasia e betonit ne m³
- Emri ose marka e trupit te certifikuar ku eshte e pershtatshme

Per me teper formulary i dergeses duhet te jape detaje te meposhtme:

Per nje perzierje te projektuar:

:

- Klasa e fortessise
- Klasa e ekspozimit ose limitet korensponduese ne perberjen miks.
- Klasa e konsistences .
- Lloji i cimentos dhe klasa e fortessise
- Lloji i perzieresit ose i shteses (aditivit) ne rast se ka ndonje te tille

Te dhena speciale

Per nje perzierje te percaktuar:

- Detaje te perberjes , psh permbajtja e cimentos , lloji i perzieresit , ne rast se ka ndonje te tille
- Klasa e konsistences..

Dorezimi ne rastin e betonit te pergatitur ne vend (ne kantier) nga Kontraktori

Kerkesat per nje formular duhet te jene gjithashtu te lidhura me perzierjen ne vend nga kontraktori, kur kantieri ka shtrirje te gjere ose kur tipe te ndryshme betoni jane perfshire (shiko gjithashtu librin / ditar).

Konsistenza ne dorezim

Nese ne nje dergese, konsistenza nuk eshte specifikuar, betoni nuk duhet marre ne dorezim.Megjithate , nese konsistenza eshte me pak se ajo e specifikuara dhe betoni eshte akoma ne betoniere , konsistenza duhet sjelle ne vlerat e kerkuara duke shtuar uje ose perzieres (uji i tepert redukton perzieresin) , nese kjo eshte e lejueshme nga specifikimet dhe nga ndonje raport i lejueshem uje/cimento per tu mos u tejkaluar.

Hedhja dhe ngjeshja

Betoni duhet te hidhet sa me shpejt te jete e mundur pas perzierjes per te zvogeluar ndonje demtim ne kushtet e punes.

Gjate hedhjes, masa paraprake duhet te ndermerren per te parandaluar vecimin kur betoni do te derdhet ne vend.

Betoni duhet te jete teresisht i ngjeshur gjate hedhjes, dhe te veshe armaturen, pjeset, format e tubave dhe instalime e ngulitura dhe ne anet e kallepeve per te formuar nje mase solide te ngjeshur vecanerisht ne zonen e kapakut.

Kerkesa te pershtatshme per siperfaqe te lemuara gjithashtu te jene te specifikuara.

Gjate hedhjes dhe ngjeshjes se betonit masa duhen marre per te evituar shmanget e armatures, pjeset, tubat, perfocueset dhe kallepet.

Kur perdoren vibratore, vibrimi duhet aplikuar ne menyre te vazhdueshme gjate hedhjes se cdo pjese betoni derisa nxjerrja e ajrit te jete praktikisht e perfunduar dhe ne nje menyre te tille qe nuk e ndihmon ndarjen.

4.4.4 Kujdesi dhe mbrojtja

Te per gjithshme

Ne menyre qe te perftohen te dhenat pritshme qe priten nga betoni sidomos ne zonen e siperfaqes, duhet kujdes dhe mbrojtje per nje periudhe kohe te pershatshme. Kujdesi dhe mbrojtja duhet te fillojne sa me pare te jete e mundur pas ngjeshjes se betonit. Kujdesi eshte marja e masave mbrojtuese ndaj tharjes se parakohshme sidomos nga rrezatimi diellor dhe era.

Mbrojtja eshte marja e masave ndaj:

- Shplarja nga shirat dhe rrjedhjet ujore;
- Ftohja e shpejte gjate diteve te para te vendosje;
- Ndryshime termike te brendshme te larta;
- Temperaturat e ulta ose ngricat;
- Vibrimi dhe perplasja te cilat mund te pengojne betonin dhe te nderhyjne me lidhjen e llacit me armaturen.

Metodat e marrjes nen kujdes.

Metodat e marrjes nen kujdes duhet te percaktohen perpara fillimit te punimeve ne kantier dhe te jene miratuar nga ana e Supervizorit.

Metodat themelore per kujdesin ndaj betonit jane

- Mbajtja e kallepeve ne vendin e caktuar
- Mbulimi me shtresa te holla
- Vendosja e mbulesave me lageshti.
- Sperkatja me uje
- Aplikimi i komponenteve te kujdesit te cilet formojne membrane mbrojtuese. Metoda mund te perdoret vecmas ose e kombinuar.

Kohezgjatja e marrjes nen kujdes

Koha e kerkuar e pekujdesjes varet nga shkalla ne te cilen arrihen padepertueshmeri te tilla (rezistencë ndaj depertimit e gazeve dhe lengjeve) mbi siperfaqen e zones (mbulimi i armatures). Per kete, periudha e kujdesjes duhet te percaktohet me njerien nga kushtet e me poshtme:

- Nga konceptet e maturimit bazuar ne shkallen e hidratimit te betonit ne fjale dhe kushtet e ambientit,
- Ne perputhje me kerkesat locale.

Mbrojtja ndaj plasaritjeve termike te siperfaqes.

Forcimi i betonit duhet te jete i mbrojtur gjate efekteve demtuese te bashkeveprimeve te brendshme ose te jashtme te shkaktuara nga prodhimi i nxehsise brenda betonit.

Kur nuk lejohet asnjë lloj plasaritjeje, masa te pershatshme duhet te merren per te siguruar qe tensioni elastik i shkaktuara nga temperature janë me te vogla se tensioni elastic i vendosur.

Per te shembangur plasaritjet siperfaqsore te shkaktuara nga prodhimi i ngehtesise ne beton nen kushte normale temperature, ndryshimet e temperatures ndermjet brendesis se betonit dhe siperfaqes se tij duhet te jene me te vogla se 20°C

Trajtimi i nxehtesise

Per trajtimin e perberesve te betonit te ekspozuar sipas klases me lart, kufizimi ne lidhje me trajtimin ndaj nxehtesise (trajtim me avull) duhet te ndiqet si me poshte:

- Temperature e betonit gjate 3 oreve te para pas perzierjes nuk duhet te kaloje 30°C dhe nuk duhet te jete me e larte se 40°C gjate 4 oreve te para.
- Shkalla e rritjes se temperatures nuk duhet te kaloje 20 K/h
- Temperatura mesatare maksimale nuk duhet te kaloje 60°C (vlerat vetjake < 65°C)
- Betoni duhet te ftohet ne një shkalle që te mos e tejaloje 10K/h
- Gjate gjithe procedurave te trajtimit dhe nderkohe gjate gjithe ftohjes se betonit ,betoni duhet te ruhet ndaj humbjeve te lageshtires.

Kerkesat e permendura me lart nuk do te aplikohen derisa një teknologji speciale me injektim avulli te drejtperdrejte do te perdoret.

Heqja e kallepeve

Kallepet mund te hiqen kur një force e pershtatshme betoni eshte arritur ne lidhje me kapacitetin mbajtes te ngarkesave dhe devijimet e strukures dhe kur kallepi nuk kerkohet me gjate per trajtim.

4.5 Procedurat e kontrollit te cilesise

Prodhimi i betonit , vendosja dhe kujdesi duhet te jene subjekt i procedurave te kontrollit te dhena si me poshte.

Kontrolli i cilesise eshte percaktuar si një kombinim i veprimeve dhe vendimeve te marra ne perputhje me specifikimet dhe kontrollet per te siguruar qe kerkesat specifike jane plotesuar.

Kontrolli i cilesise konsiston ne dy drejtime , por duke i nderlidhur pjeset , domethene kontrollin e prodhimit ne perputhje me klauzolen 4.5.1 dhe kontrolli i pershtatshmerise ne perputhje me ECN 206.

4.5.1 Kontrolli i prodhimit

Prodhimi i kontrollit perfshin te gjitha masat per te mirembajtur dhe rregulluar cilesine e betonit ne perputhje me kerkesat e specifikuara.Ai perfshin inspektime dhe testime dhe perfshin shrytezimin e rezultateveve testit ne lidhje me pajisjet , materialet baze , betonin e sapopergatitur dhe betonin e ngurtesuar . Ajo gjithashtu perfshin kontolle para se perfundohen te inspektimeve në lidhje me transportin, vendosjen, ngjeshja dhe trajtimin e betonit te sapopergatitur .Kontrolli I prodhimit duhet te kryhet nga kontraktoret , nenkontraktoret , dhe furnizuesit secili Brenda fushes dhe detyres se tij te vecante ne ne procesin e prodhimit , vendosjes dhe trajtimit te betonit.

Te gjitha pajisjet e nevojshme duhet te jene te disponueshme per te kryer te gjitha inspektimet dhe testimet e nevojshme ne pajisje, materialet dhe betonin.

Te gjitha te dhenat perkatese te kontrollit te prodhimit –ne kantier , ne fabriken e pergaftimes se betonit ose ne fabriken e betonit te parapergatitur – duhet te regjistrohen ne një liber ditar ose ne dokumete te tjera, psh:

- Emri i furnizuesit me cimento,mbushes,perzieres ose shtesa (aditive)
- Numri i formulareve te dergesave per cimenton, mbushes,perzieres ose shtesa (aditive)
- Burimi nga i cili eshte marre uji per perzierje
- Konsistencë e betonit
- Densiteti (pasha specifike) e betonit te sapopergatitur
- Raporti uje/cimento i betonit te sapopergatitur
- Permbajtja e ujit te shtuar e betonit te sapopergatitur
- Permbajtja e cementos
- Data dhe koha kur jane marre mostrat
- Numri i mostrave per testim

- Grafiku i punimeve i hapave te puneve te vecanta gjate vendosjes dhe trajtimit te betonit
- Temperature dhe kushtet e motit gjate vendosjes dhe trajtimit te betonit
- Anetari i struktura per te cilen nje preqatitje e tille eshte perdonur.

Informacion shtese ne rastin e betonit te parapergatitur

- Emri i furnizuesit
- Numri i formulareve te dergesave.

Te gjitha shmanget nga procedurat e specifikuar lidhur me transportin, dorezimin, derdhjen, dhe ngjeshjen dhe trajtimin duhet te regjistrohen dhe ti raportohen personit perqiegjes. Procedurat e kontrollit te prodhimit ne perputhje me ligjet sipas standarteve mund te verifikohen nga nje organ certifikimi te miratuar si pjese e kontrollit te konformiteti. (shiko ECN 206).

Testet e kryera ne lidhje me kontrollin e prodhimit te kryera nga marreveshje te meparshme ose ne perputhje me rregulloret kombetare te vlefshme ne vendin ku betoni eshte perdonur duhet te merren parasysh per kontrollin e konformitetit, nese nje kontroll i tille kerkohet.

4.5.2 Kontrolli i betonit

4.5.2.1 Kontrolli i perberesve te materialeve, pajisjeve, procedurat e prodhimit dhe te dhenat e betonit

Materialet perberes, pajisjet, procedurat e prodhimit dhe betony duhet te kontrollohen ne lidhje me konformitetin e tyre sipas kerkesat e specifikuara.

Llojet dhe inspektimet/teste per materialet perberes duhet te jene dhene sipas ECN 206.

Tabela eshte bazuar ne supozimin se ka nje kontroll te cilesise te mjaftueshem nga ana e prodhuesit ne vendet e prodhimit te materialeve perberes.Nese jo, Kontraktori duhet te kontrolloje pershtatjen e materialeve me standartet e kerkuara.

Kontrolli i pajisjeve duhet te siguroje qe mjetet ne dispozicion per magazinim , peshoret dhe instrumentat mites , perzieresi dhe aparaturat e kontrollit (psh matja e ujit te permajtjes se mbushesit) jane ne gjendje te mire pune dhe ato jane konform me kerkesat e ketyre standarteve Frekuencia e inspektive/testimeve eshte dhene mne ECN 206.Kontrollet nese procesi i kontrollit eshte korrektesiht i pershtatshem dhe eshte realizuar dhe nese betoni eshte conform me kerkesat standartit dhe te cdo kerke specifica sipas klauzoles 8 duhet te behen sipas Tabeles 16.

4.5.2.2 Kontrollot e betonit nga ana e Kontraktorit kur perdoret beton i parapergatitur

Kur Kontraktori perdor beton te parapergatitur ai duhet te kerkonte kontrolle te betonit sipas ECN 206. Si rrjedhim ai duhet te perftoje nga prodhuesi i betonit te parapergatitur informacionin e pershtatshem duke mbuluar duke mbuluar perzierjet projektuara dhe pershkrimin e perzierjeve, respektivisht.

4.5.2.3 Kontrolli i betonit ne nje process te vazhduar prodhimi e prodhuesit te betonit te parapergatitur ose betony i parapergatitur ne fabrike

Prodhuesi i betonit te parapergatitur ose prodhuesi i betonit te perqatitur ne fabrike duhet te drejtoje inspektimet te dhena sipas ECS 206.

Nese ne nje process te vazhduar prodhohet me shume se nje tip betoni minimum i frekuencave te testeve lidhur me fortessine eshte perccaktues ne familjet baze te perzieresve.

Betoni mund te konsierohet i te njejtes familje nese ai perbehet nga cimento e te njejtit lloj dhe e te njejtes klase fortessie dhe e te njejtit burim dhe mbushes me origjine te njejte gjeologjike dhe lloj te njeje (psh i grimcuar ose i pagrimcuar) . Nese perzieresit ose shtesat (aditivet) jane perdonur ata mund te formojne familje ose grupe te tjera.

Lidhjet mund te vendosen dhe dokumentohen ndermjet te dhenave te pershtatshme te perzierjes se betonit brenda nje familjeje ose grupi.
 Mostra te zgjedhura duhet te kerkohen gjate gjithe shkalles se perzierjes te prodhuar brenda nje prodhimi.

4.5.2.4 Inspektimet paraprake te betonimit

Perpara se te fillohet procesi i hedhjes, inspektime duhet te behen se paku si me poshte:

- Gjeometria e kallepit dhe pozicioni i armatures
- Pastrimi nga pluhurat , tallashet, bora dhe akulli dhe mbetjet e telave nga kallepet ose nenbaza
- Trajtimi i siperfaqeve te veshtira te nyjeve ndertuese
- Njomja e kallepeve ose e nenbazes
- Qendrueshmeria e kallepeve
- Hapjet e inspektimeve
- Lidhjet e ngushta te pjeseve te kallepeve per te shmangur rrjedhjen e llacit te cimentos
- Pergatitja e siperfaqes se kallepit
- Pastrimi i armatures nga depozitimet ne siperfaqe te llacit (psh formimi i vajrave akullit , bojes , ndryshkut te cliruar)
- Instalime (pozicione , qendrueshmeri , pastertia)
- Vlefshmeria e eficences se transportit , ngjeshja dhe masat trajtuese lidhur me konsistencene betonit.
- Disponueshmeria e personelit kompetent.

4.5.2.5 Inspektimi gjate transportit, vendosjes, ngjeshja dhe kujdesit te betonit te fresket

Gjate hedhjes opreracionet e inspektimit duhen te behen si ne vijim:

- mirembajtja e uniformitetit te betonit gjate transportit dhe vendosjes se tij.
- shperndarja e betonit te behet uniforme me ane te kallepeve dhe ngjeshja te jete uniforme.
- lartesia makismale e betonit lejohet te ulet lirisht
- maximum height the concrete is allowed to drop freely
- thellesia e shtresave
- shkalla e shpejtësise se hedhjes dhe rritja e betonit ne form ne lidhje me presionin e kerkuar ne kallepe
- koha ndermjet perzierjes ose e dergimit te betonit dhe hedhja e tij ne lidhje me kohen epercaktuar
- matjet e vecanta te kushteve atmosferike, sic eshte rasti per reshjet.
- vendet ku jane bere fuge ndertimi
- trajtimi i fugave perpara ngurtesimit
- perfundimi i operacionit ne lidhje me specifikimet perfundimtare
- metoda e hedhjes dhe lidhja e kohes ne raport me kushtet e ambjentit dhe zhviliimi i fortësise.
- shmangjet e demit nga vibrimet ose gjate hedhjes se betonit.

4.5.2.6 Celik per perforcimin e betonit

Shufrat e celikut te perputhen me Eurokodin Nr.2. – Regullat e perbashketa te unifikuara per strukturen e betonit, - Plani sekondar i konsolidimit – Prill 1988, Kapitulli 5.2 Çelik per Armimin e Betonit dhe Aneksi.A: UDHEHEQESES I PERKOHSHEM PER PERFORCIM ose te barabarte me Standartet Britanike.

Kontraktori duhet te siguroje per Mbykqyresin certifikatat e testeve te produhuara per armaturen e celikut qe do te furnizoje. Supervizori mundet megjithate, te urdheroje teste te pavarura per tub ere dhe cdo parti celiku perforcimi, i cili nuk permbush kerkesat ne cdo aspekt me testet e certifikuarado te kundershtohet. Shufrat, ganxhat dhe pune te tjera per perforcimin e shufrave do te formohen me kujdes ne perputhje me vizatimet dhe ENV ose B.S. Kodi i punes C.P.8110 Pjesa 1 "Perdorimi i Struktura se Betonit". Shufra te duhet te jete e kthyer ne te ftohte kur te vendoset ne menyre te tille qe te mos e demtoje materialin.

Kthesa do te behet rreth formes qe ka nje diameter te pakten kater here sa diametri i shufres. Kur bashkimi ose mbivendosja e shufrave jane te nevojshme gjate perforcimit, vec nese tregohen ndryshe ne Vizatime, kemi nje mbivendosje jo me pak se diametri i shufrave i pershkruar ne ENV ose B.S.8110.

Numri, madhesia, forma dhe pozicioni i te gjithe shufrave te celikut te perfocuar, shtrirja , lidhja dhe pjeset e tjera te perfocimit duhet te jene ne perputhje te sakte me vizatimet ato do te mbahen ne pozicionin e duhur dhe me mbeshtjelleset e nevojshme pa zhvendsje gjate procesit te hedhjes se betonit ne vend, ne menyre qe te jete miratuar nga Mbykqyresi. Kontraktuesi duhet te siguroje te gjitha pjeset e nevojshme te distancave dhe shufrat ndarese per ruajtur perfocimin e betonit ne pozicionin e sakte. Tipi i pjeses ne distance do ti nenshtrohet aprosimativ te Mbykqyresit. Bloqet e lendeve drusore per carjet e celikut jashte kallepit nuk jane te lejueshme. Cdo shtrirje, lidhje qe bashkon shufrat do te jete i lidhur ne menyre te tille qe shufrat te jene me te vertete mbajtese sic duhet dhe brenda te kene kanxha dhe kthesa, qe te jete ne kontakt me shufren rreth te ciles ato kane per qellim qe te pershtaten.

Shufrat do te lidhen se bashku me tel bari te bute me nje diameter 1.6mm dhe eshte e detyrueshme qe te shterngohem mire me ane te pincave. Fund i shufrave te lira duhet te kthehen ne fund te tyre. Perpara se te behet betonimi i celikut me pare duhet qe te pastrohet celiku nga ndryshku,ndonje llloj vaji,graso dhe nga cdo faktor tjeter te demshem per shkallen e perfocimit te betonit. Kontraktori duhet te pergatise oraret e pershtatshme te detajuara qe jane te nevojshme per perfocimin e detonit dhe keto i paraqiten Mbykqyresit per miratim. Miratimi i orareve nuk e liron Kontraktuesin nga perjegjsite e tij sipas kontrates per sigurimin e materialeve te kerkuara sipas vizatimeve.

4.5.2.7 Kallepet e betonit

Kontraktori duhet te paraqese per miratim tek Mbykqyresi detajet e metodave dhe te materialeve te propozuara per kallep per secilen pjese te punimeve.

Kallepi duhet ndertuar nga material ne gjendje te mire dhe force te mjaftueshme,mbajtes,mbeshtetes dhe perfocues per te siguruar ngurtesin e te gjithe vendosjes dhe ngjeshjen e betonit pa shmangje te dukshme.

Kallepet duhet te jene te ndertuar ne menyre te tille qe kur te hiqen te mos demtjone ose te jape vibrime ne strukturen e betonit. Faqet e mbrendshme duhet te jene metalike dhe te lehta per tu hequr pa asnje demtim te perhershesh te betonit.Asnje pjesa me ndonje lidhje metali ose pjeset ndarese te ngelura per gjithmonë ne beton do te jene me afer se 50mm ne siperfaqen perfundimtare dhe zgavra do te formohet e tille qe te lejoje mbushje me llac apo si te udhezohet nga ana e Mbykqyresit.

Te gjitha nyjet duhet te kene aftesin e pershtatshme per te parandaluar rrjedhjen e mbushur dhe ne nyje te behet ndertimi i kallepeve Te gjitha bashkimet duhet te jene et tillë qe te mos lejojne rrjedhjen e lengut te cementos dhe bashkimi duhet te jete i puthitur me siperfaqen e betonit paraardhes ose te ngurtesuar per te parandaluar krijimin e differences se siperfaqeve te jashtme te dy bloqeve te betonit.

Kallepet e betonit do te ndertohej per te ofruar nje linje te sakte te forms dhe permasave te betonit sic Jane detajuar ne vizatime dhe brenda tolerances se specifikuar ne pikën 415. Kompesimi do te behet per shkak te cdo devijimi te cilat do te ndodhin gjate vendosjes se gjendjes se betonit. Panet do te kene skajet e skata per te lejuar shtrirjen e saj dhe te siguroje nje linje te rregullt me panelet ngjitur, ne te gjitha nyjet e ndertimit. Te gjitha panelet do te jene fiks ne nyjet e tyre vertikale ose horizontale, vecse keto specifikohen ose miratohen ndryshe. Kur kanalet Jane do te ndertohej fileta dhe do te shkurtohen permasat per te siguruar nje kanal te qete dhe te vazhdueshem.

Qe te mbahet e mbuluar perfocimi i celikut duhet : Qe Kontraktuesi duhet te beje kompromisin qe i takon per patrimin,riparimin dhe rinoimin e kallepeve te cilat Jane te lejueshme te perdoren ne shume se nje here.

Asgne nga tippet e kallepeve dhe mbeshtetesa e tyre nuk do te hiqen pa miratimin e Mbykqyresit te punimeve, por nje leje e tille nuk e liron Kontraktuesin nga perjegjesite e tij.

4.5.2.8 Shtresat mbrojtese

Mbulesat minimale te betonit do te jene te specifikuara si ne vizatime ose ne perputhje me kerkesat e Euro Kodit.

4.5.2.9 Siperfaqet e ekspozuara

Te gjitha siperfaqet e perfunduara te betonimit duhet te jene ne gjendje te mire, te forta dhe te mos kete gryrje, te mos kete difekte siperfaquesore si dhe te mos kete gropë ajruese. Asnjë suvatim i siperfaqeve joperfekte do te lejohen dhe megjithatë nese behen ato duhet te gerryhen dhe ribehen sipas udhezimeve të Supervizorit.

4.5.2.10 Llac cimentoje

Llaci i cementos pasi specifikohet ose urdherohet, te perqatitet me permasa per një m^3

Rere e imet qe te kete dhe 350 kg cimento, te perziera se bashku ku ketu perfshihet dhe uji i mjaftueshem per te realizuar ate qe kerkojme. Per te parandaluar tkurjen dhe plasaritjet e llacit gjate perfocimit duhet qe gjate perzieries duhet te shtoime nje material (aditiv) shtese.

4.5.2.11 Toleranca e betonit

Per strukturat e betonit, shmangjet ne gjatesi, kendi dhe niveli nuk duhet t'i kaloje devijimet e meposhtme:

- Dimensionet e prerjeve terthore ± 5 mm
 - Dimensionet e elementeve te parapregatitur ± 5 mm
 - Shmangia maksimale ne nje distance 3 metra ne vije te drejte ndermjet cepave - 10 mm

4.5.2.12 Fugat e ndertimit

Betonimi do te kryhet pa nderprerje deri ne nyjen e deritanishme te ndertuar, me pozicion dhe rregulla te cilat tregohen ne vizatime apo sic jane miratuar me pare nga Mbykqyresi. Kontraktori duhet te lejoje per te punuar jashte orarit te zakonshem te punes kur eshte e nevojshme, ne menyre qe cdo seksion i betonimit te perfundoje pa asnje gabim, kur puna eshte ne proces. Te gjitha fugat e ndertimit qe zbatohen duhet te jene te rrafsheta. Kanale do te formohen ne te gjitha fugat horizontale te ndertimit.

Fugat e ndertimit duhet te jene te vendosura ne menyre te tille te cilat nuk aplikohen forca strukturore te objektit

Kur nyjet vertikale te ndertimit jane te nevojshme, faqja e fuges e betonit para-ardhes duhet te perfundoje nga nje siperfaqe armature duhet te lejohet kalimi i pershtatshem per shufrat e perforsimin. Kur fugat horizontale ose pak te pjerreta per ndertim jane te nevojshme, betoni duhet te skarifikohet.

Cipa e sipërfaqes se betonit do te hiqet ndersa betonimi është ende i penueshem per tu eksposuar duke lene një forme të parregullt në sipërfaqes se nyjes bashkuese.

Vetem para rifillimit te betonimit, siperfaqja e ashper e fuges duhet te pastrohet per ta cliruar nga llaci i lirshem dhe lageshtise se lehte. Kontraktuesi do te mare masa per te shmangur ndarjen e betonit perqiate nivelimit te fugave te perbashketa dhe per te marre ngeshie te plote.

Distancatoret ne mure dhe ne dysheme te fugave do te formohen monolite me dyshemene dhe eshte vendosur qe ne asnjë menyre te mos lidhen vecmas pas hedhjes se betonit.

Ku ngjitesit e kerkuar do te ofrohen ne nyje sic eshte paraqitur ne vizatime. Fabrikimi i rekomanduar mbushes qe do te perdoret dhe gjithe sistemi ngjites do te vendoset ne perputhje me udhezimet qe do te jape prodhuesi.

4.5.2.13 Betonimi i paranderur

Materialet e betonit te parapergatitur dhe puna e krahut do te jete sic eshte percaktuar dhe elementet duhet te pregetiten ne kallep te forte per te formuar, formen e kerkuar. Kallepet do te jene te veshur me flete celiku, qelqi me perfocues plastic ose materiale te tjera miratuara dhe te kemi kujdes qe te sigurohet njesia pa shkaktuar ndonje demtim ne skaje ose siperfaqet ku njesite jane hequr nga kallep. Te gjitha difektet duhet te rregullohen mire sic jane detajuar nga Mbykqyresi.

Betoni do te jete i klases C30/37 A dhe do te jete plotesisht i vibrueshem ne kallep. Pavarsisht nga kerkesat per kujdesin e pershkruar ne pikën 409, njesia do te hiqet nga kallep dhe te ruhet ne paleta, ne një atmosferë me lageshti per 24ore, e mbrojtur nga efektet e diellit dhe te eres.

Pasi jane hequr kallep njesia duhet te ruhet ne një siperfaqe te mbuluar dhe mbahet ne lageshti me ane te sperkatjeve te ujtit ose me pluhur kerpi te lagur per shtate dite te tjera. Membranat mund te perdoret nese eshte rene dakord me Mbykqyresin e punimeve dhe ne specifikimet e prodhuesit.

Kontraktuesi duhet ti siguroje Mbykqyresit per miratim, detajet e plota te propozuara per kantjerin e parapergatitur duke perfshire mes te tjerave, llojet e fabrikave dhe prodhimin e tyre, rregullimi i kantjerit te parapergatitur perfshire ketu dhe; metoden e hedhjes, vibrimet, trajtimin dhe kujdesim e elementeve. Kontraktuesi duhet te paraqese ne tenderin e tij një program qe tregon perqatitjen e kantjerit te tij dhe metoden e operimit qe do te mundesoje prodhimin e numerit te njesive te parapergatitura te nevojshme per te prodhuar dhe te vendoset ne pune Brenda afateve te kerkuara.

Elementet e parapergatitura nuk do te vihen ne pune derisa te arrijne një force jo me pak se sa ajo qe specifikohet si force minimale pune per kubik ne 28 dite per klasen e betonit. Te gjitha njesite e parapergatitura duhet te shenojn qarte ne një numer seria dhe data e hedhjes se betoni

5. ARTIKUJ PREJ CELIKU

5.1 Strukturat e celikut

Pervec se kur specifikohen ndryshe, struktura e celikut duhet te perputhen me kerkesat e Euro Kodit 3 (EC 3) dhe per EN 10025

Strukture celiku tip 430B ose 430C ne perqjithesi duhet te perdoret, pavec se ne rastet kur ne vizatim eshte theksuar perdonimi i celikut 510B or 510C.

Te gjitha strukturat e celikut katange do te pajtohen ne dimensione, peshe dhe tolerance sipas EOUROKODIT 3 ose B.S.4 "Ndarja Strukturore e Çelikut" apo ne standarte te tjera Britanike ose Europiane, si te jete me e pershtshme.

Bulonat, dadot dhe shpelaresit, etj, do te jene prej celiku te bute pavec rasteve kur specifikohen ndryshe. Ato do te jene ne perputhje me Eurokodet 3 dhe te EN 2089, ose per B.S ekuivalente. Te gjitha mostrat me sendet e nevojshme qe do te furnizohen nuk pranohen pa marre miratimin e Mbykqyresit, para se te merret puna ne dore.

Kontraktuesi do te furnizoje per pune një pjese te bulonave, dadove dhe guarnacioneve te te gjithe madhesive dhe llojeve, mbi 5% te kerkesave.

Furmizimi i materialeve do te percillen me certificate per pershatshmerine e karakteristikave

5.2 Vizatimet e punes se kontraktorit

Kontraktuesi duhet te siguroje kopjet e vizatimeve te detajuara te dyqanit Mbykqyresit per miratim per te pakten 28 dite para se ti filloje fabrikimi. Miratimi i vizatimeve ne asnjë menyre nuk e liron Kontraktuesin nga perqegjiesite e ti, per saktesine e vizatimeve. Nje pjese e vizatimeve do te

mbahen nga Mbykqyresit dhe pjesa tjeter i kthehen prape Kontraktuesit me komentet dhe/ose te miratuara.

Kontraktuesi duhet te paraqese e rrishikuara rregullisht ose te ndryshuara per miratim, si dhe listat e materialeve. Te gjitha vizatimet e dyqaneve dhe listat e materialeve duhet te jene te detajuara plotesisht duke treguar te gjitha lidhjet, aprovimet, detajet e saldimit dhe procedurat, perpunimet, shemimet etj.

Kontraktuesi duhet te paraqese kopjen e planit te ndertimit dhe programin per prodhimet dhe mbykqyrjen e konstruksionit

5.3 Elektroda

Elektroda perdoret per saldim celiku te bute dhe te mesem – celik elastic i cili duhet te perputhet me kerkesat e EUROKODIT ose te B.S. 639: 1976 “Elektrodat e mbuluara per saldimin me hark te metalit te karbonit dhe karbon Celikut Mangan.

5.4 Fabrikimi dhe montimi i celikut

Standartet e puntorise dhe procedurat e perjithsheme qe duhet te ndiqet per fabrikimin dhe ndertimi do te jete ne perputhje me EUROKODET 3 ose per B.S. 449 “ Perdorimi i celikut strukturor per ndetimin e kallepeve qe do perdoren ne strukture”.

Kontraktuesi do te bej furnizimin me mostra te materialeve dhe te plotesoje standartet e puntorise sic kerkohet nga Mbykqyresi. Te gjitha mostrat e miratuara nga Mbykqyresi do te konsiderohen si vendoje e standarteve te cilave Kontraktuesi duhet tu permabahet materialeve dhe putorise qe do ti perfshij me pas ne punime. Testet e kerkuara sipas EUROKODEVE 3 ose Standartet Britanike te cituara per celikun do te kryhen ne prani te mbykqyresit ose perfaqsuesi i tij te japi njoftimet e mjaftueshme per daten e caktuar per berjen e testit.

Inspektimi do te kryhet nga ana e mbykqyresir ose nga ana e perfaqsuesit i tij dhe Kontraktuesi duhet te kete informacion te mjaftueshem per daten kur puna e celikut te fabrikur do te jete i gatshem per ispektim. Kontraktuesi do te siguroje hollesite e vendeve dhe data per prodhimin e materialeve te puneve te perhereshme dhe emrat e prodhuesve. Dy kopje te te gjithe porosive te materialeve do te dergohen per te Mbykqyresi ne kohen kur eshte vendosur te behen porosit e materialeve.

Kontraktuesi duhet te siguroje per te gjithe themelet dhe mbeshteteset ndertimin e bulonave etj. Mbi te cilat artikujt prej celiku qe do te prodhohen te jene ne pozicionet e sakta dhe qe i pershtaten artikujve prej celiku ne pozicionet e nevojshme pa e detyruar apo lodhur. Ndonje kontroll i matjeve nga ana e Mbykqyresit, nuk e liron Kontraktuesi n nga perjegjesite e tij.

Kontraktuesi duhet te marre miratimin e Mbykqyresit per procedurat e prodhimit te qe ai propozon per tu perdorur ne lidhje me dispozitat e EUOROKODIT ose te B.S. 5531 : “Kodi i Punes per Siguri ne Ndertimin e Kallepeve Strukturore”.

Vizatimet dhe llogaritjet per te gjithe punet e perkohshme do ti dorezohen Mbykqyresit per miratimin e tij, ky miratim ne asnje menyre nuk e liron Kontraktuesin nga perjegjesite e tij per pershtatshmerine dhe sigurine e veprave.

Nuk do te behet bulonimi i perhershemb ose saldimi i faqeve derisa drejtimi i duhur te jete arritur.

Kontraktuesi mund te perdore fiksime te perkohshme, ankorime dhe mbeshtetje gjate montimit, por duhet qe te lejoje cdo levizje te lirshme termike qe zhvillohet ne cdo kohe.

Nese Kontraktuesi deshiron te shpoje vrima ose te fiksoje ngjitjen e celiku per te kryer punime te perkohshme ai duhet te marre ne fillim miratimin nga Mbykqyresi per pozicionet dhe te gjitha detajet e punimeve qe do te kryhen dhe duhet te mbylle brim ate tilla dhe heqe konstruksionet shtese deri ne pranimin nga Supervizori.

Ne perfundimin e montimit te ndonje pjese te celikut per te cilen Kontraktuesi deshiron te vazhdoje punen me tej ,mbulimin etj, ai ne fillim duhet te siguroje miratimin nga Mbykqyresi per punen e celikut dhe te korigoje ndonje difekt te kerkuar nga Mbykqyresi. Çdo miratim qe jepet ne asnje menyre nuk e liron Kontraktuesin nga perjegjesite e tij per te siguruar pozicionimin e sakte te mevonshem dhe sjelljen e artikujve prej celiku apo pjese te tjera te structures.

5.5 Bulonimi

Ku bolant jane te kerkuar vrimat per ta duhet te lahen duke lene nje hapesire te lire prej 0.25mm dhe pjeset koresponduese do te vendoset me kujdes me shenja perpara cmontimit per te siguruar shperndarje korrekte gjate montimit te tyre..

5.6 Saldimi

Te gjithe saldimet e linjeve do te kryhet nga aparat saldimi i kualifikuar i cili do te jete nen mbykqyren e kompetenteve perkates. Saldimi duhet te ekzekutohet ne pajtim me Eurokodet 3 ose te B.S.5135 "Metal-Saldimi me hark te karbonit dhe Celik mangan te karbonit". Propozimet e Kontraktorit per saldim do te dorezohen te kMbykqyresi per miratim para cdo pune te filluar. Supervizori mund te therrasi per nje testim per kapacitetet e aparatit te saldimit ne perputhje me B.S. 4872."Testet e miratuar te aparatave te saldiit kur procedura e saldimit nuk eshte kerkuar: Pjesa 1 Bashkim me saldim i celikut " megjithese makinerite e saldimit te jene ne perputhje me BS 4165."Telat e electrodes mjetet qe ndihmojne per bashkeshkrirjen jane salduar me celik me permbytje karboni dhe celik elastic mesatar " ose B.S. 2901."Shufrat bashkuese dhe telat bashkues per bashkim me gaz jane salduar"duhet te perdoren sa here qe te jete e mundur.

Puna duhet te pergatitet paraprakisht per saldim dhe te respektohet rendi i sakte gjithashtu. Kudo qe te jete e mundur , pjeset duhet te manipulohen per te mundesuar linjen e bashkimit per tu bere nen dore. Ne rastin e saldimit ne vend, procedura e saldimit per te bere cdo lloj bashkimi duhet te miratohet nga ana e supervizorit perpara se puimet te fillojne dhe kontraktori duhet te beje teste saldimi sipas kerkesave te supervizorit per demonstrim per sakesine e metodes se propozuar dhe aftesite e punetoreve te tij

5.6.1 Testimi ne vend i saldimit

Kur do te behet saldimi ne vend te gjitha nyjet e salduara duhet te jene object inspektimi nga ana e Supervizorit. Numri i inspektimeve mund te varioje nga zgjedhja e Supervizorit ne varesi te cilesise se saldimit te prodhuar.

Te gjitha saldimet te cilat jane konsideruar nga ana e Supervizorit me mangesi duhet te hiqen dhe saldimet duhet te ribehen sipas kerkesave te Supervizorit.

Kostoja totale e saldimit dhe veprimet permiresuese duke perfshire cdo vonese duhet te perballohen nga ana e Kontraktorit.

5.7 Lyerja e artikujve prej celiku

Lyerja e artikujve prej celiku duhet te jete shtrese e provuar ndaj korrozionit, ne perputhje me procedurat e meposhtme.

- Sandblasting e shkalles SA3 Sandblasting to grade SA3
- Nje shtrese organike lyerje paraprake e bi-komponenteve te zinkut
- Dy shtresa te njepasnjeshme llaku te ekspozuara.

5.8 Galvanizimi

Kur artikuj te impiantit kerkohen te galvenizohen ata ne fillim duhet te kene te hequra sperkatje saldimi, shkalle prerjeje dhe perberje te tjera nga fabrikimi , me pas ato duhet te pastrohen nga skorjet , te pastrohen dhe te galvenizohen ne thellesi te nxehte.Të gjitha pjeset te jene ne mosveprim ne menyre per te minimizuar engjyrosjen . Celiku i cili duhet te galvanizohet te jete ne nxehtesi te thelle te galvanizuar ne perputhje me BS 729 ne nje shtrese me trashesi te pakten 500 g/m².

W2Kur artikujt e galvanizuar jane hequr ose demtuar ne vend, Kontraktori duhet te permiresoje demtimin e galvanizimit ne skajet e prera me qellim ngjyrosjen e galvanizuar te pasur me zink te ftohte te miratuar.Ngjyrosja duhet te aplikohet sakstesisht ne perputhje me instruksionet e prodhuesit

dhe miratimin e Supervizorit . Riparimet e artikujve te demtuar duhet vetem te kryhen nen lejimin e shprehur nga ana e Supervizorit.

5.9 Zgarat prej celiku te galvanizuar

Zgarat duhet te ndertohen me Fe360B EN 10025 me elemente elektro shkries prej celiku te galvanizuar.Skaji duhet te saldohet me panelin e zgasës me elektro shkries , asnje material te mos shtohet

Shtresa e zinkut duhet te kryhet ne perputhje me UNI-E 14.07.000.0

Ngarkesa e pranueshme minimale prej 1300kg ne nje siperfaqe prej 175x350mm duhet te garantohet me nje forme harku maksimal elastic ne qender te panelit te njeje me 1/200 e hapesires.Mberthime te pershtatshme te celikut te galvanizuar , te nje lloji te miratuar nga ana e Supervizorit duhet te garantoje ankorimin e zgasës me strukturen ,dhe secilit panel me te afermin e tij.

5.10 Celik I valezuar+

Flete celiku te valezuara te galvanizuara duhet te prodhohen duke paraqitur lloje te nxehtha te celikut te galvanizuar FE250G-EN 10147 σ adm. 166 N/mm flete celiku te valezuar per cati duhet te plotesojne Standartet Britaikë (BS) dhe rekomandime.

Flete celiku te valezuar duhet jene paralyer dhe furnizuar nga sisteme shtresash spirale ne ngjyre te aprovuar nga ana e Supervizorit.

Fletet duhet te furnizohen me te gjitha pajisjet dhe aksesoret (dato te galvanizuara,etj) per te beret e mundur fiksimin ne strukturen prej celiku.

Montimi duhet te kryhet ne perputhje me BSC

5.11 Parmaket kangjellat shkallet

5.11.1 Materialet

Celiku per kangjellat, shkallet shoqerore, shkallet dhe dyshemete duhet te jete sipas kerkesave te meposhtme:

- Tubat e Celikut dhe disqet e celikut te pershtatshem per vidhosje sipas BS 21
- Filetim tubash BS 1387
- Seksionet e mbeshtjella te pathyeshme BS 4: Part 1
- Kendet e barabarta dhe te pabarabarta BS 4848: Part 4
- Seksionet e thelluara: BS 4848: Part 2
- Struktura te saldueshme celiku BS 4360

Celik i pandryshkshem per kangjellat ,shkallet shoqerore,shkallet dhe dyshemete duhet te jene te shkalles 304 S 15 ne perputhje me BS 970 : Pjesa 1..

Tubat prej celiku te pandrushkshem duhet te jene tuba te saldueshem ne gjatesi ne perpuhje me BS 6323: pjesa 8, emertimi LW 21 GZF (S).Tubat per parmaket duhet te jene te lemuar.

Alumini per parmaket ,shkallet shoqerore , shkallet dhe dyshemete duhet te jete tipiH 30 TF dhe duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme:

Alumini i punuar dhe aliazhet prej alumini per qellime te pergjithshme inxhinerike

- Pllates, flete dhe veshje BS 1470
- Tuba te varur BS 1471
- Shufra, tuba te shtrire te rrumbullaket dhe seksione BS 1474

Alumini duhet te anodizohet ne graden AA 25 ne perputhje me BS 1615

Bulona,dado,vida,rondele dhe gozhda te galvanizuara duhet te perdoren me parmake,shkalle shoqerore dhe shkalle te galvanizuara dhe Bulona,dado,vida,rondele dhe gozhda alumini duhet te perdoren ne parmake,shkalle shoqerore dhe shkalle prej alumini; Bulona,dado,vida,rondele dhe gozhda prej celiku te pandryshkshem duhet te perdoren me lloje te tjera parmakesh , shkalle shoqerore dhe shkallesh . Bulona,dado,vida dhe rondele duhet te izolohen nga guarnicione jo metalike dhe mbeshtjellese.

Llaci per fiksimin e bulonave duhet te konsistoje ne 1 pjese cimentoje dhe 3 pjese rere sebashku me sasine minimale te nevojes per uje per te arritur nje konsistence t pershtatshme per te mbushjen komplet te vrimave te dadove. Perzierja duhet te permbate nje perzieres qe te mos tkurret. Llaci per nderttime buze trotuarit per dyshemete metalike duhet te konsistoje ne nje pjese cimento dhe ne 3 pjese rere sebashku me sasine e nevojshme te ujtit per te arritur konsistencen e pershtatshme per punen. Perzierja duhet te permbate nje perzieres jo te tkurrshtet.

5.11.2 Vizatimet e ndertimit te vizatuara nga ana e Kontraktorit

Vizatimet e ndertimit te parmakeve, shkalleve shoqerore, shkalleve dhe dyshemete duhet te vizatohen nga ana e Kontraktorit dhe duhet te plotesojne kerkesat e meposhtme:

- a) Parmaket duhet te kene aftesine per te perballuar nje ngarkese horizontale prej 740N/m. Devijimet e parmakut nuk duhet te kaloje 1/ 200 te gjysmes se hapesires.
- b) Shkallet duhet te projektohen per nje ngarkese te gjalle prej 5kPa.
- c) Dyshemete duhet te projektohen per nje ngarkese te gjalle prej 5kPa. Devijimet e dyshemese nuk duhet te kalojne 1/200 e hapesires.

5.11.3 Prodhimi i artikujve prej celiku.

Artikujt prej celiku te parmakeve , shkalleve shoqerore, shkalleve dhe dyshemete duhet te fprodhihi ne perputhje me BS 5950:Pjesa 2.

5.11.4 Celiku i saldueshem

Saldimi i celikut per parmakeket , shkallet shoqerore , shkallet dhe dyshemete duhet te jete i thellesis se plote per mbushje te saldueshme. Siperfaqja e saldueshme duhet te jete e pastruar dhe e rrafshet perpara aplikimit te shtreses mbrojtsej.

Celiku nuk duhet te saldohet pas galvanizimit vetem ne rast se lejohet nga ana e Supervizorit. nese eshte e lejueshme siperfaqet e saldueshme duhet te jene te lira nga smerci dhe baltadhe duhet te trajtohen me nje system galvanizimi te aprovuar nga ana e Supervizorit

5.11.5 Prodhimi i parmakeve

Parmaket duhet te jene te pavazhduar ne nyjet levzese te structures .Hapesira ndermjet standarteve duhet te jete e rregullt dhe nuk duhet te kaloje 1.6 m. Parmakeket e kurbezuar nuk duhet te montohen ne seri te drejta.

5.11.6 Prodhimi i shkalleve shoqerore

- (1) Shkallet shoqerore duhet te plotesojne BS 4211
- (2) Shkallet shoqerore duhet te behen me galvanizim te thelle te nxehet.
- (3) Shkallet shoqerore prej alumini duhet te jene te grades 6082 alumin.
- (4) Kembet e shkalleve , traret mbeshtetes , kafazet e sigurise dhe mbeshteteset duhet te saldohen ne traret mbeshtetes te shkalleve shoqerore.
- (5) Kembet e shkalleve ne shkallet shoqerore prej alumini duhet te kene brazda gjatesore dhe aliazhet e kapakeve prej alumini te presuar duhet te fiksohen ne fundet e hapura.

5.11.7 Prodhimi i shkalleve

Shkallet duhet te jene ne perputhje me B.S. 5395: Pjesa

6. PUNIMET RRUGORE

6.1 *Provat ne vend*

Perpara fillimit te ndertimit te seciles pjese te rruges dhe siperfaqe te kantiereve ,argjinaturave Kontraktori duhet te kerkoje prova te vendit per te treguar qe metodat , impiantet dhe materialet qe ai do te perdori do te arrijne kerkesat e synuara.Asnje devijim nga keto metoda nuk do te lejohen pa dijenine e Supervizorit .Cdo prove duhet te mbuloje nje siperfaqe minimale prej 200m².

6.2 *Pregatitja e nenbazes*

Materiali i nenbazes duhet te perftohet nga material kokrrizor i granular mire nga zona marrjeje te aprovuara.Materiali i perfptuar do te jete i pranueshem nese ai kalon ne nje unaze 150mm dhe ploteson kerkesat e meposhtme:

- a) materiali duhet te jete i lire nga grimcat argjilore dhe pjeset te cilat kalojne ne siten 0.425mm nuk duhe te kalojne 25% te peshe se thate dhe jo me shume se 10% e peshes totale te thate duhet te kalojne ne siten prej 0.075mm.
- b) Ajo pjese e materialit e cila kalon ne siten 0.425mm duhet te kete nje limit te lengshem qe nuk i kalon 25% dhe nje indeks plasticiteti qe nuk e kalon 6%.
- c) Kur ngjeshja ne 95 % te peshes specifike maksimale te thate e matur nga testi 13 e BS 1377 , vlerat e CBR nuk duhet te jene me pak se 25% pasi jane lagur per 96 ore nen trajtimin e ndiekur prej nje periudhe prej 7 ditesh.

Material i nenbazes duhet te jete kompakt ne trashesine totale prej 150mm ne nje shtrese.

Pesha specifike e thate e shtreses pas ngjeshjes nuk duhet te jete me pak se 95% e peshes specifike te te thate maksimale e matur sipas Testit 13 te B.S. 1377

6.3 *Materiali I nenbazes*

Materiali i nenbazes duhet te konsistoje ne nje material te granular te qendrueshem, te forte dhe te paster . Ai duhet te jete i lire nga sulfatet , nga permbajtjet organike dhe pjeset e shkrifeta ose pjeset e buta.

Materialet mund te jene natyral ,te shoshitur dhe te perziere ose nje kombinim tjeter.Nese ndodhe te kemi shtrese tjeter pas perqatitjes se shtrimit ajo duhet te jete me kokrriza te granuluara mire me limitet si me meposhte:

6.4 *Klasa e limiteve per materialin e nenbazes*

Madhesia e grimces	Perqindja e kalimit ne site
75 mm	100
37.5mm	85-100
10 mm	40-100
5mm	25-85
600mikrons	8-45
75 mikrons	3-10

Vlera e Impaktit te perzieresit nuk duhet te kaloje 30% dhe Saktesia e Sulfatit te Sodiumit nuk duhet te kaloje 12%. Materiali qe kalon ne siten 425mikron duhet te kete nje indeks plasticiteti me te vogel se 6, pasi eshte testuar ne kalimin ne siten e thate.

Materiali qe kalon ne siten 20mm duhet te kete nje lageshti ne laborator sipas CBR me vlore 30 kur testohet me peshe specifike te thate deri ne permbajjen e lageshtires maksimale per materiale te tilla te percaktuara nga 4.5 kg testi sipas Metodes Ramer ne BS 1377.

Kontraktori duhet te kryeje marrjen e mostrave te tilla rregullisht dhe te provave te nevojshme per te siguruar pershtatshmerine dhe qendrueshmerine e sjelljes se materialeve ne nje menyre te miratuar dhe te njohur.

Material i nenbazes duhet te perhapet ne shtresa te cilat duhet te ndajne trashesine totale te shtreses dhe duhet te jene me trashesi maksimale 150mm pas ngjeshjes.

Material i nenbazes duhet te mirembahet gjate transportimit ; te shperndahet dhe ngjeshet ne permbajtje te lageshtires brenda 2% te kapacitetit optimal te lageshtires te percaktuara nga Testi Nr.14 BS 1377 dhe duhet te jete i ngjeshur ne 95 % te peshes specifike te thate te permbajtjes optimal te lageshtires te percaktuara nga testi Nr.14 BS 1377.

Nuk duhet te ndodhi asnje vecim materialeash.

6.5 Materiali baze I rrugeve

Materiali baze i rrugeve duhet te perftohet nga nje burim i miratuar. Ai duhet te permbaje gure te paster, te forte, te qendrueshem, dhe me forme te mire , te mos permbajne sulfate , ndotje organike , argjila. Materiali duhet te jete i grimcuar, shoshitur dhe i perziere per te formuar nje perzieres te mire konform kufijve te meposhtem te madhesive:

Kufijte e madhesive per bazat e rrugeve duhet te jene si me poshte

Diametri i grimces	Perqindja e Kalimit ne Site
50 mm	100
37.5 mm	80-100
20 mm	60-85
10 mm	40-70
5 mm	25-50
2.5 mm	20-40
600 mikrons	10-25
150 mikrons	3-12
75 mikrons	0-8

Vlerat e ndikimit te mbushesit nuk duhet te kalojne 25% dhe sasia e Sulfatit te Sodiumit nuk duhet te kaloje 10%. Materiali qe kalon 425 mikron ne site duhet te kete nje indeks plasticiteti me te vogel se 6, pas kalimit ne siten e thate. Te pakten 60% e materialit ne vend duhet te jete i therrmuar. Si indeksi i rrjedhshmerise dhe indeksi i zgjerimit te percaktuara nga metoda ne vend te pershkruar ne BS 812 nuk duhet te kaloje 30%.

Materiali i bazes se rruges duhet te perhapet ne shtresa te cilat duhet te ndajne ne manure te barabarte te gjitha shtresen dhe duhet te kene nje trashesi prej 150mm pas ngjeshjes.

Mbushesit per bazen e rruges duhet te grupohen sipas peshes dhe duhet te perzihen ne makineri per perzierje te cilat jane aprovuar. Materiali i perziere duhet te transportohet ne vendin ku do te perdoret me anen e makinerive me kapacitet te pershtatshem dhe duhet te mbrohet nga kushtet atmosferike ne dy rastet edhe kur transportohet por edhe kur shtrohet ne rruge. Materiali duhet te shtrohet nga mekanike per shtrim rrugesh te aprovuar me pare. Perpara shtrimit, permbajtja e lageshtires ne materialin e perziere duhet te jete brenda +0.5% e optimumit e percaktuara nga testet e Metodes Hammer me dridhje ne BS 1377. Materialet nuk duhet te shtrohen gjate periudhes se shirave.

Materiali duhet te jete kompakt deri ne 98% e peshes specifike te thate maksimale deri ne permbajtjen e lageshtires optimale te percaktuara nga Testi Nr.14 BS 1377. Siperfaqet e bazes se rruges ne te cilen shkalla e ngjeshjes nuk plotesohet sipas asaj te lejueshme sipas specifikimever te

meposhtme ose , pervec kur lejohet me poshte, ndonje siperfaqe qe nuk i ploteson kerkesat specifike per nivelet ose formen duhet te hiqet deri ne thellesine e plete te shtreses , dhe te rikonstruktohet me materialin e bazes se rruges dhe te ngjeshet , sipas specifikimeve me poshte.

Nese ndonje renie ne bazen e rruges jane zbuluar se jane me te medha se 10mm por me te vogla se 30 mm Kontraktori duhet te lejohet te permiresoje keto renie me nje shtrese te holle materiali bituminoz ne pajtueshmeri me BS 4987. Perzierja e bazes se rruges dhe materialit bituminoz duhet te pajiset me nje madhesi te pershtatshme te bitumit . Punimet riparuese duhet te kryhen per te arritur nivelet e siperfaqeve te projektuara dhe profilave.

Nese renie te tilla jane me te medha se 30mm Kontraktori duhet te heqe te gjithe siperfaqen deri ne thellesine e plete te shtreses dhe ta zevendesoje ate me material te ngjeshur sic duhet te bazes se rruges dhe te arrihet nje nivel i siperfaqes dhe nje forme e rruges ne perputhje me kerkesat e specifikuara.

6.6 Rrafshimi

Te gjitha bazat e rrugeve duhet te mbushen paraprakisht, dhe korsia baze e rruges ose shtresat e tjera te siperfaqes se rruges duhet te zbatohen sa me shpejt te jete e mundur.Bitumi per veshjen paraprake duhet te plotesoje te gjitha kerkesat e ASTM:D2027 Shkalla MC-30 ose MC-70.Veshjet Paraprake duhet te aplikohen ne perputhje me Specifikimet P-1 "Veshjet paraprake me asfalt te korsive baze te mbushur me material te granuluar ",Instituti i Asfalteve.

6.7 Siperfaqet e veshura me asfalt

6.7.1 Shtresat e rrugeve (siperfaqet)

Material i shtrimit te rrugeve duhet te perftohet nga nje burim i aprovar. Ai duhet te perbehet nga mbushes te paster, te forte, te qendrueshem , me forme te mire dhe duhet te jete i lire nga sulfatet , permbajtjet organike , dhe argjilat . Materiali duhet te jete i therrmuar , i ndare dhe i perziere per te formuar nje perzierje me granulometri te mire sipas shkalles se kufijve te meposhtme:

6.7.2 Kufijte e lejuar te madhesive per shtresat e rrugeve

Kufijte e lejuar te madhesive per shtresat e bazes se rruges do te jene si me poshte

Madhesia e grimces	Perqindja e kalimit ne site
15mm	100
10mm	70–100
5 mm	43–56
2 mm	25–45
400mikrons	12–24
180mikrons	7 –15
75mikrons	6 – 11

Permbajtja e bitumit do te jete nga 5% deri ne 6% e sasise se mbushesit .Vlerat minimale te proves Marshall sipas B.U.C.N.R. Testi n.30 15.03.1973 ne temperature 60°C , i njerre nga mostrat e shtresave te dyshemeve te rrugeve pas 75 goditjeve me cekic ne cdo moster mgjeshja duhet te jete 100N dhe ne prerje vlera minimale duhet te jete 300.

6.7.3 Binderi

Material i binderit duhet te perftohet nga nje burim i miratuar. Ai duhet te perbehet nga mbushes te paster, te forte, te qendrueshem , me forme te mire dhe duhet te jete i lire nga sulfatet , permbajtjet

organike , dhe argjilat. Materiali duhet te jete i therrmuar , i ndare dhe i perzierre per te formuar një perzierje me granulometri te mire sipas shkalles se kufijve te meposhtme:

Grading limits for binder is as follows:

Madhesia e grimces	Percentage by Weight Passing
25 mm	100
15 mm	65 – 100
10 mm	50 – 80
5 mm	30 – 60
2 mm	20 – 45
400 mikrons	7 – 25
180 mikrons	5 – 15
75 mikrons	4 – 8

Vlerat minimale te proves Marshall sipas B.U.C.N.R. Testi n.30 15.03.1973 ne temperature 60°C , i njerre nga mostrat e shtresave te dyshemave te rrugeve pas 75 goditjeve me cekic ne cdo moster mjeshta duhet te jete 90N dhe ne prerje vlera minimale duhet te jete 300.

6.7.4 Tolerancat

Ne perfundim te punimeve ne perpunimin dhe ne shtrimin e shtresave te ndryshme te rrugeve , cdo pike e siperfaqes se tyre duhet te jete brenda kufijve te dhene me poshte ne lidhje me nivelet e synuara.

	Tolerancat nga nivelet e kerkuara (mm)	
Themelet	+0	-30
Nen-baza	+0	-20
Baza e rrugeve	+0	-15
Siperfaqet	+10	-5

Si rrjedhim , formacioni dhe siperfaqja e cdo shtrese te rrugeve duhet te permbushe kerkesat e meposhtme per rregullimin dhe formen

Renja maksimale vijedrejtë, 3000mm e gjate.

Themelet	20 mm
Nen-baza	15 mm
Baza e rrugeve	10 mm
Siperfaqet	5 mm

Saktësia e siperfaqes dhe perfundimi i një siperfaqeje do te pranohet si e perfunduar sipas specifikimeve nese jo me shume se kuotat e 10 pikave te një vendi te matur tejkalon tolerance e lejuar ku vend pikat janë matur ne një rrjete te rregullt duke dhene një dendesi prej 20 kuotash per secilen 400m² ose siperfaqeje te mbyllur; si rrjedhim, numri i renieve me i madh se gjysma e lejuar e matjeve ndermjet 3000 mm vije drejtë, nuk duhet te kaloje 5 ne cdo siperfaqe prej 4000m² ose me pak.

Cdo siperfaqe e shtresave te rrugeve që nuk i ploteson tolerancat e meparshme ne kuota duhet te hiqet deri ne thellisine e plote e shtreses dhe te rishtrohet me materialin e pershtatshem dhe ringjishet sipas specifikimeve.

6.7.5 Argjinaturat e strukturave te afruara

Per te shmangur nderhyrjet ne ndertimin e nje kembe ure dhe mureve anesore , Kontraktori duhet , ne disa detaje te vendsura nga Supervizori , te pezulloje punen ne argjinatura dhe/ose prerje duke formuar atrimet ne struktura te tilla derisa ndertimi i mevonshmem eshte avancuar per te lejuar perfundimin e atrimit pa rrezikuar nderhyrjet ose demtimin e punimeve ne ure.

6.7.6 Argjinaturat mbi strukturat

Ne ngritjen e argjinaturave ne ose mbi ura , kanale , ose tubave te drenazhimit , masa perkujdesjeje duhet te ndremerren per te siguruar qe argjinaturat jane vendsur ne menyre te barabarte ne te dy anet dhe mbi fillimin e ndonje strukture te tille.

6.7.7 Mbushja e strukturave te matura

Ngjeshta shtese duhet ti jepet materialit mbushes te vendsur ne nje distance mbi 7.5m (ose 3 here thellesine e mbushjes qe sidoqofte eshte me e madhe) e matur nga kembet e ures dhe kanalit ne rruge. Ngjeshta duhet te kryhet nese eshte e nevojshme nga mjete te pershtatshme per ngjesheje ne manyre te tille qe materiali ne forme pyke nga thellesia e fundit deri ne kuoten zero te structures te distances me siper nga kembet e ures ose kanalit duhet te ngjishet ne 100% te maksimumit te peshes specifike te thate te matur sipas Testit 13 te BS 1377.Mbushja e kesaj carjeje ne forme pyke duhet te kryhet me material te zgjedhur.

6.7.8 Kanalet nentokesore

Te gjithe kanalet per sherbime , drenazhe ,kanalet ne ose afer rruges ose zones se siperfaqes duhet , kur eshte e mundur, te perfundohen, mbushen dhe ngjeshen perpara se nenbaza te jete shtruar.Kontraktori duhet te plotesoje sipas Supervizorit te gjitha mbushjet me ngjeshjet e duhura ne kanale.Cdo rreshqitje duhet te permiresohet dhe kanali te testohet plotesisht sipas kerkesave te Supervizorit. Demtimet e rruges ose te themeleve te zones se siperfaqes ose siperfaqes se nevojshme per fundosje te mbushjes se kanalit duhet te realizohet mire dhe me shpenzimet e Kontraktorit.Materialet me pak se 300mm qe vendosen mbi tubacionet duhet te jene ngjeshur plotesisht me tokmak.Materialet me shume se 300mm te vendsur mbi tubacionet dhe te gjitha materialet te vendsura mbi ose perreth pusetave , gropave septike , etj. duhet te jene te ngjeshura ne shtresa nga tokmake me fuqi te larte ne menyre te tille qe te arrihet nje densitet minimal prej 95% i densitetit te thate maksimal me permbajtje lageshtire optimale te matur sipas Testit 13 te BS 1377. Kur mbushja nuk i ploteson kriteret sipas kerkesave te Supervizorit ajo duhet te hiqet dhe zevendesoher ne perputhje me specifikimet e dhena.

Kerkesat e kesaj klauzole duhet te aplikohen jashte rruges se shtruar trotuarit ne nje distance prej 1 m nga secila kthese rruge , dhe duhet te zbatohen ne trotuaret e rrugeve te fshatit.

6.7.9 Testimet per densitetin sipas CBR dhe ngjeshjen.

Perpara fillimeve te punimeve rrugore ne cdo sektion dhe gjate ndertimit te tij , Kontraktori duhet te plotesoje nen drejtimin e Supervizorit disa testime per te percaktuar shkallen e ngjeshjes ne mbushjet , bazamentin e rrugeve,dhe trotuaret .Nuk duhet te mbulohet asnjë sektion punimesh derisa ai te aprovohet nga ana e Supervizorit . Kontraktori duhet te jape verejtje te matura kur ndonje sektion i punimeve eshte gati per t'u testuar.Cdo tesim i kerkuar duhet te kryhet sa me shpejt pas cdo shenimi te dhene.Supervizori mund te perdori nder te tjera testet e meposhtme:

1. Testi Densitet/Lageshtire (4.5Kg tokmak)
2. Test i densitetit
3. C.B.R. testi prove

4. C.B.R. testet e mostrave te paprekura.
5. C.B.R. testi ne vend (in-situ)

Kater testet e para te mesiperme duhet te kryhen ne perputhje me BS 1377:"Metodat e testimeve per dherat per qellime mbikqyrjeje " dhe provat ne vend te C.B.R.duhet te kryhen ne menyre te tille te miratuar nga Supervizori.

Aparatet per testimin e provave ne vend duhet te jene miratuar nga Supervizori dhe te sigurojne nje krahasim te tille per matjen e fortisise ndermjet testeve te kryera ne vend dhe kushteve laboratorike. Aparatet per matje me ndihmen e shkalles duhet te jene perforuar nga pika ne toke per efektet deformuese te tokes poshte zhytesit.Zona e pergaatitur nen zhytes duhet te pritet e sheshte dhe sduhet te perdoret ndonje material per te ulur vete zhytesin, pervecse kur eshte e pamundur per te prere dheun duhet te perdoret nje shtrese e holle llac Parisi dhe kjo duhet te shtrihet ndermjet zhytesit.

Procedura e tesit ne vend C.B.R. , pervec njomjes, duhet te kerkohet ne perputhje me B.S. 1377.

6.7.10 Frekuencia e kryerjes se testeve

Testimet ne vend (in - situ) per peshen specifike te thate ne cdo shtrese te materialit te ngjeshur duhet te kryhet me nje frekuence mesatare te jo me pak se prova per 500m² te siperfaqe. Prova Kaliforniane ne Prerje (C.B.R.) ne vend (in-situ) duhet te kryhet per siperfaqe 500m². Prova Kaliforniane ne Prerje (C.B.R.) ne vend (in-situ) duhet te kryhet nen drejtimin nga ana e Supervizorit.

Teste te klasifikuara duhet te kryhen sit e nevojshme per te siguruar qe krahasime te reale mund te behen ndermjet testeve ne vend , si i tille ai lloj variacioni ne cilesite e materialit te perorur ne testim nuk eshte duke ndikuar ne perfundimin e rezultateve

7. PUNIMET NE TUBACIONE

7.1.1 Kerkesat per tubacionet dhe pajisjet HDPE dhe PE General

Te gjithe furnizuesit te tubacioneve HDPE dhe pjeseve speciale duhet te jene ekskluzivisht ne perputhje me kerkesat e raportuara me poshte.

Keto kerkesa lidhen me karakteristikat e tubave dhe pjeseve speciale te bera me polietilen me densitet te larte duke patur nje vlere MRS te barabarte me 10 MPa (PE 100).

7.1.2 Rregullimet perkatese

Tubi duhet te plotesoje kerkesat e paraqitura ne Standartin EN 12201(Pjesa 2) . Lidhjet dhe pjeset speciale duhet te plotesojne kerkesat e paraqitura nga Standarti EN 12201(Pjesa 3).Kompania prodhuase e tubacioneve dhe pjeseve speciale duhet te pajiset me nje Sistem Sigurie te Cilesise qe pershtatet me Standartin UNI EN ISO 9001(SQP/IIP).

7.1.3 Materialet e papunuara (Lenda e pare)

Tubacionet duhet te prodhohen vetem dhe ekskluzivisht me PE 100 polietilen me densitet te larte. Proukti ne process duhet te plotesoje kerkesat e meposhtme:

- a) Vllera MRS (Fortesi e kerkuar minimale) e njeje me 10 MPa ; Kurbat ne renie jane te prezantuara me certifikaten te nje laboratori te pavarur , ne kthim te pajisura me nje certificate plotesuese me Serine e Standartit ISO 45000.
- b) Vlera e presionit kritik RCP (Perhapja e Shpejte e Zbutur) ne perputhje me EN 3347 Pcr \geq 10 bar; testi duhet te jete i certifikuar nga nje laboratori pavarur, ne kthim i pajisur me nje

certificate plotuese sipas Serise se Standarteve ISO 45000.

Norma EN 12201-1 Karakteristikat e perberjeve PE ne formen e kokrrizave					XSC 50	
Karakteristikat	Kerkesat	Parametrat e testit		Metoda e testit		
		Parametrat	Vlerat			
Densiteti i perberjes	$\geq 930 \text{ kg/m}^3$	Temp. e testit	23 °C	ISO 1183:1987	949 kg/m³	
MFR Treguesi i rrjedhshmerise) PE63-PE80-PE100	Nga 0.2 ne 1.4 gr/10 min. Max. Shmangia $\pm 20\%$ e vleres nominale	Ngarkesa Temp.e testit. Koha Numri i eneve	5 kg 190 °C 10 min 3	ISO 1133:1999 Kushti T	0.30	
Pigment i perhapjes	\leq grada e trete	Ne perputhje me ISO 18553 - 2002		ISO 18553:2002	<Grada e trete (blu RAL 5005)	
Koha e induksionit te oksidimit	$\geq 20 \text{ min}$	Temp. e testit Numri i eneve	200 °C 3	EN 728	> 20 min	

Norma EN 12201-1 Karakteristikat e perberjeve PE ne formen e tubave					Euro PE 100 Evoluimi	
Karakteristikat	Kerkesa ¹	Parametrat e testit		Metoda e testit		
		Parametrat	Vlerat			
Rezistenca e perhapjes se ngadalte te plasaritjeve , permasat e tubit SDR 11, D=110-125mm	Asnje thyerje gjate testit	Temp. e testit Presioni i brendshem PE 80 PE 100 Periudha e testit Lloji i testit	80 °C 8.0 bar 9.2 bar 165 h Uji Brenda Uji	EN ISO 13479:1997	> 5000 h	
Rezistenca e perhapjes se plasaritjeve te shpejta , per tuba SDR 11, D=250mm	Ndalimi	Temp e testit Metoda e testit Presioni i brendshem PE80 PE100	0 °C Ajri 8.0 bar 10.0 bar	ISO 13477:1997 (testi S4)	> 12 bar	
Norma EN 12201-2 Karakteristikat Fizike					Euro PE 100 Evoluimi	
Karakteristikat	Kerkesa	Parametrat e testit		Metoda e testit		
		Parametrat	Vlerat			
Shtrirja ne thyerjes	$\geq 350\%$	Ne perputhje me tabelen 5 te EN 1220-2		ISO6259-1;2001 dhe ISO6259-3;1997	> 500%	
MFR (Treguesi i rrjedhshmerise)	Ndryshimi i MFR ne vazhdimesi te punimeve $\pm 20\%$	Ngarkesa Temp.e testit	3 kg 190 °C	ISO 1133;1999 Kushti T	0.30	

¹ Ne konformitet me kete kerkesa duhet te demonstrohet perberja nga ana e prodhuesit .

PE63-PE80- PE100		Koha	10 min		
		Numri i eneve	3		
Time of induction of oxidation	≥ 20 min	Temp.e testit Numri i eneve	200 °C 3	EN 728	> 20 min

7.1.4 Markimi i tubave

Tubacionet do te pajisen me nje ngjyre te zeze gjate procesit te ngjyrosjes me karbon te zit e materialit te papunuar. Tubacionet e transportimit te ujit do te dallohen me rreshta te shtrire ne ngjyre blu:

Markimi, i kryer sipas standarteve te specifikuara, do te jetë i stampuar ne perifrine e tubit cdo meter, dhe do te raportohet

- (1) Emri ose marka e procesorit dhe lenda e pare
- (2) Diametri i jashtem i tubit dhe trashesia (shprehur ne mm)
- (3) Seria SDR
- (4) Materiale dhe percaktimet
- (5) Klasa e presionit
- (6) Kodi identifikues i prodhimit te procesorit
- (7) Rregulloret perkatese per prodhimin
- (8) Kodi IIP i lendet se pare te certifikuar

7.1.5 Miratimet

Perpara pranimit te secilit grup te furnizuar te tubacioneve, Supervizori ka mundesine te kerkoje qe tubat te testohen ne perputhje me EN 12201 ne laboratorin e kompanise furnizuese ose ne laboratore te njoitura dhe te kualifikuara zyrtarisht (laboratory IIP ose laboratore te certifikuara ne perputhje me Serine e Standarteve ISO 45000). Supervizori gjithashtu ka te drejten te siguroje certifikatat te referuara sipas Pikes 3 ne specifikimet e paraqitura, lidhur me lenden e pare te perdonur ne prodhimin e tubave, te verifikoje perdonimin e efektiv permes dokumentave lidhur me procedurat e ndjekura nga kompania prodhuase e tubacioneve.

Supervizori gjithashtu ka te drejten te kerkoje dokumentat te cilat vertetojne pronesine e Korporates se Sistemit te Cilesise (CQS) te bazuar ne Standartin UNI EN ISO 9002. Per qellime te pranimit, partia do te konsiderohet te jetë sigurimi i cdo diametri ose pjese te tyre deri ne nje sasi, ose pjese, e ndryshueshme nga nje seri diametresh e treguar si ne tabelen me poshte:

Seria e permasave te diametrave e shumes $\varnothing \leq 110$ 5,000 m ose pjese

$110 < \varnothing < 315$ 2,000 m ose pjese $\varnothing > 315$ 1,000 m ose pjese

7.2 Procedura per montimin dhe bashkimin e HDPE "PE100" me saldim ne te nxehete

Procedura qe ndiqet me pas eshte ne perputhje me projektimet e standardeve UNI 10520 dhe "rekomandimet per bashkim te tubave PE 100 "SMP 74/97.

7.2.1 Qellimet dhe fusheveprimet

Specifikimet e paraqitura te aplikuara ne procesin e bashkimit me mjete goditese te nxeheta per realizimin e bashkimit koke me koke te tubave polietilen dhe / ose aksesoreve per transportimin e gazit te djegshem, ujtit dhe lengjeve te tjera nen presion.

Procedura per permatitjen dhe zbatimin e ngjitjes, kerkesat qe duhet te plotesohen nga pajisjet e perdonura, me mire llojet e kontrolleve qe duhet te ndermerren per te verifikuar cilesine e bashkimit ne fundin e operacionit te bashkimit gjithashtu jane percaktuar.

7.2.2 Qellimet dhe fusheveprimet

pr EN12201 – Pjesa 2 tuba polietileni me densitet te larte per percueshmerine e lengjeve me presion

– Llojet ,Dimensionet dhe kerkesat

pr EN12201 - Part 3 Aksesoret Polietileni

pr EN1555 Tuba Polietileni per percueshmeri nentokesore per dergimin e gazit te djegshem.

UNI 9737 – Klasifikime dhe kualifikimet e bashkuesve per materialet plastike-Ngjitje qe operojne me bashkim goditje me nxehtesi , me pajisje mekanike me elektro – fuzion per tubacione me trashesi nermjet 3 dhe 37mm dhe një diameter te jashtem me pak se ose te barabarte me 630mm te polietileni per transport te gazit te djegshem.

UNI 10565 – Bashkim me goditje me nxehtesi prekin bashkimet ne katierin e ndertimit te cilat perdoren per bashkim koke me koke te tubave polietileni dhe/ose aksesoreve , per transportimin e gazit , ujtit dhe lengjeve te tjera nen presion.

UNI 10520 Procesi i ngjitjes me goditje me nxehtesi i bashkimit koke me koke te tubave polietileni dhe/ose per transportin e gazit, ujtit dhe lengjeve te tjera nen presion.

WIS 4-32-08 Specifikimet per bashkime ne vend me fusion te tubave dhe aksesoreve PE80 dhe PE100S.

7.2.3 Lista e simboleve

s: Trashesia e tubacioneve dhe aksesoreve , ne mm;

T: temperatura e termo-elementeve, ne °C;

P₁, P₂, P₅: presioni i aplikuar gjate fazave 1, 2, 5 te ciklit per ngjitje, ne N/mm²;

t₁-t₅: koha e zgjatjes e fazave 1-5 e ciklit per ngjitje;

t₁-t₅: koha e zgjatjes e fazave 1-5 e ciklit per ngjitje;

t₆: koha e ftohjes, ne mm.

A: gjereria e secilit prej dy kordoneve te formuar gjate fazes 1 te ciklit per ngjitje,ne mm;

B: gjereria perfundimtare e tegelit bashkues, ne mm;

b₁, b₂: gjereria e dy kordoneve te cilet formojne tegelin e gjeresisë perfundimtare B,ne mm.

7.2.4 Parimi i metodes

Bashkimi me nxehtesi eshte percaktur si krijimi i dy elementeve (tubave dhe/ose aksesoreve) me trashesi te njeje ne te cilen siperfaqja per tu bashkuar si fillim nen fusion ose zbutur nga kontakti me nje element te nxehte dhe me pas, pas largimit te tij, jane bashkuar nen presion per te perfshuar bashkimin.

7.2.5 Materiali baze

Kerkesat ne kete standart jane te aplikueshme per bashkimin e tubove polietilen te klasifikuar sipas pr EN 12201 pjesa 2 dhe aksesoreve te klasifikuar sipas pjeses 3 .Rreshira e perdorur per prodhim e tubacioneve dhe/ose aksesoret duhet te jene te te njejt tip ose, nese jane te ndryshem, kompabiliteti me bashkuesiin duhet te jetë provuar me pare.

7.2.6 Pajisjet per ngjitje

Ngjitia duhet te kryhet duke perdorur një bashkues ne perputhje me:

- Njesi hidraulike e kontrolluar komandimi per ngjiturje mekanike te kendeve per tu bashkuar, me një instrument mites presioni te një klase te pershtatshme per kontrollin e presionit te aplikuar;
- Baza konsiston ne dy mbeshtetese , njera fikse dhe njera e levizshme ,e cila mund te jetë e rreshqitshme ne dy drejtuese ,secila e pajisur me dy nofulla per te mberthyer pjeset per bashkim;
- Pllaka e termoelementit e mbuluar me një material anti-pasues , me rezistence elektrike e inkorporuar dhe e rregulluar nga një thermostat i kalibruar;
- Makineri thyerjeje e afte per te siguruar perqatitjen korrekte te kendeve.
- Sistem per kontrollin automatic te proceseve te ngjitjes nepermjet:
- Komanda hidraulike e elementit shtytes dhe e pllakes bashkuese
- Menaxhimi i vlerave te presionit e vendosur per fazat e ndryshme
- Menaxhimi i kohes i vendosur per fazat e ndryshme
- Menaxhimi i vendosjes se temperatures

7.2.7 Vecorite

Pajisja duhet te garantoje:

- Shtrirjen e sakte te pjesave per bashkim ;
- Paralelizmin e sakte te siperfaqeve per bashkim;
- Rregullimi dhe kontrolli i parametrave per bashkim (presioni,temperatura,koha);
- Perputhja me rregullat ligjore ne fuqi.

7.2.8 Pajisjet

Bashkuesi dhe pajisje te tjera te nevojshtme (termo – elementet,linjat) duhet te garantojne qe procesi i bashkimit eshte i drejtuar ne një menyre te kenaqshme e cila eshte ne perputhje me procedurat e pershkruara ne paragrafet e meposhtem

Vecanerisht,eshte e rekomandueshme qe kerkesat e meposhtme jane plotesuar.

7.2.9 Termo-elementet

Fuqia elerike e termoelementit duhet te jetë e mjaftueshme per te garantuar arritjen e temperatures se kerkuar nga kushtet e pranuara te punes;duhet te jetë gjithashtu e sigurte qe temperature nuk shkakton ndryshime te medha te ± 5 °Cme vlerat respective te vendosura ne thermostat ne cdo pike te siperfaqes te termoelementit.

Termo-elementi duhet te jetë i pajisur me një thermometer me një shkalle matjeje te pershtatshme per vendosjen e temperatures.

Kur nuk eshte ne perdonim ,termo-elementi duhet te vendoset ne nje kontenier te pershtatshem karakteristika e te cilit duhet te jene te tilla qe te mos provokojne demtime ne mbulesen siperfaqsore te termoelementit.

7.2.10 Bashkuesit

Instrument i bashkimit duhet te perbehet nga:

- Nje aparat mates i presionit me nje shkalle matjeje dhe pemasa te cilat mund te lejojne zbulimin e ndryshimeve te presionit me te pakten 1bar.
- Nje kohemates i pajisur me nje tingull alarmi per sinjalet e kohes se arritjes se nxehtesise;
- Nje kohemates i pajisur me nje tingull alarmi per sinjalet e kohes se arritjes se ngjitjes;

Bashkuesi duhet te jete i shoqeruar me informacionet e meposhtme:

- Karakteristikat e vajit te perdonur per furnizimin e komandes se qarkut ,vacanerisht te viskozitetit te tyre ;
- Fuqia maksimale e thithur nga bashkuesi;
- Seksioni i cilindrit shtytes te komandes se qarkut.

7.2.11 Makineria e rrafshimit te buzeve

Motori i makinerise per rrafshim duhet te kete fugine pershtatese per shkallen e punes te bashkuesit. Aktivizimi i bashkuesit duhet te jete i mundur pas futjes se tij ne pozicionin e punes.

7.2.12 Kushtet e mjedisit

Zbatimi i bashkimit duhet te ndodhi ne nje vend te thate nese eshte e mundur: ne rast shiu, nivele te larta te lageshtise , eres, ose rrezatimit diellor te tepert, zona e ngjitjes duhet te jete e mbrojtur me veshjet e pershtatshme; eshte ne cdo rast e keshillueshme per te kryer bashkimin ne nje shkalle temperature ambient ndermjet -5 °C dhe +40 °C..

Nuk eshte e lejueshme perdonimi i fenereve te nxehte me gaz ose djege ne kontakt te drejtperdrejte me siperfaqen per ngjite per te rritur temperaturen e tyre.

7.3 Controllet perpara procesit te bashkimit (ngjitjes)

7.3.1 Kontrolli i materialeve

Tubacionet dhe aksesoret duhet te merren nga nje magazine e cila ploteson rregullat dhe ne vecanti vecanti kerkesat e specifikimeve Nr. ...

Perpara fillimit te procesit te bashkimit, duhet te kryhet nje kontroll visual dhe permasash te materialeve per bashkim. Vecanerisht duhet te verifikohet qe siperfaqja e brendshme dhe e jashtme e tubacioneve dhe/ose e aksesoreve prane skajeve per tu ngjitur jane te lira nga skalitje dhe gervishje te dukshme dhe qe i respektojne tolerancat ne lidhje me trashesine,te gjithe diametrat e jashtem , dhe formen ovale maksimale; te lejueshme nga aplikimi i produkteve te standartizuara.

Sa here qe forma ovale eshte e e patolerueshme, mund te shfrytezohen makineri qe kthejne ne formen rethore: nxehtesia ne ekstremitet nuk eshte e lejueshme.

Te verifikohet qe fundi i tubit prapa zones per bashkim eshte e mbyllur me nje kapak mbrojets.

7.3.2 Kontroll i pajisjeve per bashkim, (ngjitje)

7.3.2.1 Kontrolli paraprak I pajisjeve

Perpara fillimit te procesit te bashkimit, efektiviteti i makinerise qe do te perdoret duhet te vleresohtet. Vecanerisht, kontrollet e meposhtme duhet te jene bere:

- Kontrolli i efektivitetit i instrumentit mates furnizuar me bashkuesin (instrumente mates te presionit, thermometer, kohematesit);
- Kontrolli i temperatures e termo-elementit : ne cdo pike te dy siperfaqeve ,temperature e matur me nje thermometer dixhital te kalibruar , duhet te jete brenda tolerancave te $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ne perputhje me vlerat e vendosura ne thermostat;
- Kontrolli i efektivitetit inofullave mbeshtetese te bashkuesit keshtu qe shtrirja e sakte e pjeseve per ngjitje dhe paralelizmi i siperfaqeve ne kontakt mund te verifikohen;
- Kontrolli i efektivitetit te makinerise rrafshimt.

7.3.2.2 Kontrolli periodik i pajisjeve bashkuese ne kushte pune

Ne fillim te cdo dite pune, eshte e nevojshme per te kontroluar kushtet e punes te pajisjes se disponueshme (termo-elementit, bashkuesit , dhe makinerise se rrafshimit te buzeve).

Vecanerisht duhet te verifikohet, nepermjet nje termomeri dixhital te kalibruar, qe temperatura e te dyja siperfaqeve te termo-elementit ne zonen e prekur nga bashkuesi jane ndermjet nje tolerance prej $\pm 10^{\circ}\text{C}$ ne perputhje me vlerat e vendosura ne thermostat (shiko 11.1).

Gjithashtu, menjehere perpara fillimit te procesit te bashkimit, eshte e rekomandueshme te krijohet nje test per nyjen bashkuese per te verifikuar efektivitetin e sistemit te pajisjeve te perdonura.

7.3.2.3 Kontrolli i siperfaqes se termo-elementit.

Perpara cdo procesi bashkimi duhet te verifikohet qe siperfaqja e termoelementit te jete e lire nga gjourmet e grasos, pluhurit,dhe mbetjet e polietilenit: kur jane te pranishem ato duhet te hiqen.

7.3.2.4 Kontrolli i personave per kryerjen e procesit te bashkimit

Personat e punesuar ne zbatimin e bashkimit te nyjeve duhet te jene te trajnuar ne perputhje me Standartin UNI 9737.

7.3.3 Pergatitjet per procesin e bashkimit

7.3.3.1 Pastrimi i siperfaqeve

Perpara pozicionimit te elementeve per tu bashkuar , siperfaqja e tyre e brendshme dhe e jashtme duhet te jete e pastruar nga mbetjet e pluhurit,grasos dhe ndonje papastertie.Kjo duhet te behet me nje cope te paster e lire nga fibrat,e njomur me detergjent te lengshem te pershtatshem(psh klorur metileni,alkol izopropil ose tricloretane klorotene).

7.3.4 Mbyllja e ekstremiteteve

7.3.4.1 Mbyllja

Tubacionet dhe/ose aksesoret duhet te mbyllen ne nofullat e bashkuesit keshtu qe siperfaqet e bashkuara jane paralele me njera tjetren dhe keshtu qe mundesia e levizjeve aksiale pa ferkim me rendesi sigurohet, duke perdonur karroca ose amortizatore te lekundshem ne te cilat tubi mund te rreshqase.

7.3.4.2 Pozicionimi

Tubacinet dhe/ose aksesoret duhet te pozicionohen qe te ruajne aksin e shrirjes Brenda kufinjve te treguara ne 9.4: kur eshte e mundur, te rrotullohen te dy elementet derisa bashkimi me shume i

preferueshem eshte arritur dhe/ose ne sistemin rregullues te nofullave pa ushtruar nje force mbyllese te tepert e cila mund te demtoje siperfaqen e produktit te prodhuan.

7.3.5 Rrafshimi i buzeve per tu bashkuar

Fundet e dy elementeve per tu bashkuar duhet te rrafshohen per te siguruar nje paralelizem te pershtatshem dhe te eliminohen gjurmet e ndryshkut. Operacioni i rrafshimit duhet te kryhet vetem duke i avancuar pjeset pasi rrafshimi te jete aktivizuar dhe duke ushtruar nje presion gradual i cili nuk shkakton bllokimin e aparatit, dhe shmang nje mbinxehje te tepert te siperfaqes ne kontakt.

Prerja nga makina thyerese duhet te krijohet ne nje menyre te vazhduar ne te dy skajet qe do te bashkohen: gjithsesi toleranca e mjetit per bashkim duhet te kontrollohet ose materiali qe perben tubacionet dhe/ose aksesoret per tu bashkuar duhet te investigohet.

Makina rrafshuese duhet te fiket vetem pas heqjes te skajeve per bashkim..

Ne fund te rrafshimit, pjeset e prera duhet te hiqen nga siperfaqja e brendshme e elementit qe do te bashkohet, duke perdorur nje furce ose nje cope te paster.

7.3.6 Kontrolli i pregatitjeve te buzeve per tu bashkuar

Pasi eshte perfunduar procesi i thyrjes duhet te verifikohet, duke e sjelle siperfaqen qe do te bashkohet ne kontakt me nje tjeter qe mosbashkimi dhe drita ndermjet skajeve te bjeri brendatolerancave te kerkuara me siper.

Mosbashkimi maksimal i matur ne cdo pike te perimetrit, nuk duhet te jete me i madh se 10% e elementit qe do te bashkohet, me nje maksimum prej 2mm . Perndryshe, mbyllja dhe procesi i rrafshimit duhet te perseriten.

Drita ndermjet skajeve ne kontakt me nje tjeter duhet te jete me pak se vlera e vendosur me poshte.Megjithate procesi i thyerjes duhet te perseritet.

Diametri i jashtem (mm)	deri 200	mbi200	deri400 mbi 400
Drita maksimale (mm)	0.3	0.5	1

Duke perdorur instrumentat mates te presionit te furnizuar me aparatin per bashkim, presioni terheqes i lejueshem per te lejuar levizjen e mbeshtetes levizese: Presioni terheqes Pt nuk duhet te jete me i madh se vlera e presionit P (faza 1) dhe P (faza 5) te perdorur gjate realizimit te bashkimit dhe te treguar ne te dhenat teknike te pajisjes se saldimit te siguruar nga prodhuesi imakinerise (11.2).

Operacionet e saldimit duhe te ndjekin fazen pregatitore te buzeve. Nen kushtet e zones se ndertimit, kurdo qe te ndeshen pluhur, grasso, ose papasterti te tjera te gjetura ne buzet e tubit per saldim ne nje kohet te shkurter ndermjet veprimit te rrafshimit dhe fillimit te saldimit, pastrami i pershkruar ne 7.3.3.1 duhet menjehere te realizohet.

7.3.7 Ciklet e bashkimit (ngjitjes)

Bashkimi i buzeve koke me koke e tubacioneve polietilen dhe/ose aksesoreve me mjete saldimi me nxehtesi duhet te kryhen duke plotesuar fazat e ciklit te bashkimit (ngjitjes) te treguara ne fig.1 (tuba me trashesi<20mm)ose fig.2 (tuba me trashesi _20mm). Ne vecanti:

Faza 1: Bashkimi dhe para-nxehja.

Faza 2: Nxehja

Faza 3: Heqja e termo-elementit .

Faza 4: Arritia e presionit per bashkim(ngjitje)

Faza 5-6:Bashkimi.

Faza 7: Ftohja

Parametrat e bashkimit (temperatura e termo-elementit , presionit, kohes) vlerat relative , dhe zbatimi i metodes duhet te percaktohen nga prodhuesi i tubacioneve : ne vecanti,gjatesia e ciklit te fazes per bashkim ne menyre individuale eshte e lidhur me kushtet e mjesdit te vendosura ne 7.

Parametrat per bashkimin(ngjitjen) te pranuara per zbatimin e cdo bashkimi te vetem duhet te regjistrohen nga një sistem regjistrues te makinerise per bashkim(ngjitje) ,ose me pelqimin nga ana e Supervizorit , ne një forme te pershtatshme.

7.3.8 Zgjedhja e parametrave per bashkim (ngjitje)

Parametrat per bashkim(ngjitje)duhet te perzgjidhen duke ndiekur ciklin per bashkim(ngjitje) 1 ose 2 ne perputhje me trashesine e tubit dhe aksesorit te perdonur, dhe ne vecanti:

Temperatura e termo-elementit duhet te jetë

$T = 210 \pm 10 ^\circ C$ per s <20 mm

$T = 230 \pm 10 ^\circ C$ per s >20 mm

Per te siguruar ekuilibrin termal te nevojshem , se paku 5 nderhyrje nga termostati duhet te priten,per arritjen temperatures se vendosur perpara fillimit te procesit te bashkimit(ngjites).

Vlerat e presionit, te cilat varen nga tipi i bashkimit te perdonur , jane nxjerre nga tabela te perftuara nga prodhuesi i aparateve per bashkim(ngjitje)dhe mund te llogariten duke njojur cilindrin shtytes te qarkut te komanduar.

Presioni terheqes Pt i matur ne menyre eksperimentale dhe i ndryshueshem ne baza hap pas hapi duhet ti shtohet ketyre vlerave.

Perpara se te fillohet procesi i bashkimit (ngjites) per cdo diameter dhe PN, presioni operativ ne lidhje me makinerine duhet te jetë i percaktuar dhe i regjistruar.

Vlera e presionit P2 (faza 2),i njejte per te dy ciklet, duhet te siguroje kontaktin ndermjet skajeve dhe termo-elementit gjate gjithe fazave.Vlera e presionit P2 eshte zbatuar drejtperdrejt nga tabelat e siguruara nga prodhuesi i apparatit bashkues (per ngjitje) dhe mund te llogaritet duke njojur seksionet shtytese te qarkut te komanduar.

7.4 Fazat e bashkimit (ngjites)

7.4.1 Faza 1: Bashkimi dhe para ngjitja

Kjo eshte e njejte per te dy ciklet.

Poziciono termo-elementin ne aparatin per bashkim, duke u kujdesur per ta futur ate ne menyre te sakte me qellim sigurimin e qendrueshmerise ne mbeshteteset e bazes te makinerise.

Bashko termo-elementin me skajet dhe apliko presionin (P1+Pt) per nje kohe t1 e mjaftueshme per te lejuar, ne te dy skajet e apparatit bashkues, formimin e nje tegeli me gjeresi A, e shprehur ne milimetra, e cila mund te percaktohet nga parametrat e apparatit per bashkim, te leshuara nga prodhuesi ne kolonen "demtimet dhe kushtet e keqija".

7.4.2 Faza 2 : Nxehja

Kjo eshte e njejte per te dy ciklet.

Duke formuar kordonin me gjeresine A, presioni i kontaktit te skajeve me termo-elementin eshte reduktuar ne vleren P2.

Te mbahen skajet ne kontakt me termo-elementin per kohen t2, e shprehur ne sekonda.

7.4.3 Faza 3: Heqja e termo-elementit

Kjo eshte e njejte per te dy ciklet. Te hijet termo-elementi , duke patur kujdes per te mos demtuar skajet e te dy elementeve te cilet jane per tu bashkuar.

Heqja e termo-elementit duhet te jetë e shpejte , per te evituar ftohjen e skajeve te nxehta.Periudha e kohes , e shprehur ne sekonda,ndermjet heqjes se termo-elementit dhe kontaktit te tij me skajet (Faza 4) megjithate,duhet te jetë me e vogel se t3.

7.4.4 Faza 4: Arritja e presionit per bashkim (ngjitje)

Me heqjen e termo-elementit , vendos skajet ne kontakt duke e rritur presionin ne vleren (P5+Pt)(Faza 5) ne nje menyre progressive dhe ne menyre te tille per te shmangur nje heqje te menjehershme dhe te tepert te materialit te zbutur nga siperfaqja e bashkuar.Arritja e presionit per bashkim (P5+Pt) duhet te ndodhi ne kohen t4,e shprehur ne sekonda.

7.4.5 Faza 5 - 6: Bashkimi (ngjitja) per tuba me trashesi (spesor)<20mm

Te mbahen skajet ne kontakt ne presionin (P6+Pt) per kohen t6 , e shprehur ne minuta

7.4.6 Bashkimi (ngjitja) per tuba me trashesi (spesor) < 20mm

Te mbahen skajet ne kontakt ne presionin (P5+Pt) per kohen t5 , e shprehur ne seonda, dhe me pas te ulet presioni ne vleren (P6)+(Pt) per kohen t6, e shprehur ne minuta.

7.4.7 Faza 7: Ftohja

Pas ndodhjes se periudhes se bashkimit (Faza 5 ose 6 ne perputhje me ciklin) nyjet bashkuese mund te hiqen nga aparati i bashkimit, pa iu nenshtuar forcave te ndieshme, dhe nuk duhet te shtrengohen deri ne fund te ftohjes koha t7: per me teper,nje siperfaqe per mbrojtjen nga agjentet atmosferike (shiu,era,rrezatimi diellor i tepert) duhet te sigurohet.

Ftohja e nyjeve bashkuese duhet te ndodhi ne menyre te natyrshme: pershpejtimi i ftohjes me uje,ajer te kompresuar,ose metoda te tjera nuk eshte i lejueshem..

7.5 Kontrolli I nyjeve bashkuese

7.5.1 Kontrollet jo-demtuese

7.5.1.1 Ekzaminimi vizual

Ekzaminimi vizual lidhet me kontrollet e meposhtme:

- Tegeli i bashkimit (saldimit,ngjitjes) duhet te jete uniform perreth perimetrit te nujes se bashkuar;
- Skalitja ne qender te tegelit duhet te qendroje mbi diametrin e jashtem te elementit bashkues;
- Nuk duhet te gjendet asnjë prove pozitivi , perfshire pluhurin, dhe ndotes te tjere ne siperfaqen e jashme te tegelit;
- Nuk duhet te kete prova te thyerjes se siperfaqes;
- Siperfaqja e jashtme e tegelit nuk duhet te tregojë nje shkelqim,luster te tepruar , nje tregues ky i mbinxehjes se materialit bashkues.

7.5.1.2 Ekzaminimi i permasave

Ekzaminimi i permasave lidhet me kontrollet e meposhtme:

- Ne cdo pike te aparatit per bashkim, gjereria B e tegelit duhet te jete Brenda vlerave te treguara ne tabelen me Poshte.

Trashesia e elementit bashkues (mm)	Gjeresia e tegelit B (mm)	Gjeresia e elementit bashkues (mm)	Gjeresia e tegelit B (mm)
3	4 – 6	22	13 - 18
4	4 – 7	24	14 - 19
5	5 – 8	27	15 - 20

Trashesia e elementit bashkues (mm)	Gjeresia e tegelit B (mm)	Gjeresia e elementit bashkues (mm)	Gjeresia e tegelit B (mm)
6	6 – 9	30	16 - 21
8	7 – 10	34	17 - 22
9	8 – 11	40	18 - 23
11	9 – 12	45	20 - 25
13	10 – 14	50	22 - 27
16	11 – 15	55	24 - 30
18	12 – 16	60	26 - 32
19	12 – 18	65	28 - 36

Gjeresia B e tegelit duhet te jete uniform ne te gjithe zhvillimit te saldimit: ne cdo pike te saldimit, gjeresia B e tegelit nuk duhet te ndryshoje me shume se $\pm 10\%$ ne krasim me vleren mesatare

$$B_m = (B_{min} + B_{max})/2$$

ku B_{min} dhe B_{max} jane respektivisht minimum dhe maksimumi vlore e matur e gjeresise B te tegelit te saldimit

Ne cdo pike te saldimit, diferenca maksimale ndermjet dy kordoneve b_1 dhe b_2 perberes te tegelit duhet te jete me e vogel se 10% e gjeresise B te tegelit ne rastin e bashkimit tub-tub dhe 20% ne rastin e bashkimit tub-aksesor ose accesori-acsesor. Maksimumi i differences ne drejtimin aksial ndermjet dy elementeve duhet te jete me e vogel se 10% e trashesise se tyre

7.5.1.3 Ekzaminimi nepermjet heqjes se tegelit

Tegeli i jashtem i nje saldimi mund te hiqet nepermjet nje pajisje prerezte te tegelit te pershtatshme. Tegeli duhet te ekzaminohet ne siperfaqen e tij te brendshme per te zbuluar cdo depertim te pluhurit ose perberes te tjere dhe per te verifikuar rregullsine e tij rrith e qark, dhe duhet te perkulet ne disa pika per te pare zona me bashkengjite.

7.6 Kerkusat per implementimin e tubove PE100 dhe aksesoreve

7.6.1 Transporti dhe paketimi i tubove PE100

Transport i tubacioneve duhet te kryhet ne baze te metodave te treguara nga Kompania furnizuese. Ne cdo rast rregullat e kufizimit te ngarkeses te vendosura nga Kodet e Autostradave mbizoterojne Ngarkimi dhe shkarkimi ne kuptimin e transportit dhe, ne cdo rast, menaxhimi, duhet te kryhet nepermjet vincit ose krahut te eskavatorit. Tubot duhet te kapen per ngritje ne zonen qendrore me nje kunder-ballance ne nje distance te pakten 3 m, te pajisur me litare ose shirita nejloni ose kavo celiku te mbeshtelle me robe.

Platforma mbeshtetese duhet te jete e niveluar dhe pa ulje-ngritje te terrenit dhe pa gure. Shkarkimi dhe shkeputja ne zhavor, rere, asphalt, dhe cemento eshte e lejuar duke shmangur terheqjen e tubit. Shkarkimi nepermjet mbeshtelles ne kuptimin e transportit me nje plan te pjerret eshte i lejuar, me kusht qe platforma e preqatitur eshte e perbere nga toke e mbjellur ose tubi eshte i mbeshtetur ne lindhje kryq.

Lartesia e kapjes nuk duhet te tejkaloje 2.00 metra, pavaresisht diametrit te tubit

7.6.2 Germimi dhe kerkesat e tij

Kontaktuesi do te kryeje germimin me c'te mundet duke perdonur mjetet e duhura per kete qellim duke patur kujdesin me te madh per:

- Te respektuar lartesine e projektimit;
- Te parandaloje me cdo mjet shembjen e mureve per te dyja, per te shmangur aksidentet ndaj stafit dhe per te mos ndryshuar seksionin e germimit;
- Te eleminoje, te dyja pjeset e brendshme te germimit dhe ne zonen immediate rrethuese, ndonjeren nga rrenjet me zhvillim te njapasnjeshem te cilat mund te demtojne tubacionin;
- Te shikoje, me c'te mundet, ne menyren me te mire, per mbledhjen dhe largimin e ujit te shiut, si dhe ato te ujrate nentokesore ose burimeve te;
- Te grumbulloje materialin e germimit ne nje largesi e cila e lejon levizjen e lire te personelit dhe tubacionit ne menyre qe te shamange rrezikun nga renia e ketij materiali dhe ne vecanti te gureve mbi produktin e sgjrire, si dhe te jete i kujdeshem qe te mos pengoje trafikun ne kete zone.
- Gjate hapjes se transhese ne terrenet heterogjene, kodrinore ose malore eshte e nevojshme te vrojtohet per rreshqitjet e mundeshme te tokes ose rreshqitjet neper supotet dhe veprat e ankorimit.
- Ne qofte se ka arsy per tu besuar se prania e ujarve nentokesore eshte i pranishem gjate germimit i cili mund te coje ne paqendrueshmeri te tokes, eshte e nevojshme te behet konsolidimi i terrenit perreth veprane te kullimit e cila tem und te ndikoje deri ne fund te nivelit te germuar, me qellim qe te shmanget provokimi i levizjes se materiali nentokesore te shtratit qe rrethon tubacionin.

Gjeresia e germimit duhet te jete e mjaftueshme te lejoje nje rregullim sic duhet te fundit te tij dhe nje lidhje sa me te thjeshte te elementeve te ndryshem ye tubacionit. Vec kesaj sa here qe nuk ka indikim me te sakte te projektimit, gjeresia e fundit te punimit duhet te jete e barabarte me diametrin e tubit rritur me 20 cm ne te dyja anet, kjo me kushtin vetem pot e mos kete kerkesa te ndryshme qe varen nga Supervizori.

7.6.3 Shtrirja e shtratit

Po te mos kerkohet ndryshe, shtrirja e tubacioneve do te behet duke respektuar rregullat e meposhteme.

- Standarti EN 1295: Ndertimi structural e tubacioneve te groposur ne kushte te ndryshme ngarkese, Pjesa 3: Metoda e thjeshte
- Standarti ENV1046:2003: Tubacionet plastike dhe sistemet e kanaleve. Sistemet jashte strukturave te ndertimit per transportin e ujit ose te ujrate te zeza – Praktikat per instalimin siper dhe poshte tokes
- Standarti EN1610:1999: Ndertimi dhe testimi i lidhjes se kanaleve te ujrate te zeza dhe kolektorit per ujrat e zeza
- Standarti pN E13089730: Puna per shtim tubash dhe testimini e sistemeve te tubave prej polietileni per te transportuar ujrat e mbeturia nen presion.

Natyra e fundit te transhese ose po qe se flasim pak per me ne pergjithesi, te terrenit ne te cilen tubacioni do te perjashtoje mundesine e deshtimit te perhapjes nga njera pike ne tjetren te tubacionit. Ne fundin e transhese te niveluar dhe te lire prej guroreve, shkembit dhe materialesh te te tjere qe pengojne nivelimin perfekt, nje shtratzim rere duhet te jete i mbivendosur per te krijuar nje siperfaqe sakesisht te sheshte e cila siguron shperndarjen uniforme te ngarkesave per gjithe tubacionit. Trashesia e shtratit te mbeshitet duhet te jete minimum 15 cm. Materiali duhet te jete pergaudit kryesisht prej kokrrizash me diameter 5mm dhe duhet te permboje me pak se 12% grimcash te imeta (percaktuar si grimca me me pak se 0.08 mm) dhe per kete qellim, te maren parasysh kerkesat e raportuara ne specifikimet aktuale.

Per te permiresuar cilesine e shtrirjes se shtratit te kolektoreve kryesore do te perdoren thase me rere te vendosur ne perputhje me miratimin nga Supervizori. Karakteristikat kryesore te thaseve jane treguar si me poshte.

7.6.4 Thaset e reres

Thaset e reres do te kene per gjithesht permasat maksimale prej afersisht 50 x 70 cm. Permasat e tjera mund te kerkohen ne projektin. Thaset do te jene prodhuar prej nje cope gjeotekstili teper rezistente me karakteristikat e meposhteme (vetem po qe se nuk parashikohen ndryshe me Projektin):

- Pesha 200-300 g/m²
- Tensioni ne ngjeshje 30-40 kN/m

Poroziteti i gjeotekstilit duhet te jete i lidhur me granulometrine e materialit mbushes ne menyre qe te shmanget humbjet.

Copa prej tekstili duhet te jete rezistente ndaj te dy agjeteve kimike dhe fizike te ujit te detit dhe do te jete e zeze dhe e stabilizuar ndaj rrezeve ultraviolet.

Thesi i reres do te jete i ambalazhuar ne manure te tille qe te marre formen e kontenierit te rregullt dhe clirimi i ajrit qe ka vendosja te fazes se leshimit do te jete i kontrolluar sakte, ne menyre te tille qe mbushja te jete ne sasine e duhur. Gryka e thesit do te sigurohet me qepje duke perdonur fileto te stabilizuara ndaj rrezatimit ultravjollce (U.V) , karakterizuar nga nje rezistence e krahasueshme me ate te copes tekstile.

7.6.5 Shtrirja e tubacionit per gjate kursit

Tubacioni dhe pjeset speciale te tij do te transportohen per gjate kursit pa i terhequr ato dhe duke patur kujdes te shmangen gervishjet , prerjet ose demtimet te tjera.

Kursi do te piketohet dhe pozicionet e pjesave te vecanta do te markohen sipas metodave te percaktuara nga Supervizori.

Tubat dhe pjeset speciale duhet te shtrihen prane germimit , duke patur kujdes qe gjatesia e tubacionit eshte e barabarte me ate te kursit dhe se numri dhe tipi i pjesave te vecanta i per gjigjet te dhenaves nga projekti.Ne rastin kur nje tubacion duhet te vendoset ne nje zone trafiku ,tubat do te grumbullohen ne grupe 10-15 bar (120-180m)ne menyre te tille qe tem und te pozicionohen me lehtesi ne momentin e zhvendosjes per gjate germimit.

Nevojat e krijuara nga kalimi i eskavatoreve dhe grumbullimi i materialit te germimit duhen ne rregullimin (sistemin e) e tubacionit.

7.6.6 Kurbatura nga perkulja natrale

Tubat PE100 mund te perkulen ne te ftohte pa e sforcuar shume materialin ne nje rreze minimale kurbature te barabarte me 40 here diametrin (R=400).

Kurbat horizontale do te bllokohen ne germimin me thase rre perpara mbushjes , ne menyre qe te shmanget nje situate ne te cilen tubat te shtyhen per ne muret e vete germimit.

Perpunimi ne te nxehet i tubave dhe/ose i pjesave speciale ne kantier eshte absolutisht i ndaluar.

7.6.7 Lidhjet

Lidhjet ndermjet tubit me tubin ose ndermjet tubit dhe aksesoreve dhe pajisjeve etj.duhet te bien nder tipet e raportuara me poshte.Kerkesat e raportuara per secilin tip te lidhjes kane nje karakter tregues , megjithate , kerkesa te caktuara nga furnitoret duhen respektuar..

7.6.8 Lidhjet per saldim

Keto duhet gjithmone te kryhen nga personel i kualifikuar dhe i certifikuar sipas standartit UNI9737 standartit te klasit P2 me zgjerim S ose P3 me zgjerimin S duke qene i varur nga saldimi qe do

krijohet (koke me koke ose me mbeshtjellje termike), me pajisje te prshtatshme ne menyre te tille qe te siguroje mundesine me pak te gabimit ne temperaturat, presionet dhe shpeshtesine, duke i pershtatur mbrojtjet e duhura per rastin e shiut , eres ose pluhurit te tepert.

7.6.9 Saldimi koke me koke

Saldimi koke me koke do te kryhet ne perputhje me kerkesat e pikes "Procedura per montimin dhe saldimin e grupit te tubave PEAD "PE100" me metoden e saldimit me koke te nxehet per lidhjen koke me koke".

7.6.10 Saldimi me mbeshtjellje termike

Saldimi koke me koke do te kryhet ne perputhje me kerkesat e paraqitura ne "Procedura per montim e saldim te tubave te standartit PEAD "PE 100"me metoden e saldimit me koke te nxehet per lidhjet koke me koke".

7.6.11 Lidhjet tendosese te tipit Gilbaut mekanike, me tegel ne guarnicionin elastik

Ky tip lidhjeje mund te realizohet ne secilin tip te tubit , edhe ndermjet tubave prej materiali te Cilado qofte forma e jashtme dhe tipi i fortësise me te cilen eshte realizuar lidhja , gjatesia e saj efektive dmth largesa aksiale ndermjet dy guarnacioneve ,nuk do te jete me e vogel se shuma e ndryshimeve lineare maksimale qe mund te kene vend nga efekti termik ne ted y tubat qe bashkohen ,plus nje sasie variable nga 30 deri ne 100 mm ne raport me diametrin e vete tubave:

Lidhja ose bashkimi do te kryhet sipas radhes se me poshtme

- (1) pastrimit te plote te pjeseve qe lidhen dhe sigurimit te asaj se ato ndodhen te montuara ne vend;
- (2) Futjes se ekstremiteteve te ted y tubave ne lidhjen mekanike dhe sigurimit te asaj qe secili nga keto eshte paraqitur per nje gjatesi e cila i perqigjet minimum 1/3 e gjatesise se bokulles, duke patur kujdes qe ato mund te bien ne kontakt me me njeri tjeterin;

7.6.12 Lidhja me ankorim nepermjet nje unaze ose dadoje me unaze rreshqite te care

Ky tip lidhjeje mund te realizohet sipas kesaj radhe pune:

- (1) Pritet tubi me gjatesine e kerkuar
- (2) Ndahen pjeset nga rakorderite dhe montohen ato ne tubin duke filluar me dadon me unazën , ndiekur nga unaza shtrenguese konike duke patur kujdes qe ajo te orientohet ne drejtimin e sakte , dmth me pjesen me te madhe fundore ne drejtim nga rakorderija;
- (3) Futet tubi ne trupin e rakorderise derisa te zgjatet pertej guarnicionit dhe vidhoset fort dadoja me unazën e vete rakorderise;
- (4) Lidhet unaza shtrenguese konike me trupin e rakorderise dhe vidhoset fort dadoja me unazën e vete rakorderise ;

7.6.13 Lidhja me qafe te lire me qafore mbeshtjellese

Ky tip lidhjeje gjithashtu mund te realizohet ndermjet tubove prej materialesh te ndryshme ose per llidhjen me detale speciale. Ajo eshte realizuar me fllanxha rreshqite te future ne rrathe te saldueshem.

Vete fllanxha mund te jene te prodhua prej celiku normal me karbon celiku te plasticizuar ose materiali tjeter te pershtatshem per ate qellim:

Lidhja do te realizohet sipas kesaj radhe pune

- (1) Futet fllanxha e lire ne skajin e tubit;unite the support collar with the tube;
- (2) Bashkohet qafenza mbajtese me tubin;
- (3) Vihet(montohet) guarnicioni elastik te thelluaren perkatese te qafores;
- (4) Bulonohet ajo duke e vidhosur ne te kundert.

7.6.14 Lidhjet me zgjerim

Aty ku duhet, lidhjet me zgjerim te tipit "neoprene" ose te tipit "teleskopik" do te pershtaten sipas indikimeve te drejtuesit te punimeve, e thene ndryshe,neqoftese perdonimi i ketyre lidhjeve nuk vleresohet te jete i duhuri, do te behet rregullimi per te blokuar levizjet gjatesore te tubit neper ankoruesat e montuar sic duhet dhe te permasuar mire.

7.6.15 Lidhjet me materiale te tjere

Perdonimi i ngjitesve ose llacit te cimentos ndaloht sa here qe lidhja e tubit PE me tipe te tjere tubash (metalike ose ten je tipi tjeter plastik) eshte e nevojshme.Proyektuesi ose ne mungese te tij, supervizori do te jape indikacionet e sakte per sistemin e zgjedhur.Lidhja ndermjet tubave te tipeve PE 100 me paisje metalike eshte pajisur zakonisht me skaje te pajisura me fllanxhe, mund te kryhet me ane lidhjes normale me fllanxhe.

Pajisja e lidhur ne kete menyre duhet te lidhet me bllloqt e betonit ne menyre te tille qe qe te mos shkaktoje perkulje dhe / ose forca perdredhese mbi produktet e ndodhura aty afer.

Saldimi ndermjet tubacioneve PE100 qe ka vlefta te ndryshme tensioni ose shtrengimi qe shkaktojne oksidim te zvogeluar eshte i mundur.Vlefshmeria e lidhjes do te verifikohet neoermjet kryerjes se nje testi preioni te brendshem ne 80°C ne perputhje me parashikimet ne draftin eStandartit pr EN 12201.

7.6.16 Instalimi i grupit te tubave

Me shtrirjen e shrateve komplet, tubat, rakorderite, detalet speciale etj. Do te shtrihen pergjate germimit duke kontrolluar me kujdes perputhjen me te dhenat nga projekti. Perpara se te kalohet ne germim, te gjithe elementet e tubacionit duhet te ekzaminohen me kujdes, me theks te vecante mbi kokat per te siguruar ate se nuk kane qene te demtuar gjate transportit dhe operacioneve te ngarkim-shkarkimit.Per kete qellim eshte e nevojshme qe at ate pastrohen nga pluhuri , balta etj.qe mbulon tubot dhe qe te mos kemi ndonje demtim.Duhet te verifikohet gjithashtu qe kafshet ose material ii huaj te mos ngelet Brenda tubove dhe rakorderive; per ta ndrequr kete problem rekomandohet te mbulohen sic duhet fundet e tyre tecilat jane montuar.Sistemi mund te varet sapo lidhja e sistemit te tubove (tubacionet dhe pjeset speciale te jene kryer sipas metodave te pershtatshme ne kapitullin ne dore; ajo duhet te kryhet ne pergjithesi, me ane te eskavatoreve ose vincave te vendosur pergjate traktit te rruges ne menyre te tille qe te lejoje nje ulje graduale te tubacionit i cili nuk duhet te kete ndikime nga trupat e ngurte ose nga deformimi itepert gjate kryerjes se punimeve.Tubacionet PE 100 saldimi it e cileve eshte kryer ne skajet e germimit do te montohen ne vend duke i ngritur nga toka te pakten me dy pika, mminimumi 15-20m larg njeri tjetrit ,per 10 me teper se 1.2-1.3 m. Per tubacionin me diameter me te vogel dhe germime jo shume te thella, kagjithashtu mundesi shtrimi i tubave te behet me dore.

7.6.17 Ankoramet

Ne linjat e tubacioneve ne te cilat perdonimi i lidhjeve rreshqitez me guarnicion elastik ka qene parashikuar, ne lidhje me kurben ose ndonjeren nga kokat, masat prej betoni duhet te perqatitet me qellimin e shperndarjes se presionit nga presion i brendshem mbi muret e germimit.Keto bllqe lidhes ankorimi duhet te llogariten me formulat e Supervizorit ose ne mungese te tyre si me poshte:

$$F = K_p S$$

ku: n

$K = 1.00$ per fundet dhe $T = 90^\circ$;

1.14 per kurba 90° ;

0.766 per kurbat 45° ;

p = presioni maksimal i brendshem i testit ;

S = seksioni i brendshem i tubit ne cm^2 ;seksioni i derivimit per T te reduktuar ne cm reagimi i

presioni t te tokes i dhene nga :: $B = K_1 H S_1$

Koficienti K_1 varet nga natyra e tokes dhe eshte:

- 3.000 Kgf/m^3 per argjila,rere
- 5.000 Kgf/m^3 per dhera me kompaktesi mesatare
- 6.000 Kgf/m^3 pr rera,gure

H =thellesia e zhytur e matur ne metra kundrejt aksit te tubit;

S_1 = seksioni i mbeshtetjes (i suportit) ($L \times h$) shprehur ne m^3 ; L = gjeresia e mases se ankorimit
dhe h = lartesia e tij.

Eshte e nevojshme te permasohet S_1 ne menyre te tille qe $B > 1.5 F$. Kjo mase duhet te vendoset
ne te gjithe pajisjen ndihmese (valvulat linjat fundore te shkarkimit etj.) qe mund te ushtrojne
sforcim minimal mbi tubat.

7.6.18 Mbeshitetja e tubit dhe groposja/germimi

Mbeshtetja e tubit dhe mbushja fillestare e germimit, deri ne 20 cm nga koka e siperme e tubit, duhet te realizohet me rere me nje peshe volumore ne te thate prej 1.9 t/m^3 ; maksimumi i permbajtjes se gelqeres eshte kufizuar ne 10%, dhe maksimumi i permbajtjes se argjiles ne 5%.Mbeshitetja duhet te realizohet se pari duke afruar materialin rrith dy aneve te tubit deri ne nivelin e diametrit te tij dhe atehere, duke shtyre materialin nen tub me ndihmen e nje lopate dhe ndihmuar ate me dore ose ngjeshes te pershtatshem mekanik te lehte (duke patur kujdes per temos demtuar tubin).

Pasi kjo te perfundoje, mbushja e gropes duhet te vazhdoje deri ne 30 cm mbi koken e tubit, duke realizuar ngjeshjen ne shtresa 20-30 cm trashesi. Ngjeshja duhet te behet ne menyre eksklzive ne dy anet e tubit jashte zones se zene nga tubi duke siguruar qe densiteti relative i materialit te groposur te arrije 90% te vleres optimal te percaktuar me testin e modifikuar te Proktor-it.

Ne kete faze te pare bashkimet, aksesoret, this first phase the joints, fittings, degezimet, dhe ne per gjithesi, te gjithe elementet qe duhet te monitorohen me kujdes gjate testit te operimit te tubacionit duhet te jene lene te pambuluar.

Mbushje qe pason duhet te behet ne shtresa me trashesi maksimale 30 cm te cilat duhet te ngjeshen (me dore, ngjeshes te rrafshet, ose pajisje te lehte mekanike ngjeshes) njera pas tjetres te pakten rrith nje meter mbi koken e tubit ne zonat qe i nenshtrohen nje trafiku te lehte, dhe te pakten 1.50 m ne zonat me trafik te renduar.

Per groposjet me te vogla se ato te mesipermet, mbushja duhet te behet me nderfutjen ten je diafragme per mbrojtjen dhe shperndarjen e ngarkesave, te vedosur ne koken e tubit te materialit te parregullt dhe i llogaritur duke marre parasysh karakteristikat e instalimit, germimit dhe rezistences mekanike te tubit te perdorur.Eshte e rekomanduar qe mbushja, vecanerisht per tubacionet polietileni, eshte realizuar gjate oreve te ftohta te dites. Eshte gjithmone realizuar ne zona prej 20-30 cm, duke avancuar ne nje drejtim dhe mundesisht ne drejtim ngrites. Tre seksione te njepasnjeshem

dihet te punohen dhe duhet te shoqerohen mbulimin e njepasnjeshem te ndjekur nga mbulimi (deri ne nje lartesi 50 cm nga tubi) ne nje zone, duke mbuluar (deri ne 15-20 cm nga tubi) ne zonat ngjitur dhe shperndarjen e reres perreth tubit ne gjurmet me te avancuara. Nje nga ekstremitetet e traktit te linjes duhet te mbahet gjithmone e lire per tu levizur dhe ngjitja e pjeses special do te realizohet pasi ri-mbulimi eshte bere ne 5-6 metra nga vete pusi.

Gjate groposjes dhe ngjeshjes, duhet te shmanget mundesa e ngarkesave te rend ate kalojne ne transhe.Pas nje periudhe rregullimi te pershtatshme, kompania duhet te mendoje per rregullimet dhe rivendosjen e blloqueve dhe shtresat e para-ekzistuara te siperme.Gropoja dhe blllojet e rivendosura duhet te kontrollohen ne menyre konstante nga kompania e cila, kur e gjen te nevojshme duhet te procedoje me kujdesin dhe koston e saj te rinovoje ato me material te pershtatshem, derisa testi te jete kompletuar.Nese germimet jane realizuar ne nje toke te mbjellur, gropoja mund te realizohet duke perdorur mbetjet bujqesore per shtresat e siperme dhe rimbushjet qe pasojne.Kompania, edhe kur ka realizuar sipas standartit te ketij paragrafi, do te mbese perqejgjese per cdo pasoje te zbatimit dhe sigurise.Agjencia kontraktore ruan te drejtjen per nje shikim direct per rimbushjen e mbushjeve ne rastet e fajita te Kontraktorit per cdo urdher sherbimi te leshuar nga Supervizori. In kete eventualitet, te gjitha shpenzimet do ti ngarkohen Kontraktorit.

7.7 Testet operativ hidraulik

7.7.1 Te per gjithshme

Tubacionet e perdorura duhet te jene subject te testeve hidraulike te tegelave per te siguruar teresine e tubacioneve, lidhjeve, aksesoreve, dhe komponenteve te tjere te linjave.

Pajisjet testuese duhet te jene te kalibruara ne menyre periodike dhe personeli operativ duhet te perqatitet per drejtimin e testit, dhe i informuar per intensitetin e ngarkeses se aplikuar dhe pasojat gjate ndonje thyerjeje apo prishjeje.

7.7.2 Metodologja e testimt

Metodologja e testimt te ilustruar me poshte merr ne konsiderate sjelljet visko-elastike te polietilenit, Kerkesat jane:

- Gjatesia ne cdo shtrese te tubacionit polietilen per tu testuar mund te ndryshojne ne varesi te diametrit dhe tipit te tubacionit, tipit dhe numrit te nyjeve, pajisjeve te instaluara, kanalit dhe natyres se tokes, por ne cdo rast nuk mund te jete me e madhe se 800m.
- Tubacionet per tu testuar do te jene te myllura ne fund me flanxha bllokuese ose tapa te salduara ; perdorimi i valvola myllese ne ekstremite eshte kundershtuar duke menduar ndarjen ne seksione gjate testit.Air venting mechanisms must be provided at the highest points of the pipeline. The presence of residual air negatively influences the result of the test.
- Mekanizmi i ventilimit te ajrit duhet te vendoset ne pikat me te larta te tubacionit. Prania e ajrit ndikon negativisht ne rezultatet e testit.
- Pika e nxjerrjes se ajrit duhet te vendoset , kur eshte e mundur, ne pjeset me te uleta te tubacionit per te favorizuar nxjerrjen e ajrit gjate mbushjes. Ky pozicion gjithashtu lejon leximin e ngarkese hidrostatike maksimale dhe kontroll me te madh gjate zbatimit te testit..
- Testimi duhet te kryhet pas mbulimit te tubacionit, duke lene vetem lidhjet te pambuluara. Eshte e pershtatshme per te arritur nje nivel te mire te ngjeshjes se dheut gjate mbulimit, per te parandaluar levizje te tepera te tubacionit gjate procesit te ushtrimit presion.
- Gjate testimt, temperatura e shtreses nuk duhet te ndryshoje nga vetite visko-elastike te materialit sepse mund te ndikoje negativisht ne rezultatet e testit. Pasi te jete kryer rimbulimi , eshte e pershtatshme per te pritur 24 ore perpara testimt ne menyre te tille qe te temperature e shtreses te jete stabilizuar komplekt. Pjeset e pambuluara te tubacionit duhet te mbrohen perkohesisht nga ndryshimet e temperatures te shkaktuara nga ekspozimi ne diell.
- Sistemi i ushtrimit te presionit mund te jete mekanik ose manual dhe duhet te jete i nje madhesie te pershtatshme per te arritur testet e kerkuara te presionit.

Te gjitha rondelet dhe valvolat e moskthimit duhet te jene te madhesive te pershtatshme per te arritur zbatimin e testit te kerkuar. Te gjitha rondelet dhe valvolat e moskthimit duhet te kontrollohen perpara zbatimit te testit.

7.7.2.1 Pergatitjet

- Perpara mbushjes se tubacionit, pajisja e valvoles ventiluese manuale duhet te hapet.
- Uji i perdorur per testim duhet te jete i nje cilesie te tille qe te mos ndote tubacionin dhe ujin percues gjate proceseve pasuese.
- Nje mbushje me uje e ngadalte duhet te kryhet, me nje shpejtesi me te vogel se 1m/s, duke shmhangu goditjen e ujit dhe duke lethesuar nxjerrjen e ajrit.
- Pasi jemi siguruar qe tubacioni eshte plotesisht i mbushur dhe ajri eshte nxjerre jasht, te mbyllen pajisjet ventiluese. Pajisjet automatike, megjithate, duhet te kontrollohen gjate testimit.
- Mbushja e tubacionit e perfunduar duhet te lihet per tu stabilizuar per te pakten 3 ore, por eshte e preferueshme per te zbatuar testin e tegelave te saldimit 24 ore pas mbushjes.

7.7.2.2 Llogaritjet e testit te presionit

Test i presionit (STP) eshte llogaritur mbi bazen e presionit maksimal te projektuar (MDP) i cili eshte i njeje me presionin maksimal te operuar te sistemit i vandosur nga ana e projektuesit. Ne kete llogaritje, nuk eshte e nevojshme per te marre goditjen e lengut ne konsiderate.

Gjithashtu referuar DM LL PP 12 (12185 “Standarte teknike te lidhura me tubacionin. Tema e projektimit, zbatimit dhe testimt”) ne fuqi ne kohen e publikimit te standardeve.

7.7.2.3 Zbatimi I testit

- Gradualisht fillimi i ushtrimit te presionit ne tubacion deri sa te arrihet presioni i testuar STP. STP nuk duhet te jete me pak se 6 bar.
- Te mbahet ky presion per 30 minuta, te ristabilizohet me pompimin pauses per te balancuar rritjen ne volum gjate zgjerimit te tubacionit. Gjate kesaj faze, te inspektohet sistemi per te identifikuar ndonje rrjedhjen e mepasme.
- Pastaj, presioni duhet te reduktohet menjehere, duke derdhur uje nga sistemi derisa nje presion prej 300kPa te arrihet.
- Te regjistrohet vlera e presionit me intervale te rregullta kohore si me poshte:
 - Ndermjet 0 dhe 10 minutave: 1 lexim cdo 2 minuta (5 lexime)
 - Ndermjet 10 dhe 30 minutave: 1 lexim cdo 5 minutave (4 lexime)
 - Ndermjet 30 dhe 90 minutave: 1 lexim cdo 10 minuta (6 lexime)
- Te printuara, vlerat e raportuara duhet te tregojne nje tendence presioni ne rritjene perputhje me sjelljet viskoelastike te polietilenit (shiko diagramen ne figuren 20). Efektet viskoelastike te polietilenit ne kurben presion-kohe varen nga faktore qe perfshijnë gjatesine e tubacionit nen testim, diametrin e tubit dhe efektivitetin e ngjeshjes se dheut. Prezenca e ajrit te tepert ne system dhe luhatjet e temperatures te tubacionit gjate testimit ndikojne negativisht ne rezultatet e testit.
- Nje reduktim ne vlerat e presionit tregojne prezencen e nje rrjedhjeje ne system .Ne kete rast, eshte e keshillueshme qe se pari te kontrollohen te gjitha lidhjet mekanike dhe me pas ato te salduara. Pasi te jete zbuluar dhe eliminuar shkaku i rrjedhjes, testim i ngjitet duhet te perseritet.
- Testimi eshte konsideruar pozitiv kur tendencia e presionit eshte ne rritje ose stabel.

Etapat e testimt duhet te jene planifikuar ne raport per te dokumentuar rezultatet e perftuara. Dokumentimi duhet te perfshije se paku:

- Daten e ekzekutimit

- Vendi dhe pozicionimi i traktit
- Plani i projektit
- Kompania implementuese dhe operatoret perjegjes
- Menaxheri i kantjerit dhe person i ngashem
- Materiali i perdorur per ndertimin e tubacioneve
- Standartet e references
- Diametri i jashtem, trashesi (spensori), gjatesia e tubit
- Presioni nominal
- Koha e stabilizimit
- Presioni i testuar
- Temperatura e ujit
- Grafiket

7.7.2.4 Disinfektimi i tubacioneve

Tubacionet normalisht do te disifektohen permes perdorimit te tretesit ujor me perqindje te larte te klorit.

Sasia e klorit nuk duhet te kaloje 100 ppm

7.8 Tubat korrogato me shtrese te dyfishte

7.8.1 Specifikimet teknike

Furnizimi dhe shtrirja e tubacioneve(HDPE) polietilen me densitet te larte qe do te futen nen toke per kanalizimet pa presion,ne perputhje me DIN 16961, per te profilizuar muri structural te tubacioni te tipit spiral, te prodhua,specifikuara dhe certifikuara nga UNI EN ISO 9001:2000. Muri i profilit duhet te jete se brendeshmi i zbutur dhe me ngjyra te lehta qe te lejoje nje inspektim visual me te mire sesa kur jemi duke perdorur kamerat, ndersa jashte strukturave duhet te jene te garantura inertesia e nevojshme per te marre ngurtesin e parashikuar te unazave dhe qe te mund te mbeshtet ne material polimerik sesa nje tjeter PE. Tubat duhet te jene te zbuluar ne siperfaqen e tij, per te shenuar mbi to standartet referuese. Nyjet jane lidhur me ane te nje bashkuesi te vecante polietileni e cila bashkohet vazhdimeshit ne mandine me rezistence elektrike per te realizuar bashkimin elektrik (elektro-fuzionin).

Tubat HDPE do te pajtohen me EN ISO 9969, EN 13476-1, EN 13476-2, EN 13476-3 ose standarte te tjera te lidhur. Tubacionet do te jene projektuar per nje presion nominal pune Klas SN 8, nga projektimi jepet nje presion hidrostatik 50 kg/cm² ne 20 °C dhe nyjet te bashkohen me manikota shtytese.

Gjatesia e tubave do te jete ne per gjithesi deri ne 100 m. Diametri minimal i mbeshjelljeve per tubat e valezuara duhet te jete e tille qe te mos lejoje goditjet ne tubacion. Diametri minimal e mbeshjelljeve nuk do te jete me pak se 24 here se diametri nominal i jashtem i tubacionit. Fundi i tubacioneve do te myllen ose do te vendosen tapa izoluese.

Prodhimi tubacioneve do te kene densitet te larte, polietileni te permbate antioksidante, stabilizant UV dhe pigmented e nevojshme qe duhen per tubat e kanalizimeve. Kontraktuesi duhet te siguroje nje certificate te miratuar per palen e trete per te verifikuar llojin e tubacioneve qe do te perdoren.

Lidhesit mekanike dhe pajisjet qe do te perdoren. Nyjet mekanike do te jene te tipit shtytes. Ato do te prodhohen ne **acetal-homo-polymer** ose te kombinohen me adaptore **gunmetal**. Nyjet jane per tu kujdesur kur kemi presion te forte dhe uji eshte i pakalueshem. Nyjet e tipit shtytes do te perbehet nga nje rjet unazor PVC dhe nga nitrate elastometrike ose unaza ekuivalente.

Fleksibiliteti unazor duhet te verifikohet sipas The EN 1446 metoda e deformimit te barabarte me 30% te diametrit te jashtem te tubacioneve

Rezistenza konsumimit te materialit te perdorur duhet te verifikohet sipas EN 295-3. Minimumi i rezistences terheqese te presionit ne nyje, nga metoda e parametrave ndermjet spiraleve do te jete superiore ne 1020N kur ajo verifikohet nga EN 1979.

Tubacionet duhet te jene te perbere nga bashkues ngjites ne fillim te tubit (nga ø160 ne ø500 mm), ose i perbere nga fije teli te shkrire (nga ø630 ne ø1200 mm), ose nyje pajimesh te perbera nga një bashkues dhe ngjites elastomerik, i cili garanton fortessine e bere ne EPDM konform Standarteve Europiane EN 681-1 , per tu pozicionuar ne menyre te vetme ne brazden e pare te seciles koke tubacioni ku bashkuesi do te futet.

Tubacioni duhet te kete te zbuluar ne siperfaqen e tij marken e parashikuar nga EN 13476-1(Maj 2007) dhe duhet te kete kerkesat e meposhtme:

- Certifikaten e testit te fleksibilitetit ne ngurtesi te hallkes nga EN13476-1 (Maj 2007) duke perdorur metodat e pershkruara ne UNI EN 1446.
- Nxjerr nga (UNI EN ISO9001:2000) prodhues te certifikuar.
- Certifikata e testit te fortessise hidraulike te lidhjeve te parashikuara nga EN13476-1 duke perdorur metodat e testit te pershkruar ne EN1277.
- Certifikata e testit e rezistences abrasive e verifikuar sipas DIN EN 295-3.
- Certifikata IIP per lidhjet e sistemit.

Tubat korrugato HDPE per kanalizime jane bere nga 2 shtresa te shtrira , se jashtmi te valezuara , per te siguruar nje nivel te larte te fortessise se unazes , ne brendesi e lemuar e afte per norm ate larta te rrjedhjes.

7.8.2 Karakteristikat e per gjithshme

NDERTIMI: Tuba te korruquier me dy shtresa me ngjyre te zeze nga jashte dhe blu nga brenda.

APLIKIMI: Kanalizimet e ujравe te zeza me gravitet

REZISTENCA NE NGURTESI: : 4 - 8 KN/m² matur sipas EN ISO 9969

STRUKTURA: E qëndrueshme ndaj rrezeve UV me një vit garanci për datën e prodhimit të tregohet në tub.

LIMITET E APLIKIMIT: -40 °C / +40 °C

GJATESITE: 6 – 12 m e gjate

PAJISJE SHTESE: Fole ngjites / bashkues dhe ngjites

INSTALIM: Poshte ne kanal.

7.8.3 Lloji i testit dhe pershtatja

7.8.3.1 Testet fizike:

- Shkalla e rrjedhjes se tretesires - Ref. Standartit ISO 1133: 1987 Kushti 1T. Parametrat e Testit: 190 ° C / 5 Kg. / 10 min) të dalje dhe në lëndë të parë të dy shtresave.
- Dendësia - Ref. Standartit ISO 1183: 1987 - (Testi i temperatures: 23 ° C) në dalje dhe në lëndë të parë të dy shtresave.
- (O.I.T) - Ref. Standartit EN 728 - (Testi i temperatures: 200 ° C) në dalje dhe në lëndë të parë të dy shtresave.
- Karbon Zi - Ref. Standartit ASTM D 1603 - (Parametrat e testit: temp 600 ° C në azot) ne dalje dhe në lëndë të parë të dy shtresave.
- Testi i furres - Ref. Standartit ISO 12091 - (Testi i temperatures: 110 ° C; kohë e testit: 30 min.) Në produkt të përfunduar.

7.8.3.2 Testet mekanike

- Ndikimi testit - Ref. Standartit: EN 744 në fund të produktit
- Perkuershmeria e unazes - Ref. Standartit: UNI EN 1446
- Testi i shkrirjes – Ref. Standartit: EN ISO 9967
- Testi i papershkuesmerise hidraulike – Ref. Standartit UNI EN 1277

7.8.3.3 Testi I konformitetit

- Kontrolli vizual – Ref. Standartit UNI ISO 4582 par. 3 e 4

- Stampa – Ne intervalin 2 metra eshte shtypur shenimi i gjatesise duke perdonur boje te lexueshme dhe korakte
- SN Llogaritje – Ref. Standartit EN ISO 9969
- Dimensionet – Diametri i jashtem mesatar (de), diametri i brendshem minimal (dim) – Trashesia e murit e 4 min./ Trashesia e murit E5 - Ref. Standartit prEN 13476-1

7.8.4 Tubacionet (HDPE) Polietilen me densitet te larte me tipin e nje structure spirale per kanalizimet e vendosura nen toke pa presionMaterial Properties

Materialet me te cilat tubacionet janë prodhuar duhet të kene vetitë e mëposhtme

Specifikit e materialit					
Vetia	Standarti	Njesia	PE a.d	PE 100	PP
Dendesia	ISO 1183:1987	g/cm3	0.945	0.96	0.935
Indeksi I rrjedhjes se tretesires MFR	ISO 1133	g/10 min	0.45 (190 grade celsius-5kg)	0.25 (190 grade celsius-5kg)	0.3 (230 grade celsius-2.16g)
Moduli I tensionit	ISO 178	Mpa	1000	1200	1700
Sforcimi I mases	ISO 527	Mpa	23	25	30
Sforcimi ne terheqje		W/m K	0.4	0.4	0.2
Koeficienti I zgjerimit termal linear		1/K	17x10 ⁻⁵	17x10 ⁻⁵	14x10 ⁻⁵
Kapaciteti I nxehtesise specifike		J/kg K	2500	2500	2000
* E dhene treguese si vlore specifike. Per te dhene specifike ju duhet ti referoheni standartit te vetem te references					

Që nga zhvillimet e fundit, polypropyleni me modul elasticiteti te larte mund të përdoret, i cili është në gjendje të ndjeshme per të rritur performancat e tubacioneve në drejtim të ngurtësise, për barazi me vlerë të tillë, që të janë në gjendje që më pas të reduktojne peshën

Tubat duhet të kenë një sipërfaqe të lemuar perreth e cila nuk lejon dhëmbët e brejtësve për të shkaktuar dëme te mjaftueshme.

Tubacionet polietilen i zi duhet te jene perhere te qendrueshem ndaj rrezatimit atmosferik dhe korrozionit. Tubacionet duhet te permbojne si shtese karbonin e zi i njeje me matricen polymeric, keshtu që keto mund te perdoren dhe ruhen jashte pa materialin e tubit duke e demtuar.

7.8.5 Sistemet e bashkimit

Të gjitha tubacionet duhet të dorëzohen me sistemet e nevojshme te bashkimit.

Fundet e tubit duhet të janë të pajisura ne në përputhje me keto sisteme dhe të integruar drejtpërdrejtë në tub.

7.8.5.1 Elektro-Fusioni I Integruar

Elektro fusioni i integruar eshte nje metodologji e perbashket per saldim tubash dhe aksesore plastik. Kjo teknike bashkimi eshte shume e favorshme, e thjeshte dhe e sigurt. Nje tel saldimi i cili eshte perfshire ne fole do te jete i nxehur me ndihmen e nje pajisjeje saldimi te vecante ku te dy skajet e tubave (foleja dhe tapa) jane ngjitur se bashku. Me kete teknike te shpejte ngjiteje eshte e mundur te instalojme tuba deri ne 12m me diameter 1200mm per nje periudhe te shkurter kohore ne 8 ore pune. Avantazhet e elektro-fusionit jane:

- saldim te shpejte
- mundesia e saldimit ne kanale te ngushte
- saldim te tubave te medhenj nga brenda
- aftesia per te perdonur disa pajisje saldimi ne te njejten kohe
- force te larte ne terheqje
- 100 % bashkim hermetik dhe i perhershëm
- regjistrim i stampuar i bashkuesve
- është e mundur për të përdorur perseri Elektro-Fusionin me pajisjen e saldimit menjëherë, madje nese tubi është ende i ftohte

Ne per gjithesi foleja e Elektro-Fusionit dhe tapa Jane per gatitur tashme per saldim. Pas marrjes se fletes plastike, e cila sherben si mbrojtje ne zonen se saldimit, te pastrohet me nje pastrues polietileni te vecante. Lidhja e telit me saldim duhet te jete ne krye te tubave sepse kjo letheson saldimin me vone. Me pas tapa mund te zhvendoset brenda ne fole. Tubi do te jete i justifikuar, ne mbeshtetje brenda unazes, qe do te vendoset ne pozicionin e drejtë dhe fasha e jashtme elastike eshte forcuar. Pershtatesi i saldimit do te vidhoset ne fund te telit te saldimit. Pastaj ai mund te lidhet me paisjen e saldimit.

Ne tub do te jete nje shenim barcode, i cili perfshin te gjitha informacionet e nevojshme per saldim. Me ndihmen e ketij shenimi barcode te lexueshem ky informacion mund te lexohet dhe saldimi mund te filloje. Pasi ka mbaruar saldimi duhet nje kohe e caktuar per ftohje e cila varet nga disa faktore, te cilet duhet te respektohen. Vetem pas kesaj kohe te ftohjes brenda unazes ne mbeshtetje dhe fasha e jashtme elastike mund te shkeputet plotesisht.

Per nje shtrrim me te shpejte ne kanal eshte e mundur te ndodhi nje ose me shume bashkim me elektro-fusion ose me koka jashte per te realizuar nje operim ne nje element te gjate te perbere nga shume tubo, fale peshes se lehte te tyre.

7.8.5.2 Mundesi te tjera bashkimi

Tubat gjithashtu mund te lidhen me teknikat e meposhtme te bashkimit:

- Tegeli V me saldim shtytes ne te nxehete
- Tubat dhe paisjet jane bashkuar me ndihmen e nje saldimi shtrydhës. Ne pjesen e jashtme te fundit jane kanalet. Keshtu nje shtrese saldimi eshte prodhuar dhe duket si nje V. Normalisht nuk ka tap dhe fole te lidhur qe eshte perdonur. Saldimi ka per tu bere ne baze te DVS 2207--4.
- Saldimi shtytes ne te nxehete

Tubat dhe / ose pajisjet te cilat do te jene te lidhura jane bashkuar ne nje fole dhe tape bashkimi. Keshtu te dy skajet e tubave jane bashkuar me nje mekanizem saldimi ngjitur. Metoda e bashkimit mund te kryhet brenda ose/dhe jashte tubit ky. Ky bashkim eshte me pershatshem per presione te ulet, tuba me gravitet dhe puseta. Sipas DVS 2207-4.

- Tubat dhe pajisjet jane bashkuar me ndihmen e nje makine saldimi ne te nxehete
- Skajet e tubave dhe paisjeve jane ngjitur ne buze. Kjo lloje metode bashkimi eshte rekomanduar vetem per tuba dhe pajisje me nje spesor maksimal prej 150mm dhe me diametra nga 300mm deri 2500mm. Sipas 10520 UNI (PE80), UNI 10.967 (PE100) dhe / ose DVS 2207-1.

- Bashkim me flanxha
- Skajet e tubave dhe paisjeve jane bahkuar me ndihmen e nje flanxhe celiku dhe rondele prej gome. Varesisht nga lloji i tubit adaptimet e pllakes jane te prodhua teresisht me tubin, ose flanxha jane te disponueshme vecan. Kjo lloj metode bashkimi eshte perdonur kryesisht per aplikimin e shkarkimit ne det te hapur dhe lidhjen e rezervuareve. Perpare sia me e madhe e kesaj lidhje eshte aftesia e shkeputjes.

- Lidha me koke-fole
- Ky lloj bashkimi eshte nder me te perhapurit per thjeshtesine dhe shpejtesine e ekzekutimit. Kjo lidhje gjithashtu perdor folene dhe koken per bashkim duke perdore nje gomine izoluese

speciale e cili eshte e instaluar brenda folese, fundit te tubit ose paisjes, nje material rrreshqites eshte aplikuar ne fole dhe koke te tubit per te lehtesuar futjen e tyre ne njera tjetren.

Fundet i tubit koke dhe fole jane realizuar ne perputhje me EN 13476 dhe UNI 10968. Gomina (goma izoluese) duhet te jete ne perputhje me standartin UNI EN 681-1.

7.9 Specifimet teknike per sigurimin e dhomave te inspektimit/pusetave

7.9.1 Qellimi

Specifimet qe ndjekin konturin e ndertimit dhe karakteristikat funksionale, miratimin relativ dhe metodat e certifikimit per kontrollin e dhomave, bashkimin e dhomave ose tippet etjera te realizuar ne project. Me poshte jane specifimet teknike relative qe duhet te plotesohen per te siguruar dispozitat qe jane miratuar.

7.9.2 Pershkrim i per gjithshem i dispozitave

Dhomat modulare te inspektimit, te pregititura nga 100% polietilen i virgjër që ka një dendësi $> 0,930 \text{ kg/dm}^3$ (ISO 1183) dhe të furnizuara nga një kompani e certifikuar sipas UNI EN ISO 9001/2000.

Per thellesite e insalimit deri ne 5.0m, dhoma e kompletuar e inspektimit duhet te perballoje nje presion statik te barabarte me presionin e ujit ne kushtet e kapacitetit maksimal, per nje thellesi me te madhe ajo duhet te perballoje nje presion maksimal prej 50 kPa Per thellesite e insalimit deri ne 5.0m, dhoma e kompletuar e inspektimit duhet te perballoje nje presion statik te barabarte me presionin e ujit ne kushtet e kapacitetit maksimal, per nje thellesi me te madhe ajo duhet te perballoje nje presion maksimal prej 50 kPa.

Per qellime inspektimi, dhoma e inspektimit duhet te jete e pajisur me shkalle te aluminit qe jane veshura me polietilen gjate procesit te pregititjes; distanca ndermjet hapit te prangave duhet te jete gjithmon 250mm (ne perputhje me DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549).

Dhoma e inspektimit do tē jete në përputhje me vizatimet e projektit në lidhje me lartësinë e saj dhe do tē përbëhet nga elementet e mëposhtme:

- Nje baze PE DN 1000 me brima hyrje per te lidhur tubot a linjes duke patur nje diameter maksimal te jashtem 630 mm, Tubo HDPE te tipit dopio mure (tipi B – korrugato), 500 mm tubo te lemuar. Baza duhet te pershatet me kerkesat e vendit (ne linje ose dhoma inspektimi ne nyje) ose te cdo kerkeste te projektit.
- Nje segment PE DN 1000 me sektion ne forme koni i korruquar per forca shtese dhe kontroll ne toke, e lartesi modulare 250/500/1000 mm, me shkalle te aluminit te ikorporuar 250 mm larg, sektion-katrore, krejtesisht polietileni te veshura gjate procesit te formimit.
- Seksioni rrrethor PE DN 1000 x 625 (kon i reduktuar cuditshem), nga jashte corrugated per forca shtese dhe kontroll ne toke; ne pjesen e lartme ngushtohet ne nje diameter te brendshem prej 625mm (ne perputhje me DIN 4034 T1) dhe mund te zvogelohet ne 350mm per ta pershtatur ate me nivelin e rruges.

Segmente te ndryshme do te kene te cara per te siguruar montimin; kjo gjithashu eshte bere me saldimin me shtrydhje duke perdonur rruazat e materialit te shtrydhur, ose duke perdonur nje cope litari elastomeric EPDM me kerkeste eksplikite te mbikqyresit.

Kontrolli i dhomes mund te behet gjate fazes se formimit ose montimit me saldimin me shtrydhje (duke perdonur nje sfere prej materialit shtrydhes); bashkimi ne trupin e dhomes mund te behet, deri ne nje diameter prej 160mm, duke perdonur nje cope litari elastomeric dhe lidhesin ne fole. Te gjitha operacionet e saldimit do te kryhen nga nje personel i kualifikuar, ne perputhje me rregulloren DVS 2212 pjesa 2.

Folet e hyrjes dhe daljes / fundi i lidhjes do te jene ne perputhje me specifimet e projektit.

7.9.3 Perberja e pjesave te dhomes se inspektimit

Dhoma e inspektimit kosiston ne disa segmente MDPE/HDPE te prera ne forme harku qe jane care se bashku dhe me vone te bashkuara duke perdonur saldimin EPDM elastomeric ose me dore nepermjet nje nxjerresi portabel me qellim qe te krijohet nje structure e vetme ne thellsine e kerkuar.

Ne fund dhoma e inspektimit normalisht konsiston ne:

- Nje njesi baze me nje forme kanali te brendshem per te lethesuar rrjedhjen e lengjeve dhe nje siperfaqe e jashtme e lemuar per te lethesuar saldimin e fundeve te lidhjeve/ ose foleve te cilat do te lidhen me tubin kryesor (shto nje ose dy shembuj te bazave).
- Një ose dy unaza rritjeje te cilat do të mundësojë për të arritur lartësinë e nevojshme. Në brendësi tëtyre, këto segmente zgjohet kemi një seri tëshesh-seksion hapat e bërë nga alumini polietileni të veshura, bërë gjatëfazës së derdhur rrotulluese. Profili tyre katror mundëson ngjitje te lehtë dhe të shpejtë të një profil të parandalimit prej celiku).
- Nje ose dy persona qe do ti mundesojne dhomes se inspektimit per te arritur lartesine e nevojshme. Ne brendesi te tyre, keto segmente)
- Nje fund segmenti, apo reduktim koni (kur eshte e nevojshme), lejon nje diameter te reduktuar te dhomes se inspektimit, DN 625mm per te rregulluar kapakun. Duke perdonur nje share normale, mund te shkurtojme deri ne 38cm pjesen fundore te konit per te rregulluar ne dhomen e inspektimit lartesine e kerkuar (shtonit nje apo dy shembuj te një koni).

Sic u permend me heret, degezimet mund te ngjiten ne baze te dhomes se inspektimit (ose ne lartesine te tyre per gjate tij) me proceduren e saldimit duke perdonur materialin e nxjerjes; linjat mund te priten ne fund / ose foleja varesisht nga metoda e zgjedhur per lidhjen e tubit kryesor.

7.9.4 Standartet e industrise

- UNI 7613, Tubat polietilen me densitet te larte per sistemet e kullimeve nentokesore. Llojet dimensionet, kerkesat.
- UNI EN 6811-1, Elementi Elastomeric izilues, kerkesat e izolimit te bashkimit te te perdonur per shtesen dhe drenimin e ujit. Gome e galvanizuar.
- UNI EN 124, Manikota dhe paisja e kapakut per siperfaqet e perdonura nga kembesoret dhe automjetet. Parimi i ndertimit, testet duke shenuar kontrolline e cilesise.
- UNI EN 1277, Sistemet e tubacioneve plastike.
- UNI EN 476, Kërkesa te per gjithshme per komponentet e perdonur ne tubacionet kullues, ne lidhjet kulluese dhe kanalizmet me gravitet.
- UNI EN 1610, Ndertimi dhe testimi i lidhjeve te drenimeve dhe kolektoreve mbledhes.
- PrEN 13101-1, Shkallet e pusates, Pjesa. 1: Kërkesat dhe shenimet.
- DIN 1265,
- DIN V 19555,
- DIN 4060,
- DIN 1055, Pjesa 2, Ngarkesat e projektit per ndertesat. Karakteristikat e tokes.
- EN 13476-1, Tubacionet plastike dhe sistemet per kanalizimet dhe kullimet nentokesore pa presion. Struktura e murit te sistemet e tubacioneve PVC.U-PP-PE.
- PrEN 13598-1, Sistemet e tubacioneve plastike per kullimet nentokesore dhe kanalizimet pa presion Unplasticised PVC, U, PP, PE, Specifikimet per paisjet ndihmese.
- prEN 13598-1, Plastics piping systems for no-pressure underground drainage and sewerage Unplasticised PVC.U, PP, PE, Specifications for ancillary fittings.

Ne vecanti, ky standart i fundit pershkruan karakteristikat mekanike te dhomave te inspektimit polietilen, dhe performances.

7.9.5 Udhezime per vendosjen e dhomave te inspektimit polietileni.

7.9.5.1 Vendosja

Dhoma e inspektimit duhet te vendoset ne nje shtret rere te njeshur mire ose ne nje shtrese betoni te pakten 15 cm te trashed he duhet te mbushet anash me mbushje inerte me grimca te zvogluara, ne nje shtrese te njeshur mire; te gjitha boshlleqet duhet te mbushen.Nese uji nentokesor eshte present, material cakulli (6/8 mm) duhet te perdoret per mbushje, me qellim qe te drenoje uji nentokesor dhe shmangur dhomenn e inspektimit te notoje.Dhomat e inspektimit qe jane vendosur ne zonat me intensitet trafiku kerkojne nje solete betoni te pershtatshem; kjo do te jete nje unaza beton/arme te pakten 15 cm trashesi te arnuar qe te perballoje ngarkesat e renda (10,000 kg/gome).

Nese dhoma e inspektimit ka nje kon zvoglues, unaza e betonit duhet te jete 20/25 cm me e gjere se maksimumi i rezes se jashtme te dhomës se inspektimit, dhe kjo do te jete mbeshtetje per mbulesen.Nese dhoma e inspektimit eshte pa kon zvoglues, nje soleta e dyte beton/arme duhet te shtohet per te mbeshtetur te paren keshtu qe kjo do te jete mbeshtetje per mbulesen. Kjo mbulese e dyte duhet te jete 25/30 cm me e gjere se maksimumi i rezes se jashtme ted homes se inspektimit dhe ka nje trashesi te pakten 15 cm; soleta ne te cilen mbeshtetet kapaku duhet te dimensionohet qe te mbeshtetet ne soleten poshte saj.Ne ted y rastet, soletat nuk duhet te blokojne dhomen e inspektimit dhe hapja e saj e brendshme duhet te jete te pakten 5 cm me e gjere se rezja e dhomes se inspektimit

7.9.5.2 Instalimi i kapakut

Forcat statike dhe dinamike te produara gjate levizjes se mjeteve jane direct te thithura nga soleta e betonit, 15/20 cm lartesi dhe 20/25 cm me e gjere se diametric id homes se inspektimit, e cila eshte direct poshte siperfaqes se rruges dhe nuk lejon presionin e ngarkeses te trasferohet per ne dhomen e inspektimit.Soleta, e cila mban kornizen e kapakut, eshte e bere me beton arme te dimensionuar sipas ngarkeses qe do te veproje dhe qendron ne nje shtrese kompakte te tokes perreth dhomes se inspektimit.Kjo teknike perben nje system fleksibel te afte te kompensoje per cdo ndryshim te terrenit, i cili zvoglon kostot dhe kufizimet te shoqeruar me nderprerjen e trafikut gjate operimit dhe mirembajtjes.

7.9.6 Diagrama e pozicionimit te kapakut

Dimensione e koni bashkeqendor te solutes beton/arme eshte dhene me poshte:

Dhoma e inspektimit	D mm	L mm	L ₁ mm	L ₂ mm	H mm
600	700-750	1100	550	550	200
800	700-750	1400	700	700	200
1000	700-750	1600	700	900	200

Diagramat e vendosjes jane per qellime te per gjithshme dhe jane keshtu te peraferta; per vendosje korekte, ceshtjet gjeologjike te terrenit dhe presioni i ngarkeses e ushtruar ne dhomen e inspektimit duhet te merret ne considerate.

7.9.7 Lidhja e tubove me dhomen e inspektimit

Ne rastin e tubove te korruguar HDPE, dhoma e inspektimit do te kete fole PE (hyrje dhe dalje) me diametra te zgjedhur. Ne rastin e fundeve te rrafshet te tubove HDPE, dhoma e inspektimit do te kete nje bisht lidhes HDPE (hyrje dhe dalje) te te njejtave karakteristika sit e tubit kryesor me te cilen ai do te lidhet me saldim elektro-fuzion.

Tubot e preqatitur prej materiali tjeter mund te bashkohen me dhomen e inspektimit duke perdonur manikota lidhese universale.

Me tuba HDPE dhe/ose PVC me funde te rrafshet, dhoma e inspektimit do te kete fole PE (hyrje dhe dalje) me diametra te zgjedhur. Me tubo HDPE me funde te rrafshet, dhoma e inspektimit do te kete nje bisht lidhes HDPE (hyrje dhe dalje) te te njejtave karakteristika sit e tubit kryesor me te cilen ai do te lidhet me saldim koke me koke.

Me tubo me funde te rrafsheta HDPE dhe/ose PVC, tubot mund te lidhen me dhomen e inspektimit direct duke perdonur fole te pershatshme qe mund te aplikohen ne trupin e dhomes duke e shpuar ate me freze.

7.9.8 Lidhja e segmenteve

7.9.8.1 Bashkimi i elementeve te dhomave te inspektimit nepermjet saldimi

Elementet e ndryshem ted homes se inspektimit mund te saldohen se bashku me nje process manual saldimi (duke perdonur shufer saldimi) duke zbatuar nje shkrides te levizhem, me qellim qe te krijohet nje bllok i vetem me lartesi te kerkuar.

7.9.8.2 Bashkimi i elementeve te dhomes se inspektimit duke perdonur gominat

Per shkak te forms se vecante te gomines, atom und te pershtaten thjesht ne pjesen e siperme te segmentit (pjesa "mashkull").

Segmenti siper saj do te fiksohet ne vend me peshen e tij vetjake ose me ndihmen e disa goditjeve te lehta me nje cekic pasi te lubrifikohet gomina me sapun.

Goma eshte e perbere nga material i zi EPDM-me baze elastomerik; eshte e pershatshme per te gjithe diametrat e dhomave te inspektimit dhe siguron ngjitje te papershqueshme nga uji nga dy anet nga brenda dhe jashte, ne perputhje me rregullimet e DIN 4060.

Bashkimi i elementeve te dhomes se inspektimit nepermjet gominave duhet te autorizohet nga Supervizioni i ndertimit.

7.9.9 Hapat

Per qellime te inspektimit, dhoma e inspektimit duhet te pajiset me shkalle alumini qe jane te mbuluara me nje shtrese polietileni gjate preqatjes; distance ndermjet shkallev te celikut duhet te jete gjithmone 250 mm (ne perputhje me DIN 19555, DIN 1264, DIN 4034 T1, DIN 19549).

7.9.9.1 Aktivitetet paraprake

Germimi i transhese (paraprakisht i bere per shtrirjen e tubit) per instalimin e dhomes se inspektimit nepermjet zgjerrimit te transhese, duhet te behet me mjete mekanike ose krahe, perngjate zones koresponduese jo me te vogel se ajo e diametrirt te jashtem + 40 cm dhe ne thellesi sic tregohet ne planin e vizatimeve te cilat mund te ndryshojne ne varesi te dhomave te inspektoimit. Te gjitha aktivitetet paraprake jane perfshire, te tilla si prerja e asfaltit te rruges (nese eshte) ose gjetjen dhe c'vendosjen e cdo infrastructure nentokesore, etj. Terrenet e te gjitha tipeve dhe konsistencat jane te

pershtatshme, edhe kur ujrat nentokesore jane prezent. Materiali i germuar duhet largohet ne cdo distance nga zona e punimeve. Formimi i nje shtrese mbeshtetese betoni me nje thellesi jo me te vogel se 15 cm dhe nje siperfaqe equivalente me diametrin e jashtem + 40 cm (sic tregohet ne plan); Konglomerat cementoje, per cdo perdonim pervec beton/armese, duhet te behet nga cimento tip 325 me jo me pak se 150 kg per m³, per cdo thellesi apo lartesi; perfshin ngjeshje perfekte dhe cdo shpenzim tjeter te kerkuar per furnizimin e konglomeratit ne zone dhe realizuar punen sipas nje praktike te mire me krahe, perfshire cdo kallep rrreshqites; transportin, ngarkimin, shkarkimin dhe shpenzimet e manovrimit.

7.10 Dorezimet

7.10.1 Vecorite e tubove, bashkimeve dhe aksesoreve

- (1) Vecorite e meposhtme te tubove te propozuar, bashkimeve dhe aksesoreve per Ujesellesin dhe shperndarjen, trajtimin e ujrate te perdonura dhe tubacionet e kanalizimeve te ujrate te zeza duhet ti dorezohen Supervizorit:
 - a) Literatura e prodhuesit, duke perfshire detaje te:
 - procesin e prodhimit
 - shkallen e presionit dhe temperatures
 - vlerat e lejuara te terheqjes se drejtë dhe perkuljes kendore te bashkimeve fleksibel
 - -rekomandime per manovrimin, magazinimin, shtrirjen, bashkimin dhe riparimin
 - Pajisjet e shpimit dhe taposjes per lidhjet ne tubacione,
 - b) nje certificate per secilin material qe tregon emrin e prodhuesit, daten dhe vendin e prodhimit dhe qe tregon se materiali eshte ne perputhje me kerkesat e vena ne kontrate dhe perfshire rezultatet e testeve te kerkuara ne perputhje me Standartin Britani perkates,
 - c) tre kopje te vizatimeve qe tregojne detaje te tubove, bashkimeve dhe aksesoreve, perfshire materialet e perdonur dhe masen e cdo zeri, dhe
 - d) nje certificate inspektimi te prodhimit dhe testimit te firmosur nga autoriteti i pavarur i aprovuari i inspektimit.
- (2) vecorite, perfshire certifikatat pervec certificates se inspektimit duhet ti dorezohen Supervizorit te pakten 14 dite perpara arrijes se partise se pare ne vendin e punes. Certifikatat duhet te dorezohen per cdo grumbull te materialit te furnizuar ne vendin e punes.

7.11 Transporti, manovrimi dhe magazinimi i materialeve

7.11.1 Transporti, manovrimi dhe magazinimi i tubove, bashkimeve dhe aksesoreve

- (1) Tubot, bashkimet dhe aksesoret per tubot e kanalizimeve duhet te transportohen, manovruar dhe grumbulluar ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit dhe ne nje menyre qe nuk shkakton demtimin ose deformimin e tubove, bashkimeve dhe aksesoreve.
- (2) Tubot, bashkimet dhe aksesoret duhet te mbrohen nga demtimet dhe Tubot, bashkimet dhe aksesoret e demtuar nuk duhet te perdoren ne punimet e perhershme nese nuk lejohen nga supervizori. Tubot, bashkimet dhe aksesoret duhet te paketohen te sigurta dhe te mbeshteten ne menyre te tille qe nuk lejojne levizjen gjate transportit.

- (3) Tubot HDPE, bashkimet dhe aksesoret duhet te mbrohen nga ekspozimi ne kushte qe mund te kene efekt ne material.
- (4) Bulonat dhe dadot duhet te paketohen ne konteniere metalike hermetik.
- (5) Unazat bashkuese elastomerike duhet te paketohen ne thase dhe lubrifikanti per bashkimet duhet te grumbullohet ne konteniere hermetik te emertuar per tu dalluar. Unazat dhe lubrifikanti duhet te mbrohet nga ekspozimi qe mund te kete efekt ne material.
- (6) Materialet ne bokse oae arka ose ato ne konteniere hermetic duhet te mbresin ne kutite e tyre origjinale, bosket dhe kontenieret.

7.11.2 Manovrimi me tubot dhe aksesoret

- (1) Tubot dhe aksesoret pervec tubove me mure te holle duhet te manovrohen me metoda manual ose duke perdorur pajisje ngritese ose zinxhire, litare celiku ose te tipit te rekomanduar nga prodhuesi dhe aprovuar nga supervizori; ganxhat nuk duhen perdorur.
- (2) Shiritat duhet te vendosen perreth tubit dhe aksesoreve dhe jasteke duhet te vendosen ne pikat e kontaktit te tubit me pajisjen metalike ngritese. Tubot dhe aksesoret nuk duhet te manovrohen me shirita metalike te kaluar neper tub.
- (3) Tubot dhe aksesoret nuk duhet te jene subject i manovrimit te ashper, ngarkesave te menjehershme ose renieve dhe nuk duhet te rrrokullisen ne platform nese nuk lejohen nga Supervizori; nese lejohet, rampat duhet te jene te veshura me material te bute.

7.11.3 Magazinimi i tubove

- (1) Tubot pervec atyre me mure te holle duhet te magazinohen horizontalisht te pakten 75 mm siper tokes ne trare druri. Shtresa e poshtme dhe tubat e jashtem ne cdo shtrese duhet te jene te shtrenguar ne menyre te sigurte per te mos lejuar shkeputjen anash.
- (2) Tubot me fole dhe koke duhet te magazinohen me koka te alternuara ne menyre te tille qe ngarkesa nuk duhet te bie mbi foleteets.
- (3) Lartesia e pirgut te tubove pervec atyre me mure te holle nuk duhet te kaloje 2 m me perjashtim kur kjo rekomandohet nga prodhuesi dhe lejuar nga Supervizori.
- (4) Tubot nuk duhet te jene te lidhur sipas tubit ne gjatesi pervecse kur lejohet nga Supervizori.

7.11.4 Transporti i tubove me mure te holle

Kur transportohen, tubot me mure te holle duhet te mbeshteten ne tre mbeshtetese te mbuluar me gome te formesuar ne menyrete atille qe tubot jane te mbeshtetu ne te pakten nje te katerten e harkut te tyre. Tubot duhet te fiksohen mire ne pozicion ne cdo mbeshtetese me rripa te tendosur. Nje mbeshtetese duhet te vendoset ne mes te gjatesise se tubit dhe dy te tjerat duhet te vendosen ne nje distance 1/5 te gjatesise nga secili skaj i tubit.

7.11.5 Manovrimi dhe magazinimi i tubove me mure te holle

- (1) Kur jane manovruar dhe magazinuar tubot me mure te holle duhet te mbrohen nga deformimi ne kuptimin e te pakten dy rripa te tendosur me kriko te veshur me gome ne fundet e tyre per te pershtatur me qarkun e tyre. Qaforet e prodhuesit duhet te lihen ne pozicion derisa rripat jane fiksuar.
- (2) Tubot me mure te holle duhet te manovrohen duke perdorur dy rripa rrobe te pakten 300 mm te gjere. Rripat duhet te varen ne nje tra te ngritur dhe duhet te vendoset ne nje distance 1/5 te gjatesise te gjatesise se tubit nga social ane e tij.

- (3) Tubot me mure te holle nuk duhet te behen rrrotulla.
- (4) Tubot me mure te holle nuk duhet te magazinohen ne trare druri te veshur me pelhure kerpi ose kashte per te siguruar mbeshtetje te vazhduar ne te pakten 1/3 e perimetrit te tubit. Tubot duhet te jene fiksuar mire ne pozicion me shtrengueset te vendosura ne nje distance 1/5 te gjatesise se tubit nga secila ane e tij.
- (5) Tubot me mure te holle nuk duhet te vendosen njeri mbi tjetrin.

7.11.6 Magazinimi i saracineskave

Saracineskat, perfshef fuqine e operimit te saracineskave dhe pajisjet elektrike te kontrollit, duhet te magazinohen ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit ne nje magazine te mbrojtur nga lageshtia.

7.12 Aksesi ne tubacionet

- (1) vagone me rrota gome duhet te sigurohen per te patur akses ne tubacionet qe kalojne diametrin 500 mm per kanalizimet e ujrave te zeza ne menyre qe te bashkojne tubot, riparojne bashkimet, veshjet dhe lyerjet dhe inspektimin e tubacioneve. Personat qe futen ne tubacione duhet te veshin kepuce te pastra dhe te buta.
- (2) Ventilator mekanike duhet te sigurohen per te siguruar qe nje furnizim adekuat me ajer eshte i disponueshem per ato qe futen ne tubacione per inspektim. Ventilator te vene ne pune me motore duhet te pershtaten me nje tub fleksibel ose metoda te tjera te mbajtjes se tij te lire per hyrjen e ajrit.

7.13 Shtrirja dhe shtratimi I tubove

7.13.1 Shtrirja e tubove

- (1) Supervizori duhet te lejohet te inspekoje transhete, berrylat, tubot, bashkimet, aksesoret dhe valvolat perpara shtrirjes se te fillojne punimet per shtrirjen e tubove te kanalizimeve. Kontraktori duhet te informoje supervizorin 24 ore ose nje kohe me te shkurter te aprovuar nga; supervizori, perpara fillimit te shtrirjes se tubove te perhershesh.
- (2) Leja e Supervizorit duhet te merret fillimit te shtrirjes se tubove ne cdo pjese te punimeve te perhershme.
- (3) Kontraktori duhet te inspekoje tubot, bashkimet, aksesoret dhe valvolat, perfshef veshjen e brendshme dhe te jashtme, menjehere perpara dhe pas shtrirjes se tubove; valvolat duhet te inspektohen per tu siguruar qe ato jane ne gjendje pune dhe jane te aft ate jete te hapura dhe te mbyllura plotesisht. Material ii demshem duhet te hiqet dhe demtimet duhet te riparohen menjehere perpara dhe pas shtrirjes se tubit; uji i pijshem duhet perdonur per larje.
- (4) Pjesa e brendshme e tubacioneve do te mbahet e paster nga uji, papastertite, guret, mbeturinat dhe materialet e demshem. Me perjashtim vetem kur tubat jane bashkuar, skajet e hapura te tubacionit do te mbyllen me nje tape druri ose bllokues ose me metoda te tjera te rena dakort nga Supervizori i Punimeve.
- (5) Duhet te nderrmen masa per te parandaluar notimin tubave.
- (6) Shtrirja e tubave do te ndjeke rigorozikisht profiling e transhese (do te kete shtrirjen e germimit te kesaj te fundit). Gjatesia e transhese e cila sipas mendimit te Supervizorit eshte e tepert, nuk duhet te lihet e hapur.
- (7) Vetem nese lejohet nga Supervizori, tubat me gradient me te madh se 1 ne 20 do te shtrihen per siper kodres me ulluqet ne pamje (profil) nga siper (sipas profilit te kodres).

- (8) Tubat do te shtrihen ne te tille menyre qe uji nuk do te futet ne lokacionet me gradient zero dhe te ceket e te ngela aty dhe ne te tille menyre qe linja e tubave dhe niveli i tubave te jete Brenda tolerancave te kerkuara.

7.13.2 Shtrirja e tubave me lidhje fleksibel

Shkalla e kurbaturen se tubave per punimet me tubat per kanalizimet e ujrade te zeza me lidhje fleksibel te cilat duhen shtuar sipas nje kurbe do te jene njelloj te shperndara neper te gjitha lidhjet Brenda seksionit te kurbuar. Shmangia ne nje bashkim te kryer nuk do ti kaperceje 3° ose tre te katerten eshmangies maksimale te rekomanuar nga prodhuesi i lidhjes e cila mund te jete edhe me e vogel.

7.13.3 Instalimi i valvolave

- (1) Ingarnazhi i punes dhe sistemi shoquerues i tubacioneve do te instalohen dhe do te jete i fiksuar ne te njejtën kohe si valvolat per sistemin e tubave te furnizimit te cilat ndodhen te instaluar. Pas instalimit, valvolat do et pastrohen nga Brenda dhe jashte dhe do te lihen ne nje pozicion te mbyllur (hermetic).
- (2) Çelesat e zgjerimit dhe qaforet do et fiksohen ne dhomat e valvoles po qe se largesia vertikale ndermjet pjeses se siperme te valvoles dhe nivelit fundor te tokes i kapercen 600 mm. Gjatesia e celesave te zgjerimit do te jete e tille qe pjesa e siperme e celest te mos jete 300mm nene nivelin fundor te tokes.

7.13.4 Tubot e bazamentit

- (1) Siperfaqet ne te cilat tubat per sistemin e tubacioneve per kanalizimet e ujrade te zeza do te shtrihen, do te pastrohen dhe objektet qe mund te demtojne tubat do et hiqen (ato do te largohen) perpara se tubat te jane shtrire
- (2) Fund ii transhese ne te cilat tubat do te shtrihen direct do te marrin te tille forme qe te mbeshtesin tubat uniformisht gjate gjithe gjatesise se tamburit te kabllorit; vrimat do te thellohen per te parandaluar tubat te mbeten ne ulluqet dhe per te lejuar tubat te lidhen.

7.13.5 Tubot preres

- (1) Tubot per sistemin e tubacioneve ne kanalizimet e ujrade te zeza do te priten dhe fundet e tyre do te perqatiten ne perputhje me rekomanimet e prodhuesit; paisjet prodhuar enkas e rekomanuar nga prodhuesi dhe e miratuar nga supervizori do te perdoren per te prere tubot.
- (2) Skajet e prera te tubave do te jene katrire dhe te sheshta pa e demtuar tubin ose veshjen izoluese te tij. Skajet e prera, perfshi skajet e prera te copies (detalit) e cila nuk kerkohet menjehere do te priten paksa e formohen per t'iu pershtatur tipit te bashkuesit dhe ne menyre te tille qe unazat e lidhjes elastometrike nuk do te demtohen nga skaji i prere.
- (3) Tubot qe kerkohen te priten per te formuar gjatesite perkatese nuk do te priten derisa tubot fqinje te jene shtire dhe bashkuar dhe gjatesia e cila duhet prere mund te matet ne menyre te sakte.
- (4) Leja nga Supervizori do te meret perpara se tub ii siguruar nga punedhenesi te pritet. Vetem ato tuba te cilet sipas mendimit te Supervizorit jane te pershatshme per tu prere ne kantjer do te priten. Te gjitha pjeset e mbetur pas prerjes se tubit do te perdoren per pune te perershme me tubat vetem po qe se per nga pikpanja e Supervizorit kjo mund te mos jete praktike.

7.13.6 Tubat e shpimit

- (1) Tubat per punimet me tubacion per kanalizimet e ujrate te zeza do te shpohen per te patur (realizuar) lidhje me diameter me te vogel duke perdonur paisje shpimi dhe filetimi te prodhuara enkas.
- (2) Filetot e lidhjeve me bollona do te lyhen me boje perpara se te vishen me shtrese bituminoze dhe do te mbeshtilen me tri rradhe fije perfiletot ose material tjeter miratuar nga Supervizori.

7.13.7 Tubat lidhese

- (1) Pipes for sewerage pipe works shall be jointed in accordance with the manufacturer's recommendations and using jointing equipment and jointing materials recommended by the manufacturer and agreed by the Supervisor.
- (2) Kontraktuesi do te inspekoje tubat, bashkimet e tyre, lidhjet rakorduese dhe valvolat, perfshire veshjet e brendshme e te jashtme menjehere perpara dhe pas bashkimit. Materiali demshem do te hiqet (largohet) dhe demtimi do te riparohet fill perpara dhe pas bashkimit ose ngjeshjes, uji i pijshem do te perdoret per shpelarje. Siperfaqt te cilat jane per tu lidhur dhe materialet lidhes – bashkues do te pastrohen perpara lidhje – bashkimit.
- (3) Te gjitha lidhjet ne tubacione do te jene te padepertueshme nga uji.
- (4) Gjeresite e hapsirave ne lidhje do te jene ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit dhe do te arrihen nepermjet shenimit te pjeses se jashtme te tubit, duke perdonur per kete qellim trashesimatsat e metalit ose nepermjet metodave te tjera te rene dakort nga Supervizori. Pozicioni i rratheve metalike bashkues do te kontrollohet nepermjet perdonimit te trashsimatesit pas bashkimit.
- (5) Tolerancat ne bashkimet ne tubat do te mbrohen pas bashkimit me metoda te rena dakort nga Supervizori per te parandaluar pastertine, guret ose material te tjera qe hyjne ne lidhje – bashkimin.
- (6) Vrimat per bulonat ne lidhje me flanxhen dhe lidhjet e perfshira ne perberesit me bulona do te orientohen sakteisht perpara se bulonat te shterngohen. Dimensionimi i sakte i bulonave dhe dadove do te perdoret. Filetot e bulonave do te lubrifikohen dhe bulonat do te shterngohen duke perdonur dimensionimin e sakte te celesit fiso per dadot. Bulonat do te shterngohen ne cifte diametalisht te kundert qe punojne rreth e rrotull te betonit derisa te gjithe bulonet te jene shternguar ne momentin perdredhur nga prodhuesi.
- (7) Vrimat e bulonave ne lidhje ne flanxhat do te orientohen simetrikisht rreth diametrit vertikal me vrimat jane bulone ne diametrin vertikal. Unazat ose rrathet metalike te lidhjes do te jene te permases se sakte dhe nuk do te zgjatet jashte spesorit te tubit. Unazat mund te jene perkohesisht te fiksura ne pamjen nga perpara te flanxes duke perdonur nje sasi minimale te ngjitesit te nje tipi te rekomanduar nga prodhuesi; perberesi i lidhjes ose pasta nuk do te perdoret..

7.13.8 Blloqet e presionit dhe te ankorimit

- (1) Faqja mbajtese – trasmetuese e ngarkeses (presionit) dhe faqe te tjera Brenda kontrates e brrezit te presionit te betonit dhe blloqueve te ankerave per sistemin e tubacioneve per kanalizimet e ujrate te zeza do te derdhen direct perkundrejt tokes se patrazuar; planet e germimeve do te priten per te hequr materialin e shkrifet perpara betonit. Germimi i tepert dhe hapsira e punes do te mbushet me beton te se njejtes cilesi si ajo e bllokut.

- (2) Presioni i brendshem nuk do te aplikohet ne tubacion derisa presioni dhe blloqet e ankerave do te sigurojne tensionin me cilesine e kerkuar specifike

7.13.9 Shtrati i betonit, trashesia anesore kur lekundershtytesi dhe rrithimi

- (1) Tubacionet do te suportohen ne nivelin e kerkuar nga klasa C12/15 e blloqeve ne forme pyke ose kornize betony te paranderur ose nga metoda te tjera te rene dakort nga Supervizori. Njera suporte do te vendoset prane e prane secilit skaj te tubit dhe hapsires ndermjet suporteve nuk do ti kaperceje 3 m. Shtresa ngjeshese e betonit do te vendoset ndermjet tubave dhe suporteve.
- (2) Lidhjet fleksibel do te formohen ne shtratin prej betony, trashjen e aneakut te kundershtytesit dhe rrithues ne hedhjen fleksibelne tubacionet. Mbushesi i lidhjes do te vendoset ngjit me lidhjen fleksibel ne tubacion dhe do te shtrihet per komplet trashesine e shtratimit. Filetot e lidhjeve me bullona do te lyhen me boje perpara se te vishen me dy shtresa bituminoze dhe do te mbeshten me tri rradhe fijefije perfiletot ose material tjeter miraruar nga Supervizori.
- (3) Fleta (shtresa) prej polietileni do te vendoset ne fundin e transhese perpara se betonimi te kryhet.
- (4) Betoni do te vendoset uniformisht ne komplet gjeresine e shtratimit dhe komplete gjatesine e shtratit dhe complete gjatesine e tubacionit qe betonohet derisa betony te perhapet nen tubin. Betoni do te vendoset me pas kudo njesoj ne te dyja anet deri ne nivelin specific ,te kerkuar.

7.13.10 Tolerancat: ne tubacionet

Linja e niveleve te tubacioneve per sistemin e punimeve ne tubacionet per kanalet e ujrale te zeza do te jene Brenda 25 min te linjes dhe nivelit te kerkuar.

7.14 Membrana poliolefines e papershkueshme nga uji

7.14.1 Materialet baze

Membrana perben nje perzierje plastike bazuar ne materialet fleksibel prej poliolefini; materialet r paperpunuar te saj jane ekologjikisht plotesisht te sigurte. Lendet e ndryshme additive organike dhe inorganike permbledhin mbushes, pigmentet, stabilizuesit dhe vonuesit e ndryshem (me flake). Duke qene te varur nga aplikimi i orientuar perqindja ne peshen e aditiveve (lendeve suplementare) ndaj masese se plote te membranes ndodhet ndermjet 5 – 30%. Ka rendesi qe te mos perdonur substance toksokologjike kritike te tilla si perberesit e halogjenuar

7.14.2 Materiali dhe prodhimi i tij

Membrana eshte prodhuar ne nje perzierje plastike te bere nga nje kombinim i lendes fleksibel te cilesise se larte polietilenit e cila ka nje bartes prej fibrash qelqi i cili ndodhet i mbeshtjelle ne dy perberes plastik?

Membranat do te jene dimensionalisht te qendrueshme dhe nuk jane subject i tkurjes te induktuar termikisht kur instalohet ne cati.

Membranat do te prodhohen ne standartin me te larte per impiantet e zhvilluar posacerisht te prodhimit. Perberesit sintetike do te shkrihen ne nje uzine nxjerjeje, veshjeje ne shtresat zhdukese i uniformizuar prej presformave ne forme flete dhe bartesit te future me pas ne material, qe del ne te dyja anet duke dhene (prodhuar) ne nje operim te vetem membranene e claret nga shtresa.

7.14.3 Profili i lendet

Karakteristikat e membranes do te jene te meposhteme:

te perputhshme (kompatibel) me bitum.

- (2) Me rezistence kimike ne spekter te gjere (tymrat, uji atmosferik i ndotur i shiut,acidet dhe solucionet alkaline);
- (3) Kompatibel me izolacionin (EPS/XPS) rigjid (te shtanget) te polistirenit;
- (4) Rezistente ndaj guides me shpesh,te perdorur dhe materialeve te kontaktit (humusit,tokes,cimentos,llacit,betonit);
- (5) Resistente ndaj ujit te detit
- (6) Rezistences mekanike (rezistences se larte ne shpim);
- (7) Rezistent ndaj rrenjes;
- (8) Stabilitet nga moti dhe stabilitet ne konsumim (rezistence ndaj rrezeve ultraviolet dhe temperatures, moskalbezimit ose dekompozimit,rezistent ndaj bresherit sipas standartit SIA280);
- (9) Fleksibiliteti ne temperature te ulet (te qenurit fleksibel edhe ne temperature tamam poshte ngrirjes);
- (10) Perpunueshmeri te mire (saldim pa problem edhe pasdisa viteve);
- (11) Stabiliteti dimensional (i lire nga stresi);
- (12) Jane te ndashem (kane fleksibilitet optimal ne istalim dhe perdomim)

7.14.4 Te dhenat teknike

Trashesia (mm)	1.8
Gjeresia / gjatesia (m)	2.0 x 15.0
Pesha (kg/m ²)	1.8
Forca ne tendosje ² (N/mm ²)	9
Zgjatime ne thyerje ³ (%)	600
Fleksibiliteti ne temperature te ulet* (°C)	<-30
Tempratur e larte e qendrueshmerise dimensionale * (%)	<0.1
Peshkueshmeria e avullit te ujit D (23 °C)* (mg/m ² hPa)	2.6 x 10 ³
Rezistenca e shperhapjes se avullit d/λD* (m ² hPa/mg)	388
Qendrueshmeria dimensionale SD* (m) ($\lambda D_{air} = 0.72 \text{ mg/mhPa}$)	279
Trashesia e shtreses se ajrit difuzor ekuivalent μ*(-)	155,000
Rezistenca kundrejt bresherit	
• Substrat(mjedis) i shtanget * (m/s)	>25
• Substrat fleksibel* (m/s)	>35
Rezistenca ne penetrим* (lartesia e renies ne mm)	1100
Koeficenti i ngarkeses nga zjarri	4.2
Klasifikimi per zjarrin sipas standartit DIN 4102	B2
Testet ndaj standartit SIA 280 Sduhet te vleresojne :	

²Tested per SIA280 Standard

³Tested per DIN53455

- Rezistenza e Ozonit
- Qendrueshmerine termike
- Oksidimi artificial
- Rezistencen e rrenjes
- Rezistencen fikse nga rreshja
- Qendrueshmeria e rezistences ne ngjeshje
- Potencen e tegeli (te vendit te salduar)
- Rezistencia kunder mikrorganizmave

7.14.5 Shtresa mbrojtese dhe drenimi horizontal

Shtresa gjeo – kompozite e perbere per drenim gjeo – net (nga rrjeti gjeologjik) me 100% mbrojtje nga HDPE per shtresen mbrojtese do te jete e paisur duke qene e instaluar per drenimin horizontal te ujравe. Shtresa gjeo – kompozite do te jete e perbere nga pjese per drenim aplikuar ndaj shtresave te tjera gjeo - tekstile per filtrim dhe klasin e mbrojtjes. Shtresa gjeo – kompozite ka nje peshe totale prej 700 g/m², nje trashesi nominale 5.0 mm dhe nje percueshmeri 720 l/m.h ore per 20 Kpa presion.

7.14.6 Membrana Gjeo-tekstil

Membrana gjeotekstile do te jete e prodhuar prej polipropileni ose polyester; ajo do te prodhohet me metoden kabllore periodike, me fibra thurura jot e lemuara: tekstile pa shkelqim me fibra te ashpera prodhuar me thurje mekanike dhe termikisht te izoluar pa perdonim te agjenteve lidhes

Karakteristikat e kerkuara jane te meposhtemet:

Pesha	500 g/m ²
Trashesia (2 Kpa)	2,5 mm,
Tensioni mestar ndrydhes	575 N/5 cm
Zgjerimi linear mesatar nen ngarkese maksimale nga 60 % ne 100%	
Permasat standarte	2 x 25 m
Densiteti	900 Kg/mc
Rezistencia kimike ndaj	acideve, bazave dhe tretesave
Rezistencia biologjike ndaj	baktereve dhe mikroorganizmave
Shkrirja	+ 175 °C

7.14.7 Fleta barrier e avullit polietileni

Flete polietileni do te perdoret si barrier te avullit aty ku ato tregohen ne vizatimet perkatese. Fletet e barrierave te avullit do te shtrihen ne perputhje me standartin SIA 271 dhe rekomandimeve prej tij dhe karakteristikat minimale ne kete rast kerkohen : Performancat minimale te materialit

	Trashesia				
Gjeresia	Njesia e matjes	0.22	0.25	0.30	0.15
	m	5.00	2.12	2.12	0.98
	Gjatesia	25.00	25.00	25.00	50.00
Pesha	g/m ²	180	230	260	(25.00)
					170
Koefi. μ i rezistences nga difuzioni i avullit	--	>600,000	>600,000	>600,000	>600,000
Trashesia e shtreses ekuivalente te ajrit Sp	m	240	156	360	2400
Koefice. λ Di pershkuesherise se avullit	mg/mhPa	0.7x10-6	1.15x10-6	0.6x10-6	4.8x10-8
Rezistenza d/ λ DD e difuzorit te avullit	m ² hPa/mg	333	217	500	3,333
Koefic. I trasmetimit te avullit	mg/m ² hPa	0.3x10-2	0.46x10-2	0.2x10-2	0.3x10-3

7.14.8 Polistireni i zgjeruar i dale jashte struktura

Plakat poliestiren te zgjeruara ted ala perjashta structures do te perdoren per izolimin termik te veshjeve dhe mureve. Plakat 60mm dhe 80 mm do te furnizohen duke patur karakteristikat e meposhteme:

TRASHESIA	60 m	80 m
Densiteti	25 Kg/mc	28 Kg/mc
Percjellshmeria termike referuese (ne 10 °C)	≤ 0.028 W (MH)	0.030 V/mK
Tensioni ne ngjeshje ne 10% perkulje sipas standartit te DIN53421UNI6350	≥ 0.50 n/mq	0.25 N/mq
Absorbimi i ujit pas 28 ditesh ne zbutje me uje ne temp. 23 °C	<0.2%	$\leq 0.1\%$
Rezistenza ndaj kalimit te avullit	100/160	100/160
Perqindja e qilizave te mbyllura sipas standartit te DIN18164	$\geq 95\%$	$\geq 95\%$

Panelet do te certifikohen si si rezistence ndaj flakes,klassa B1 ne perputhje me standartin DIN 4102. Materiali do te certifikohet specifisht per perdorim te tij si material izolues ne panelet sanduic. Pllakat do te instalohen me kujses, do te perdoren ngjitesa te pershatashem te tipit te rekomanuar nga prodhuesi i tij dhe grepat metalike do te perdoren per te lidhur ato me elementet vertikale.

7.14.9 Shtresa Epoxy resin

Nje veshje dy komponenteshe jo toksike bazuar ne epoxy rezins duhet te aplikohet ne dyshemete e mrendshme dhe muret e strukturave ujembajtese.

Ajo duhet te jete ngjyre stabile me karakteristikat e meposhtme:

- Pa tretes
- Force te larte mekanike
- E forte por elastike
- Nje-shtrese e aplikuar
- Ngjitje ekselente
- Materialet
- Rezistent nda gerryerjes

Karakteristikat duhet te jene si me poshte:

- Densiteti: 1.35 Kg/litre (± 0.05)
- Mbulimi: 0.03-1 kg/m² per shtrese, ne varesi te nenshtreses dhe spessorit te shtreses se kerkuar
- Konsumi: Per 150 µm film it hate afersisht. 0.225 kg/m²
- Jetegjatesia e kuples (1 kg): ne varesi te temperatures p.sh.:
 - 5° C : 90 min.
 - 10° C : 70 min.
 - 20° C : 50 min.
 - 30° C : 25 min.
- Shkalla e kujdesit: ne varesi te temperatures p.sh.:

20° C	10° C	5° C
shtrese e mbi mbushur: 5 hrs.	10 hrs.	18 hrs.
Kembesoret: 8 hrs.	17 hrs.	24 hrs.
Kujdes i plote: 9 days	12 days	15 days

 - Fortesia e lidhjes se betonit (thatë): 3.5 N/mm² ne varesi te cilesise se betonit
 - -Fortesia e lidhjes se celiku (me curil rere): 25 N/mm²

7.14.10 Shtrese bitumi Epoxy

Shtresat mbrojtese te jashtme te gjithe siperfaqeve ne kontakt me ujin te ujit te rezervuareve, tanket e impianteve te trajimit, dhe ku tregohet nga vizatimet duhet ne pergjithesi te realizohen me shtrese bitumi epoxy (epoxy-bitum rezins).

Perberja e rezines duhet te jete ne diapazonet e meposhtem:

- Permbajja e bitumit nga 15% ne 25%
- Rezinat nga 15% ne 25%
- Tretesat nga 20% ne 30%
- Pigmentet nga 30 ne 40%.

Produkti kimik duhet te jete me karakteristika optimale ngjitese me betony dhe metalet, dhe per me teper duhet te jete me nje elasticitet te mire per te shmangur formimin e carjeve (forluver's zgjatja > 20%). Perpara trajtimit, siperfaqet duhet te jene absolutisht te thata dhe te pastra.

7.14.11 Shtrese akrylik elastomer

Lyerja e siperfaqeve te suvatimit, ku tregohet ne vizatime duhet te realizohet me bojra te apovuara ne ne uje te shperndara te rezinave akrylike. Dy shtresa duhet te aplikohen. Karakteristikat e meposhtme jane te kerkuara: Densiteti: 1,72 Kg/l mbetja e thatë: 33% Viskoziiteti 6.750 cps ne 20 °C trashesia e filmit te thatë 50 μ (2 shtresa) Pershkueshermia nga avulli 25 g/m² pas 24 oresh.

7.14.12 Plastering with two-component thixotropic, polymer modified cementitious mortar

Nje llac polimer i cimentuar i modifikuar me dy component qe permban fibraolyacrylonitrile, duhet te furnizohet dhe aplikuar ne te gjithe tippet e mureve, ku tregohet ne vizatime per nje trashesi jo me te vogel se 15 mm. Laci duhet te karakterizohet nga: jete te gjate, ngjiten e shkelqyer ne nenshtresat (beton, mure tullash, celik, ose llac). Materiali duhet te jete i perbere nga nje Komponent A, i cili eshte nje puder me baze cimentoje, dhe komponenti B, i cili eshte nje leng me baze polymer. Karakteristikat e kerkuara te performances(T=20 °C, R.H. = 55 ± 5%).

Punueshermia(shperndarja ne tavoline)UNI7044	90%
Forca e lidhjes me betoni UNI9532	28 days>3 MPa
Forca e lidhjes me zgavrat e betonit te ngurtesuar	28 days>8 MPa
Test ii terheqjes jashte me shufren e deformuar RILEM RC6	28 days>12 MPa
Forca ne shtypje, EN 196-1	1 day >25 MPa 3 days>30 MPa 7 days>40 MPa 28 days>55 MPa
Forca e kthimit,EN196-1	1 day >4 MPa 3 days>6 MPa 7 days>8 MPa 28 days>12 MPa
Moduli statik i elasticitetit	20000-23000 MPa
Rezistenca ndaj sulfateve ASTM C88	Nuk ka degradim

Shtese

- Aplikohet me lethesi me dore ose makine shperndarje per siperfaqe te medha aplikimi;
- Nuk kerkon shtese te perzierjes se ujit ekstra;
- Kufizon zgjerimin;
- Pa para-ngopje te nenshtreses dhe kujdesi eshte i kerkuar ne kushte normale te temperatures, lageshtse relative, dhe eres;
- Lidhje e shkelqyer me nenshtresen duke siguruar nje riparim te gjate te garantuar;
- Perkulje e shkelqyer dhe force ne shtypje e kerkuar;
- Rezistence e shkelqyer ndaj ambienteve aggressive, si ambientet detare.

Procedurat e aplikimit

- Nenshtresa duhet te jete e paster nga grasot, vajrat, bojrat, gelqerja, papastertite dhe pluhuri.
- Para-ngopja e nenshtreses nuk kerkohet.
- Perdorimi in je mikseri te fuqishem eshte i rekomanduar, hidh ngadale komponentin A ne perzieres qe e ka komponentin B, dhe perziej per 5 min. Per te perfituar nje mase homogjene.
- Nese nje perzieres eshte perdorur per perzieren e dy komponenteve per te shmangur futjen e ajrit te padeshirueshem.
- Pas perzierjes llaci duhet shperndare me spray ose rrotullim ne siperfaqe.
- Perdorimi ujit i sprucuar eshte i kerkuar gjate kujdesit..

7.14.13 Lyerja e mureve te jashtme dhe betonit te armuar dhe strukturave me shtrese elastike me nje komponent.

Komponent i vetem, shtrese elastike e bazuar ne shperndarjen ne uje te acrylic elastomers.

7.14.13.1 Cilesite

- Elasticitet i larte.
- Rezistence nga gerryerje edhe ne ambientet e industries detare.
- Pershkueshmeria nga avujt e ujit.
- Rezistence e mire kundrejt shperndarjes se CO₂.
- Rezistence ndaj mykut.
- siguron.

7.14.13.2 Te dhena teknike:

Solid nga volumi	45 ± 2%
Graviteti Specifik	1,40 ± 0,05 kg/l
Trashesa	300 µm
Mbulimi teorik	1,5 m ² /l
Konsumi teorik	935 g/m ²
No. I shtresave	Varet nga sistemi i zgjedhur i lyerjes
hollues	Uji i fresket
ngjyra	Ngjyrat Pastel
Dukja	Lekure portokalli, gjysem-shkelqim
Pika e shplarjes	>+62 °C
Jetegjatesia ne raft	12 muaj(T. nga+5 °Cto+35 °C)
Temperatura e aplikimit	nga+5 °Cto+35 °C

Temperatura e sherbimit	nga–20 °Cto+80 °C
Interval i ri-veshjes minimum-maksimum	24 ore ne + 20 °C 65% R.H. –pakufizuar
Koha normale e tharjes	6 oreat +20 °C,65% R.H.
Tharje e forte	24 oreat +20 °C,65%R.H.

7.14.13.3 Procedurat e aplikimit

Siperfaqet duhet te jene te pastra, te dendura dhe pa pluhur dhe yndyrnat. Siperfaqja e shufrave te perfocimit duhet te jete e paster dhe pa ndryshk dhe pjesë betoni. Mbro menjehere pas pastrimit me një pastë cementuese.

Pjeset e demtuara te betonit duhet te riparohen. Nenshtresat me shume pore, nese janë te mbushura me uje duhet te thahen plotesisht para aplikimit te lyerjes me sistemin elastic te mospershkueshmerise.

Ne siperfaqet e pregatitura si me siper, apliko njepraimer akrelik te tretur nen uje. Nese rilidhja ne thellesi eshte e kerkuar apliko perpara praimerin akrilik te tretshem. Suvatimi mund te aplikohet me furce, rulon, dhe pistolete sprei.

Tretesi pastrues: uji dhe detergjentet. Nese aplikohet vetem (1 ose 2 shresa 300 µm DFT secila) ndalon formimin e mikrocarjeve pa plasaritje.

Nese carjet deri me 1 mm ne maksimum ndodhin, sistemi duhet te forcohet me beze (50 g/m²) ndermjet shtreses se pare dhe te dyte. Menjehere pas perdorimit aplikohet pastrimi me uje dhe uje me detergjent

8. STRUKTURAT UJEMBAJTESE

Struktura ujembajtese perfaqeson një strukturë ose një pjesë të structures, perfshi muret, dyshemete, catite, kollonat dhe themellet te cilat janë fiksuar në kontrate për tu ndertuar per ruajtjen, transportimin ose largimin e ujit, ujrate te zeza ose lengjeve te tjera baze ujit.

8.1 Shtresat rreshqitezese

Shtresat rreshqitezese poshtë pllakave te dyshemese te strukturave ujembajtese do te ishin tipi i duhur i veshjes prej polietileni te miratuar nga Mbykqyresi. Veshja polietilen do te jete e pershtatshme dhe do te kete një trashesi minimale 4 mm.

8.1.1 Hollesi per shtresat rreshqitezese

Hollesite per burimin dhe tipin e shtresave rreshqitezese ne fjale per strukturat ujembajtese do ti dorezohen Mbykqyresit per miratim minimum 14 dite perpara dergimit te pare te shtreses rreshqitezese ne kantjer.

8.1.2 Te dhena te vecanta per materialet dhe metodat e ndertimit per strukturat ujembajtese

- (1) Te dhenat e meposhteme per materialet ne fjale dhe metodat e ndertimit per strukturat ujembajtese do ti dorezohen Mbykeqyresit:
 - a) radhitja dhe metoda e ndotjeve prej betony ne soleten e dyshemese ,pllakave te mureve dhe catise si dhe ne kollonat dhe themellet,
 - b) hollesite per vendodhjet alternative te pjeseve lidhese konstruktive qe jane,
 - c) hollesite per tipin dhe madhesine e water stops ne lidhjet konstruktive dhe bokseve
 - d) Sekuencen dhe metoden e strukturave testuese ujembajtese per potencen e ujit perfshire: dhe

- Rregullimin e pompave dhe paisjes,
- Burimin e ujit,
- Paisjen per matjen e renies ne nivelin e ujit,
- Paisje per shuarjen-amortizimin e levizjes lekundese te siperfaques se ujit,
- Shpejtesine e mbushjes,
- Metoden e korektimit per avullimin dhe sasine e rreshjeve.

(2) Hollesite duhet ti dorezoohen Mbykqyresit te pakten 28 dite para se puna e dhene te niset.

8.1.3 Mostrat e shtresave rreshqitezese

Mostrat e shtresave rreshqitezese ne fjale per strukturat ujembajtese do ti dorezohen Mbykqyresit ne te njejten kohe tek sa detajet per shtresat rreshqitezese dorezohen.

8.2 Ruajtja (depozitimi i materialeve)

Shtesa rreshqitezese per strukturat ujembajtese do te ruhet ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit ne nje depo te thatë qe u reziston kushteve klimatike te stines.

8.3 Sistemet e drenimit

Do te merren masa per te parandaluar materialin prej betoni dhe ate te demshem nga depozitimi ne sistemet e drenimit nen dyshemete dhe ne catite e strukturave ujembajtese. Pas ndertimit dhe perpara testimit sistemi i drenimit do te pastrohet plotesisht nepermjet germimit dhe shpelarjes me uje te bollshem per te larguar materialin e demshem i cili mund te pengoje rrjedhjen e ujit ne ose neper sistemin e drenimit. Linjat dhe nivelet e sistemeve te drenimit do te jene Brenda 20mm te treshtimit horizontal te specifikuara dhe Brenda 10 mm te treshtimit vertikal te specifikuar.

8.4 Ndertimi i strukturave ujembajtese

8.4.1 Shtresat rreshqitezese instaluese

Veshja prej polietileni ne shtresat rreshqitezese poshte pllakave te dyshemese se strukturave ujembajtese do te jete e dyste pa rrudha ose palosje. Palat do te jene minimum 225 mm dhe nuk do te kete hapsira (tolerance)ne skajet e ndarjeve.

8.4.2 Pllakat e dyshemese se strukturave ujembajtese

Ne qofte se perfocimi eshte uniform per gjate lidhjeve ndermjet ndaresve ne pllaken e dyshemese te strukturave ujembajtese,vete ndareset do te jene te betonuara ne menyre te puthitur,ne radhe,me nje periudhe minimum 48 ore ndermjet kryerjes se betonimit te nje ndarje dhe nisjes se betonimit te ndaresve fqinj.

8.4.3 Muret e strukturave mbajtese

- (1) Ne qofte se perfocimi kryhet periodikisht perms linjes ndermjet ndareseve ne murin e strukturave ujembajtese,ndareset prej beton do te betonohen me puthitur,ne radhe,me nje periudhe minimale prej 22 oresh ndermjet perfundimit te betonimit te ngritjes ne njerer ndarese dhe fillimit te betonimit te ngritjes fqinje ne ndaresen fqinje.
- (2) Vetem pot e mos lejohet nga Mbykqyresi ngritja e pare ne secilen ndarese ne muret e strukturave ujembajtese do te betonohet Brenda shtate diteve pas perfundimit te betonimit te bazes fqinje te murit. Ngritje individuale do te betonohet ne nje operacion te panderprere pa lidhje te forta nese lartesia e plote e murit betonohet ose jo ne menyre ngritje. N.q.s lartesia e

plete e murit nuk do vendoset (pozicionohet) ne nje ngritje, ngritjet e radhes do te betonohen Brenda shtate diteve nga betonimi i ngritjes fqinje vetem pot e mos lejohet kjo nga mbykqyresi.

8.4.4 Soletat e catise se strukturave ujembajtese

Ne qofte se perfocimi eshte periodike qe ndodh permes lidhje-bashkimeve ndermjet ndarese ne soleten e cative te strukturave ujembajtese,ndareset do te betonohen me puthitje, ne radhe,me nje periudhe minimum 48 ore ndermjet betonimit te njeres ndarje dhe fillimit te betonimit te ndarjeve fqinje.

8.4.5 Mbrojtja e strukturave ujembajtese

Fllanxhat (prej argjile ose ato te derdhura metalike) ne tubat e montuara se brendshmi ne strukturat ujembajtese do te vendosen te qenderzuara se bashku me format ose kallepet. Water stop-et do te fiksohen rrith e rrotull perimetrit te bokseve ne tubat e montuara te brendshme.

8.5 Mbrojtja nga uji e strukturave ujembajtese

- (1) Fill pasi soleta e catise e strukturave ujembajtese ka qene testuar,soleta do te mbrohet me qeskat e lageshtise ose nepermjet metodave te tjera per te cilat ka rene dakort Mbykqyresi nga ekspozimi ndaj kushtese te cilat mund te demtojne soleten,mbajtja do te vazhdoje derisa sistemi i drenimit te catise te konstruktoret ose materiali mbushes ka qene depozituar e komaktesuar.
- (2) Materialet nuk do te depozitojen ne soletat e cative te strukturave ujembajtese.

Uzina per pjeset konstruktive ose automjete te tjere nuk do te rendojne ose ecin neper soletat e dyshemese ose soletat e catise te strukturave ujembajtese vetem po te mos lejohen nga Mbykqyresir.

8.6 Depozitimi i materialit mbushes

- (1) Materiali mbushes nuk do te depozitohet prapa pjeseve te mureve te structures ujembajtese te pakten shtate dite pas kryerjes se betonimit ne seksionin (pjesen)e murit.
- (2) Materiali mbushes do te shperndahet uniformisht dhe asnje nuk do te depozitohet ne catite e strukturave ujembajtese. Varesi e barerave te keqija ose lende te tjera kimike ,asnjeri prej ketyre nuk do te perdoren ndaj materialit mbushes ne catite e strukturave ujembajtese per ujin e pijsheve ose ate te embel.
- (3) Depozitimi i materialit mbushes ,ne ose strukturat ujembajtese fqinje do te kryhet pasi testi i trashesise se ujit mbi structuren te jete kryer,vetem po qe se kjo do te lejohet nga Mbykqyresi.

8.7 Testim: Sistemet e Drenimit per strukturat ujembajtese

8.7.1 Testimi: Sistemet e Drenimit per strukturat ujembajtese

Sistemet e drenimit nen dyshemete dhe catite e strukturave ujembajtese do te testohen neperputhje me keto kerkesaents:

- a) uji do te derdhet (zbrasjet) ne vende te ndryshme te rena dakord nga Mbykqyresi i punimeve per sisteminim e drenimit dhe rrjedhjes se ujit te ruajtura ne gropat e lidhjes, kanal ujeheqes dhe pikash te tjera shkarkimi,
- b) ne mandrine do te rreshqitet neper secilen pjese te perfunduar te tubacionit me diameter 300 mm e me pak. Mandrina do e jete 750 mm e gjate dhe 12 mm me e vogel ne diameter sesa

diametri nominal i tubacionit.

8.7.2 Kriteri i perputhjes: Sistemet e drenimit per strukturat ujembajtese

Rezultatet e testeve mbi sistemet e drenimit per strukturat ujembajtese do te perputhen me kerkesa e meposhteme:

- a) uji sipas mendimit te Mbykqyresit te punimeve do te shkarkoje lirisht nepermjet sistemit te drenimit,
- b) diametri ne drite, lineariteti dhe lidhje – bashkimet e tubave do te shkojne njesh me kerkesat e specifikuara.

8.7.3 Mos-perputhja:Sistemet e drenimit per strukturat ujembajtese

N.q.s rezultati i ndonje prove – testi te bere mbi sistemin e drenimit per strukturat ujembajtese nuk shkon njesh me kerkesat e specifikuara per testin ose proven ,Kontraktuesi do te kerkaje vete arsyen. Ndreqja ose puna zevendesuese e miratuar nga Mbykqyresi i punimeve do te kryhet dhe sistemi i drenimit do te ri testohet.

8.8 Testimi: Papershkueshmeria e cative nga uji

8.8.1 Testimi: Papershkueshmeria e cative nga uji

- (1) Çatite e strukturave ujembajtese do te testohen lidhur me papershkueshmerine e tyre nga uji per te gjithe siperfaqen e cative perfshire perimetrin e lidhje – bashkimeve,catia nuk do te testohet ne pjeset apo seksionet e saj pot e mos lejohet nga Mbykqyresi i punimeve.
- (2) Uji do te zbrazet ne catine per nje periudhe prej tri ditesh dhe do te rimbushet per te ruajtur nje thellesi minimum prej 75 mm. Testi do te kryhet perpara se materiali mbushes te depozitohet ose sistemet e drenimit jane konstruktuar ne cati.

8.8.2 Kriteri i perputhshmerise: papershkueshmeria e cative nga uji

Nuk do te kete rrjedhje uji ose vende te dukshme ne te cilat lageshtia do te jete e pranishme ne tavanet e cative te strukturave ujembajtese gjate ose ne fund te testit per papershkueshmerine nga uji.

8.8.3 Mosperputhshmeria:Papershkueshmeria e cative nga uji

N.q.s rezultati i ndonje testi te dhene per papershkueshmerine e catise se nje strukture ujembajtese nuk shkon njesh me kerkesat specifike per testin, Kontraktuesi do te kerkaje arsyen. Ndreqja ose zevendesimi i miratuar nga Mbykqyresi i punimeve do te kryhet dhe catia do te ri-testohet.

8.9 Papershkueshmeria e strukturave nga uji

8.9.1 Testim: Papershkueshmeria e strukturave nga uji

- (1) Strukturat ujembajtese do te testohen lidhur me papershkueshmerine e tyre nga uji. Secila dhome e strukturave e cila permblehd muret ndarese do te testohet vecmas me dhomat fqinje te zbrazeta,struktura e plote gjithashtu do te testohet.
- (2) Struktura do te mbushet me uje nen nje ritem afersisht uniform qe nuk i kapercen 2 m thelllesi ne 24 ore. Uji i perdonur per testimin e strukturave ujembajtese do te jete i pijshem dhe uji i embel. Leja nga Mbykqyresi do te meret perpara se mbushja te filloje. Strukturat e seciles dhome te te structures qe testohet do te mbahen plot per 7 dite perpara testimit qe tem und ten a lejoje qe te behet thithja.

- (3) Pas periudhes se thithjes uji do te ngrihet deri ne nivelin e specifikuar dhe testi do te nise. Gjate testimit levizja oshiluese e siperfaqes se uji do te shuhet. Periudha e testit do te jetë 7 dite.
- (4) Paisja per regjistrimin e niveleve te ujit do te istalohet ne një rrëthim(vend te mbyllur) te perkohshem me permaza minimale 2m x 2m x 2.5m te larte me një dere që mbyllët. Rrëthimi (muret) do te jetë i vendosur mbi puset e distilit, hyrjet e kanaleve te ujrate te zeza ose pika te tjera te regjistrimit te niveleve te ujit. Muri i perkohshem do te hiqet me perfundimin e testit. Paisja do te kalibrohet perpara se testimi te nise dhe ne interval te rregullta te miratuar nga Mbykqyresi i punimeve dhe do te jetë i lexueshem e i sigurte dhe me saktesi ne rendin 0.5mm.
- (5) Renia e niveli te ujit ne strukturat ujembajtese do te matet me interval ne ore ,ndermjet ores 8 paradite dhe 5 pasdite per cdo dite; renia e plote do te matet ne fund te periudhes se testit..
- (6) Me perjashtim te udhezimit që eshte dhene nga Mbykqyresi i punimeve strukturat do te zbrazen pas perfundimit te kryerjes se testimit dhe do te mbahen ne një gjendje te paster dhe te thatë. Uji do te largohet nen një ritem afersisht uniform që nuk kapercen 2m thellësi ne 24 ore. Leja e Mbykqyresit do te merret perpara se zbrajja te nise.
- (7) Vetem pot e mos thuhet ndryshe nga Mbykqyresi i punimeve, uji per testet perfundimtare ne strukturat ujembledhese per ujin e pijshem dhe ate te embel do te ruhet ne structure dhe asnje prej tyre te mos shkoje demo se perdoret per qellime te tjera.

8.9.2 Kriteret e perputhshmerise: Pershkueshmeria e strukturave nga uji

Rezultati i testeve per papershkueshmerine e strukturave ujembajtese do te shkoje njesh me kerkesat e meposhteme:

- a) renia totale ne nivelin e ujit ne fund te periudhes se testit, pas rregullimit per avullimin dhe rreshjet nuk do te kaperejne 1/500 here thellësine maksimale te specifikuar te ujit ne testin ose 10mm, e cila eshte me e vogel.
- b) Nuk do te kete rrjedhje te ujit ose pjese me lageshti te cilat te jene te dukshme ne siperfaqet e structures perfshire muret ndaresse, gjate ose ne fund te testit.

8.9.3 Mos-perputhshmeria: Papershkueshmeria e strukturave nga uji

N.q.s rezultati i je testi te dhene per papershkueshmerine e structures ujembajtese nuk nuk perputhet me kerkesar specifike per testin, Kontraktuesi do te kerkonte te dije arsyen. Puna per udheheqjen dhe zevendesin e miratuar nga Mbykqyresi i punimeve do te kruhet dhe struktura do te ri testohet.

Testet mbi strukturat ujembajtese

Tipi i struktures	Pjeset e testuara te struktures	Niveli i ujit te testimit
Strukturat ujembajtese te tjera nga ato per ujrat e zeza	Struktura me mur ndares – secila dhome e struktures	100mm poshte pjeses se siperme te murit ndares
	Struktura me mur ndares – struktura e plote	Nivelimi i siperme i ujit te struktura
	Struktura per mur ndares	

Strukturat ujembajtese per ujrat e zeza	Struktura me mure ndarese – secila dhome e struktures	Nivelimi ekstrem i siperm i ujite strukture
	Struktura me mur ndares – struktura e plete	
	Struktura pa mur ndares	

9. PUNIMET ELEKTRIKE DHE MEKANIKE

9.1 Vrimat dhe pjeset e future ne mur per instalimet elektrike dhe mekanike

- (1) Vrimat dhe pjeset e future ne mur do te ngelen ne structure per instalimet elektrike dhe mekanike. Ne qofte se keshillohet nga Mbykqyresi i punimeve ,vrimat dhe pjeset e future ne mur do te priten ne strukturat per instalimet elektrike dhe mekanike.
- (2) Vrimat dhe pjeset e futura ne mur ne dyshemete e brendshme shkallet dhe platformat do te mbrohen me mbulesa te perkohshme ose me metoda te tjera te miratuara nga Mbykqyresi i punimeve derisa instalimet elektrike dhe mekanike te fillojne; vrimat dhe pjeset e future ne catite,muret e jashteme dhe dyshemete e jashteme do te mbyllen me kapake te perkohshem te papershkueshem nga uji, derisa instalimet elektrike dhe mekanike te fillojne.
- (3) Vrimat ne strukturat do te mbahen dhe do jene te rregulluara pasi instalimet elektrike dhe mekanike te jene perfunduar; vrimat e lena ne elementet structural te projektuara si barrier zjarri,do te jen te mbyllura ne te pakten me te njejtene shkalle te rezistences nga zjarri si element strukturor.

9.2 Barrierat nga zjarri

Barrierat e brendshme nga zjarri do te konstruktohen ne kanalet e sherbimit, kolonat (puset) e sherbimit dhe kanalet e sherbimit per instalimet elektrike dhe mekanike ne vendet e meposhteme:

- a) ne pikat e nderprerjes me elementet struktural te projektuara si barrier nga zjarri,
- b) Ne qendrat 5m ne puset vertikale dhe te inklinuara dhe te nderprera ne soletat e dyshemese
- c) ne pikat e terminalit dhe fundet e hapura qe lejojne rrithimin.

9.3 Sistemet e tubacioneve elektrike te padukshme

-Sistemet me kabuj elektrike te fshehur do te jene uniforme e periodike (te vazhdueshme)nga pikepamja mekanike dhe elektrike dhe do te tokezohen sic duhet .

-Sistemi i tubacioneve elektrike kryesore do te jete ose vertical ose horizontal. Berrylat forme T dhe berrylat, perfshi ato me stad parashikimi per ispektim nuk do te perdoren pot e mos miratohen nga Mbykqyresi i punimeve.

-Lidhje – bashkimet do te behen duke perdorur agregatet lidhes ne te cilet fundet e tubacioneve do te montohen dhe shterngohen (mberthehen) ne vend. Bashkueset levizese nuk do te perdoren po qe se nuk merret leja nga supervizori i punimeve, po qe se po, bashkueset do te behen nepermjet vidosjes se seciles prej tubacioneve ne gjysemistance Brenda ne bashkues me nje kyces hegzagand(dado mbyllese hegzagand) perkundrejt sejcilit skaj bashkues.

-Bokset e adaptueshme do te parashikohen ne:

- a) cdo perkulje te rendit te dyte,
- b) pas nje perkulje dhe nje korse te drekte prej 10m dhe me pak,

c) cdo 15m ne korsat e drejta (pa kthesa ose perkulje).

-Bokset e adaptueshme per grup, tubacionet e instaluara ne trare nivelues te dyshemese do te kene kapak ose complete kapakesh me spesor njesh(uniform) me dyshemene fjinje; bosket do te mbulohen me te njejtin material si pjesa e mbetur e dyshemese dhe do aksesibel gjate gjithe kohes.

-Toleranca ndermjet tubave qe futen ne bosket e adoptueshme si dhe ndermjet tubave paralele fjinje do te jete minimum sa madhesia aggregate maksimale normale e betonit plus 5mm

9.3.1 Instalimi i sistemit te tubave

(1) Sistemet e tubave elektrike hermetike do te rregullohen e istalojen ne perputhje me praktiken me te mire komerciale dhe ne te tille menyre qe te gjithe kabujt tem und te terhiqen me lehtesi dhe pa demtime.

(2) Perkuljet ne sistemet e tubave elektrike hermetike do te jan formuar nepermjet perdorimit te paisjeve perkulese te duhur ten je tipi te rene dakord nga Mbykqyresi i punimeve; lidhjet dhe e gjithe puna tjeter do te kryhet duke perdorur paisjet e produara enkas per kete qellim.

(3) Tubat nuk do te perkulen me teper se 90 dhe rezja brendshme ne perkulje do te jete minimum 2.5 here diametrin e jashtem te tubacionit. Tubat nuk do te shtypen perkulje ose ato nuk do te uniformizohen aty.

(4) Buzet dhe teheth e mprehta do te hiqen nga fundet e tubave perpara instalimit.

(5) Sistemet e tubave elektrike hermetike te cilat do te derdhen ne beton do te lidhen me armimin me kabell lidhes te te njejt tip te perdorur per lidhje-perforcim-armimin,drejtimet e kabllove elektrike nuk do te vendosen ndermjet armimit dhe faqes se jashtme te shtreses se betonit vetem po qe se kjo s'do te lejohet nga Mbykqyresi i punimeve.

(6) Bokset kabllore elektrike percjelles do te jene te nje dimensioni kompakt dhe do te kene nje unaze te vetme zgjerimi te nje thellsie te kerkuar me kushtin qe allcia ose shtresat e allcise (sidomos pjesa e saj termoizoluese-fundore) i kalon te 13 mm trashesi; unazat e shumefishta te zgjerimit nuk do te perdoren

9.3.2 Pjeset fundore (terminale)te sistemeve te tubave elektrike percjellese

Bashkueset filetuese me bulona do te parashikohen ne secilin tubacion dhe ne kabukt pervec qe perfundojne ne bordet e shperndarjes, dhoma e zbarave, motorstarterat, ciklet kabllore, bosket ose pika te tjera termale-fundore. Pjesa ne te cilin tubacioni ose kablli elektrik perfundon do te shpojen me nje vrime tolerance te pafiletuar per te marre nje bokulle mashkull tunxhi; bokulla do vidoset (shterngohet ose presohet ne bashkuesen nga pjesa e brendeshme e pjeses ne fjale ne te tille menyre qe siperfaqja e pjeses te shterngohet ndermjet bashkueses vete bokulles. Filetat do te jene minimum gjysma e gjatesise se bashkueses.

9.3.3 Mbrotjtja per sistemet e kabllove elektrike percjelles

- (1) Sistemet e kabllove elektrike hermetike do te kene rregullime special te projektuara nga Kontraktuesi per te lejuar levizjen e kabllove qe kjo levizje te kete vend ne secilen ane te xhuntove lidhese te levizjes per kabllot Brenda strukturave. Nje percjelles mbrojtes i vecante qarku do te metodohet per te mbajtur ose ruajtur nje kontinitet elektrik efektiv neper xhinte. Percjellesi me fjale mbajtes do te kete nje siperfaqe te prerjes terthore te nominuar per t'iua pershtatur percjellesit me te madh te fazes se terhequr ne tubacion.
- (2) Sistemet e tubave prej celiku shtrire ne kontakt me ose ato fjinj ne punen me materialin do te kene lidhje metalike te sigurte dhe permanente te bere ndermjet tubit dhe konstruksionit metalik.

- (3) Tubacionet nentokesore prej celiku dhe ato nentokesore me token do te ngjyhen (mvishen)me dy veshje ose cipaveshjeje llaku bituminoze perpara istalimit.Underground.
- (4) Filetot e ekzpozuara dhe demtimi i veshjeve mbrojtese (izolatimit) te sistemeve te tubave do te vishem (ngjyrosen)me dy shtresas boje ose llaku antindryshku.
- (5) Tubacionet do te shtrihen ne te tille menyre qe akumulimi i lageshtise nga kondensimi ne sistemin e kabllove e te tubave percjellese te parandalohet. Do te merren masa per te parandaluar ujin nga hyrja ne sistem.
- (6) Uji,lageshtia dhe meterialet demtues do te parandalohen nga hyrja permanente e te perkohshme e stacioneve fundore(terminale) ne sistemet e tubave elektrike hermetike perfshi ketu bosket per tubat, nepermjet perdorimit te tapave bllokuese per tubat ten je tipi te miratuar nga Mbykqyresi, letrat ose cop ate ndryshme nuk do te perdoren.

9.3.4 Pastrimi i sistemeve te tubave percjelles

Pas istalimit, sistemet e tubave elektrike hermetike do te tomponohen me hinka mbyllese dhe tompone absorbues ten je tipi te rene dakord ose miratuar nga Mbykqyresii punimeve. Pas pastrimit, perfundon hapja e kan leve te cilat do te mbyllen sic thuhet ne pikeni 13.16(6).

9.4 Sistemet e kabllit ne kanaleta

9.4.1 Instalimi i sistemit te kanaleve

- (1) Ndryshimet ne drejtimin e sistemit e kanalit te kabllit do te konstruktohen ne te tille menyre qe kabujt e kabllit do te konstruktohen n te tille menyre qe kabujt Brenda kanalit do kene rreze kurbature minimum 80mm. Duket qe hyjne ne puseta per kabujt do te jene ne te njetin plan horizontal si dhe vete puseta.
- (2) Duket qe kablli UPVC do te bashkohen ose hidhen ne perputhje me rekomandimet e prodhuesit.
- (3) Kanalet e kabllit prej celiku do te lidhen me njeti-tjetrin duke perdorur priza te galvanizuara me vidisje dhe fije me rrotullim ose nepermjet nje metode ekuivalente te miratuar nga Supervizori te tille qe tubacionet e lidhur te mbeshteten; Filetot do te mbushen me dy shtresa boje ose llaku bituminoz . Veshjet e brendshme dhe buzet do et hiqen per te siguruar nja kalim te bute (te lemuar) ne diametrin e bashkuesve Brenda sistemit te kanaleve te kabllit.
- (4) Duktete e kabllit te montuar ne siperfaqe do et sigurohen me qafore prej celiku te galvanizuar ose mbeshtetese ne nje hapsire drite qe nuk i kalon 3m.

9.4.2 Mbrojtja e sistemeve te kanalit te kabllove

- (1) Pas bashkimit, metal ii ekspozuar i zhveshur ne sistemet e kanalit per kabullin do et pastrohet dhe do te vishen ose lyhen me dy shtresa,dore e pare kromat zinku dhe dy shtresa boje e galvanizuar.
- (2) Knalet e galvanizuar prej celiku te montuar ne siperfaqe do et pastrohen dhe lyhen me boje pasi montimi dhe bashkimi te jene realizuar.

9.4.3 Pastrimi i sistemeve te kanalit te kabllove

Pas bashkimit sistemet e kanalit te kabullit do te pastrohen nga Brenda nepermjet pastrimit me nje furce cilindrike ten je tipi te miratuar nga Supervizori i punimeve. Fundet e kanaleve,perfshire dhe vete fundet e duktive ne puseta e kabllove dhe duktet rezerve do te montohen me tapa prej druri te forte konike per te parandaluar ujin, lageshtine dhe materialin e demshem nga hyrja ne system dhe

nje linje terheqjeje prej nejloni me diameter 6 mm. Tapat do te shpohen per nje linje terheqjeje dhe vete kjo e fundit do te sigurohet me nje nyje te shternguar nga ana e jashtme e tapes per te lene minimumim 1500 mm linje shtese ne secilen tape.

9.5 Sistemet elektrike tokezuese

- (1) Gropat dhe transhete per sistemin elektrik te tokezimit do et germohen ne pozicionet e tyre qe kane dhe ne kohet e parashikuara nga Supervizori i punimeve.
- (2) Pasi sistemet elektrike te tokezimit te jene instaluar materiali do te depozitohet dhe kompaktezohet ne graopat dhe transhete ne nje thellesi prej 300mm siper system elektrik te tokezimit. Materiali mbushes do te jete rera ose materiali mbushes i holle i cili eshte zgjedhur prej materialit te germimit dhe i cili eshte i lire nga guret e mbajtur ne nje site prove B.S.20 mm. Materiali mbushes do te kompakesohet nepermjet tokmakut ted ores be nje menyre te miratuar nga Supervizori.

9.6 Mbushja me llac per instalimin elektrik dhe mekanik

- (1) Mbushja me llac do et kryhet Brenda koheve te parashikuara nga Supervizori dhe do te mere fund Brenda 7 diteve te instruktimit vetem p ote mos lejohet nga Supervizori.
- (2) Leja nga Supervizori do te merret perpara se pjeset dhe paisjet te mbushen me llac. Kontraktuesi do te informoje Supervizorin Brenda 3 diteve ose ten je periudhe tjeter te shkurter kohe te rene dakort nga Supervizori,perpara se mbushja me llac te nise dhe do t'a lejoje Supervizorin te kete nje kohe te bollshme per te inspektuar punen e cila i perket mbushjes me llac.
- (3) Siperfaqet e betonit do te pastrohen per te larguar grimcat dhe materialin e claret dhe per ta ekspozuar agregatin perpara njesive ose paisjeve te instalohen ne vend.
- (4) Pjeset e zbrazeta te cilat duhen mbushur me llac do et pastrohen dhe lagen nepermjet perdonimit te rrimes se ajrit te komprimuar ose nepermjet metodave te tjera te miratuar nga Supervizori.
- (5) Laci do te perzihet dhe vendoset me metoda te miratuar nga Supervizori. Po qe se mbushja me llac behet ne dy operacione bulonat lidhese do te mbushen me llac ne xhepat e krijuar dhe do te lihet kohe e mjaftueshme per llacin qe te zeje dhe bulonat te shterngohen perpara mbetjes se vendeve bosh te cilat mbushen me llac.
- (6) Siperfaqet e ekspozuara te llacit do te kene nje siperfaqe me forme, te dendur dhe te lemuar te lire nga shenjat qe le mistria dhe te cila eshte prodhuar nepermjet pastrimit te forte te siperfaqes me presion te madh. Siperfaqet e ekspozuara do te rigjenerohen nepermjet:
 - a) perdonimit te perberesit rigjenerues te lengshem te perdonur ne siperfaqen me ane te nje sprucimi me presion te ulet derisa mbulesa e dukshme e vazhdueshme te krijohet
 - b) Mbulimit te siperfaqes me pluhur kerpi te forte ose cope veshje prej thasesh. Keto te dyja te fundit, pluhura prej kerpi dhe veshje prej cope thasesh do te shtrihen dhe do te mbahen ne menyre te sigurte ne vend ose pozicionin e tyre dhe do te ruhen te lageshta per minimumin 4 dite.

9.7 Kryerja dhe mbrojtja ne pune per instalimin elektrik dhe mekanik

Puna do te perfundoje te kryer perpara se strukturat te jene te gatshme per te tjeret per te bere instalimet elektrike dhe mekanike.

Struktura do te jete e paster, e thatë dhe jo e pluhurosur. Pune e cila sipas mendimit te Mbykqyresit

do te jape sasi te medha pluhuri tamam do te kryhet.

Vrimat dhe ndarjet ose kthinat ,sistemet e kabllove elektrike hermetike si dhe sistemet e kanaleve per kabujt elektrike qe nevojiten per instalimin qe do te perfundojne krejtësisht. Siperfaqet prej betoni ne secilen pjese e paisje qe duhen instaluar do te pastrohen.

Plintat, kolonat frengjite do te perfundojne te kryejne dhe do te jene perforuar mjaftueshem per te lejuar instalimin qe te kryhet..

Dyshemete dhe soletat do te jene plotesisht ne perputhje me doren e fundit te lustres te specifikuar me perjashtim te asaj qe pllakat e dyshemese nuk jane shtruar deri pas asaj qe instalimi te jetë perfunduar.

Dhomat e impiantit do te perfundohen se kryeri i perfshire ketu paisjet dhe pjeset e montimit te cilat duhet te jene ne nje kondicon te sigurte dhe te mbrojtur nga agjentet atmosferike. Dy pale celesa dyersh per dhomen e impiantit duhet te jene te siguruara per Mbykqyresin.

Puna lyrese me boje (ose llak)si dhe dora e fundit e bojes ose (llustres)ne dhomat e impiantit do te jene te perfunduara per nivelet ndan shtresen veshese ose mbrojtese; shtresa veshese – mbrojtese perfundimtare nuk do te perdoren deri pas instalimit perfundimtar.

Linjat e perkohshme te furnizimit me energji nga rrjeti dhe se bashku me to edhe linjat e tyre te Kerkuara per instalimin do te jene perfunduar se kryeri.Linja do te kalohet dhe do te jetë 346 V, 3 fazore me maksimumi 20 A.

9.7.1 Mbrojtja ne pune per instalimin elektrik dhe mekanik

- (1) Strukturatne te cilat instalimet do te kryhen duhet te mbeten ose te ruhen ne nje kondicion te paster e te thatë, pa pluhur gjate instalimit..
- (2) Niveli i pluhurit ne dhomat e impiantit do te ruhet ne nje minimum nepermjet perdonimit te ekskavatoreve industriale per pluhurin e rene dakort per tu perdonur nga Mbykqyresi i punimeve gjate dhe pas instalimit. Filtrat e perkohshem qe do te instalohen per te bere ndarjen e zonave me pluhur nga instalimet e mbulesave te perkohshme do te instalohen rrith e rrotull instalimit.

9.7.2 Tolerancat: e dyshemeve dhe dhomave te komandimit

Nivelet e brendshme te dyshemese per dhomat e komandimit do te jene si me poshte:

- ± 2 mm ne 1000 mm per dhomat me tension te larte,
- ± 4 mm ne 1000 mm per dhomat me tension te mesem.

9.7.3 Tolerancat: Standartet per llampat

Standartet per llampat do te jene Brenda 0.1 gradeve vertikale.

9.7.4 Inspektimi punimeve per instalimet elektrike dhe mekanike

- (1) Kontaktuesi do te lejoje Supervizorin te inspektoje punimet e meposhteme per instalimin elektrik dhe mekanike:
 - a) Sistemet e tubacioneve elektrike hermetike, sistemet e kanaleve per kabullin, sistemet elektrike tokeza dhe pjese e paisje te cilat duhet te mbushen me llac ose groposen duhet te kene perfunduar se kryeri,
 - b) Pjeset dhe paisjet te cilat duhet te jene te gatshme per instalimet elektrike dhe mekanike structures which are to be made available for electrical and mechanical installations.

- c) Strukturat te cilat do te vihen ne dispozicion per instalimet elektrike dhe mekanike.
- (2) Kontraktuesi do te informoje Supervizorin per tri dite ose Brenda nje periudhe tjeter te shkurter parashikuar nga Supervizori perpara se punimet te mbulojne sistemin, te behet testimi ose ato (punime) te jene gati per shfrytezim rrjeti,etj...

9.7.5 Testimi: Vazhdimi i tokezimit

Sistemet e tubave elektrike hermetike do te testohen per te percaktuar vazhdimesine e tokezimit.
Sistemi do te testohet:

- a) perpara se sistemi te derdhet ne beton ose te hermetizohet,
- b) pasi sistemi te jetë derdhur ne beton ose hermetizohet, dhe
- c) pasi sistemi i kabujve elektrike i cili ndodhet nga ana e Kontraktuesit te kete perfunduar se kryeri.

9.8 Grupi I gjeneratoreve

9.8.1 Te pergjithshmet

Grupet e gjeneratoreve dhe paisja ndihmese do te projektohet,konstruktohet dhe testohet ne

perputhje me rregulloret ne fuqi dhe ne vecanti

CEI nr. 17-3 fasc. 252; nr. 17-5 fasc. 460; nr. 17-12 fasc. 492; nr. 17-13 fasc. 542; nr. 17-14 f. 548. CEI nr. 21-3 fasc. 638; nr. 21-6 fasc. 361

9.8.2 Grupet Diesel elektrik me naftë

Grupet dizel elektrik me naftë do te jene ne perputhje ne specifikimet e meposhteme:

- a) Fuqia neto ne terminalet : 180 KVA b) tensioni ne terminale : 400-230 Volt c) Faktori i fuqise : 0.8 njesi (te klases izolimit manovrimit ne faze)
- b) Frekuencia: 50 Hz
- c) Variacioni maksimal i tensionit: +- 5%
- d) Variacioni maksimal i frekuencies: +- 2%
- e) Numri i terminaleve: 4 (3 faza neutrale)
- f) Instalimi: temperatura maksimale e ambjentit brenda 40 °C

Leshimi automatic dhe manual do te sigurohet permes permes te nje fillimi elektrik, qe perbehet nga nje motoridinamo dhe bacteria (prej plumbi) ose akulumatori prej Plumbi, qe ka nje kapacitet te mjaftueshem per gjashte leshime te motorit pa rikarikim.

Furnizimi me energji nga rrjeti do te perfshije nje karukes automatic veterregullues te baterise,te vendosur ne panelin e kontrollit. Renia ne cast e tensionit nen ngarkese te plote nuk do ti kaperceje te 15 % te tensionit nominal.

Per me teper, kemi edhe nderprerjet e shkurtra te tensionit qe rezultojne prej manovrave te meposhteme:

- a) Zbatimi ne vendi nje ngarkese maksimale: ngarkesa eshte pranuar nga grupi i gjeneratorit vetem sa po motori ka arritur shpejtesine nominale, tensionin dhe frekuencen, prej nga tolerance ne ngarkese zakonisht sillet aty rreth 10 – 15s

- b) nderprerja ne cast e ngarkeses maksimale do te kete nje kohezgjatje maksimale prej 5 sek – asnjë lloj ngarkese e castit ka vend ndonese motori do vazhdoje punen per rreth 2 min ne menyre grupi i gjeneratoreve te mund te ftohet.

9.8.3 Motori

Motori paresor do te jetë ne gjendje te furnizoje me energjine e nevojshme rrjetin ne kushte te vecanta specifike, nje fuqi te vazhdueshme jo me te vogel se 10 % te fuqise se vertete ne bosht te grupit te gjeneratorit. Motori do te paiset komplet me te gjitha pjeset ndihmese, aksesore te nevojshem per funksionimin e tij sic duhet dhe ne vecanti me keto qe jepen me poshte:

Volani qe ka madhesi te perafert per kushtet specifike te punes.

- b) Udheheqesin automatic te shpejtesise, per ruajtjen e nje shpejtesie kontante Brenda nje tolerance prej +-1%per ndryshime te ngarkeses nga 0-100%
- c) Startet elektrike komplet me motorin dhe dinamon
 - d) Filtri i marrjes se ajrit i tipit te rende ose me funksion te veshtire
 - e) Filtri i vajit
 - f) Filtri i naftes
 - g) Pompa e naftes
 - h) Radiator ii ftohjes ne destinacion te veshtire

9.8.4 Alternatori

Altornari do te jetë i tipit ne vete rregullin me nje tension constant per rastin e ndrshimeve ne ngarkese dhe faktorit fuqi si dhe eksitrimin static.A do te furnizoje nje stad me ritem periodic funksionimi me factor fuqie 0.8 ne nje ambjent temperature prej 40 °C. A do te kete nje konstruksion i sigurte, i mbrojtur nga rrjedhja – pikimi dhe nje stad tjeter ventilimi me nje linje marrjeje dhe shkarkim ne atmosphere.

9.8.5 Aksesoret

Linja e furnizimit do te perfshi te gjitha pjeset ndihmese aksesore te nevojshem per funksionimin e duhur te grupit dhe ne vecanti:

- Bateri me plumb dhe baterine baterine ne detyre te rende me kapacitet te mjaftueshem per leshimin e motorit termik dhe furnizimin e qeqeve te kontrollit dhe atyre komandes.

Linja e furnizimit me fuqi per rikarrikin e plote te baterise. Karikuesi do te furnizohet normalisht prej rrjetit dhe ne rastin e nje nderprerje tensioni do te transferohet ne grupin e gjeneratorit.

- Tubacioni i shkarkuesit perfshire ato speciale per thithje absorbimit ne linjen e zgjerimit termik dhe reduktimit te nivelit te zhurmës.
- Nje tende mbajtese nga tingulli (45dB (A) ne 1m) behet e pamundur po qe grapi i gjeneratorit vendoset Brenda nje bunker. Maksimumi qe ne mund te arrijme eshte 55 ± 3 at 7 m .
- Mates i presionit te vajit
- Mates i tpresionit se ujjit

9.8.6 Panelet e kontrollit dhe te komandimit

Linja do te pajiset me nje raft paneli qe perbehet nga nje kornize prej celiku dhe nje panelet metalike me terminal(skaje) te gatshme te persosura per funksionim. Ky panel do te akomodoje te gjithe paisjet e kontrollit dhe komandes, dhe ne vecanti keto te meposhtmet:

- a) Paisjet paralajmeruese zanore dhe indikatoret vizuale (dritat e blankerit) per sinjalizimin e kushteve anormale per funksionim te sistemit.

- b) Linjat e sigurise per interloket (bllokazhi elektrik) sic eshte: Grupimi per bllokimin e rrjetit te aggregatit ne rastin e kushteve te rrezikshme ose potencialiht demtues te funksionimit
- c) Instrumentimi, duke perfshire (stadet dixhitale-shiko oferten
 - ampermetri
 - voltmetri
 - matesin e frekuences
 - nivelin e nafteve ne depoziten kryesore
 - matesin e orareve
- nivelin ditor te nafteve ne depozite
 - voltmetrin e baterise dhe ammeter
- d) Ndaresin automatic te qarkut per qarqet e kontrollit dhe ate te sinjalit.
- e) Çelesin qe ben ndarjen e ajrit ne qarkun kryesor te fuqise.

9.8.7 Paneli i kontrollit

Paneli totalisht i mbyllur i paisjeve te lira shperndarese ne rrjet. Ky panel do te jete i plete dhe dote kete te gjitha kontrollet e ne vojshme per te aftesuar leshimin automatic ne mungese te fuqise nga rrjeti dhe ndalimin automatic ne stadin ridhenes – transmetues te fuqise nga rrjeti. Kontaktoret automatic katepolesh te nderrimit te drejtimit te rrimes do te jene te lidhur elektrikisht dhe mekanikisht, dhe te nominuar si per rastin e gjeneratorit perkates.

9.8.8 Mbrojtja automatike e motorit

Ckucja automatikisht e motorit duhet kryer po qe se presioni i vajit eshte shume i ulet ose temperature e ujit behet shume e larte dhe te pajiset me nje llampe te vertet indikatore

9.8.9 Silenciatori ose shuareshi i zhurmave

Dy stadet superkritik reactive dhe absorbuese, shuareshi i tipit rezidenciale (qe montohen ne banese ose shtepi) me tub lidhes ne dalje tamam vendosen ne rrjet.

9.8.10 Testimi

Testohet dhe komisionohet grapi i gjeneratorit ne paisjen elektrike ne perputhje me rregulloret e Agjensise Elektrike Shqiptare – Makinat tona jane ndertuar sipas udhezimeve te Kominititetit European

9.8.11 Aksesoret

Manual i operatorit te motorit, manual i pjeseve reserve te motorit, manuali pjeseve reserve te gjeneratorit, manual ii udhezimit dhe canta ose kompleti me vegla baze perbejne tamam pjeset e duhura ndihmese e kryesore.

9.9 Pompat elektrike

9.9.1 Te pergjithshme

- Stacionet e pompimit do te sigurohen me minimumin nje mbeshtetese (bazamenti) duke siguruar nje hidhje te tille te pompes qe ajo te kete kapacitet maksimal.
- Ne secilin istalim pompimi te gjitha pompat do te jene te barabarta sipas modelit te prodhuesit dhe tipit.

- Ne linjen (tubacionin) e thithjes perpara se te instalohen nje valve perte – izoluese perpara pompes behet fjale vetem me per pompat e montuara ne te thate dhe ne tubin e dergimit do te perfshihen nja valve izoluese dhe nje valve kontrolluese, do te perfshihen ne system (te dyja versionet te cilat do te jene te montuara ne te thate dhe ne lageshti).
- Te gjitha tubat e dergimit nga pompat do te sigurohen me dege lidhese me valvo me sfere dhe manometer.
- Pompat ne nje faze me motor me shpejtesi te ulet jane te preferueshem dhe pompat me trifazore me shpejtesi te larte nuk do te lejohen. Kjo shpejtesi nuk duhet te 1.500 rpm.
- Cikli i punes se Pumpave do te perfshije alternimin po ashtu ne mbeshteten ose bazamentin e pompes. Pomapat do te permasohen per minimum 10 leshime ne ore.
- Cikli funksionimit te pompave do te perfshije dhe ndryshimet gjithashtu ne pompat reserve. Pompat do te permasohen per minimum 10 leshime ne ore.
- Pompat centrifugal ne kanal – rrote kane nje shpejtesi maksimale ne fllanxhen e shkarkimit te rendit 3.5 ml/s.
- Zhurmat e dallueshme (e degjuese) e shkaktuar nga turbulence hidraulike dge grryerja nuk do te pranohet.
- Grushti hidrauklik ne sistemin e tubacioneve do te eleminohen nepermjet instalimit te dhomave te ajrit, valvolave special ose gjera te tjera te ngjashme me keto.
- Shtytesi i pompes do te zgjidhet me sigurine maksimale. Pompat do te funksionojne rreth e rrotull BEP-it (pikes me eficence me te larte) dhe do te zgjidhen te tille qe ao te levize permes BEP gjate funksionimit te pompes p.sh. ne te djathjen te BEP ne fillim dhe ne te majte te BEP ne maje.
- Shtytesat ne diameter minimal ose maksimal per sa i perket madhesise se dimensionit te pompes dhe vendit ku ajo istalohet nuk do te perdoren.
- Trupi i pompes do te prodhohet prej hekuri te derdhur dhe shtythesat do te jene te ekspozuar drejt konsumimit dhe korrozionit prandaj jane te produhuara prej celiku rezistent.
- Kur perdoren konvertoret e frekuences per kontrollin e shpejtesise se pompave keto te fundit do te pajisen me ventilim te jashtem ose stad ftohje me uje nese stadi i kontrollit te shpejtesise eshte i mundur poshte 35Hz.
- Te gjitha pompat elektrike do te pajisen me celesa termike ne secilen faze per mbrojtje termike.

9.9.2 Pompat e zhytura ne thellesi.

Pompat e zhytura jane te tipit centrifugal me balona (kane shtytesa me mekanizem vetepastrues ose te tipit centrifugale me kanal-rrote te nominuara per ujin e tepert te paperpunuar ose lluce. Permes ten je sistemi shufrashudhezues (minimum dy shufra shufra te tillë udhezuese) do te kete vend emontimin nga siper siperfaqes dhe sdo kete nevoje per staf sherbimi per ta future lageshtine me se miri. Pompat do te jene te lehta per tu ngritur nepermjet perdonimit te nje vinci portative (perfshi ato ne mekanizmin) i cili me nje rrotullim perreth aksit te tij vetjak mund ti sjelle pompat ne nje platform ose ure. Mbyllja hermetike e aggregatit te pompes ne linjen e lidhjes se shkarkuesit do te kryhet nepermjet nje metali te mekanizuar ne kontaktin metalik te papershkueshem nga uji.

Pompat do te pajisen per me teper me alarmed per ujin ne rezervuarin e naftes dhe kapakun e motorit. Tgjitha pompat elektrike do te prodhohen ne perputhje me standartin ISO 9001, ISO 14001 dhe udhezimet e meposhteme Europiane:

- Udhezimet ose direktivat per makinerite directive 891392, 911368, 93144, 93/68;
- EMC 891336 EEC;
- LV 72123 EEC;
- EN 29211 dhe EN 29212;

- EN 50 081-2 dhe EN 50 82-2

Performanca hidraulike do te jete sipas stsndartit te ISO 2548 klasa C

9.9.3 Pompat progresive ne boshllek per ujin e demshem te paperpunuar (uje industrial)

Pompat do te montohen ne te thate. Pompat do te jene centrifugal me bulon ose centrifugal me kanal rrote me te preferueshme nje kanal dhe maksimumi dy kanale dhe do te destinohen per ujin industrial

Shtytesi do te jete ne gjendje te lejoje kalimin neper te te grimcave te ngurta me diameter 75 mm dhe nuk do te bllokohet nga barrerat e keqija, copa tekstili dhe te tjera lende te ngjashme me to. Nje alternative mund te jete ajo qe ofron nje gjysem flete shume te hapur, trajten e mprethesise forme shigjetë pa pengesa.

9.9.4 Pompat progresive te boshlekut ne teresi

Pompat do te montohen ne te thate. Pompat progresive te boshlekut do te mbrohen kundrejt punimit ne te thate nepermjet perdonimit te nje matesi per tempraturen. Per me teper pompat do te jene te mbrojtura perkundrejt presionit te larte nepermjet nje matesi presioni ne tubacionet e shkarkuesit. Pompat progressive ne boshlek nuk do te rrotullohen me shpejt se 300 rrot/min. Linjat e thithjes se pompes do te sigurohen ne boshtin cardan perkundrejt rrobave dhembeturinave. Pompat do te instalohen ne te tille menyre qe te lejojne mirembajtjen perfshire korsen e rrotorit dhe te fillimit pa e cmontuar pompen.

9.9.5 Pompat e reres se trashe

Dhoma e reres ose mund te jete paisur me pompa ajrimi ose me pompa centrifugale. Bazamenti i pompes do te pajiset por nuk do te jete e instaluar. Pompat e ajrimidote projektohen per kerkese minimale per ajer dhe per pasoje pjesa e lagur do te jete e zhytur si minimum 70%. Perqindja e zhytjes eshte ajo e difuzuesit qe ka lidhje me koken statike ne perfundim te tubit (ejektor) te ndare nga zhytja e difuzorit plus ngritjen ne mates. Pompat e ajrimit do te prodhohen prej celiku inoks dhe do te jene te montuara me nje system rrjedhjeje per clirim e ajrit. Pompat do te jene te projektuar per te qene te aft ate realizojne thithjen ne rastin e kontaminimit pa e zbruzur dhomen e reres se trashe. Per me teper nje flanxe e montuar me nje hundez per ujin e rrjedhshem do te montohet ne pjesen me te siperme te pompes ajruese per qellim pastrimi. Shkarkimi do te rregullohet ne nje menyre te tille qe te mos kete akses per qark te shkurter te ndonjeres prej pompave te invalvuara. Ne qofte se pompat e ajrimit jane te projektuara per te operuar ne gropat ne dhomen e reres kontrolli automatik do te jete i programuar te lejoje pompen ne gropen (vasken) e pare te shikohet nga hyrja e pompes per te operuar sa me shpejt sesa pjesa tjeter e pompave. Periudhat e punes dhe ato te pauses do te jene te alternueshme. Pompat do te montohen me valvolat e mbylljes se shkarkuesit qe te kihet mundesia e pompimit mbrapsht ose nepermjet ujit ose ajrit te ngrjesur. Tubat e furnizimit me ajer do te pajisen ne te dyja valvolat e mbylljes dhe valvolat solenoid per funksionimin automatic. Ne dhomen e reres te versionit DUMD bv (version mbyllur) kontraktuesi ka zgjedhur te jete nje pompe centrifugal e zhyteshme e tipit te mbyllur DUMD, ajo do te jete pajisur me shtytes ne trajte shtjelle. Pompat do te jete e pershtatshme per pompim te ujrate te zeza dhe cakellit dhe do te jete e pajisur me system gome reshtues. Pompa do te jete e paisur me nje sistem te ciftuar automatik, system drejtimi si dhe zinxhire te ngritjes, keshtu ajo mund te jete zgjedhur per inspektim dhe sherbim pa qene nevoja e zbruzjes se dhomes se reres.

PËRGATITUR NGA:

BOE: "NET GROUP" SHPK & "ARABEL STUDIO" SHPK