

***Specifikime teknike***

***Objekti: Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension 110 kV***

## Permbajtja

1.	<b>OBJEKTI I FURNIZIMIT DHE PUNIMET .....</b>	4
1.1.	Qellimi i projektit.....	4
1.2.	Objekti i Furnizimit dhe sherbimit.....	4
1.2.1.	Objekti i Furnizimit .....	4
1.2.2.	Demontimet .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1.3.	Punime nga te tjeret, kufijte ndares .....	4
1.3.1.	Kontributi i Punedhenesit .....	4
1.3.2.	Kontraktore te tjere .....	5
1.4.	Kerkesat kryesore .....	5
1.4.1.	Njesite e matjeve .....	5
1.4.2.	Materialet.....	5
1.4.3.	Standartet dhe kodet .....	5
1.4.4.	Materialet dhe punimet .....	6
1.5.	Garancite dhe Penalitetet .....	6
1.5.1.	Garancia e per gjitheshme .....	6
1.5.2.	Vlerat e garantuara .....	6
1.6.	Inspektimet dhe Testet ne Fabrike .....	7
1.6.1.	Te Pergjitheshme .....	7
1.6.2.	Pranimi i testeve.....	7
1.6.3.	Testimet gjate Komisionimit .....	7
1.6.4.	Paisjet e Defektuara .....	7
1.7.	Paketimi dhe Transporti.....	7
1.7.1.	Markimet, Emertimet dhe Paketimet .....	7
1.7.2.	Transporti i materialeve dhe paisjeve.....	8
1.8.	Montimi dhe komisionimi .....	8
1.9.	Informacione per Punedhenesin.....	8
2.	<b>SPECIFIKIMET TEKNIKE PER NDERTIMIN E LINJES AJRORE .....</b>	9
2.1.	Te per gjithshme .....	9
2.2.	Pershkrimi i impiantit .....	9
2.2.1.	Vendndodhja e linjes.....	9

2.2.2.	Pershkrimi i trasese .....	10
2.2.3.	Kushtet klimatike.....	10
2.3.	Kerkesat Teknike .....	13
2.3.1.	Projektimi i Linjes .....	13
2.3.2.	Traseja e linjes, rilevimi topografik, profilat dhe plani.....	14
2.3.3.	Mbrojtja e mjedisit.....	16
2.3.4.	Shtyllat.....	18
2.3.5.	Projektimi i bazamenteve .....	41
2.3.6.	Percjellesi dhe trosi OPGW .....	52
2.3.7.	Izolatoret dhe armatura .....	112
2.3.8.	Qetesuesit .....	121
2.3.9.	Sinjalistika per avacionin .....	121
2.3.10.	Tokezimi .....	121
2.3.11.	Ndertimi, terheqja e percjellesve, komisionimi .....	122
3.	TABELAT E TE DHENAVE TEKNIKE TE LINJES AJRORE .....	146
<b>ANEKSE</b>	<b>166</b>	
<b>TIPE TE NDRYSHME SHTYLLASH, BAZAMENTESH DHE HARTA 1:25000 NE FORMATIN A3</b>		<b>166</b>

## 1. OBJEKTI I FURNIZIMIT DHE PUNIMET

### 1.1.Qellimi i projektit.

Si objekt i punes se ketij projekti do të jetë ndertimi i nje segmenti te ri linje 110 kV per furnizimin me tension 110 kV te N/St. te ri Pijeras 110/20/10 kV qe do te ndertohet nga OSSH sha., duke care linjen ekzistuese 110 kV Himare – Sarande.

Traseja e ketij segmenti te ri linje do te jete trase e re.

Në kete segment do te montohet përcjellës ACSR 240/40 mm<sup>2</sup> dhe mbrojtja nga shkarkimet atmosferike do te behet me tros optik OPGW, ne shtylla metalike veteqendruese dopio qark .

### 1.2.Objekti i Furnizimit dhe sherbimit

#### 1.2.1. Objekti i Furnizimit

Kontraktori do te siguroje mallrat dhe sherbimet sipas nje kontrate baze ku do perfshihen: projektimi, prodhimi, furnizimi, instalimi, testimet dhe komisionimi i paisjeve qe furnizohen ne kuadrin e kesaj kontrate.

Kontraktori detyrohet te siguroje komplet paisjet si dhe instalimin perkates per objektin e parashikuar ne kete Kontrate si me poshte pershkruhet.

Furnizimi i detajuar dhe punimet qe do perfshihen ne kete Kontrate perfshihen ne dokumentacionin dhe tabelat perkates te zerave te punimeve bashkengjitur dhe permblidhen sa me poshte:

1. Ndertimi i segmentit te ri te linjes 110 kV qe do te furnizoje me tension 110 kV N/St. e ri Pijeras, duke care linjen ekzistuese 110 kV Himare – Sarande.

**Si dhe cdo punim tjeter qe mund te mos jete cituar me siper, por qe eshte i domosdoshem per funksionimin e projektit ne perputhje me standartin e kerkesave teknike.**

Subjekt i prokurimit do te jene:

- projektimi,
- furnizimi,
- instalimi,
- testimet dhe vendosja ne pune i segmentit te ri,

*Ne oferte duhet te pasqyrohet nje plan i detajuar mbi implementimin e projektit ne te cilin te jepen edhe nderprerjet e nevojshme te energjise elektrike si masat provizore qe duhen nderrmarre per realizimin e ketij projekti.*

### 1.3.Punime nga te tjeret, kufijte ndares

#### 1.3.1. Kontributi i Punedhenesit

Punedhenesi nuk do te furnizoje ndonje paisje dhe asnje sherbiti tjeter (asnje pune paraprake ne

objekt), vecse sigurimin e te dhenave teknike dhe projekteve te vjetra ekzistuese.

### **1.3.2. Kontraktore te tjere**

Nuk ka Kontraktore te tjere te perfshire ne kete projekt.

## **1.4.Kerkesat kryesore**

### **1.4.1. Njesite e matjeve**

Kontrata do kete per baze Systemin International (SI) ne perputhje me ISO 31 dhe ISO 1000.

### **1.4.2. Materialet**

Te gjitha materialet do jene te reja dhe te kualitetit me te mire ne perputhje me specifikimet teknike, per tu perballur me kushtet atmosferike dhe ngarkesat e punes pa pesuar shkatterrime dhe defekte te asnje elementi.

### **1.4.3. Standartet dhe kodet**

Punimet do te kryhen ne perputhje me kodet dhe standartet me te fundit.

Duhet te permbushen standartet IEC dhe praktikat rekomanduese.

Te gjitha materialet dhe paisjet qe do furnizohen si dhe te gjitha punimet qe do te kryhen per kalkulimet, projektet, etj. duhet te permbushin me rigorozitet kodet teknike te ISO (International Organization for Standardization) dhe rekomandimeve IEC (International Electrotechnical Commission) si dhe standartet shqiptare qe zbatohen ne paisjet dhe intalimet elektrike.

Mallrat dhe garancite speciale qe jane pas skopit te ISO dhe IEC duhet te plotesojne te pakten sandardet dhe kodet sipas priorititetit te meposhtem:

- EN, DIN, BS, ASTM, VDE
- Punimet civile (Standartet shqiptare)
- Standarde te tjera nderkombetare te pranuara qe sigurojne kualitet te barabarte ose me te larte se ato te permendura me siper.

Te gjitha paisjet duhet te inspektohen dhe testohen ne perputhje me kerkesat e ketyre standardeve dhe kodeve si dhe te specifikimeve te paraqitura.

Ne te gjitha rrethanat, standartet dhe kodet finale qe do pranohen do jene publikimet me te fundit para dates se hapjes se tenderit.

Kur nuk ka standarde te pershtateshme, testimet do te kryhen ne perputhje me praktikat dhe standartet e fabrikes, te cilat duhet te aprovojen nga Punedhenesi. Ne kete rast, Kontraktori paraqet te dhenat dhe proceduren e plete per testimet qe do te kryhen, para fillimit te fabrikimit.

Paisjet kryesore dhe ndihmese qe specifikohen ne Specifikimet Teknike duhet te projektohen dhe fabrikohen sipas publikimeve me te fundit te standardeve sic tregohen me poshte:

EN 50 182      Perciellesit dhe trosi OPGW i linjes

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

IEC 61 284 Aksesoret e linjes dhe OPGW

IEC 60071-1 Koordinimi i izolacionit – Pjesa 1: Percaktimi, parime dhe rregulla,

IEC 60529 Shkallet e mbrojtjes te dhena nga shtojcat (IP code),

Materialet lidhes dhe fiksues si bulona dado, vida etj do jene metrike spas standardeve perkatese DIN.

#### **1.4.4. Materialet dhe punimet**

Materialet e perdonura ne fabrikimin e paisjeve te specifikuara do te jene shume te mira ne cilesite fizike dhe mire te pershtateshme per qellime te ndryshme perdonimi ne perputhje me praktikat me te mira inxhinierike. Te gjitha paisjet do jene konform standardeve te aplikueshme per materialet, punen, projektimin dhe testet.

Te gjitha paisjet dhe konstruksionet do jene te qendrueshme ndaj korrozionit dhe perdonimeve te shpeshta.

Te gjitha punimet do kryhen me stil bashkekohor dhe do ndjekin praktikat moderrne me te mira. Kontraktori duhet te siguroje kryerjen e te gjitha sherbimeve te kerkuara ne ekzekutimin e punimeve, edhe pse ndonjera nuk eshte specifikuar ne Kontrate.

### **1.5. Garancite dhe Penalitetet**

#### **1.5.1. Garancia e pergjitheshme**

Ofertuesi dhe Kontaktori duhet te garantojne se:

- E gjithe puna dhe materialet do jene konform specifikimeve dhe standardeve respektive
- E gjithe puna dhe materialet do jene ne perputhje me inxhinierimin, projektimin, fabrikimin dhe procedurat dhe do plotesojne standardet me te larta te kujdesit dhe mjeshterise.
- Te gjitha materialet, pjeset dhe aksesoret do te jene te reja, te prodhimeve me te fundit, pa asnjë defekt, te cilesise me te larte te mundshme, te pershtateshme per qellimin qe kerkohen, te permasave dhe kapacitetete te mjaftueshme, ne respekt te plote me keresat dhe kushtet e operimit qe specifikohen ne kete Kontrate.

#### **1.5.2. Vlerat e garantuara**

Kontraktuesi do specifikoje ne nje liste e vecante te gjitha paisjet qe perjashtohen nga specifikimet e dhena te titulluar: "Perjashtime nga specifikimet e punedhenensit".

Kontraktuesi do garantoje se te dhenat e permendura ne targetat e paisjeve nuk do devijojne gjate viteve te perdonimit te paisjeve.

Vlerat qe duhet te garantohen permenden dhe identifikohen si te tilla ne skedulet e te dhenave teknike. Kontraktori duhet te garantoje keto vlera. Punedhenesi gezon te drejten te refuzoje cdo paisje qe nuk i respekton keto vlera.

## 1.6. Inspektimet dhe Testet ne Fabrike

### 1.6.1. Te Pergjitheshme

Testimet do te kryhen ne Fabrike ose ne ndonje laborator te pershtateshem ne perputhje me Specifikimet Teknike.

Testimet do permajne te gjitha testet e nevojshme per te provuar qe materialet dhe paisjet plotesojne Specifikimet Teknike dhe kushtet e projektimit.

Rezultatet e testeve do te rregistrohen ne test-raporte te cilat do kene gjithashtu dhe te dhenat teknike specifike.

Certifikatat e testimit do tregojne rezultatin aktual dhe kushtet ne te cilat jane kryer testet.

### 1.6.2. Pranimi i testeve

Pranimi i testeve do ndahet ne dy tipe, teste rutine dhe nese speifikohet teste tip.

Testet tip do behen me perpara dhe sic specifikohen ne publikimet perkatese IEC.

Testet rutine do behen ne cdo element te paisjes qe do furnizohet.

### 1.6.3. Testimet gjate Komisionimit

Me arritjen ne objekt dhe gjate periudhes se montimit, te gjithe element e paisjeve do inspektohen dhe testohen per tu siguruar se jane ne rregull dhe keshtu nuk do kete vonesa ne komisionim per shkak te ndonje demtimi te mundeshem te paisjeve.

Testimet e komisionimit do perfshijnë (por nuk do limitohen):

- Kontrollin dhe saktesimet nese ka dyshime
- Kontrollin mekanik te te gjitha tokezimeve
- Kontrollin e markimeve dhe emertimeve, etj.
- Kontrolli vizual i paisjeve te instaluara

Te gjitha testet do dokumentohen ne Test-raportet.

### 1.6.4. Paisjet e Defektuara

Nese gjate testimeve te mesiperme, konstatohet ndonje problem ne montim, material i demtuar ose pjese te paisjeve qe nuk jane ne perputhje me specifikimet, Kontraktori, me shpejtesine me te madhe, do te marre masa per zgjidhjen e problemit. Nese Punedhenesi e kerkon pas zevendesimit do te perseritet testimi.

Kontraktori do perballoje te gjitha shpenzimet e Testimeve ne fabrike dhe ne objekt, perfshire udhetimin dhe shpenzimet e personelit perfaqesues te Punedhenesit edhe per testimet e perseritura.

## 1.7. Paketimi dhe Transporti

### 1.7.1. Markimet, Emertimet dhe Paketimet

Kontraktori do te pergatise per transport te gjitha paisjet dhe materialet ne menyre te tille qe ti mbroje

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

ato nga demtimet gjate transportit dhe do jete perjegjes per cdo demtim te shkaktuar nga mos ambalazhimi si duhet.

Para ambalazhimit paisjet dhe pakot do te emertohen dhe vendosen numrat dallues perkates, do te pergetiten Listat e paketimit per cdo kuti ambalazhimi.

Paketimet do kryhen me permasa te tilla qe te jene te mundeshme per transport.

### **1.7.2. Transporti i materialeve dhe paisjeve**

Transporti me anije do behet nepermjet Portit Detar „Durres“, Albania, ose nepermjet pikave kufitare doganore.

Ngarkesat do behen sipas „CIP Site“

Para ngarkimit ne anije Kontraktori do furnizoje me e-mail ose fax Punedhenesin me te gjitha dokumentet perkatese.

Punedhenesi do njoftohet ne perfundimin e transportit.

Te gjitha kutite dhe arkat do jene qartesisht te markuara dhe do te adresohen:

OST, Albania

## **1.8. Montimi dhe komisionimi**

Objekti i Kontrates jane te gjitha shpenzimet per testimet dhe inspektimet ne objekt si puna, materialet, uje, elektriciteti, magazinimet si dhe paisjet dhe aparaturat e domosdoshme per kryerjen e testimeve.

Kontraktori do te siguroje dhe paisjet per masat e sigurimit ne pune gjate montimeve dhe kryerjes se testeve ne objekt.

Te gjithe materialet dhe paisjet do te montohen ne objekt sic tregohen ne skemat dhe projektet e miratuara, dhe duke konsideruar teknikat me bashkekohore te montimit.

Te gjitha paisjet dhe instrumentat qe kerkohen per kryrjen e Testimeve ne objekt do te sigurohen nga Kontraktori.

Testimet do te behen konform volumit te provave qe do aprovohen qe me pare nga punedhenesi.

## **1.9. Informacione per Punedhenesin**

Konkuruesit ne Tender do paraqesin dokumentet e meposhteme:

### **Vizatime konturuese**

Vizatime te paisjeve qe tregojne dimensioned kryesore me minimumin e distancave te kerkuara ndaj paisjeve fqinje, peshat, detalet ankorues, etj.

### **Gent Planet**

Vizatimet kryesore te montimit: Do tregohen me shkalle te gjithe komponentet e nevojshem dhe do

identifikohen ne Legjende. Do perfshihet sasia ekzakte e tyre.

### **Test raportet**

Tipi i test reporteve per paisjet kryesore do paraqitet.

### **Mjetet e punes**

Do jepen detajimet teknike te mjeteve te punes qe do perdoren

### **Dokumentet e planifikimit**

Do paraqiten skedulet e punimeve, organizimi i punes ne objekt, programi i realizimit projektit ne funksion te kushteve te kerkuara, transporti, nenkontraktoret qe mund te perdoren etj.

## **2. Specifikimet teknike per ndertimin e linjes ajrore**

### **2.1. Te pergjithshme**

Projekti i referohet ndertimit te nje segmenti te ri linje per furnizimin me tension 110 kV te N/St. te ri Pijeras 110/20/10 kV qe do te ndertohet nga OSSH sha., duke care linjen ekzistuese 110 kV Himare – Sarande.

Per ndertimin e ketij segmenti do te perdoret nje familje shtyllash metalike me dy qarqe, kerkesat specifike per projektimin e te cilave jepen me poshte.

Ne linje do te montohet percelles ACSR 240/40 mm<sup>2</sup>, si dhe per qellime telekomunikimi do te montohet tros me fiber optike OPGW.

Projekti gjithashtu do te perfshije edhe gjithe ndryshimet qe do te nevojiten per konfigurimin e duhur te dy segmenteve te linjes ekzistuese qe preken nga carja, duke marre ne konsiderate gjendjen aktuale te kesaj linje me nje percelles te montuar dhe ate perfundimtare ne te cilen do te jene te montuar te dy percellesit e saj.

### **2.2. Pershkrimi i impiantit**

#### **2.2.1. Vendndodhja e linjes**

Zona e projektit eshte kodrinore dhe ndodhet ne ne pjesen jug perendimore te Shqiperise, ne zonen e bregdetit Jonian. Lartesia mbi nivelin e detit varion nga 30 m deri 300 m.

Bimesia e kesaj zone eshte tipike mesdhetare me pak pyje me shkurre. Asnje veper buqzesore ose sistem vaditje nuk do te preket nga ndertimi i linjes.

Traseja e linjes ne pergjithesi do te kaloje larg nga zonat e banuara dhe industriale. Vetem ne hyrje te linjes per ne N/St. e ri ka qene i detyruar kalimi prane objekteve te veçuara te banimit por duke respektuar distancat e lejuara te percaktuara ne normat e projektimit. Ne pergjithesi linja kalon ne zona ku ekzistojne rruge te pa shtruara nje pjese e te cilave duhen riparuar. Gjithashtu do te hapen edhe rruge te reja per te arritur ne pozicionin e nje pjese te shtyllave.

Pergjate trasese se segmentit te linjes ka nderprerje me linjat ne administrim te OSHEE sh.a., si dhe me rrugen kombetare Himare - Sarande.

### 2.2.2. Pershkrimi i trasese

Korridori i trasese se segmentit te ri te linjes duhet konsideruar me nje gjeresi 30m.

Nje trase preleminare e ketij segmenti jepet ne Anekset bashkangjitur dhe eshte bazuar ne hartat topografike me shkalle 1:25'000. Traseja preleminare e segmentit te ri eshte shenuar me vije te kuqe gjithashtu e plotesuar edhe me numrat e kthesave te linjes.

Eshte per tu theksuar se kjo trase e paraqitur ne harta eshte vetem preliminare dhe eshte zgjedhur nga rikonicioni ne terren. Kontraktori do te kryeje rilevimin topografik perfundimtar duke u bazuar ne kete trase preliminare duke marre ne konsiderate kerkesat e Punedhenesit per ndryshime te saj si dhe propozime te vete Kontraktorit per optimizimin e trasese se linjes.

Vizatimet e detajuara per trasene perfundimtare te segmentit te ri te linjes bashke me segmentet e linjes ekzistuese qe do te ndikohen nga carja do ti paraqiten Punedhenesit per miratim (shiko kapitullin 2.4.2 me poshte).

Segmenti i ri i linjes 110 kV per furnizimin e N/St. Pijeras do te filloje me shtyllen qe do te realizoje carjen e linjes ekzistuese 110 kV Himare - Sarande dhe do te perfundoje ne portalet e trakteve te linjes se ketij nenstacioni. Linja ekzistuese 110 kV do te cahet ne kampaten ndermjet shtyllave Nr. 248 dhe Nr. 249 te kesaj linje. Duhet pasur ne konsiderate qe pozicionimi i shtylles fundore te ketij segmeti linje te behet ne bashkerendim me projektin e zbatimit te N/St. te ri 110/20/10 kV Pijeras qe eshte ne proces.

Ne tabelen e meposhteme jepen koordinatat e shtylles se carjes dhe te shtylles fundore te segmentit te ri te linjes te trasese preleminare qe jane shpjeguar me siper ne sistem koordinativ UTM WGS84 zona 34:

VERTEKSET	X	Y
V1	406980.000	4428858.348
V2	406413.260	4429090.910

Koordinatat e shtyllave ekzistuese si dhe gjithe te dhenat e tjera per konfigurimin e segmenteve te linjes ekzistuese qe perfshihen ne projekt do te sigurohen nepermjet matjeve topografike ne terren (shiko kapitullin 2.3.2.2 me poshte).

### 2.2.3. Kushtet klimatike

Te dhenat Meteorologjike

Klima ne zonen e ndertimit te segmentit te ri te linjes karakterizohet si Mesdhetare me vere te nxehte dhe te thatë dherë dimer te ftohte me lageshtire dhe ndikohet ndjeshem nga afersia me detin Jon. Zona e projektit nuk eshte subjekt i stuhive te forta (si uragane ose tornado) dhe nuk eshte nje zone aktive vullkanike/termetore. Numri i diteve me stuhi me vetetime eshte vleresuar 30-40.

Nga pikepamja e ndotjes zona e projektit eshte zone me ndotje te larte me Nivel ndotje III sipas VKM Nr. 483 date 17.06.2023. Ajo ndodhet rreth 1.5 km larg detit.

Kushtet meteorologjike per projektimin e segmentit te ri:

temperature min. e ambjentit	- 10 °C
temperature max. e ambjentit	+ 40 °C
temperature minimale e perçellesit	- 10 °C
temperature maksimale e perçellesit	+ 85 °C
temperature maksimale e trosit	+ 40 °C
temperature maksimale e trosit per 1s	+ 150 °C
temp. mesatare vjetore	+ 15 °C
temperatura per eren maksimale	+ 5 °C
temperatura per akull	- 5 °C
shpejtësia eres ne 10 m lartesi $V_R$	36 m/s
trashesia e akullit	5 mm
lartesia mbi nivelin e detit	30 ÷ 250 m

## 2.2 Qellimi i furnizimit dhe pajisjeve

Projekti do te implementohet si nje kontrate me çelesa ne dore. Ky kapitull tregon qellimin e projektimit dhe instalimit si dhe te furnizim vendosjes dhe sherbimeve te nevojshme duke perfshire te gjithe komponentet e nevojshem dhe sherbimet e paparashikuara por te nevojshme per tipin e kontrates me celesa ne dore.

Qellimi i ndertimit te segmentit te ri te linjes se transmetimit 110 kV perfshin keto komponente dhe kushte kryesore:

1. Linja e re ajrore 110 kV

Ne kete segment linje do te perdoret nje familje shtyllash 110 kV veteqendruese te zinguara, me dy qarqe e cila do te plotesoje standartet dhe kushtet klimatike lidhur me pemet e ngarkesave sikurse kerkohet ne kete dokument.

2. Nderthurja me pjese te projekteve te tjera.

Segmentet e linjes ekzistuese qe ndikohen nga carja per segmentin e ri.

Projekti i zbatimit te N/St. te ri 110/20/10 kV Pijeras.

Kontraktori do te pranoje detyrimet dhe sherbimet e meposhtme per segmentin e ri te linjes 110 kV:

- Rilevimin e detajuar te trasese se propozuar te linjes dhe familjarizimin me kushtet lokale.
- Investigimet e nevojshme lokale (perberja dhe rezistenza elektrike e tokes)
- Projektimin e gjitha pajisjeve dhe materialeve te kerkuara per ta bere linjen 110 kV te funksionoje ne menyre qe te plotesoje pikesynimin e projektit. Studimet do te perfshijne (por nuk do te limitohen) ne projektimin elektrik, mekanik dhe te punimeve civile. Ato permbyajne perqatitjen e profileve dhe planimetrike te linjes, pozicionimin e shtyllave, investigimin dhe raportin e dheut/tokes, projektimin dhe llogaritjet e bazamenteve, llogaritjet elektrike dhe mekanike te perçellesve dhe OPGW, projektimin dhe analizen strukturore te shtyllave, llogaritja dhe zgjedhja e izolacionit te linjes, koordinimi i izolatoreve-morseterise-armatures se linjes, tabelat e montimit te perçellesve dhe OPGW dhe metodologjine e kryerjes se punimeve, perqatitje e gjithe dokumentacionit te projektit dhe dorezimi per miratim nga Punedhenesi.
- Ndryshimet qe do te nevojiten per konfigurimin e duhur te dy segmenteve te linjes ekzistuese qe preken nga carja.

5. Bashkebisedimin me pronaret e tokes dhe autoritetet vendore per perdorimin e tokes se tyre per rruget hyrese provizore, magazinimin e materialeve, pozicionet e shtyllave dhe trasene e linjes.
6. Sigurimin e lejeve nga pronaret e tokes dhe autoritetet vendore per te gjitha aktivitetet ne terren.
7. Prokurimin, prodhimin, testimin ne uzine, paketimin, sigurimin, transportin, zhdoganimin, shkarkimin dhe magazimin e te gjitha pajisjeve dhe materialeve te kerkuara.
8. Montimin e linjes ajrore te transmetimit 110 kV duke perfshire (por nuk eshte domosdoshmerisht e kufizuar) bazamentet dhe punimet civile, mbrojtjen nga erozioni, sistemet e tokezimit, montimin e shtyllave, montimin e percjellesve dhe OPGW, lidhjen e fibres optike ne çdo kuti bashkuese, instalimin komplet te pajisjeve elektrike, komisionimin e te gjitha punimeve.
9. Furnizimin e pajisjeve dhe mjeteve qe kerkohen per montimin, testimin dhe komisionimin.
10. Furnizimin e materialeve rezerve dhe te pajisjeve te mirembajtjes.
11. Dorezimi i dokumentacionit "As Build" te objektit.
12. Heqjen e gjithe mbeturinave, materialeve te ndertimit dhe punimeve te tjera ashtu siç duhet me qellim qe kantieri te mbetet i paster dhe ne kushte te pranueshme.

Aksesoret per komponentet kryesore te projektit perfshijne, duke mos qene te limituara, materiale bashkuese dhe morseta per percjellesit, pajisjet per realizimin e bashkimeve te percjellesave dhe kablove, materialet fiksuese duke perfshire vidat, bulonat, dadot, rondelet.

Kontraktori duhet te ekzaminoje me kujdes dokumentat e Kontrates dhe te gjitha kushteve qe ndikojne ne ekzekutimin e Punimeve dhe te vleresoje gjitha mundesite realizuese dhe nevojat.

Te gjithe materialet, projektet, detajet, fabrikimet dhe testimet do te jene ne perputhje me kerkesat e pershkruara me poshte dhe te detajuara ne vizatime. Sidoqofte, keto kerkesa teknike nuk kufizojne per gjegjesine e Kontraktorit per te realizuar te gjithe projektin, punimet dhe furnizimin e te gjithe aksesoreve brenda qellimit, ne menyre qe kompletoje punimet dhe qe te jene gati per funksionim.

Asgne mungese apo paqartesi ne vizatimet apo ne kerkesat teknike nuk do ta çlroje Kontraktorin nga per gjegjesia e furnizimit me materiale dhe punime cilesore.

Te gjitha projektet dhe detajet do te jene subjekt i aprovimit nga Punedhenesi. Punedhenesi ka te drejten ti kerkoje Kontraktorit, pa kosto shtese, per çdo ndryshim ne projekt dhe detaje, te nevojshme per ta realizuar objektin konform kushteve te kontrates. Kontraktori do te marre persiper per gjegjesi te plote per pershtatshmerine dhe saktesine e punimeve, qe kerkohen te realizohen. Ai mbetet per gjegjes per sigurimin e te gjitha te dhenave te nderthurjes me objekte te tjera jashte objektit te tij te punes.

Nje verifikim i sasive do te behet gjate fazes se projektimit te detajuar dhe jane subjekt i miratimit nga Punedhenesi. Kontraktori duhet te percaktoje sasite e nevojshme bazuar ne projektin e tij final te aprovar.

## 2.3.Kerkesat Teknike

### 2.3.1. Projektimi i Linjes

#### 2.3.1.1. Te per gjithshme

Standardi i ri European EN 50341-1: "Linjat ajrore elektrike qe kalojne AC 45 kV" eshte ne fuqi qe nga 2004 dhe eshte prezantuar zyrtarisht ne te gjitha vendet anetare te CENELEC. Ky standart trajton te gjithe komponentet e linjes se transmetimit. Pjesa e I "Kerkesa te Pergjithshme - Specifikime te perbashketa" do te aplikohet per projektimin e te gjithe komponenteve kryesore te segmentit te ri ajror per furnizimin e N/St. te ri Pijeras nepermjet carjes se linjes 110 kV Himare – Sarande duke marre ne konsiderate dhe respektimin e normave shqiptare te projektimit, VKM 483-Rregulla Teknike "Per Kushtet Teknike dhe Garantimin e Sigurise se Linjave Elektrike me Tension te Larte mbi 1 kV".

Metoda e projektimit qe do te zbatohet per llogaritjen e komponenteve te linjes eshte bazuar ne konceptin e gjendjes limit te aplikuar se bashku me faktorin e pjesshem te sigurise konform EN 50341-1.

Sipas ketij koncepti, rezistenca e materialeve ( $R_d$ ) te komponenteve perberes te linjes ajrore pjestuar me koeficientin perkates te sigurise se materialit duhet te jete me e madhe se ngarkesa maksimale e faktorizuar me koeficientin perkates te sigurise ( $E_d$ ) qe do te aplikohet tek ky element:

$$E_d \leq R_d$$

$$E_d \rightarrow \sum (\gamma_F \cdot F_k) \leq R_d = R_k / \gamma_M$$

Ngarkesat fizike te llogaritura ne projekt jane rritur me koeficientet pjesore te sigurise ndersa rezistenca e materialeve te komponenteve eshte pjestuar me koeficientin e materialeve duke kompensuar ne kete menyre te panjohurat dhe pasigurite e mundshme.

Bazuar ne trasene paraprake te linjes dhe ne specifikimet teknike, kontraktori do te kryeje investigimet, llogaritjet dhe studimet e tij per te realizuar nje projekt te optimizuar te linjes. Kontraktori do te jete persegjeges per projektimin e plotë dhe te hollesishem te adaptuar me kushet e aktuale.

#### 2.3.1.2. Parametrat speciale te projektimit

Tabela e meposhtme paraqet kerkesat minimale te projektimit sipas kend veshtrimit te sistemit elektrik dhe te dhenave te tjera te per gjithshme (shiko gjithashtu edhe Tabelat e te dhenave).

Tensioni nominal $U_N$	110 kV
Tensioni maksimal operativ $U_s$	123 kV
Frekuencia e fugise	50 Hz
Niveli i izolacionit baze (shkarkimet nga rrufete)	550 kVpeak
Qëndrushmeria për kohë të shkurtër ndaj tensionit nominal të frekuencave industriale	230 kVr.m.s.
Niveli i rrimes se lidhjes se shkurter 1 fazore (1s)	25 kA
Rryma e lidhjes se shkurter per kontrollin e qendrueshmerise termike te OPGW (1s)	6 kA
Distanca e mbulimit te izolacionit sipas IEC 60815	25 mm/kV ( $U_s$ )
Ditet me shkarkime atmosferike per nje vit	40

Lageshtia	80%
-----------	-----

*Tabela 1:Te dhenat elektrike te sistemit*

### **2.3.2. Traseja e linjes, rilevimi topografik, profilat dhe plani**

#### **2.3.2.1. Traseja paraprake e linjes**

Duhet te theksohet qe traseja e segmentit te ri te linjes e paraqitur ne hartat bashkangjitur eshte nje trase paraprake. Traseja paraqitet ne Aneksin 1 dhe bazohet ne hartat topografike me shkalle 1:25'000. Ne harta eshte treguar traseja e linjes dhe pozicionet e kthesave te saj ne sistemin UTM/WGS84.

#### **2.3.2.2. Traseja e linjes dhe rilevimi topografik**

Kontraktori do te kryej rilevimin topografik perfundimtar te linjes bazuar ne trasene e propozuar te linjes duke marre ne konsiderate modifikimet e trasese sikurse mund te kerkohet nga Punedhenesi dhe propozimeve per optimizimin e trasese te bera nga vete Kontraktori edhe duke zhvendosur pikat e ktheses. Vizatimet e detajuara perfundimtare per trasene e percaktuar do ti dergohen Punedhenesit per miratim. Çmimi i kontrates te perfshije parashikim per vizatime te detajuara shtese te kerkuara nga Autoritetet Ndertimore.

Rilevimi topografik te realizohet nga specialiste te kualifikuar dhe me experience. Jo me pak se 15 dite para fillimit te punimeve, kontraktori duhet te dorezoje kualifikimet e personelit te propozuar, programin e punes dhe nje liste te materialeve te pajisjeve topografike per miratim nga Punedhenesi/Perfaqesuesi i Punedhenesit. Shefi i grupit te topografeve ne çdo rast duhet te prezantoje veten tek pronaret e tokes para hyrjes ne prone private per qellim te kryerjes se matjeve topografike.

Gjate rilevimit topografik, kontraktori do te kontrolloje gjithashtu prezencen e tubacioneve te ujesjellesit apo gazit, linjave elektrike ekzistuese apo antenat e telekomunikacionit dhe te siguroje qe nuk do kete tension te rrezikshem te induktuar apo ndonje interference tjeter. Ne rast komplikacionesh brenda korridorit te trasese se propozuar te linjes, kontraktori do te pregatise nje zgjidhje teknike dhe ta dorezoje per miratim tek Punedhenesi. Sherbime te tillë duhet te jene te perfshira ne çmimin e kontrates.

Profilat gjatesore do te realizohen sipas matjeve preçize nga toka ose ajri. Teknikat e matjeve dhe instrumentat e perdorur do te jene elektronike dhe me regjistrim dixhital. Saktesia e matjeve vertikale dhe horizontale duhet te jete e larte

Kriteret e meposhtme jane te vlefshme per zgjedhjen e trasese se linjes:

- Te shmangen sa me shume te jete e mundur zonat e populluara.
- Te respektohen maksimalisht kufijte e pronave gjate pozicionimit te shtyllave te linjes 110 kV.
- Te optimizohet kalimi mbi linjat e tjera elektrike, rruget kryesore dhe hekurudhat.
- Te zgjidhen pozicione te pershtatshme per kalimin mbi lumenj.
- Hyrjet per ne pozicionin e shtyllave dhe ne vecanti per ato kendore te behen ne menyre te tillë qe te lejojne transportimin e barabaneve te perçjellesve dhe mjeteve per shtrirjen dhe terheqjen e tyre.
- Te jete e mundshme hyrja ne te ardhmen per qellime mirembajte gjate kohes se shfrytezimit.
- Ti kushtohet vemenda e duhur aspektave kryesore ambientale.
- Te merret ne konsiderate impakti i aktiviteteve ndertuese ne kostot perkatese

qe lidhen me to.

- Ti kushtohet vemendja e duhur rrezikut te erozionit dhe thyerjeve ne zonat malore.

#### 2.3.2.3. Profilat gjatesore te linjes

Kontraktori duhet te pergatise projekte te profilave gjatesore me pozicionet shtyllave ne to. Te gjithe vizatimet jane subjekt i miratimit te Punedhenesit. Vendosja e shtyllave do behet mbi baze te vizatimeve te profilave te tokes te pergatitura nga vete ai dhe te dhenave specifike te projektit.

Principet dhe kushtet e meposhtme te merren ne konsiderate:

- Atje ku pjerresia terthore e tokes e trasese se linjes tejkalon 1 ne 25, niveli i tokes majtas dhe djathas qendres se linjes do te regjistrohet deri ne nje distance prej  $\pm 5$ m tek vendndodhjet e shtyllave dhe  $\pm 15$ m ne pjesen e mesit te kampates. Keto nivele do te percaktohen mbi profila me vija te nderprera ne distancat e mesiperme.
- Te gjitha objektet si pengesat, gardhet, varret, hendeqet, rruget, hekurudhat, lumenjte, ndertesat, kanalet, telekomunikacionet dhe te gjitha linjat elektrike do te tregohen. Numrat e rrugeve ose emrat e tyre do te shenohen ose, neqoftese nuk jane te klasifikuara, te vendoset destinacioni i tyre. Per hekurudhat te jepet destinacioni, numri i binareve, nese jane apo jo elektrike dhe kuoten ne maje te hekurudhes. Te shenohet niveli i tensionit per linjat e elektrike.
- Te gjitha ndertesat apo pengesat e larta brenda 15 m nga qendra e linjes do te pasqyrohen me pikat ne lartesine e tyre te matur bashke distancen e shenuar majtas apo djathtas linjes.
- Pergjate pjeses se poshtme te fletes se profilit do te vizatohet nje harte e trasese, me te njejen shkalle si shkalla horizontale e profilit duke treguar te gjitha objektet perkatese, brenda nje distance prej 15 m ne çdo ane te qendres se trasese se linjes.
- Pozicionimi i shtyllave do te realizohet me nje program llogarites dhe plotimi kompjuterik, ne te cilin te dhenat e shigjetes se percjellesve (tensionet ose parametrat) jepen si te dhena hyrese.
- Kontrolli do te realizohet me programe kompjuterike, te ofruar nga kontraktori.
- Numrat e shtyllave, tipet e shtyllave, kuota, lartesite e kapjes se percjellesve ne shtylla, koordinatat UTM (Universal Transverse Marcator), koordinatat horizontale dhe vertikale qe ndikojne ne ndertimin e linjes do te paraqiten ne profilin dhe planin e linjes.
- Per te gjitha pozicionet e shtyllave ne linje te mbahet nen kontroll qendrueshmeria e tyre mekanike nepermjet analizes strukturore te tyre per ngarkesat reale te llogaritura sipas rasteve perkatese te kerkuara ne kete dokument.
- Per nje pozicionim optimal te shtyllave duhet qe gjatesite e kampatave te njepasnjeshe ne nje seksion do te jene sa me afer njera tjetres.
- Per shtyllat ndermjetese raporti i kampates vertikale me ate horizontale te jete e tille qe te garantoje qe kendi i lejuar i pjerries se girlandes varese "I" te mos tejkalojet.
- Vendosja e shtyllave duhet te marre ne konsiderate qe distanca minimale e lejuar e percjellesve nga toka, rruget, linjat elektrike, etj. te jete jo me e vogel se ajo e specifikuara ne tabelat me Te Dhenat Teknike te linjes. Ne profilat gjatesore te linjes duhet te paraqitet kurbat e varjes se percjellesit te poshtem te linjes per temperaturen maksimale te tij se bashku me profilin e terrenit , si dhe e percjellesit te siperm per temperaturen minimale te tij. Kontraktori duhet te ofroje nje perllogaritje te distances elektrike per te gjithe kryqezimet e linjes me objekte te tjere si rruget, hekurudhat, lumenjte dhe linjat elektrike dhe te telekomunikacionit

ne menyre qe te evidentoje qe distanca elektrike eshte respektuar per rastin me te disfavorshem.

- Pemet frutore dhe te mbjellat nuk do te priten dhe distanca elektrike e linjes do te marrin ne konsiderate lartesine e tyre gjate pozicionimit te shtyllave.
- Vemendje e vecante do te tregohet prane zonave te populluara ose prane rrugeve ku linja do te jete paralel me linja elektrike ekzistuese. Shtyllat do te vendosen sa me prane atyre te linjes ekzistuese dhe do te jene objekt i miratimit nga Punedhenesi. Sipas kesaj, pozicioni i shtyllave te linjes ekzistuese do te jete qartesisht i shenuar ne vizatimet.
- Numri i shtyllave ndermjetese ne nje seksion linje te drejte (pjesa ndermjet dy shtyllave kendore) te limitohet nga gjatesia e seksionit, i cili nuk duhet ta kaloje 5 km, kjo duhet miratuar nga Punedhenesi.

Shkalla e profileve do te jete:

- 1:2000 horizontalisht dhe
- 1:500 vertikalisht

Renditja e shtyllave ne profil te behet ne menyre te tille qe te korespondoje me drejtimin e linjes ne harta. Ne pergjithesi, fletet e vizatimit te profilave do te nisin dhe perfundojne me shtylla kendore, pra qdo seksion linje duhet te filloje ne nje flete te re. Kur kjo nuk eshte e mundur sepse fletet dalin shume te gjata, atehere fletet mund te mbarojne me shtylla ndermjetese por kjo e fundit duhet te pasqyrohet ne te dy fletet e njepasnjeshme.

#### **2.3.2.4. Miratimi i traseese se linjes**

Kontraktori duhet te paraqese profilat gjatesore, hartat me trasene e linjes dhe listen e shtyllave tek Punedhenesi per miratim duke perfshire perllogaritjet qe evidentoje qe ne kryqezimet me objekte te tjera jane plotesuar te gjitha kerkesat. Informacioni i detajuar per pozicionimin e shtyllave te linjes duhet te treguje me saktesi vendndodhjet e shtyllave ne menyre qe te identifikohen lehtesish pronaret e prekur te tokes. Per me teper, nje harte qe tregon te gjitha rruget hyrese te nevojshme per punimet e ndertimit duhet te paraqitet bashke me profilat gjatesore tek Punedhenesi per miratim.

Bisedimet me pronaret e tokes dhe Autoritetet vendore lidhur me vendndodhjet e shtyllave, traseese se linjes, rrugeve hyrese per punimet e ndertimit ne linje dhe kompensimin per aksesin e perkohshem ne kantier, siperfaqet e tokes te zena nga shtyllat e linjes, per demtimin e kulturave bujqesore dhe demtime te tjera te perkohshme etj, do te do te trajtohen sipas Kushteve te Vecanta te Kontrates.

Gjate procedures se aprovimit me autoritetet dhe negociatave me pronaret e tokes, vendndodhjet e shtyllave, mund te ndryshojne perseri ose traseja e linjes mund te rilokalizohet. Kontraktori do te konsideroje te tilla ndryshime pasi te kete perfunduar rilevimin topografik te traseese se modifikuar te linjes. Asnje kosto shtese per rilevimin topografik dhe perqatitjen e te gjitha vizatimeve qe pasyrojne te tilla ndryshime nuk do ti paguhet Kontraktorit.

#### **2.3.3. Mbrojtja e mjedisit**

##### **2.3.3.1. Te pergjithshme**

Nje studim per Vleresimin e Impaktit ne Ambjent qe shkakton implementimi i ketij projekti do te perqatitet. Ky studim duhet te marre ne konsiderate legjispcionin shqiptar per mbrojtjen e mjedisit. Ne kete kapitull perfshihen vetem konkluzione udhezuese.

Kontraktori nxitet ne respektimin e kerkesave te legjislacionit kombetar per mbrojtjen e mjedisit. Kontraktori do te marre te gjitha masat per shmangien e demtimeve ndaj publikut, tokes, prones, te mbjellave, etj dhe do te siguroje qe te gjitha punet do te mbikqyren ne menyre te pershatshme keshtu qe demtimet do te shmangen sa me shume te jete e mundur.

Ne rastin kur kontraktori konsideron qe demtimi nuk mund te shmanget, neqoftese puna do te vazhdoje normalisht, ai do te njoftoje Punedhenesin lidhur me kete. Neqoftese Punedhenesi konfirmon qe nje demtim i tille i pashmangshem do te ndodhe, punedhenesi do te jetet perjegjes per kompensimin ne perputhje me demin dhe kontraktori do te procedoje me punet brenda limiteve te dhena nga punedhenesi.

Te gjitha materialet e teperta do te hiqen pas montimit dhe vendi do te lihet ne kushte te pastra dhe te rregullta. Rregullat dhe procedurat e meposhtme do te respektohen me kujdes nga kontraktori per te mbrojtur mjedisin:

- Kontraktori premton te trajtoje mbeturinat ne perputhje me ligjet shqiptare.
- Kontraktori premton te trajtoje te gjithe mbeturinat e rrezikshme, te gjeneruara nga aktiviteti i tij ne kantier ne perputhje me ligjin aktual te rregullores mjedisore nga autoritetet lokale.
- Kontraktori premton te depozitoje te gjitha pajisjet e çmontuara qe permbajne substance te rrezikshme ne vende te Punedhenesit, te cilat jane te mbrojtura nga rrjedhjet.
- Ne rast se substanca te rrezikshme rrjedhin ne siperfaqe tokesore dhe ujore per shkak te aktivitetit te Kontraktorit, ai eshte perjegjes dhe ndermerr veprime permiresimi. Ai do te siguroje me kostot e tij likuidimin e demtimeve te shkaktuara.

### **2.3.3.2. Mbrojtja e bimesise**

Kontraktori do te limitoje levizjet e brigadave dhe mjeteteve te tij ne trasene e linjes dhe rruget hyrese te aprovuara, keshtu qe te minimizoje demtimin te mbjellave, drureve frutore dhe prones. Asnje levizje e makinerive dhe pajisjeve nuk lejohet jashtë rrugeve hyrese te aprovuara dhe platformave te ndertimit.

Pemet frutore dhe te mbjellat nuk do te levizen fare. Asnje peme s'mund te pritet pa lejen e Punedhenesit. Rrenjet dhe bimet e tjera nuk do te levizen me qellim parandalimin e erozionit siperfaqesor. Lenda drusore duhet te transportohet ne vendndodhje siç eshte percaktuar nga punedhenesi. Djegia ne kantier ndalohet rreptesisht.

Rruget hyrese do te limitohen siç eshte specifikuar ne paragrafin 2.3.11: Rruget hyrese. Preferohet hapja e rrugeve drejt pozicionit te shtylles ne vend te rrugeve te vazhdueshme hyrese perjate linjes. Rruget hyrese do te ecin gjithmone poshte nivelit te shtyllave per te zvogeluar impaktin erroziv dhe te ndertohen sic specifikohen ne 2.3.11.

Masat per mbrojtjen e siperfaqes dhe zvogelin e erozionit (dranazhimi, platformat e vogla, hedhja e gureve, gabionet etj.) jane specifikuar ne paragrafet 2.3.11: Masat mbrojtese nga Erozioni.

Ulluqet dhe rrepirat do te zhduken, demtimet e kanaleve, tarracave, rrugeve dhe vecorite e tjera te tokes do te korrigohen, dhe toka do te kthehet ne kushtet e saj originale.

Kontraktori do te jetet perjegjes tek perdoruesit e tokes, qe pershkohen nga linja e transmetimit per çdo demtim te prones personale qe rezulton per faj ose neglizhencë te tij, perfshire demtimin e shkaktuar nga humbja e gjese se gjalle, dhe ai do te zhdemtoje demin e shkaktuar prones private nga

neglizhenca e tij. Kontaktori do te jete perjegjes per njoftimin me shkrim te Punedhenesit per te gjitha rastet e demtimit te plantacioneve te te mbjellave, gjese se gjalle, etj.

Kur Kontraktori shkakton deme pertej limiteve te caktuara ose ne një shkalle, te cilën Punedhenesi e konsideron te tepert, kontraktori do te jete perjegjes per sjelljen ne gjendjen e meparshme dhe/ose kompensimin. Neqoftese ne rrëthana te tilla, Kontraktori deshton te kompensoje demin, dhe per vleresimin e Punedhenesit kjo ndikon ne progresin e puneve, atehere punedhenesi do te negocioje dhe zgjidhe ceshtjen dhe kostoja e shkaktuar do te zbritet nga pagesat qe do ti behen Kontraktorit.

Kontraktori do te perdore te gjitha mjetet e duhura per te kontrolluar pluhurin ne rruge, zonat e ndertimit dhe gropat e marra me qera. Siperfaqet do te lagen rregullisht per te parandaluar pluhurin qe te behet shqetesim per publikun dhe te interferoje me mbarevajtjen dhe ekzekutimin e rregullt te punes.

#### **2.3.3.3. Mbrojtja e gjese se gjalle**

Masat adekuate do te merren nga kontraktori per te parandaluar humbjen apo demtimin e gjese se gjalle gjate ekzekutimit te puneve dhe deri ne rivendosjen e pote te gardheve, mureve, pengesave, portave dhe te tjera si keto.

Kontaktori nuk do te sjelle asnjë qen brenda apo prane kantjerit ose te lejoje ndonje nga punonjesit e tij, perfaqesuesit apo agjentet apo ndonje nenkontraktor te sjelle ndonje qen ne apo prane kantjerit, dhe do te heq ne menyre te menjehershme çdo qen qe mund te jete ne apo prane kantjerit, si prishje e kesaj mase.

Kontraktori do te jete perjegjes per çdo demtim apo humbje te gjese se gjalle per shkak te mosplotesimit te kerkesave te mesiperme, sipas vleresimit te Punedhenesit. Mjete parandaluese do te vendosen ne te gjitha shtyllat dhe zgjatimet e shtyllave per te shmangur rrezikun qe gjeja e gjalle te futet midis elementeve te shyllave dhe te demtohet.

#### **2.3.4. Shtyllat**

##### **2.3.4.1. Udhezime te per gjithshme**

Kerkesat teknike te meposhteme mbulojne projektimin, vizatimet e prodhimit, prodhimin, paramontimin, testimin, inspektimin dhe paketimin e shtyllave metalike veteqendruese.

Te gjitha materialet, dizenjimet, detajet, fabrikimi dhe testet duhet te behen ne perputhje me kerkesat e paraqitura, me detajet sipas vizatimeve dhe me specikimet teknike perkatese ne Kap. 3; Tabela e te dhenave teknike dhe sipas aprovimit gjate implementimit te projektit.

Projektet elektrike dhe mekanike duhet te jene konform kerkesave te EN 50341-1.

Dokumentacioni teknik (projektimi, vizatimet e prodhimit, llogaritjet, metodologjite, etj.) dhe dokumente te tjera (instruksionet, planifikimet e testimeve, te dhenat teknike, etj.) do te miratohen nga Punedhenesi.

Te gjitha ndryshimet e nevojshme ne detaje per kryerjen e projektit konform kerkesave dhe specifikimeve teknike, duhet te behen nga Kontraktori pa kosto shtese per Punedhenesin. Neqoftese verifikohet ndonje pasaktesi, te gjitha shpenzimet per korrigimin e tyre do te mbulohen nga Kontraktori.

Per shtyllat qe do te propozohen nga Kontraktori, duhet te vertetohet permbushja e kerkesave elektrike dhe mekanike minimale sipas ketyre Specifikimeve dhe Te dhenave Teknike (shiko Kap. 3), ose qe modifikimet e mundshme jane te pershtatshme dhe te argumentuara teknikisht per te ofruar nje zgjidhje optimale. Modifikime te tilla te projektit te shtyllave, llogaritjet dhe ndryshimet perkatese ne vizatimet e prodhimit te tyre jane perjegjesi e Kontraktorit.

#### **2.3.4.2. Materialet**

Te gjitha materialet duhet te jene te reja dhe te firmave me emer, me cilesine me te larte per kushtet dhe ndryshimet atmosferike si temperatura dhe presioni atmosferik qe mund te perballen me konstruksionin e shtylles dhe te ndikojne ne efikasitetin e saj. Asnje pjese metalike me difekt nuk duhet te perdoret ne konstruksione. Vemendje te veçante duhet ti kushtohet eliminimit te mundesise se korozionit qe mund te rezultoje nga efekte galvanike. Dizenjimi, perzgjedhja e materialeve dhe e te gjithe metodave te korozionit duhet te coje ne nje minimizim te ketyre efekteve.

Materialet e perdorura per konstruksionin duhet te jene konform kodeve dhe standarteve te meposhtme.

Ne qofte se materialet nuk do te perputhen me keto kode dhe standarde, ato duhet te aprovojen nga Punedhenesi.

Materialet metalike per ndertimin e shtyllave metalike duhet te jene si me poshte:

#### **Tuba dhe materiale te sheshta**

Te gjitha materialet duhet te jene te perpunuara me nxehesi ose me presion dhe duhet te jene konform cilesise S235JO dhe S235J2G3/G4 dhe S355JO dhe S355J2G3/G4, perkatesisht duke ju referuar standartit EN 10025 ose ekuivalente me te.

Cilesite e perberjeve kimike dhe mekanike te celikut duhet te perputhen me standartet EN 10025 dhe te jene te pershtatshme per te punuar ne zonen e ketij objekti.

#### **Bulonat lidhes, dadot dhe rondelet**

Te gjithe bulonat metalik lidhes, dadot dhe rondelet duhet te jene konform ISO 898-1 dhe -2 ose ekuivalent. Duhet te perdoren vetem dado te klasit 5.6 dhe/ose 8.8.

#### **Pajisjet blokuese**

Te gjithe bulonat lidhes duhet te jene me nje rondele te sheshte dhe nje rondele suste.

#### **Tabelat e shtylles**

Tabelat, qe konsiston ne tabela per qarkullimin ajror, tabelat e fazave, tabelat e emertimit te qarqeve, tabelat e rrezikut, emertimit te linjes dhe numrave te shtyllave duhet te jene prej metali te emaluar ne te dyja krahet ose prej alumini. Trashesia nuk duhet te jete me e vogel se 2 mm. Gjuha e perdorur ne keto tabela do te jete gjuha e vendase.

#### **2.3.4.3. Projekti**

##### **2.3.4.3.1. Metoda e projektimit**

Filosofia e projektit duhet te bazohet ne konceptin e "gjendjes limit" e aplikuar se bashku me koeficintet e sigurise sipas standartit EN 50341-1.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Sipas ketij koncepti, rezistenca e materialeve ( $R_d$ ) te komponenteve perberes te linjes ajrore pjestuar me koeficientin perkates te sigurise se materialit duhet te jete me e madhe se ngarkesa maksimale e faktorizuar me koeficientin perkates te sigurise ( $E_d$ ) qe do te aplikohet tek ky element:

$$E_d \leq R_d$$

$$E_d \rightarrow \sum (\gamma_F \cdot F_K) \leq R_d = R_K / \gamma_M$$

Ngarkesat fizike te llogaritura ne projekt jane rritur me koeficientet pjesore te sigurise ndersa rezistenca e materialeve te komponenteve eshte pjestuar me koeficientin e materialeve duke kompensuar ne kete menyre te panjohurat dhe pasigurite e mundshme.

#### 2.3.4.3.2. Tipet e shtyllave dhe skema gjeometrike e tyre

Ne segmentin e ri te linjes do te montohet nje familje shtyllash 110 kV veteqendruese me dy qarqe. Kontraktori mund te propozuje shtylla egzistuese te standardizuara ose te perdonura me pare ne projekte te ngashme, me kusht qe keto shtylla te permbushin kerkesat teknike te ketyre Specifikimeve.

Familja e shtyllave te siperpermendura specifikohet si me poshte mbi bazen e madhesise se kredit dhe aftesise mbajtese te shtyllave.

- 2NS, shtylle normale ndermjetese me nje qark, me aftesi perdonimi per kende te vogla deri ne 2°.
- 2LA, shtylle e lehte kendore me aftesi perdonimi per kende deri ne 30°.
- 2DE, shtylle fundore me aftesi perdonimi per kende deri ne 90° dhe e pershatshme per te realizuar carjen e linjes ekzistues.

Ne tabelen e meposhtme tregohen tipet dhe kombinimet e lartesive per familjen e shtyllave qe se bashku me analizen strukturore te qendrueshmerise se shtyllave per ngarkesat reale te cdo shtylle ne pozicionin e saj perkates ne linje do te perdoren per shtyllezimin e optimizuar te linjes. Ngarkesat e gjeneruara nga analiza e shtyllave do te perdoren per projektimin e bazamenteve dhe ngarkesat mekanike te percjelleve dhe girlandave te izolatoreve.

Çdo shtylle me dy qarqe do te perbehet nga nje pjese baze (trupi kryesor) tek e cila montojen pjeset zgjatuese te trupit, kater kembe dhe kater stabe per te realizuar lartesine e plete te shtylles sipas pozicionimit te saj ne linja.

Pjesa baze e shtylles (me zgjatim te trupit  $\pm 0$ ) do te percaktohet duke marre ne konsiderate shigjeten maksimale te percjellesit per kampaten nominale (300 m) dhe gjatesine e girlandes se izolatoreve per minimumin e lejuar te distances nga toka.

Shtyllat me dy qarqe duhet te permbajne keto shtesa/reduktime:

Tipi i Shtylles	Zgjatimet e Trupit te Shtylles
2NS	$\pm 0, +3, +6, +9, +12$
2LA	$\pm 0, +3, +6, +9, +12, +15, +18, +21$
2DE	$\pm 0, +3, +6, +9, +12$

Pervec zgjatimeve te mesiperme te trupit per cdo shtylle te parashikohen edhe zgjatimet e shkembyeshme te kembeve nga 0m ne +3m te pershtatshme per cdo zgjatim trupi te tipit te shtylles perkatese.

Skema gjeometrike e shtyllave duhet te permbush kerkesat kryesore sikurse tregohet ne anekset perkatese dhe do te jene te tilla qe te realizojne kerkesat minimale per distancen ndermjet percjellesve, ketyre dhe pjeseve metalike te tyre, si dhe percjellesve me token.

#### 2.3.4.3.3. Distancat elektrike

Pozicionimi i percjellesave dhe trosit OPGW ne shtylle do te percaktohen duke marre ne konsiderate kushtet e meposhtme minimale te distancave elektrike:

- Distancat elektrike midis vete fazave dhe midis fazave dhe troseve OPGW ne mes te kampates, era mungon
- Distancat elektrike midis pjeseve nen tension dhe pjeseve te tokezuara
- Kendi mbrojtës i trosit
- Distancat elektrike nga toka dhe objektet
- Distancat elektrike midis percjellesave ne shtylle

Ne detaje:

**a) Distancat elektrike midis vete fazave dhe midis fazave dhe trosit OPGW ne mes te kampates, era mungon.**

Distanca faze - faze ne [m]

$$c = k \cdot \sqrt{f_{\max} + l_i} + 0.75 \cdot D_{pp}$$

Distanca faze-tros OPGW

$$c = k \cdot \sqrt{f_{\max} + l_i} + 0.75 \cdot D_{el}$$

ku:

- k: faktori ne sipas EN 50341-3-4, Tabela 5.4.3/DE.2
- k=0,75 per distancen vertikale
- k=0,62 per distancen horizontale
- k=0,75 per distancen ndermjet percjellesve dhe trosit
- l<sub>i</sub>: gjatesia transversale e inklinimit te girlandes mbajtese te izolatoreve [m]
- f<sub>max</sub>: shigjeta maksimale e kampates me te gjate [m]
- D<sub>pp</sub>: distanca elektrike min. ndermjet fazave; per linjat 110 kV : D<sub>pp</sub>= 1.15 m
- D<sub>el</sub>: distanca elektrike min. ndermjet fazave dhe tokes ; per linjat 110 kV : D<sub>el</sub>= 1.00 m
- Dimensionet e traversave (kraheve) te shtyllave kendore te jene te tilla qe te sigurojne distancen horizontale ndermjet percjellesve ne planin normal me percjellesit te mos jene me e vogel se ne shtyllen ndermjetese normale. Mbajtesja e trosit duhet te siguroje distancen elektrike ndermjet percjellesve dhe trosit OPGW si dhe kedin mbrojtës te percjellesve nga rrufete.

- Distanca faze-faze dhe faze-tros ne mes te kampates percakton kampaten maksimale per shtyllen respektive.
- Kampata maksimale midis dy shtyllave te tipeve te ndryshme eshte mesatarja e kampates maksimale te seciles prej tyre.

**b) Distancat elektrike midis pjeseve me tension dhe trupit te shtylles.**

Distancat minimale elektrike midis pjeseve me tension dhe trupit te shtylles duhet te konsiderohet ne menyra te ndryshme per kende te ndryshme te inklinimit te girlandave ne shtylla ne korespondence me tre mbitensionet problematike (shkarkimet atmosferike, kycje/ckycjet dhe frekuanca e fuqise), sikurse përshtukur ne tabelen e meposhtme:

Tabela 2.4-4: Distanca elektrike minimale ndermjet pjeseve ne tension dhe pjeseve te tokezuara te trupit te shtylles.

Distanca elektrike, era mungon	1.00 m
Distanca elektrike per rastin  Inklinimi i girlandes "I" te izolatoreve per 58% te eres maksimale ne percjellesa.  Girlande mbajtese izolatoresh tipi "I" per harqet e shtyllave kendore e inklinuara 20°  Harku lidhes ne shtyllat kendore i inklinuara 20°	0.75
Distanca elektrike per rastin  Inklinimi i girlandes "I" te izolatoreve per rastin e erens maksimale ne percjellesa.  Girlande mbajtese izolatoresh tipi "I" per harqet e shtyllave kendore e inklinuara 35°  Harku lidhes ne shtyllat kendore i inklinuara 35°	0.23

Distanca elektrike e specifikuar do te konsiderohet si dimensioni minimal qe duhet parashikuar midis pjeseve te jashtme te hekurit shtylles me pikën me te afert te percjellesit te linjes.

For the tipin "I"- te pjerrjes se girlandes varese te izolatoreve ne kushtet e eres se reduktuar dhe maksimale, the rapporti i kampates se peshes me ate te eres (r) duhet te konsiderohet 0.7.

Kendi i inklinimit te girlandes se izolatoreve te llogaritet me:

$$\alpha = \arctan \frac{Q_{Wc} + 0.5 \cdot Q_{Wi}}{r \cdot Q_{Gc} + 0.5 \cdot Q_{Gi}}$$

ku:

$Q_{Wc}$  - era ne percjelles (sipas EN 50341-1, kapitulli 5.4.2.2.3) <sup>1)</sup>

$Q_{Wi}$  - era ne girlanden e izolatoreve (sipas EN 50341-1, kap. 5.4.2.2.3) <sup>1)</sup>

- r - raporti i kampates vertikale kundrejt kampates horizontale
- $Q_{Gc}$  - pesha e percellesit
- $Q_{Gi}$  - pesha e girlandes se izolatoreve
- 1) Era me perseritje nje here ne 3 vjet korespondon me 58% te eres maksimale.

### Kendi mbrojtjes i trosit OPGW

Kendi mbrojtes i trosit OPGW kundrejt percellesve te linjes te jete  $25^\circ$ .

Shigjeta e varjes se trosit ne regjin e temperatures mesatare vjetore te jete 10 % me e vogel se ajo e percellesit per kampaten fiktive.

### Distancat elektriket nga toka dhe objektet

Distancat elektrike vertikale minimale nga toka dhe objektet e ndryshme nen linje specifikohen ne Kap.4; Tabela e te dhenave Teknike.

Shigjetat maksimale dhe minimale te percellesave duhen llogaritur ne kushtet pa ere, per temperaturat maksimale dhe minimale te percellesit, sic tregohet dhe ne Kap.4; Tabela e te dhenave Teknike.

Kontraktori duhet te paraqese ne oferten e tij leshimin total te percellesit me kalimin e kohes per nje periudhe 10 vjeçare si dhe kompensimin perkates te ketij leshimi duke rritur tensionin filletar ne percelles.

#### 2.3.4.3.4. Ngarkesat dhe rastet e ngarkesave.

##### Pesha vertikale

Pesha vertikale e dheut, bazamenteve, shtyllave, percellesve, girlandave te izolatoreve dhe te gjitha pajisjeve do te merren ne konsiderate gjate llogaritjeve. Kur eshte e domosdoshme do te merret ne konsiderate edhe pesha e akullit ne percellesa dhe girlandat e izolatoreve. Densiteti i akullit do te merret  $9000 \text{ N/m}^3$  (akull i paster)

##### Ngarkesat e eres

Ngarkesa e eres ne pajisjet e linjes dhe ne shtylla duhet te llogaritet bazuar ne shpejtesine e eres maksimale te pranuar per projektin duke shtuar edhe koeficientet respektive te lartesise mbi toke ne perputhje me EN 50341-1, kapitulli 4.2.2.1.6, 4.2.2.2, 4.2.2.4.1, 4.2.2.4.2 dhe 4.2.2.4.3.

Shpejtesia e eres ne varesi te lartesise  $V_h = 0.19 \cdot \ln(h/0.05) \cdot V_R$

Lartesia aktuale nga toka

- per percellesat  $h$  – lartesia mesatare e pikave te kapjes
- for insulator strings  $h$  – lartesia maksimale e pikave te kapjes
- for tower sections  $h$  – lartesia ne pikat e mesit te çdo seksioni

Presioni i eres  $q_h = 0.5 \cdot 1.225 \cdot V_h^2$

Era ne percelles  $Q_{wc} = q_h \cdot G_q \cdot G_L \cdot C_c \cdot d \cdot (L_1 + L_2)/2 \cdot \cos^2\phi$

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

$$G_q = 1.0$$

$$G_L = 1.3 - 0.082 \ln ((L_1+L_2)/2)$$

$$C_c = 1.0$$

d = diametri i percjellesit

L = kampata horizontale

$L_{1,2}$  = gjatesia e kampatave fqinje

$\phi$  = kendi i drejtimit te eres me percjellesit

por  $\phi$  e ndryshme nga 0.

#### Era ne girlandat e izolatoreve

$$Q_{Wins} = q_h \cdot G_q \cdot G_{ins} \cdot C_{ins} \cdot A_{ins}$$

$$G_q = 1.0$$

$$G_{ins} = 1.05$$

$$C_{ins} = 1.2$$

$A_{ins}$  = projekzioni i siperfaqes se girlandes se izolatoreve

#### Era ne shtylle

$$Q_{wt} = q_h \cdot G_q \cdot G_t \cdot (1 + 0.2 \cdot \sin^2 2\phi) \cdot (C_{t1} \cdot A_{t1} \cdot \cos^2 \phi + C_{t2} \cdot A_{t2} \cdot \sin^2 \phi)$$

$$G_q = 1.0$$

$$G_t = 1.05$$

$C_{t1,2}$  = koeficienti i rezistences ndaj eres i siperfaqes se shtylles

(shiko EN 50341-1, kap. 4.2.2.4.3, fig. 4.2.2 dhe 4.2.3)

$A_{t1}$  = siperfaqja efektive e elementeve te fakes 1

$A_{t2}$  = siperfaqja efektive e elementeve te fakes 2

$\Phi$  = kendi i drejtimit te eres ne shtylle

#### Ngarkesa e akullit

Ngarkesa baze e akullit ne percjelles

$$Q_l = (d_i^2 - d_o^2) \cdot \pi / 4 \cdot 9000 \text{ ne [N/m]}$$

$d_i$  - diametri i percjellesit me akull [m]

$d_o$  - diametri i percjellesit pa akull [m]

#### Ngarkesa e me ere dhe akull

Ere mbi percjellesin me akull

$$Q_{wci} = 0.4 \cdot q_h \cdot G_q \cdot G_L \cdot C_c \cdot d_i \cdot (L_1 + L_2) / 2 \cdot \cos^2 \phi$$

### Tensioni ne percjelles

Tensioni ne percjellesi dhe tros duhet te percaktohen nga Kontraktori. Llogaritja e tensionit duhet te bazohet ne supozimet e meposhtme:

- a. sforcimi ditor i percjellesve dhe trosit ndodh per kushtet:
  - pa ere (0 m/sec)
  - temperatura mesatare vjetore e ambientit
- b. sforcimi maksimal i percjellesve dhe trosit gjate punes ndodh per kushtet:
  - e presionit te eres maksimale te pranuar ose
  - e temperatures minimale te ambienti te pranuar ose
  - e ngarkeses se akullit pa ere
  - e ngarkeses se akullit me ere te reduktuar

### Ngarkesat e ndertimit dhe mirembajtjes

Kontraktori duhet te paraqese per miratim propozimet e tij per ngarkesat qe do te zbatohen ne shtylla gjate shtrirjes dhe terheqjes se percjellesve si dhe ne perputhje me koeficientet e sigurise per shtyllat dhe bazamentet qe jepen ne tabelat e te dhenave teknike per kushtet e meposhteme:

- Komponentet e tensionit ne percjellesa dhe tros per gjithe kohen e vendosje-terheqjes se tyre per temperaturen minimale dhe pa ere (perfshire te gjitha etapat e instalimit te percjellesave)
- Komponentet e tensionit ne percjellesa dhe tros per gjithe kohen e vendosje-terheqjes se tyre per ngarkese te eres 50% te presionit maksimal te eres ne percjellesa, girlanda izolatoresh, shtylle, etj. (perfshire te gjitha etapat e instalimit te percjellesave)
- Ngarkesat vertikale per kushte normale pune, plus 3.0 kN qe veprojne vertikalish ne secilen traverse.
- Çdo element i shtylles i pjerret me pak se 30 grade ne horizontal duhet llogaritur te kete faktoret specifike te sigurise kur behet fiale per ngarkesat ne mirembajtjen qe pershkruhen ne kete kapitull, se bashku me ngarkesen vertikale prej 1.5 kN qe veprojne ne mes te gjatesise pa mbeshtetje te elementit.

### Rastet e ngarkesave

Standarti european EN 50341-1 (tabela 4.2.7) rekomandon rastet e meposhtme te ngarkesave. Rastet e ngarkimit qe duhet te merren ne konsiderate per projektimin e shtyllave dhe bazamentet e tyre jane raste pune normale dhe te vecante si me poshte:

- Era maksimale transversale, pa akull (N1)
- Era maksimale 45°, pa akull (N2)
- Akull me ere te reduktuar transversale (N3)
- Akull me ere te reduktuar 45° (N4)
- Rezistenca ndaj efektit kaskade per shtyllen kendore (N5)
- Percjelles edhe tros i keputur (E1)
- Rezistenca ndaj efektit kaskade per shtyllen ndermjetese (E2)
- Montimi dhe mirembajtja (E3).

Kombinimi i ngarkesave (ngarkesat e aplikuara ne te njejten kohe) qe duhet marre ne konsiderate per rastet normale dhe ato te vecanta te ngarkesave permblidhen ne tabelen e meposhtme.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension

110 kV

Shtylla Tipi	Ngarkesat ne Raste Normale Pune			Ngarkesat ne Raste te Vecanta Pune		
				Percjelles, Tros i keputur	Efekti Kaskade	Montimi dhe mirembajtja
	N1, N2	N3, N4	N5	E1	E2	E3
Ndermjetese	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga era maksimale ne shtylle, ne percjellesa dhe pajisjet e tjera.</li> <li>• Tensioni i percjellesve nen veprimin e eres maksimale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli</li> <li>• Ere e reduktuar ne shtylle, ne aksesore dhe percjelles me akull</li> <li>• Tensioni i percjellesve nen veprimin e eres se reduktuar dhe akullit</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli (pa ere)</li> <li>• Reduktimi i tensionit te percjellesve ose trosit te njeres ane (te dy ne kushtet e eres se reduktuar dhe akullit) me 50% per percjellesit e fazes dhe 65% per trosin dhe qe vepron ne çdo pike kapje ne shtylle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli (pa ere)</li> <li>• Reduktimi i tensionit te percjellesve dhe trosit te njeres ane (te dy ne kushtet e eres dhe akullit) me 20% per percjellesit e fazes dhe 40% per trosin dhe qe vepron njekohesist ne çdo pike kapje ne shtylle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesat e montimit dhe mirembajtjes</li> <li>• a) Pa ere</li> <li>• b) 50% e eres maksimale ne shtylle, percjelles, aksesore pa ngarkesen e njeriut ne shtylle</li> </ul>

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension

110 kV

Ankerore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga era maksimale ne shtylle, ne aksesore dhe percjellesa</li> <li>• Tensioni i percjellesve nen veprimin e eres maksimale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli</li> <li>• Ere e reduktuar ne shtylle, aksesore dhe percjelles me akull</li> <li>• Tensioni i percjellesve nen veprimin e eres se reduktuar dhe akullit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli (pa ere)</li> <li>• 2/3 e tensionit te percjellsve ne kushtet e eres se reduktuar dhe akullit, qe vepron ne te gjitha pikat e kapjes vetem ne njeran ane te shtylles, njekohesish (Zbatohet per te gjitha shtyllat me te gjithe qarqet e montuar)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli (pa ere)</li> <li>• Reduktimi i tensionit te percjellesve ose trosit te njeran ane me 100% (te dy ne kushtet e eres se reduktuar dhe akullit) dhe qe vepron ne çdo pike kapje ne shtylle</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesat e montimit dhe mirembajtjes</li> <li>• a) Pa ere, tensioni i percjellesit per temp min.</li> <li>b) 50% e ngarkeses maksimale te eres ne shtylle, aksesore, percjelles, pa ngarkesen e njeriut</li> </ul>
Fundore	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga era ne shtylle, aksesore, percjellessa</li> <li>• Tensioni i percjellesve nen veprimin e eres ne njeran ane.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli</li> <li>• Ere e reduktuar ne shtylle, aksesore dhe percjelles me akull</li> <li>• Tensioni i percjellesve nen veprimin e eres dhe akullit ne njeran ane</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pesha vetjake</li> <li>• Ngarkesa nga akulli (pa ere)</li> <li>• Reduktimi i tensionit te percjellesve ose trosit (te dy ne kushtet e eres dhe akullit) me 100 % ne çdo nje pike kapje ne shtylle</li> </ul>		

Tabela 2.4-5: Rastet e ngarkesave ne shtylle

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### Koeficientet pjesor te sigurise

Koeficientet pjesor te sigurise per veprimin do te aplikohen ne ngarkesa te ndryshme brenda rasteve te ngarkesave respektive:

Tabela 2.4-6: Koeficientet e ngarkesave per veprimin

		Koeficienti i Veprimit
Rastet e Ngarkesave		
N1 ... N5	Ere $\gamma_W, N$	1.35
	Akull $\gamma_I, N$	1.35
	Tensioni ne percjelles $\gamma_C, N$	1.35
	Deadweight $\gamma_G$	1.1/1.0 <sup>1)</sup>
E1, E2	Ere $\gamma_W, E$	1.0
	Akull $\gamma_I, E$	1.0
	Tensioni ne percjelles $\gamma_C, E$	1.0
	Deadweight $\gamma_G$	1.1/1.0 <sup>1)</sup>
E3	Deadweight $\gamma_G$	1.1/1.0 <sup>1)</sup>
	Te gjithe variablat e ngarkeses $\gamma_P$	1.5

<sup>1)</sup>  $\gamma_G = 1.0$  ne kushet e shkuljes

#### 2.3.4.3.5. Analiza strukturore

##### Te pergjithshme

Per projektimin e nje shtylle te re ose analizen e shtyllave egzistuese te propozuara nga kontraktori duhet te perdoret metoda tre dimensionale e pa percaktuar per shtangesine. Megjithate kontraktori mund te propozoj per aprovim dhe te perdore edhe ndonje metode tjeter te njojur dhe te provuar projektimi.

Metoda llogaritese duhet te jete ne perputhje me EN 50341-1, Aneksi J – Angles in lattice steel towers.

Nyjet per bashkimin e elementeve do te llogariten sipas Aneksit J.3. ose EN 1993-1-8 (Eurocode 3: Design of Steel Structures, Pjesa 1.8 – Design of joints).

Dizenjimi i perkuljes se elementeve ne shtypje do te behet sipas Aneksit J.4.

Bulonat do te dizenjohen sipas Aneksit J ose EN 1993-1-8.

Programi llogarites qe do te perdoret duhet te jete zhvilluar dhe testuar nga nje institut i certifikuar, i pranueshem nga Punedhenesi. Rekomandohet perdonimi i nje programi kompjuterik te njojur.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Te dhenat hyrese do te tregojne gjithe ngarkesat dhe menyren e tyre te aplikimit perfshire dhe percaktimin e ngarkesese se eres ne shtylle. Ngarkesa e eres ne shtylle do te aplikohet ne çdo pike paneli pergjate lartesise se shtylles.

Kontraktori duhet te paraqese te dhenat e meposhtme:

- Emrin dhe versionin e programeve kompjuterike dhe standardeve te aplikuara per analizen strukturore
- Llogaritjet e detajuara te ngarkesave
- Skemat e pemeve te ngarkimit
- Skemat gjeometrike te modelit te shtylles per analize strukturore, duke treguar elementet e modelimit individuale (p.sh. trareve, kapriatat, thurjet) duke perfshire nyjet
- Emertimin dhe shkallet e lirise te nyjeve
- Skemat gjeometrike te shtylles ne te kater faqet duke treguar emertimin e nyjeve
- Koordinatat tre dimensionale te te gjitha nyjeve te shtylles ne forme elektronike (p.sh. Auto-CAD.dwg)

Rezultatet e analizes strukture te shtylles ne forme tabelare do te tregojne:

- Sforcimin total ne çdo element per çdo rast ngarkese dhe per rastin kritik
- Raportin e epshmerise efektive, llogaritjet e raportit te sforcimit maksimal me kapacitetin e llogaritur te aftesise mbajtese te çdo elemente dhe nyje
- Marken dhe tipin e celikut per çdo element dhe numrin e nevojsphem te bulonave per lidhjen e tij
- Ngarkesa ne shtypje dhe terheqje si dhe ajo koresponduese horizontale ne prerje per çdo kembe te shtylles ne te gjitha kombinimet e ngarkesave si dhe vlerat ekstreme shumatore, per llogaritjen e bazamenteve.

### Koeficientet pjesore te sigurise

Brenda konceptit te gjendjes limit te projektimit stukturor, efekti i ngarkeses finale (qe rezultojne nga llogaritia e ngarkesave ne shtylla te shumezuara me koeficientin pjesor te sigurise per veprimin) jane krahasuar me rezistencen e elementeve (rezultatet e marra nga llogaritja e qendrushmerise pjestohen me koeficientin pjesor te materialit).

Koeficentet pjesore te materialeve qe duhet te merren ne konsiderate gjate llogaritjes strukturore te shtylles jane:

Per sektionet e celikut, profilet dhe pllakat  $\gamma_M = 1.10$

Per bulonat e celikut  $\gamma_M = 1.25$ .

Sforcimi final per kategori te ndryshme sforcimi, te merret sipas EN 50341-1, Aneksi J (Lattice Steel Supports):

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Tabela 2.4-7: Ngarkesa finale e qendrueshmerise

Elementi/Veprimi	Rezistenca specifice
<u>Elementet :</u>	
Shtypje	shiko EN 1993-1-1
Tensioni ne Seksionin Neto	0.9 $F_y \cdot A_{net}$
<u>Lidhjet me Bulona:</u>	
Bulonat ne prerje	$0.6 \cdot F_{ub} \cdot A$
Bulonat ne qendrueshmeri	$\alpha \cdot F_u \cdot d \cdot t$

ku:  $F_y$  = Kufiri i qendrueshmerise

$F_{ub}$  = Sforcimi final i materialit te bulonit

$F_u$  = Sforcimi final

Ne llogaritjen e sektionit neto per elementet qe punojne ne terheqje, diametri i vrimes se bulonit duhet te merret 2.0 mm me i madh se diametri i bulonit. Percaktimi i sakte siperaqes neto te sektionit do te behet ne perputhje me EN 50341-1, Aneksi J (Lattice Steel Supports).

#### Raporti maksimal i epshmerise efektive te elementeve

Vlerat e raporti maksimal te epshmerise se elementeve gjenden ne Kap.4; Tabela e te dhenave Teknike

#### Trashesia minimale dhe permasat e eleve te celikut

Trashesia minimale ( $t$ ) dhe dimensioni i çdo elementi te shtylles do te jetë si me poshte:



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

• Elet kryesore, stabet dhe elementet kryesore ne traversa	6 mm
• Te gjithe elementet e tjere qe kane sforcim te llogaritur	4 mm
• Elementet e thurjeve pa ngarkese te llogaritur	4 mm
• Plakat perforcuese	5 mm
• Elet me dimensione te njeja	L 45x45xt
• Elet me dimensione te ndryshme	L 45x30x

#### Struktura e Shtylles

Per shkak te profilit te linjes eshte e rekomandueshme te perdoret nje strukture metalike sa me elegante ne menyre qe distanca horizontale ndermjet kembeve te shtylles dhe zgjatimeve te tyre te mbahet ne limite te pranueshme dhe/ose te zvogelohet madhesia e platformes se shtylles.

Inklinimi e trupit te shtylles nuk duhet te kaloje 350mm/m.

Shtyllat duhet te modelohen sipas nje sistemi plotesisht trekendor.

Pjese e shtyllave metalike jane edhe stabet te pershatshem per çdo tip bazamenti dhe kembet e shtyllave.

Per te lehtesar transportin dhe montimin e çdo elementi strukturor te shtylles, gjatesia e tyre nuk duhet ti kaloje 9 metra.

Pjese e analizes strukturore do te jene elementet qe do te sherbejne per thurjet do te jene te tille qe te perballojne nje ngarkese aksiale ne shtypje te pakten 2.5% te ngarkeses maksimale te ushtruar ne elementin kryesor pingul me aksin e ketij elementi.

Per shtyllat 2DE qe do te perdoren per kende te linjes mbi 60°, do te modelohen traversa katerkendore per te mundesuar ruajtjen e distancave elektrike ndermjet perçjellesve dhe pjesave metalike te shtylles me apo pa perdorimin e izolatoreve vares per harqet.

Çdo traverse per shtylla ndermjetese duhet te projektohet si per montimin e girlandave teke ashtu edhe dopio te izolatoreve. Per me teper per qellim mirembajtje cdo traverse shtylle ndermjetese duhet te kete dy pikat kapje per te njeften ngarkese dhe pozicion te percaktuar: nje per girlanden varese dhe tjetren per pajisjet gjate mirembajtjes.

Traversat e shtyllave ankerore te projektohen qe te lejojne montimin e girlandave teke dhe dopio dhe shtese te kete dy vrima per mirembajtjen. Duhet qe vrimat shtese te jene te tilla qe te perballojne sforcimin qe vjen nga perçjellesi.

Pikat e kapjes ne shtyllat ankerore duhet te projektohen ne menyre qe te kene dy kapje per girlande dopio ne pozicion paralel per mesataren e kendit te linjes.

#### Lidhjet

Shtyllat qe do te perdoren duhet te jete me bulona. Duke pare rrezikun qe ka procesi i saldimit kontraktori duhet ta shmange sa me shume te jete e mundur dhe ta aprovoje kete tip lidhje tek Punedhenesi. Bashkimi

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

me bulona do konsistoje ne bulona metrik bashke me nje rondele te sheshte, nje rondele suste dhe nje dado. Percinat nuk do te perdoren.

Kontraktori duhet te furnizoje gjithe sasine e nevojshme plus 5% per te gjitha bulonat e perhershme ne shtylla, dadot dhe elementet e tjere te ngjashem gjithe materialieve te nevojshem per fillimin e punes ne kantier. Sasia e bulonave, dadove etj., qe jane teprice pasi ka mbaruar montimi i shtylles do te jene pjese kembimi dhe do te amballazhohen, shenohen dhe dorezohen si teprice tek Punedhenesi.

Per lidhjet strukturore preferohet qe bulonat te jene te nje madhesie. Diametri minimal dhe numri i bulonave per çdo lidhje te elementeve me ngarkese do te jene si me poshte:

Diameteri: 16 mm

Numri i bulonave: 1

Te gjitha dadot, rondelet dhe bulonat duhet te jene te galvanizuara. Filetimi para galvanizimit do te jete filetim i ashper. Keto element nuk duhet te kene tepri galvanizimi ne rreze te filetimit dhe dadot duhet te filetohet lehtsesisht ne gjithe gjatesine e bulonit pa teprice lirie.

Bulonat nuk do pranohen nga Punedhenesi nese ato jane me shume ose me pak se duhet te shtrenguara.

Numri i nyjeve duhet te jete minimal. Nyjet duhet te jene ne gjendje te tranferojne sforcimin e llogaritur ne element.

#### 2.3.4.3.6. Detaje

##### Te pergjithshme

Dimensionet e shtylles, inkuadrimi, gjatesia dhe profili i dimensionuar per çdo ele, numri, madhesia dhe gjatesia e bulonave, trashesi per çdo filetim, dimensionimi i detajuar per pllakat perfocuese dhe çdo detaj tjeter i nevojshem per te prodhuar secilen pjese do te paraqiten ne nje vizatim te detajuar per aprovim. Nuk do te lejohet asnje ndryshim pa aprovimin me shkrim nga Punedhenesi.

Te gjitha elementet e thurjes do te jene nje cope aty ku eshte e mundur. Te gjitha diagonalet me dopio element do te bashkohen mes tyre ne pikën e intersektimit me jo me pak se nje bulon.

Plani i thurjeve te shtylles ne nivelin e traversave duhet te jete i tille qe te mos lejoje elementet e prerjes terthore te shtylles nga deformimi ne krahesim me originalin prej forcave perdredhese.

Kendi midis lidhjese se dy eleve te sforcuara nuk duhet te jete me pak se 15°.

Kendi midis elementeve te diagonaleve dhe elementeve kryesore per shtyllat 2DE nuk duhet te jete me pak se 25°.

Stabet duhet te prodhohen me vrima te pershatshme per lidhjen me tokezimin baze dhe shtese.

Vrima me e ulet e bulonit ne stab qe do te sherbeje per lidhjen e eles kryesore te thurjes do te jete 50 mm mbi nivelin e betonit te bazamentit.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

## Vizatimet

Te gjithe elementet dhe pllakat duhet te paraqiten ne vizatime. Kontraktori duhet te perdore sa me pak vizatime qe te jete e mundur, dhe per çdo element te njejtë ne dimensione dhe detaje duhet te kete te njejtin emertim, pavarisht pozicionit te tij ne strukturen e shtylles.

Te gjithe elementet dhe pllakat perberese te nje te grupi do te paraqitet ne vizatim individual. Emertimet per grupin e elementeve do te tregohen ne vizatim.

Per çdo tip shtylle do te dorezohet nje tabelle e materialeve e cila do te permbate dimensionin, gjatesine dhe peshen e çdo elementi te galvanizuar si dhe peshen totale te trupit te shtylles, zgjatimeve te trupit te shtylles si dhe te stabave ne perputhje me vizatimet perkatese te detajuara dhe te aprovuara. Do jene gjithashtu te perfshira numri i bulonave, dadove, rondeleve si dhe pllakat per çdo shtylle.

## Nyjet

Te gjitha nyjet lidhese do te jene te tilla qe jashteqendersite e tyre te jene sa me te vogla qe te jete e mundur.

Hapesirat midis eleve dhe pikave bashkuese, te krijuara nga pozicionimi i eleve ne strukturen e shtylles, do te mbushet me mbushes me trashesine e duhur. Per te gjitha bulonat me koke konike, do te furnizohen edhe rondelet perkatese.

Plakat bashkuese, nese perdoren, do te projektohen nga kontraktori dhe do te jene ne perputhje me standartet perkatese.

Distanca ndermjet bulonave dhe distanca me anet e eles do te jete sipas tabeles:

Tabela 2.4-8: Distancat e bulonave (mm).

Diametri i Bulonit	Distanca midis bulonave		Distanca minimale me anet	
	Min.	Max.	Ane e rrumbullakuar	Ane e prere
12	30	120	16	20
16	40	160	22	25
20	50	200	27	30
24	60	240	32	40

## Bulonat per ngjitjen ne shtylle

Çdo shtylle duhet pajiset me bulonat per ngjitjen ne te, tipi i te cilave duhet te jete i aprovar, te vendosura ne menyre te alternuar ne faqet e kunderta ne elen kryesore jo me shume se 380 mm ndermjet qendrave te tyre, duke filluar direkt mbi elementet qe ndalojne ngjitjen dhe vazhdojne deri te mbajteset e trosit. Diametri minimal per bulonat e ngjitjes do te jete 16 mm. Bulonat e ngjitjes nuk duhet te perdoren per lidhje.

Vrima per bulonat e ngjitjes per gjate eleve kryesore poshte elementeve qe pengojne hipjen duhet te jene jo me shume se 380 mm ndermjet qendrave ne elet ku jane vendosur bulonat e perhershëm.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

## Nyjet per varje

Te gjithe elementet per fiksimin e izolatoreve vares ose terheqes ne traversa dhe elementet per fiksimin e trosit duhet te furnizohen nga kontraktori pasi te aprovojen. Keto nyje duhet te projektohen sipas te gjitha kerkesave teknike te shnuara ne specifikimet teknike dhe llogaritjet per keto te fundit duhet te jene bashke me analizen strukturore te shtylles.

## Tabelat qe vendosen ne shtylle

Kontraktori duhet te furnizoje gjithe tabelat sinjalizuese ne shtylle perfshire ketu edhe aksesoret per fiksimin e tyre si bulona, dado, rondele etj .

Ngjyrat e tabelave dhe madhesia e shkronjave per çdo tabelle do te përshtruhet me poshte ose do te diktohet nga Punedhenesi me vone. Tabelat duhet te jene rezistente nga korozioni me shkronja te stampuara dhe me pas te lyera, ose ne celik te emaluar lehte.

Kontraktori eshte i detyruar te parashikoje pozicionin per çdo element te shtylles ku do te kafen e keto tabela.

## Pllakat per tu pare nga aeroplani

Kjo pllake do te vendoset me numrin perkates ne çdo shtylle ankerore dhe ne çdo 10 shtylla ndermjetese pasi te jete aprovuar. Numri i shtylles do te vendoset ne kete tabele metalike me shkronja me lartesi min. 700 mm. Tabela duhet te jete e ngjyrosur ne te zeze. Pllaka duhet te vendoset mbi traversat nen kapjen e trosit ne menyre te tille qe te vezhgohet lehte nga ajri.

## Tabelat qe tregojne qarqet

Keto tabela tregojne pozicionin e qarkut dhe numrin e tij me shkronja te zeza ne fushe te bardhe. Lartesia e shkronjave duhet te jete 150 mm.

Keto tabela duhet te vendosen ne çdo shtylle dhe nen çdo qark, tre metra nga niveli 0.0 direkt mbi pajisjen penguese qe nuk lejojne ngjitjen ne shtylle.

## Tabelat e fazeve

Keto tabela jane me shkronjat "A", "B" and "C", respektivisht ne ngjyre te verdhe, jeshile, te kuqe. Nje komplet me te tre fazat duhet te instalohet nen secilin qark, rreth 3 metra nga niveli 0.0 direkt mbi pajisjen qe pengon ngjitjen ne shtylle dhe duhet te aprovohet dhe vendoset ne çdo shtylle fundore dhe ankerore.

## Tabelat paralajmeruese te rrezikut

Tabela e rrezikut (2 cope) duhet te jete me simbole te zeza ne fushe te verdhe. Kjo tabelle duhet te permbaje shenjen universale qe tregon rrezik vdekje me nje kafke dhe dy kocka te kryqezuar. Teksti rrezik vdekje duhet te shkruhet patjeter ne gjuhen shqipe. Niveli i tensionit duhet te jete i dukshem shume mire. Keto tabela duhet te vendosen tre metra mbi nivelin 0.0 m dhe direkt mbi pajisjet e kundra ngjities dhe duhet te vendoset ne çdo shtylle pasi te aprovohet.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### Tabela qe tregon numrin

Tabela qe tregon numrin e shtylles do te jete me numra ne te zeze dhe fushe te bardhe. Madhesia e numrave duhet te jete 150 mm. Keto tabela duhet te vendosen tre metra mbi nivelin 0.0 dhe direkt mbi pajisjet e kundra ngjitjes dhe duhet te vendoset pasi te aprovohet ne çdo shtylle.

### Pajisjet kundra vjedhjes

Ne menyre qe te mos lejohet vjedhja e bulonave ne seksionin e poshtem deri tek pajisjet kundra ngjitjes duhet qe kontraktori te marre masa ne te gjitha bulonat e ketij seksioni duke prishur filletimin e tyre gje qe ben te pamundur heqjen e ketyre bulonave. Kontraktori duhet te paraqese sistemin e tij te realizimit te ketyre masave pa cenuar aftesine mekanike te bulonit.

### Pajisjet kundra ngjitjes

Cdo shtylle duhet te kete nje sistem mbrojtës qe pengon ngjitjen e njerezve ne shtylle, te cilat vendosen maksimumi ne lartesine 3.0 m nga niveli 0.0 m per lartesi shtylle normale. Sistemi kundra ngjitjes duhet te jete i pajisur me elemente ne forme thumbash ose tel me gjemba te zinkuar.

Thumbat duhet te jene nje trup dhe gjatesia e tyre te jete min 250mm dhe distanca ndermjet thumbave duhet te jete jo me e madhe se 100 mm. Ky sistem eshte objekt i miratimit nga Punedhenesi.

#### 2.3.4.4. Prodhimi

##### 2.3.4.4.1. Cilesia e prodhimit

Prodhimi i te gjithave materialeve duhet te behet ne perputhje me specifikimet. Prodhimi nuk do te filloje deri sa te aprovojen te gjitha vizatimet, vetem nese urdherohet ndryshe nga Punedhenesi.

Cilesia e prodhimit duhet te jete ne çdo element shume e mire. Te gjitha pjeset duhet te jene te drejta sipas vizatimit te detajuar dhe pa difekte. Te gjitha punimet, si prerjet, perkuljet, vrimat e bulonave etj. duhet te jene sipas vizatimit perkates te detajuar dhe pa gervishtje.

Kontraktori duhet te jete perjegjes per montimin e duhur te te gjitha pjesave. Ai eshte i detyruar te nderoje pa kosto shtese te gjithe elementet e demtuar qe zbulohen gjate montimit te shtylles dhe te paguaje koston e zevendesimit te tyre.

Te gjitha pjeset e struktura do te jene te mbaruara me cilesi te larte. Te gjitha pjeset e produhuara duhet te jene ne perputhje te plote me projektet e realizuara nga kontraktori dhe te aprovuara nga Punedhenesi.

##### 2.3.4.4.2. Ndarjet dhe prerjet

Te gjitha elementet ne forme "L" ne fundet e tyre mund te priten drejt ose me kend me te vogel se 90° per te mos penguar njeri tjeterin gjate montimit te tyre ne shtylle, por me kusht tensionimi te mos transmetohet ne keto pjesa dhe vrima e bulonit duhet te plotesoje distancen e lejuart nga fundi i elementit.

E njejtë gje mund te thuhet edhe nese prerjet me kend ne njerën faqe te elementit behet me djegie ne temperature te larte.

#### **2.3.4.4.3. Hapja e vrimave me punksion dhe punto**

Te gjitha vrimat e bulonave ne elementet e shtylles duhet te realizohen me punksion me anen e makinerive perkatese ose te hapen me punto para galvanizimit. Vrimat ku kapet percjellesi duhet te hapen vetem me punto.

Te gjitha elementet e shtylles duhet te pastrohen nga mbetjet pas hapjes se vrimave.

Te gjithe elementet qe kane vrima ose prerje me gabim me shume se 0.8 mm nuk do te pranohen. Nuk do te lejohet asnje saldim, mbushje ose mbyllje e ketij gabimi vetem nese Punedhenesi e aprovon.

Hapja e vrimave me punksion do te ndjeke limitet e me poshtme. Ne listen e me poshtme, vrimat me punto do te hapen ne me diameter te plote ose ato hapen fillimisht me punksion me diameter 4 mm me te vogel se diametri i plote i kerkuar:

- Per te gjithe elementet me trashesi te barabarte ose me shume se 14 mm;
- Celik me fortesi te larte me trashesi te barabarte ose me te madhe 10 mm ;
- Vrimat ne afersi te kendeve te eleve ose te plakave kendore;
- Vrimat ne elet e traversave te ngarkuara normalisht per keto lloje celiku S235 & S355 sipas standartit EN-10025 ose ndonje standarti ekuivalent me te.

Te gjitha vrimat qe do jene te zgjatura ose te perkulura nuk do te pranohen.

Diametri i vrimave do te jetë 13.5, 17.5, 21.5 dhe 26 mm per bulonat respektive 12, 16, 20 dhe 24 mm, per diametra me te medhenj vrima duhet te hapet 2.0 mm me e madh se diametri i bulonit.

Perputhja e vrimave te elementeve qe bashkohen duhet te mos kene shhangje dhe buloni duhet te kaloje lirisht ne to.

Taposja e vrimave duhet te perputhet me kerkesat e standardeve referues.

#### **2.3.4.4.4. Perkuljet**

Te gjitha perkuljet e elementeve prej celiqeve me fortesi te madhe do te realizohen ne te nxehete. Perkuljet e nje natyre te veshtire do te behen ne te nxehete, por mund te pranohet edhe ne te ftohte.

Perkulja ne te nxehete e te gjithe elementeve do realizohet me nje flake jo oksiduese mbi nje siperfaqe te mjaf tueshme per te eleminuar deformimin e tepert. Perkuljet me te nxehete do te lihen te ftohen me ngadale ne temperaturen e ambjentit.



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Te gjitha perkuljet duhe te plotesojne kerkesat sipas standardit. Nese nje element kendor i shtylles nuk do te jete sipas projektit ai do te refuzohet

#### **2.3.4.4.5.      Saldimi**

Te gjitha saldimet e mundshme do te behen ne perputhje te plote me standardin EN 1993-1-1 ose standarde te tjera ekuivalente.

Nje procesin e saldimit duhet te perdoret mburoja nga harku i saldimit. Te gjitha saldimet do te plotesojne me korrektesi kerkesat teknike per kete proces pune. Procesi i saldimit dhe saldatori duhet te jete kualifikuar sipas kerkesave te permendura ne standardin EN 1993-1-1, ose DIN 18800-7 ose ekuivalente. Asnje zone saldim nuk do te lejohet pa miratimin e Punedhenesit. Struktura prej çeliku, procesi saldim, elektroda dhe trajtimi duhet te jete i tille qe te shmanget demtimi i çelikut dhe te garantohet nje operimin e sigurt ne temperaturat e uleta.

#### **2.3.4.4.6.      Tolerancat**

Tolerancat per elementet e perfunduar do te jene si me poshte:

- a) Elementet e perfunduar nuk duhet te kene luhatje anesore me te medha se 1/1000 e gjatesise aktuale ndermjet pikave te mbeshtetjeve anesore.
- b) Per elementet e perfunduar te gjate deri ne 3 m do te lejohet tolerance  $\pm 1.5\text{mm}$ . Per çdo element me te gjate se 3 m do te shtohet 1 mm tolerance per çdo 3 m gjatesi, por ne asnje rast nuk do lejohet me shume se 3 mm tolerance per çdo element.

#### **2.3.4.4.7.      Shenjat e identifikimit**

Te gjithe elementet e shtylles duhet te identifikohen sipas emertimeve te treguara ne tabelat e vizatimeve te aprovuara dhe tipin e shtylles gjithashtu. Shenimi duhet te stampohet para galvanizimit dhe duhet te jete i dukshem dhe i lexueshem edhe pas tij. Shkronjat e ketij shenimi duhet te jene jo me pak se 12mm.

Shenimet ne bulona duhen bere ne koken e tyre per te identifikuar prodhuesin, kategorine, diametrin dhe gjatesine e tyre. Shenimi mund te jete i ngritur ose i thelle.

#### **2.3.4.4.8.      Mbrojtja nga korozioni**

##### **Te pergjithshme**

Te gjithe elementet e shtylles perfshire dhe aksesoret duhet te mbrohen nga korozioni i vashdueshem me galvanizim ne te nxehte.



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Lyerja e shtyllave do te realizohet vetem ne zona ku dukshem ekziston rreziku nga fluturimet ajrore. Specifikimi teknik per lyerjen eshte gjithashtu me poshte;

### **Pastrimi**

Pasi ka mbaruar prodhimi i elementeve te shtylles dhe aprovimi i tyre, keto te fundit duhet te pastrohen nga ndryshku, vajrat, grasot, papastertite dhe çdo element tjeter i jashtem te cilet ndikojne ne uniformitetin e siperfaqes se elementit.

Sipas BS 4232 te gjithe elementet fillimisht ferkohen ne te rere te thatë, cilesia e dyte, (Sa 2 ½) ose duke u zhytur ne vaska .

Pastrimi i tegelave te saldimit eshte i nevojshem te behet para se keto element te zhyten ne vaska. Saldimet dhe metali rrëtë tij duhet te pastrohen te ndara dhe preferohet me rere me presion.

### **Galvanizimi**

Te gjitha defektet ne siperfaqe te elementeve duhet te eleminohen. Para se te galvanizohet çdo element i shtylles duhet te kete mbaruar procesin qe ka te beje me formen e tij finale si hapja e vrimave, prerja, saldimi etj.

Galvanizimi i çdo pjese metalike duhet te behet ne te nxehet sipas standartit EN ISO 1461, ose standarte te tjera ekuivalente, shtresa e zinkut duet te jete e paster dhe uniforme min 85 micrometers trashesi per elementet dhe pllakat dhe 55 micrometers per bulonat dhe rondelet. Lingotat e zinkut te perdonur per galvanizim duhet te jene sipas kerkesave te BS EN 1179.

Procesi i pergatitjes per galvanizimin dhe vete galvanizimi nuk duhet te kete ndikim mbi vetite mekanike te materialit perberes te çdo elementi.

Eshte thelbesore qe forma e te gjithe elementeve qe do te galvanizohen ne te nxehet te pershtatet me kerkesat e ketij procesi.

Ne largimin nga vaska e galvanizimit, veshje rezultante do te jete e lemuar, e vazhdueshme, pa defekte ne siperfaqe te tillë si flluska, zhveshur, gunga, hiri apo skorje. Veshje teper te trasha ose te holla per shkak te nivelit te larte te silikonit apo fosforit ne çelik, te cilat mund te rezultojne ne një rritje te rrezikut te demtimit te veshjes dhe/ose karakteristika te tjera qe e bejne produktin perfundimtar jo te pershtatshem, do te jete shkak per mospranimin.

Bulonat, dadot dhe rondelet, perfshire dhe pjeset e nderprera do te galvanizohen ne te nxehet dhe me pas te centrifugohen. Filetot duhet te pastrohen nga gjitha papastertite qe mund te prishin galvanizimin perpara paketimit. Te mos perdoren sende te forta per pastrimin e filetove te bulonave dhe dadove. Dadot do te galvanizohen dhe mbushen deri 0.4 mm mbi madhesine e tyre dhe filetot do te vajosen pas galvanizimit qe te lejojne dodon te vidhoset lehte ne bullon deri ne thellesine maksimale te futjes se dados.

Materialet e mbaruara do te zhyten ne një solucion ose do te trajtohen ndryshe pas galvanizimit per tu ruajtur nga ndryshku i bardhe gjate transportit dhe magazinimit.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Materialet e galvanizuara do te ruhen nga hedhja apo rrezimi gjate ngarkeses dhe montimit. Gjithe elementet e galvanizuar qe do te magazinohen ne sheshin e ndertimit duhet te kene ajrim te plote ne te gjithe siperfaqen per tu ruajtur nga ndryshku i bardhe.

Pjese te vogla te demtuara te galvanizimit duhet te riparohen sipas:

- Te pastrohet zona e demtuar nga çdo mbetje me nje furce teli deri sa metali te kete siperfaqe te paster.
- Aplikoni lyerjen me dy shtresa me aliazh zinku ose lyerjen e zones se demtuar me tretesire zinku e cila eshte ngrohur me 300°C.

#### Riparime te vogla

Materialet ne te cilat galvanizimi eshte demtuar duhet te rigalvanizohet vetem nese Punedhenesi mendon se demtimi eshte lokal dhe mund te riparohet me lyerje.

Kur riparimi autorizohet, zona e demtuar duhet te pastrohet mire me furce teli dhe me pas te ripastrohet me solvent dhe me pas i jepet nje lyerje. Perqendrimi i zingut te paster ne tretesiren qe do te lyeje pjesen e demtuar do te jete jo me pak se 85 %.

Nje sasi e konsiderueshme per riparim me lyerje me zink spray te nje cilesie te miratuar, duhet te sigurohet ne sasi te mjaftueshme, ne menyre qe te jene ne gjendje per te korriguar njolla e siperfaqeve te demtuara e galvanizuar per shkak te transportit dhe trajtimit.

#### 2.3.4.5. Paketimi

Metoda e paketimit duhet te dorezohet per miratim ne kohen e duhur. Kerkesat e meposhtme duhet te merren parasysh.

E gjithe ngarkesa do te paketohet ne menyre qe te mos demtohet gjate transportimit (qofte ky detar ose tokesor). I gjithe materiali i paketuar do te jete prone e Punedhenesit.

Paketimet e materialeve duhet te kene madhesi te tille qe te mundesojne transportin dhe dorezimin e sigurte.

Kasat e paketimit kur perdoren duhet te jene te ndertuar te tille qe te sigurojne fortesi dhe me trashi jo me pak se 25 mm. Materiali ne keta te fundit duhet te jete i siguruar mire ose i kapur me kapese ose me derrasa te vena terthor.

Bulonat dhe dadot do te futen ne arka per transport, por nuk duhet qe bashke me to te vendosen elemente me material ndryshe nga ai i bulonave.

Kujdes i vecante duhet te tregohet qe materiali brenda kutise se transportit te mos levize por te jete i fiksuar mire.

Kontraktori duhet te treguje kujdes ne paketimin dhe transportin e pjeseve te galvanizuara te cilat duhet te ruhen nga ndryshku i bardhe.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Te gjitha tabelat me emertimin e mallit te vendosura jashtë kutive te paketimit duhet te shkruhen me material kundra ujit dhe te llakohen ne menyre qe te mos fshihen gjate transportit.

#### **2.3.4.6. Garancia e cilesise**

##### **2.3.4.6.1. Te pergjithshme**

Kontraktori do te paraqese një Procedure te Garantimit te Cilesise te detajuar perfshire dhe Planin e Inspektiveve dhe te Testeve (PIT), te gjitha keto do ti dorezohen Punedhenesit per aprovim. Eshte perjegjesia e kontraktorit per te bere testet dhe inspektimet e nevojshme gjate prodhimit te shtyllave.

Kontraktori duhet te identifikoje gjithe materialin perfshire bulonat dhe dadot e perdonura ne kete projekt ne perputhje me test raportet e fabrikes dhe/ose certifikatat e materialit, dhe duhet te dorezoje per aprovim tek Punedhenesi test reportin e fabrikes dhe/ose certifikatat e materialit.

Kontraktori do te beje një kontroll te dimensioneve te gjithe materialeve per pajtueshmerine me standardin perkates dhe gjithashtu do te bej një kontroll vizual te elementeve para dhe pas galvanizimit.

##### **2.3.4.6.2. Testi i kampionit**

Pervec inspektiveve dhe testeve te mesiperme, Kontraktori duhet te kryeje testet e meposhteme me shpenzimet e veta ne kampione te zgjedhur rastesisht dhe ne prani te Punedhenesit .

##### **Testet fizike ne kampionet e elementeve te celikut**

Testet qe do te kryhen perfshijne kufirin e qendrueshmerise, qenrueshmerise maksimale dhe perqindjes se zgjatimit. Nje set testesh duhet te kryhet per cdo 50 ton elemente celiku te prodhuar.

##### **Testet e galvanizimit ne kampionet e elementeve te celikut**

Perfundimet e ketij testeve do te jene ne lidhje me trashesine e shtreses se zingut, aderenca e shtreses se zingut dhe pamjen e siperfaqes pas zingimit. Nje set testesh duhet te kryhet per cdo 50 ton elemente celiku te prodhuar.

##### **Testet e galvanizimit dhe mekanike te bulonave dhe dadove**

Vetite mekanike dhe kontrolli i galvanizimit ne bulonat dhe dadot do te behet ne perputhje me kerkesat e Punedhenesit.

##### **2.3.4.6.3. Montimi ne fabrike**

Nje shtylle e çdo tipi dhe lartesie, perfshire dhe elementet per çdo kombinacion per zgjatjen e trupit te shtylles duhet te montohen paraprakisht ne fabriken e prodhimit para se te nisen per ne destinacion per te siguruar montim te sakte ne objekt. Testi do te kryhet ne prani te Punedhenesit. Çdo element i demtuar, i shtremberuar ose i perkultur dhe qe nuk eshte sipas projektit te aprovuar duhet te korrigohet.

Montimi i elementeve mund te behet horizontal ose vertikal.

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Nese gjate montimit vihet re nje gabim ne projekt dhe prodhim, vizatimet e elementeve perkates duhet te rishikohen dhe elemetet e korrigjuar te rifabrikohen te gjitha me koston e kontraktorit. Te gjithe vizatimet e rishikuara do te dorezohen per aprovim nga Punedhenesi.

#### 2.3.4.6.4. Testet Rutine

Personi i caktuar nga Punedhenesi duhet te filloje inspektimin sa po kontraktori te jete gati per fillimin e punes ne bazamente dhe te sigurohet qe i gjithe materiali i nevojshem stabet, shablonet te jene gati. Pas kesaj nis inspektimi i strukturese se galvanizuar, punimet ne bazament, hekurin e armimit, per te gjitha inspektimet duhet te njoftohet Punedhenesi.

Kur kerkohen inspekte shtese per arsyte te defekteve ose mungesave te gjitha shpenzimet e personit te ngarkuar nga punedhenesi do te mbulohen nga kontraktori.

#### 2.3.5. Projektimi i bazamenteve

##### 2.3.5.1. Te per gjithshme

Kontraktori duhet te zgjedhe metoda dhe pajisje per te bere te mundur projektimin dhe zbatimin e bazamenteve ne perputhje me standarte te njohura nderkombetare.

Kujdes special nuk duhet te kete vetem projektimi dhe zbatimi i tij por per aspektin shume specifik qe kane edhe rruget per ne linje si dhe kushtet klimaterike dhe gjeologjike.

Gjithe punimet qe do te kryhen kane nevoje per inspektim, pastrim dhe riparim, si dhe servis per nje kohe te gjate.

Te gjitha materialet duhet te jene te reja dhe te nje cilesie shume te mire, per te punuar edhe ne kushte klimaterike te keqesuara, por edhe ne rastin kur ndodh te shfaqet nje sforcim ne nje pjese, ata duhet te sigurojne efektshmerine ne pune.

Kontraktori duhet te marre per gjegjesine e plote per:

- Perdorimin e shume materialeve te pershtatshme
- Projektin e duhur
- Nje staf te kualifikuar
- Te gjithe servisin ne kohe te pakufizuar (deri sa te zgjase ky zbatim)
- Respektimi i te gjitha kerkesave teknike.

##### 2.3.5.2. Studimi gjeologjik

###### 2.3.5.2.1. Te per gjithshme

Shtrirja e studimit gjeoteknik (gjeologjia – inxhinjerike) do te jetë e tillë që te lejojë përcaktimin e kënaqshëm te gjitha karakteristikave te nevojshme te llojit te tokës. Duhet që te përjashtohet çdo element paqartësie te papranueshme për te përcaktuar llojin, madhësinë dhe ekzekutimin e

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

bazamenteve. Këto hetime duhet të përfundojnë para se të fillojnë punimet e ndërtimit (hapjes se gropave) të themeleve

### Sigurimi i cilësisë

Referencat e mëposhtme duhet të plotësohen në stafin teknik të inxhinjerëve për miratimin paraprak të fillimit të punës në terren .

- Përvoja në punën e studimit të tokës ;
- Përvoja në testimin laboratorik të kampjoneve të dherave ;
- Përvoja në inxhinieri të themeleve .

### Raporti gjeoteknik (gjeologo – inxhinjerik)

Qe permban pershkrimin e kushteve te tokave dhe propozimet inxhinierike per kalkulimin e bazamenteve do te perqartet nga një ekspert i kesaj fushe, dhe çdo gje pritet te nenshkruehet prej tij . Eksperti do te mbikeqyre punet e terrenit ne menyre mjaft kembengulese, si dhe testet laboratorike.

### Raporti i studimit te tokës

#### Raporti i studimit të tokës (raporti gjeoteknik)

Në raport hetimet përfundimtare të përcaktimit të tokës do të përpunohen nga kontraktori në detaje të tillë që të përfshijnë rekomandimet për punimet individuale për çdo themel. Ky raport duhet të përfshijë informacionin e mëposhtëm :

- Shpimet me sonda, duke perfshire p.sh. :
  1. pershkrimi dhe kufijte e shtresave te ndryshme te tokes
  2. mostrat e marra
  3. niveli aktual i terrenit
  4. rezultatet e SPT ose CPT ose DPT
  5. nivelet e ujit
  6. thellësine e shpimit te kryer
- Permblehdhje e testit laboratorik

Ujërave nëntokësore në se konstatohen gjatë procesit të shpimit ose puseve të hapura se janë të dyshimta, do të analizohen kimikisht dhe klasifikuar në lidhje me veprimin e saj agresive kundër betonit. Investigime gjeofizike per rrealizimin e sistemit të tokëzimit Raporti përmban informata të mjaftueshme në lidhje me përcueshmëri të tokave të nevojshme për hartimin e sistemit të tokëzimit. Këto duhen të bazohen në standarte ndërkombëtare të njoitura si dhe aparatura të rekomanduara nga ato.

### Konkluzione

Studimi do të japë të dhëna të sakta në lidhje me nivelin e shtresave duke mbajtur dhe thellësinë e



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

tabelës ujërave nëntokësore . Rekomandime të qarta për të gjitha themelet do të rrjedhin nga testi laboratorik si dhe nga studimi ose vezhgimi “in situ” (metodat e studimit direkt në terren).

Rekomandimet do ti referohen kapaciteteve mbajtese të tokës në mënyrë që të jenë në përputhje me llojin e themelit të zbatuar nga kontraktori.

### Anketa topografike

Studimi topografik do te kryhet nga kontraktuesi ne lidhje me te gjithe elementet ku kerkohet dhe eshte e nevojshme per tu perfshire ne faqet e projektit .

Puna perfshin te gjitha elementet e nevojshme per incizimin e terrenit ne vend, ne perputhje me kushtet e dokumenteve te tjera te kontrates .

Kontraktuesi duhet te kryeje te gjitha punet e nevojshme matjet ne menyre qe te :

- te marre reliefin topografik te sondazheve.
- Te siguroje qe pozicioni dhe lartesia e te gjitha veprave te ndertuara te linjes te jene te sakta.

Rezultatet e anketes do te raportohen si me poshte .

- Pershkrimi i punes se anketes, duke iu referuar metodes se aplikuar, pajisjet e perdorura, organizimin e punes, menyren e operimit, perpunimin e te dhenave, interpretimin dhe prezantimin e rezultateve.
- Nje plan te sondave te kryera ne shkalle nga 1 : 500, ose 1 : 1000 qe tregon vendndodhjen e tij – shenjat konvencionale.

Per raportin perfundimtar, kontraktori duhet te siguroje te gjitha te dhenat e sondazhit ne nje format dixhital ne menyre qe te lejoje riperpunimin e ndonje pjese te deshiruar ose aspekt te vrojtimit.

### Punime dhe germime ne dhera

Këto punime aplikohen për të gjithë dherat dhe shkëmbinjtë ku është i nevojshëm gërmimi për ndërtimin e bazamenteve, strukturave, themeleve dhe mbyllja e mbulimi i linjave të shërbimit në terren. Kontraktori do të sigurohet për çfarë kushtesh gjënden në vend, duke përfshirë natyrën e shtresave që do të gërmohen, pengsat , mundësitet e përmbytjeve dhe fenomeneve të tjera natyrore. Kjo njohje do të lejojë atë për të gjitha dispozitat e nevojshme, për të kryer parashikimet në mënyrën më të përshtatshme kur e dorëzon materialin e tenderimit të tij.

Në përgjithësi të gjitha ndërtimet dhe strukturat duhet të mbështeten në bazamente (në troje) që do të thotë se e gjithë puna e gërmimeve për themelet duhet të plotësojnë kërkesat e analizave strukturore bazuar në rezultatet e arritura nga hetimi tokës ose e informacionit të vlefshëm dhe udhëzimeve të dhëna nga inxhinierët . Për më tepër kjo ndarje vlen edhe për veprat e gërmimeve në lidhje me rrugët e aksesit për në objekt, gjithashtu dhe ruajtjes së ambjentit dhe peizazhit.

Gërmimet do të bëhen sipas dimensioneve të dhëna nga projekti dhe do të kryhen në përputhje me linjat e specifikimeve teknike në vendet e pjerrëta dhe shpatet, në një mënyrë të pranueshme nga inxhinierët

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### 2.3.5.2.2. Studimi i tokes

#### Te per gjithshme

Kontraktuesi do të jetë përgjegjës për të konstatuar se personat e punësuar të janë të aftë e të përshtatshëm për punimet e themelive që natyrës së dheut që hasen në çdo shtyllë, dhe në përcaktimin e llojit të dherave të themelive në fazën e hershme të kontratës. Hetimet e detajuara të tokës do të kryhen nga kontraktuesi përgjatë një strategje në fazë të ndryshme si parakusht për planifikimin e themelive. Shtrirja e hetimeve duhet të jetë e tillë që të lejojë përcaktimin e kënaqshëm të gjitha karakteristikat e nevojshme të tokës, për të përjashtuar çdo zgjidhje jo korrekte dhe të papranueshme dhe jo të besueshme për të përcaktuar llojin, madhësinë dhe ekzekutimin e themelit. Per klasifikimin e tokës, kontraktori do te kryeje hetime ne te gjitha lokacionet pike kendore line dhe perveç kesaj ne vende te mjaftueshme ne mes te pikave kendore ne varesi te konfigurimit te terrenit. Si rregull studimi, në se terreni (traseja) ka shumë ndryshime të ndërtimit gjeologjik, hetimet e tokës duhet të kryhen të paktën në një interval prej 1 - 1,5km, dhe kjo ndyshon (rritet nga 1,5 - 2,5km) në rast se ndërtimi gjeologjik ka uniformitet.

#### Studimi

Studimi gjeoteknikë do te bazohet ne provat ne terren per percaktimin e fortësise se tokës dhe ekzaminimit vizual te prekshem te mostrave gje qe eshte e rendesishme per percaktimin e klasifikimit te tokës. Provat ne terren u duhet te perputhet me kerkesat e me poshtme:

- Tokat jo kohezive - provat e testimit depertimit standart (SPT), kon testi penetrimi (CPTs)
- Tokat kohezive - si dherave kohezive - perdorimi ose jo, i SPTS eshte subjekt i miratimit te punedhenesit s. Vane test (VSTS) mund te perdoret gjithashtu ne menyre te drejte uniforme , per tokat e ngopura plotesisht.
- shkemb i dobet deri ne mesatar, shpime (bore hole) ose georadar testing
- shkemb i forte shpime ose georadar testing ose goophysical electrometrical SEV.

Per te gjitha vendet e hetimit tokës , kontraktori do te jape informacion te qarte , perveç rezultateve te parapercaktuara te te dhenave dhe per gjendjen e me poshtme lokale :

1 . kushtet e tokës ne siperfaqe.

2 . prirja (tendenca) e tokës ne zonen e themelive te ardhshme.

3 . prirja dhe te çarat dhe e plasaritjeve te shkembinjeve dhe stratifikimi dhe gjykimi i tyre ne lidhje me stabilitetin e per gjithshem

4 . prirja e siperfaqes se tokës ne afersi te themelive te ardhshme te shtylles, nese ka predispozicion dhe mundet te krijohet rreshqitje, apo rrezimet dhe renia e gureve apo e dherave nga shpatet afer saj.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

5 . ne qofte se mundet te kete permbytje ose veprime negative te rrjedhjeve ujore ne afersi rrreth themeleve gjate periudhave te rrjedhes se ujit.

6 . te dhenat per nivelin e ujerave nentokesore maksimal per te gjitha shtyllat . Si pasoje, hetimet duhet te kryhen ne kohen e pranveres gjate kohes qe nivelet jane me te larta te pritshme te ujerave nentokesore

Per te gjitha vendet e studimit te tokes e linjes se transmetimit ne vijim do te kryhen .

- vrime shpimi deri ne min. 10.0 m nen nivelin e menduar baze te tokes.
- per zonen shkembore, thellesia e shpimit do te jete deri max 8.0m.

Kontraktuesi do te urdheroje testin laboratorik per te percaktuar parametrat e nevojshme fiziko – mekanike te tokes per hartimin e projektit te bazamenteve te shtyllave. Parametrat qe duhen percaktuar jane:

- Madhesia e grimcave te dheut
- Permbajtaja e ujraleve nentokesore
- Pesha specifike
- Pesha njesi
- Pesha njesi, gjendja natyrale dhe permbajtja e lageshtise
- Aftesia mbajtese e dheut ose shtreses
- Unconfined compressive strength
- Indeksi i dendesise
- Masa e agresiviteti i dheut dhe ujit ne beton

Kontraktuesi duhet te emeroje nje ekspert profesionist te mekanikes se tokes per te supervizonuar te gjithe procesin e marjes se mostrave dhe me pas provave ne laborator.

Eksperti do te mbikqyre punet qe do te kryhen per bazamentet.

#### Standardet

Testet e analizave qe do te kryhen duhen te jene ne perputhje me standardet nderkombetare EN , DIN , BS , ASTM ose ekuivalente nga nje institutit vendor, te jene te emeruar nga kontraktori dhe te miratuar nga punedhenesit/inxhinier.

Standardet me te rendesishme dhe te pranueshme jane:

BS 1377 Metoda e proves per qellime te inxhinierise civile te tokes

BS 5930 Kodi i praktikes per fazen investigime ne terren.

Gjithashtu standardet e mesiperme mund te jene te zbatueshme :

- eksplorim i dherave nga gropë, (trial pit) ose i marjes se kampioneve ne sonde (bore hole), si dhe, hetimet in situ ne toke.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Si me siper, hetimi ne shkemb.
- Si me siper, hetimet e ujerave nentokesore.
- nivel i ujerave nentokesore, percaktimi dhe pershkrimi i llojeve te tokes ose shkembit, lista e tipeve te tokes, lista e tipeve te tokes per testim, me strukture monolite ose jo te mostrave kryesore.
- Si me siper, lista e llojeve te tokes per hetimet ne shpime (bore hole)
- tabelat e paraqitjes se dherave ne bore hole ose trial pit, paraqitja grafike e rezultateve.
- pajisje per sondazhe dinamike dhe statike ne toke, dimensionet e aparatit dhe procedurat e studimit, vleresimi i rezultateve.
- penetrometer dinamik dhe statik, aplikimi dhe vleresimi i rezultateve
- Punime germimi, klasifikimi i tokes grupeve te tokes

#### Procedurat

##### a)Ekzekutimi i shpimeve

Per shpime ne toke jo kohezive, kontraktori do ti kryeje me pajisje e makineri me nje diameter prej 90 - 150mm. Pajisjet do te lejojne ekzekutimin shtese te testit standard pebetration (SPT) ose (CPT) dhe mostrave pa pengese. Kur gjate procesit te shpimeve takohen materiale te forta si shkemb, gure te veshtire, shpimi i shkembit do te vazhdoje per nje thellesi te metejshme sa per te kriuar gjykimin e vazhdimesise se shtresave shkembore. Per punen e shpimit ne toke te veshtire shkembore te perdoret shpimi me tub te dyfishte ose dopio karrotjer. te pakten me diameter te brendshem prej 7.5 cm. Nje kampjonture normale duhet te jete prej 95 % te kollones se shpimit.

##### b ) Marrja e mostrave

Samplesshall (kampjon marresi) monolit te jete me diameter 100mm dhe 450mm gjatesi. Mostrat do te mblidhen ne menyre qe struktura e dherave dhe permajtjen e lageshtise se saj te mos ndryshoje. Mostrat e Disturbed (te prishura) te tokes do te mblidhen ne arka ne intervale te rregullta. Mostrat Jar e rrith me peshe 1 kg do te mblidhen ne arka ne intervale 0.5m duke filluar nga thellisia 0.5m nen nivelin e tokes dhe ne çdo ndryshim te identifikuveshem te shtresave.

##### c ) Dokumentimet e shpimeve

Dokumentimet e shpimeve ne terren mbahen per te gjitha llojet e punimeve dhe secilin shpim. Ato do te perfshijne te gjitha te dhenat perkatese dhe rezultatet, vezhgimet, matjet ose teste te drejtuar nga punedhenesit / inxhinier . Blloqet e shenimeve dhe dokumentimeve ne terren duhet te parqiten brenda 3 diteve pas perfundimit te çdo shpimi .

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### 2.3.5.2.3. Raporti

Raportet dhe rezultatet e punes ne terren duhet te dorezohen tek punedhenesi / inxhinieri ne vend duke perfshire bloqet e shenimeve dhe dokumentimeve me te gjitha te dhenat perkatese, SPT (testi standarde depertimit) rezultatet , nivelet e ujit ne terren, core penetration diagram, logsas prove in situ dhe ne trial pit. Me perfundimin e gjithe punes laboratorike dhe asaj fushore , kontraktuesi do t'i dorezoje punedhenesit / inxhinier nje raport gjeoteknik . Studim i cili permban proceduren e perdonur gjate studimit , rezultatet e testimit ne terren , vezhgime laboratorike dhe rezultatet e testimit si ne forme tabelore dhe ne forme grafike , konsiderata praktike dhe teorike per interpretimi i rezultateve , llogaritjet dhe konkluzionet e nxjerra etj. Raporti permban konsiderata teorike , si dhe praktika per projektimin dhe ndertimin e themeleve per lloje te ndryshme te strukturave dhe per çdo propozim te cilin kontraktuesi e vlereson te nevojshem ne lidhje me parametrat dhe dimensionet per projektimin e themeleve standarde ose te bazamenteve te veçanta . Raporti duhet te nenshkruhet nga eksperti i quajtur gjeoteknik . Raporti duhet te aprovohet nga punedhenesi / inxhinieri, kontraktuesi do te dorezoje kete raport perfundimtar se bashku me te gjitha tabelat, grafiket, etj. Gjithashtu raporti duhet te jete dhe ne menyre elektronike ne versionin pdf. Kontraktori do te pergatise nje skedule per qellime te ndertimit, i cili ne menyre te qarte tregon llojin e themelit dhe bazamentit qe duhet instaluar ne çdo vend, dhe te dhenave te studimit te tokes. Grafiku i punimeve do te jete subjekt i miratimit te punedhenesit / inxhinierit para fillimit te ndertimit bazamenteve.

### 2.3.5.2.4. Klasifikimin e tokave (dherave)

Parametrat gjeoteknik per qellime te tenderit jane dhene me poshte. Kontraktori megjithate do te kryeje investigimin gjeoteknik gjate ekzekutimit te kontrates ne secilin vend te specifikuar, ne menyre qe te justifikoje vlerat e dhena.

- Class 1              Shkemb i fresket me kapacitet mbajtes te pakten mbi  $4.0 \text{ kg/cm}^2$
- Class 2              Shkemb i perajruar ( i dobesuar) me kapacitet mbajtes deri ne  $4.0 \text{ kg/cm}^2$
- Class 3              Toka (dhera) ne kushte te mira:  
Dhera pa kohezion (rera, zhavore etj) me ngjeshmeri mesatare deri te ngjeshur (indeksi i densitetit 0,5).  
Shtresa me rera dhe zhavore me perzjerje argjilash me pak kohezion.  
Dhera kohezive, argjila te forta (me indeks konsistence rrerh 1.0)  
Niveli i ujrave nentokesore poshte nivelit te tabanit te bazamenteve  
Aftesia mbajtese perrreth  $2.5 - 3.0 \text{ kg/cm}^2$
- Class 4              Dhera ne kushte normale me kapacitet mbajtes deri ne  $2.0 \text{ kg/cm}^2$ ,  
pa nivel ujrash nentokesore.
- Class 5              Dhera ne kushte normale me kapacitet mbajtes deri ne  $1.0 \text{ kg/cm}^2$ ,  
por me nivel ujrash nentokesore (Mundesia e kushteve te bazamentit te zhytur ne uje). Shih gjithashtu te dhenat teknike te tableles se meposhtme



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Nr	Pershkrimi i tokave (dherave)	Kerkesat minimale te parametrave gjeoteknikë	
		Njesia	Vlera
1	<b>Class 1- Shkemb i fresket</b>		
2	Kohezioni	kPa	300
3	Kendi i ferkimit te brendshem	(°)	35 - 40
4	Kendi i frustrimit	(°)	25
5	Ngarkesa e lejuar	kg/cm <sup>2</sup>	≥ 4.0
6	<b>Class 2- Shkemb i perajruar</b>		
7	Kohezioni	kPa	100
8	Kendi i ferkimit te brendshem	(°)	30
9	Kendi i frustrimit	(°)	20
10	Ngarkesa e lejuar	kg/cm <sup>2</sup>	4.0
11	<b>Class 3- Dhera ne kushte te mira</b>		
12	Kohezioni	kPa	25
13	Kendi i ferkimit te brendshem	(°)	25 - 30
14	Kendi i frustrimit	(°)	20
15	Ngarkesa e lejuar	kg/cm <sup>2</sup>	2.5 – 3.0
16	<b>Class 4- Dhera ne kushte normale pa nivel ujrrash</b>		
17	Kohezioni	kPa	20
18	Kendi i ferkimit te brendshem	(°)	20
19	Kendi i frustrimit	(°)	15 - 20
20	Ngarkesa e lejuar	kg/cm <sup>2</sup>	1.5 - 2.0
21	<b>Class 5- Dhera ne kushte normale me nivel ujrrash</b>		
22	Kohezioni	kPa	10
23	Kendi i ferkimit te brendshem	(°)	15 - 20
24	Kendi i frustrimit	(°)	15
25	Ngarkesa e lejuar	kg/cm <sup>2</sup>	≤ 1.0
26	<b>Dhera te hedhura; te levizura dhe toka vegjetele</b>		
27	Kohezioni	kPa	-
28	Kendi i ferkimit te brendshem	(°)	-
29	Kendi i frustrimit	(°)	-
30	Ngarkesa e lejuar	kg/cm <sup>2</sup>	0.0

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### 2.3.5.2.5. Tipet e bazamenteve

Duke u bazuar ne klasifikimin e dherave do kemi dhe tipet e bazamenteve te meposhtem qe do te projektohen( bazament i vecuar per cdo kembe shtylle):

**A .Bazamente ne shkemb** konsistonje ne **ankorimin ne shkemb**, dhe nje bllok betoni te armuar jo me pak se 1.5 m i thelle direkt ne shkemb per dhera te klasit 1.

Gjatesia e stabit do te llogaritet duke mare ne konsiderate karakteristikat e meposhtme:

- Aftesia mbajtese e stabit
- Keputja e forces lidhese midis hekurit te stabit dhe materialit
- Keputja e forces lidhese midis mbushjes dhe shkembit

Ne cdo rast gjatesia e ankorimit duhet te jete jo me pak se 1.2 m ose 50 x d ( ku d eshte diametri i shufrave te ankorimit )

**B. Bazamentet ne forme plinti** perfshjine nje baze katrore dhe ne qender te saj del tyta katrore ose e rrumbullaket, thellisia e saj  $T \geq 2.0$  m per dhera te classit 3,4 dhe 5.

Raportet e dimensionit te bazes me thellisine e tytes B/T duhet te jene midis vlerave 0.5-1.0.

Bazamentet e tipit A mund te jene bllok ( nje i vetem ) ne raste kur gjeresia e shtylles eshte e vogel dhe e lejon kete gje.

Bazamentet e tipit B do te jene te vecuara per cdo kembe shtylle ne cdo rast, perjashto shtyllat te cilat ne dimisionin e bazes jane shume te vogla dhe atq do te perdoren bazamente me nje pllake te perbashket .( raft foundation)

Bazamentet ne forme plinti me dhemb, i armuar rende per dherat e klases 5

Bazamentet duhet te jene te tipit molit, te derdhur ne vend, mbasi te jete perqatitur dhe lidhur me pare armimi dhe armatura ose formworku. Stabi gjithashtu betonohet brenda bazamentit. Nuk pranohen bazamente te parapergatitur.

Kontraktori duhet te sjelle tek Punedhenesi llogaritjet per cdo tip bazamenti me informacion te qarte ne lidhje me:

- Ngarkesa maksimale ne shtypje, shkulje dhe forca horizontale pa koeficient sigurie
- Qendrushmeria e bazamentit per shkuljen, shtypjen, dhe forcat horizontale do llogaritet me koeficientet e sigurise. Sforcimi i lejuar i dheut nuk duhet te kaloje limitin e caktuar nga kontraktori ne te dhenat e studimit gjeologjik.

Te gjitha llogaritjet dhe kontrolllet duhet te jene si fillim ne minimumet e meposhtme:

- sforcimi i lejuar i dheut, ankorimin e efektshem.
- pajtueshmerine me stukturen

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- rreshqitje.
- siguri ne shkulje.
- masat qe duhen mare per mbrojtjen nga agresiviteti i dherave.

Te gjitha bazamentet me pjerresi me te madhe 1:4 do te kontrollohen per qendrueshmerine.

Do te merren parasysh dhe ulje te rezistences ne shkulje te bazamentit si dhe ulje te aftesise mbajtese te dherave.

Llogaritjet jane objekt i aprovimit nga personi perjegjes i caktuar nga punedhenesi.

Per cdo tip shtylle dhe tipet perkatese te dherave do te hartohet nje liste e bazamenteve e cila do te jete pjese e projektit qe do te dorezohet per aprovim.

Vendimi i Punedhenesit se cili bazament do te zbatohet dhe pozicionin e sakte ku do vendoset eshte vendimi final pa ndryshime ne cmimin e kontrates.

### 2.3.5.3. Principet e projektimit

#### Te pergjithshme

Te gjitha bazamentet e shtyllave do te jene nje bazament per çdo kembe shtylle dhe do te kemi 4 bazamentet ne çdo shtylle, ne rastet kur kjo eshte e pamundur atd do te koljme te zgjidhja me bazamente me 1 pllak te perbashket per 4 stabet.

Pavarsisht specifikimeve ne kontrate, bazamentet per shtylle ankerore dhe fundore do te jene te njejte si ne kembet qe punojne ne shtypje ashtu edhe per ato qe punojne ne shkulje. Bazamentet duhet te plotesojne aftesine mbajtese per kushtet e ngarkesave maksimale per shkak te kombinimit me te rende te kendit te linjes dhe drejtimit te eres.

Bazamentet per shtyllat ndermjetese dhe zgjatjen e kembeve te tyre do te jene te njejtat.

Per ti rezistuar forcave qe kerkojne te shkulin bazamentin, merr pjese jo vetem betoni i tij por edhe forca shtese qe vjen nga dheu, e cila merret jo me shume se kendi i ferkimit te brendshem perkates per dheun ne secilen shtylle. Pesha e dheut do te merret nga studimi gjeologjik. Mund te perdoren metoda te tjera por me pare duhet te dorezohen per aprovim.

Perdorimi i betoneve standarte sipas EN206-1 dhe ne rastin tone do jene betoni per bazamente C25/30 dhe ai per shtrese niveluese do jete C12/16

Ne llogaritje dhe vizatime kontraktori duhet te sqaroje mire nese llogaritjet per "kembe dhe tyte" jane bere per "dhembe" dhe betoni eshte hedhur direkt ne kontakt me dheun apo keto llogaritje jane bere per tip pa "dhembe" dhe betonimi i bazamnetit eshte bere me beton forma.

#### Bazamente per kushte te ndryshme dheu

Kur kemi kushte specifike te dheut dhe asnje nga tipet e bazamenteve te dhena me siper nuk eshte i pershtatshem atehere kontraktori duhet te paraqese bazamente speciale bashke me llogaritjet e tyre te cilat me pare per aprovim dhe me pas per zbatim.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### **Stabi**

Per çdo lartesi shtylle do te kemi nje tip stabi edhe kur kemi zgjatje te kembeve.

Madhesia e profilit te stabit nuk duhet te jetet me e vogel se ajo e eles kryesore te kembes se shtylles.

### **Tyta**

Armmimi dhe dimensionimi i tytes do te projektohet qe ti rezistoj forces maksimale horizontale.

Kemba e bazamentit duhet te jetet min 300 mm mbi nivelin 0.0.

Bazamentet e shtyllave me kembe ne plane te ndryshme, ne brinje ose shpate, kane forca horizontale me te medha dhe kerkojne riprojektim te tytes dhe ndoshta do kene nevoje per armim shtese te saj ne te gjitha rastet bazamentet per keto shtylla te kontrollohen edhe per kete fakt.

### **Stabi**

Ne vendet me disniveli te terrenit do te perdoren kembet shtese zgjatuse te shtylles ne anen me kuote me te ulet. Kjo behet per te mos zbankuar terrenin, pra per te nderhyre sa me pak te jet e mundur ne ambjentin ku ngrihet shtylla.

### **Betonimi**

Betonimi i gjithe bazamenteve do filloje pasi te kete mbaruar armimi i tij dhe duke sigurar nje drenazhim te gropes se bazamentit nese eshte e nevojshme. Nuk do te filloje betonimi nese kjo gje nuk eshte aprovuar nga Punedhenesi.

### **Shtresa mbrojtese e armatures**

Te gjitha punet e hekurit , armimi perfshire ketu hekurat punues, stafat, do te kene nje shtrese mbrojtese nga 50mm deri ne 100mm , vleren e sakte te a e vendos projektuesi i bazamenteve.

#### **2.3.5.4. Testet e bazamentit**

Keto teste jane teste te zakonshme qe behen gjate zbatimit mbi materialet dhe menyre e zbatimit.

#### **Testet e zakonshme ne bazamente**

Keto teste do te zhvillohen nga kontraktori i cili duhet te kete sigurur gjithe suportin teknik per ti realizuar pa shtese pagese.Rezultatet e tyre duhet ti paraqiten menjehere me shkrim Punedhenesit.

Kontraktori duhet te njoftoje punedhenesin jo me pak se 48 ore para per fillimin e testit ne menyre qe ky i fundit te pergatitet te mare pjese. Nuk do vazhdoje asnjë veprim pa pjesmarjen e personit perqejges te Punedhenesit.

Kontraktori duhet te kete te gjitha certifikatat e gjithe materialeve te perdonura qe duhet te jene sipas standardeve te pranueshme si dhe ne perputhje te plete me kerkesat ne specifikimet teknike.

Do te kthehen te gjitha materialet te cilat nuk do jene ne perputhje me kerkesat e mesiperme.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Do te jete kostoja e kontraktorit nese punedhenesi kthen mbrapsht materiale ose ekipe qe punojne ne sheshin e ndertimit.

### 2.3.6. Percjellesi dhe trosi OPGW

#### 2.3.6.1. Percjellesi i fazave

##### 2.3.6.1.1. Projekti

Kontraktori do te kryeje te gjitha punimet ne menyre te kualifikuar ne perputhje me metodat moderne te inxhinierimit. Per me teper kontraktori duhet ti permbahet te gjithe rregullave qe perdoren ne prodhimin dhe dorezimin e mallrave dhe do te ndjeke instrukzionet e Punedhenesit.

Percjellesi qe do te perdoret do te jete i tipit 243-AL1/39-ST1A sipas EN 50182, me pare eshte njohur si ACSR 240/40 sipas DIN 48203 Part 11.

#### Standardet Baze

- |                              |           |
|------------------------------|-----------|
| a) Per percjellesin e plote  | EN 50182  |
| b) Per percjellesit perberes |           |
| • percjellesit alumin        | EN 60889  |
| • percjellesit çelik         | EN 50189  |
| • graso                      | EN 50326  |
| • per varjen e percjellesit  | IEC 61395 |

Ne se kontraktori deshiron te bazoje tenderin e tij ne standarte apo kode te tjera vec atyre te specifikuar me siper p.sh. disa standarte specifike per vendin e prodhimit, ai mund ti specifikoje ne tender edhe ato standarte apo kode me te dhenat e plota dhe ti paraqese si plotesim kerkese minimale te standarteve te dhena. Kontraktori do te paraqese si pjese te tenderit edhe nje liste tabelare te ndryshimeve midis standarteve ose kodeve te perdorur nga ata pershkruar me siper.

Standardet apo kodet alternative jane subjekt i aprovimit nga Punedhenesi.

Percjellesit do te jene te pershatshem per sherbim ne kushtet specifike klimatike te dhena ne karakteristikat kryesore si pershkruhet ne specifikimet teknike.

Te dhenat kryesore te projektimit te percjellsve duhet te jepen ose plotesohen nga tenderuesit ne tabelat e specifikimeve teknike. Te gjitha keto te dhena duhet te verifikohen nga llogaritjet dhe provat sipas specifikimit. Kontraktori duhet te paraqese certifikatat e analizave duke dhene perqindjen dhe natyren e papastertive te aluminit. Permbajtja e bakrit nuk duhe te kaloje 0.04 %.

Percjellesit duhet te jene te pershatshem per sherbim per kushtet klimatike me karakteristika kryesore te specifikuara ne **Kap. 3; Tabelat e te dhenave teknike**.

Percjellesit do te jene projektuar dhe te kene nje konstrukt te tille qe te sigurojne sherbim te gjate me shfrytezim ekonomik dhe kosto te ulet mirembajtje. Ata do te jene te pershatshem ne çdo aspekt



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

pune te vazhduar me parametra nominale si dhe gjate proceseve kalimtare ne kushtet klimatike te veçanta te ambientit.

Te gjithe materialet e perdorur ne kete kontrate do te jene te cilesise se larte dhe punimet do te jene te klasit te larte gje qe arrihet nepermjet projektimit dhe dimensionimit te gjitha pjesave ne menyre qe sforcimet qe ushtrohen gjate punes ne percelles te mos shkaktojne demtime apo shtremberime edhe ne kushtet me te pafavorshme si gjate instalimit ashtu edhe gjate sherbimit.

Duhet te behet kujdes i vecante gjate procesit te shtrirjes se percellesit ne menyre qe te sigurohet tensionim i njejtë ndermjet shtresave te ndryshme me qellim qe te shmanget reshqitja ose levizjet relative ndermjet shtresave os te shkaktohet formimi i kavitetave gjate shtrengimit.

Ne rast se makinerite qe perdoren per prodhimin e percellesve te aluminit, do jene perdorur per percelles te tjere te ndryshem si alumin i galvanizuar ose celik, atehere prodhuesi duhet ti paraqese Punedhenesit nje certifikate qe makineria eshte pastruar si duhet para perdonimit te aluminit, lidhjeve te aluminit, galvanizimit ose celikut dhe se pecellesi nuk ka ndotje.

Bashkimet e percellesve te vecante te aluminit nuk lejohen ne shtresat perkatese te jashteme dhe ne rastet qe specifikoohen sipas standardeve.

Ne shtresat e brendshme te aluminit te percellesive te fazave, bashkimet jane te lejueshme para terheqjes perfundimtare. Keto bashkime me ngjitje duhet te behen me presim te ftohte e ngjitje. Nuk do te lejohen bashkimet e bera ne percelles te vecante alumin me ngjitje me rezistence.

Kur eshte e nevojshme ngjitja e aluminit do te behet ne bobinen e percellesit te aluminit para se te terhiqet ne menyre qe te mos dallohet ne percellesin e instaluar.

Ne percellesit e aluminit nuk duhet te kete ngjitje, perveç rasteve kur percellesit thyhen gjate shtrirjes dhe ne keto raste, numri i nyjeve dhe lajmerimi per ekzistencen e ngjitjeve duhet ti komunikohet Punedhenesit shkreserisht brenda 7 diteve para dorezimit te mallit ne magazine dhe pozicioni i ngjitjes duhet shenuar me shirit te kuq ne çdo ane te ngjitjes ne percellesin e perfunduar. Pervec kesaj pjesa e jashtme e barabanit duhet te shenohet me germen W.

Kontratori duhet te siguroje qe projektimi dhe vendosja e percellesit eshte e tille qe te mund te verifikohen tolerancat e vendosura dhe specifikuara ne standartet dhe ne kerkesat e vecanta te ketij dokumenti tenderi. Vecorite dhe garancite e kerkuara ne specifikimet teknike do te garantohen brenda tolerancave te lejuara nga standartet perkatese dhe keto te dhena e kushte jane pjesa e kontrates. Ne se vlerat e garantuara nuk arrihen atehere Punedhenesi mund te kthehet ate pjesa te mallrave me shpenzimet e Kontratorit.

Ne se rezistenza elektrike per kilometri e percellesit ne ndonje baraban i kalon vlerat e rezistences se garantuar te vendosura ne specifikimet teknike, Punedhenesi mund ta ktheje barabanin me defekt per kete arsyte.

### 2.3.6.2. Kerkusat per shigjetat dhe sforcimet

Percellesi do te terhiqet ne baze te ketyre kriterieve te tensionit/sforcimit:

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

**a) Kushte per sorcimin mesatar vjetor:**

Ne temperaturen mesatare vjetore ( $15^{\circ}\text{C}$ ) dhe pa ere tensioni/sforcimi perfundimtar horizontal nuk duhet te kaloje **20%** te tensionit/sforcimit maksimal te keputjes

**b) Kushtet e sforcimit maksimal:**

Per kushtet e sforcimit maksimal qe mund te jene:

- era maksimale e marre parasysh ne projekt, ose
- ngarkesa e akullit pa ere, ose
- ngarkesa e akullit me ere te reduktuar, ose
- temperatura minimale

Percjellesi duhet te kete, brenda gjendjes limit te pershtatur sipas metodes se projektimit, keto faktore te sigurise se pjesshme:

- faktore i pjesshem i sigurise per veprim: 1.35
- faktore i pjesshem i sigurise per materiale: 1.85

ose **40%** te tensionit/sforcimit maksimal te keputjes.

Ofertuesi duhet te jape te dhenat e terheqjes se percjellesit (fillestare dhe perfundimtare) te llogaritura per kampata te ndryshme linje ne diagrame ose ne forme tabelare, shigjeten dhe tensionin per temperature ndermjet  $0^{\circ}$ -  $60^{\circ}\text{C}$ .

### 2.3.6.2.1. Testimi

#### Te per gjithshme

Kontraktori do te paraqese nje Procedure te Garantimit te Cilesise te detajuar perfshire dhe Planin e Inspektiveve dhe te Testeve (PIT), te gjitha keto do ti dorezohen Punedhenesit per miratim. Kontraktori do te jete persegjegjes per kryerjen e te gjitha testeve dhe inspektiveve te kerkuara gjate prodhimit te percjellesve.

Te gjitha materialet e perdonura ne prodhimin e percjellesve duhet te mbulohen me çertifikata prove deklaruar provat e tyre mekanike dhe kimike per te provuar pajtueshmerine me kerkesat teknike dhe EN 50182 ose IEC sipas rastit. Certifikatat / te dhenat e meposhtme testimit do t'i dorezohen per miratim:

- çertifikate prove e materialve metalike
- çertifikate per mos kontaminim te paisjet thurese
- regjistrimet e testit te galvanizimit.

Certifikatat ekzistuese testimit te tipit te dorezuar do te jete me i vjeter se 10 vjet.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### Percjellesi

Testet do te behen ne perputhje me kerkesat e EN 50182 dhe standardeve te meposhtem:

EN 60889 Percjellesit alumin

EN 50189 Percjellesit celik

EN 50326 Graso ne percjelles

EN 10244 Trashesia e galvanizimit

IEC 60468 Matja e rezistences

ISO 7802 Testi i thurjes

Certifikatat e testeve tip jane te pranueshme nese ato jane jo me te vjetra se 8 vjet dhe tregojnë

- Qendrueshmerine elastike sipas EN 50182, Kapitulli 6.4.8
- Kurbat sforcim tendosje sipas EN 50182, Kapitulli 6.4.7
- Testi i terheqjes sipas EN 50182, Kapitulli 6.4.9.

Testet mekanike duhet te behen ne kampionone te shtrire te telave te vecante pas vendosjes se percjellesit. Ne kushtet e kampionove te çdo gjatesie qe nuk kalojne testin mekanikose te rezistences, nje kampion i dyle ose i trete do te merret me te njeften gjatesi dhe nese edhe ndonjeri prej tyre nuk kalon testin ateher do te kthehet komplet barabani nga i cili jane marre keto kampionone testi. Per testin e e thurjes nese do te ndodhe ndonje ndryshim ne rezultatin ndermjet metodave te provave te perdredhjes dhe zgjatjes ateher do te merret parasysh rezultati i perdredhjes.

Testet rutine do te behen sipas EN 50182, Tabela 5.

Holleste e rezultateve te testeve do ti paraqiten Punedhenesit per aprovim.

### Graso

Certifikatat e testeve tip te prodhuesit qe tregojne perputhjen me kerkesat teknike te standardit EN 50326 per vetite e graso do ti paraqiten Punedhenesit per aprovim:

- testet e pikes se renies se graso
- testi i historise termike
- rikthyeshmeria
- Oksidimi
- lendet korrozive ne graso
- vetite anti-korrozion.

Testit rutine te graso sipas EN 50326 duhet te kryhen ne te njejten kohe me testet e percjellesit. Pesha dhe gjatesia e kampionit te percjellesit do te matet dhe shenohet. Mostra duhet te inspektohet per te konstatuar se asnje shenje graso nuk eshte e dukshme ne pjesen e jashtme. Pastaj telat perberes te



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

percjellesi do te ndahen progresivisht shtrese pas shtrese duke e kontrolluar per te verifikuar nese kerkesat e veshjes jane permbushur.

Graso per testin e pikes se renies do te hiqet pa ngrohje, graso e mbetur atehere mund te hiqet me nje metode te pershtatshme. Pesha e kampionit te percjellesit te pastruar do te percaktohet dhe regjistrohet. Pesha e grasos do te percaktohet nga ndryshimi i peshave dhe do te regjistrohet.

#### Certifikata e proves

Te gjitha materialet metalike te perdonura ne prodhimin e percjellesve do te kene certifikatat e testeve qe tregojne cilesite e tyre mekanike dhe termike ose per te provuar permbushjen e normave e standardeve te EN ose IEC.

Certifikatat e testeve tip dhe atyre rutine do ti jepen Punedhenesit:

- Certifikata e testeve per materialet metalike;
- Certifikata e testit te percjellesit te pandotur;
- Certifikata e testit te regjistrimit te galvanizimit;
- Certifikata e shtreses se zinkut ;
- Certifikata e testit te regjistrimit te aliazhit te aluminit.

#### 2.3.6.2.2. Pjeset rezeve

Percjellesit rezeve, sipas listes se çmimeve do te dergohen me ngarkesen e fundit ne gjatesi te panderprere ne barabane qe nuk do te kthehen si specifikohet. Nese ndonje sasi shtese duhet te porositet, çmimet mund te jene subjekt i rregullimit.

Percjellesit rezeve duhet te mbrohen ne menyre te pershtatshme nga lageshtia, korrozioni, etj. dhe te paketohen dhe te trajtohen ne menyre te tille qe te jene te pershtatshem per ruajtje ne kushtet klimatike te zones per nje periudhe te pacaktuar. Ata do te dorezohen ne barabane çeliku te pajisur me etiketa identifikuuese ku deklarohet edhe sasia. Percjellesit rezeve do te dorezohen ne magazinat e Punedhenesit dhe ky proces nuk do te konsiderohet i perfunduar deri sa materiali i paketuar te jete kontrolluar nga Punedhenesi.

#### 2.3.6.2.3. Paketimi, dergimi, transporti

Percjellesit do te dorezohen dhe dergohen ne barabane celiku te mbuluar te vulosur sikurse eshte specifikuari. Paketimi per pjeset reserve korresponduese duhet ti perjigjet kerkesave per magazinim me kohe te gjate.

Te gjitha barabanet me percjelles duhet te kene nje shtrese te papershkueshem nga uji, si leter dylli ose flete plastike e cila duhet te jete e sigurt kunder reaksioneve kimike te percaktuara rrith barabanit te percjellesve dhe nje tjeter hedhur mbi dhe nen spiralet e percjellesve. Barabanet te jene te sigurt dhe te



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

perforuar mire rreth perimetrit te jashtem, te jene te pershatshem per transport ne terrene te veshtira dhe per tu rrotulluar ne kembalece pa shkaktuar demtime te perçjellesit.

Nxjerra jashte perdorimit e te gjitha barabaneve bosh do te jete perjegjesi e Kontratorit.

Informacioni i meposhtem te shkruhet ne menyre te qarte me boje te pa zhdukeshme ne te dy flanxhat ne çdo baraban:

- Titulli i kontrates dhe numri i references;
- Emri i prodhuesit;
- Instruksionet e ngritjes dhe kufizimet;
- Drejtimi i rrotullimit.

Nje pllake alumini ose metalike e lyer do te vendoset ne çdo baraban qe tregon ne menyre te qarte te dhenat e meposhtme:

- Tipi dhe permasa;
- Gjatesia;
- Pasha netto dhe bruto;
- Numri i barabanit;
- Data e telezimit;
- Dimensionet kryesore te barabanit;
- Drejtimi korrekt i rotullimit.

Kontraktori duhet te paraqese nje skice ose vizatim duke treguar detajet e plota te barabanit. Gjatesia minimale e perçuesit ne baraban eshte subjekt i miratimit te Punedhenesit.

### **2.3.6.3. SPECIFIKIMET TEKNIKE TE OPGW , J.BOX , ODF ,Multiplexer, Radrizer**

#### **Kerkesat elektrike dhe mekanike**

Kontraktori do te kryeje te gjitha punimet ne menyre te kualifikuar ne perputhje me metodat moderne te inxhinieringut. Per me teper Kontraktori duhet ti permbahet te gjithe rregullave qe perdoren ne prodhimin dhe dorezimin e mallrave dhe do te ndjeke instruksionet e Punedhenesit.

OPGW do te bazohet ne perçjelles ACS (çelik i veshur me alumin) me qellim qe te permbushen kerkesat per fortisine mekanike, perçjellshmerine per shkarkimet atmosferike dhe rezistencen per lidhje te shkurtera, rezistencen ndaj korrozionit dhe mbrojtjen e fibrave optike. Konstruksioni i OPGW do te jete i pershatshem per te inkorporuar 48 fibra optike.

Nje perçjelles çeliku i veshur me alumin (ACS) me seksion ACS 63mm<sup>2</sup> apo nje alternative teknikisht ekvivalent do te furnizohen per trosin OPGW. Furnizuesi duhet te demonstroje pervoje perpunimi te pershatshme dhe te kete te dhenat e testit per llojin e OPGW se propozuar.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- **OPGW G652.D 48 fibra optike single mode , (do te furnizohet dhe instalohet ne linje).**
- **Kabell optik nentoksore G 652.D 48 fibra optike single mode nga portal i linjes deri tek ODF ne panelin e telekomunikacionit si dhe sehemti i linjes kabllore, (do te furnizohet dhe instalohet ne Nst).**
- **ODF 48 fibra tipi LC/LC,( do te furnizohet dhe instalohet ne Nst).**

#### Struktura

OPGW do te perbehet nga percjelles metalik te thurur mbi nje zemer qendrore, e cila perbehet nga nje tub alumini me fibra optike.

#### **TIPI I OPGW DUHET TE JETE G 652.D me 48 fibra optike single mode.**

Konstruksioni i OPGW do te jete i tille qe fibra optike te mos shtrengohet te fibrat e tjera, te perfshira ne nje tub alumini, bariera veshese ose ndonje komponent tjeter me qellim qe veshja e fibres te ndahet nga shtresa veshese e perberesve te tjere kur trosi OPGW eshte nen tension.

Ofertuesi duhet te detajoje plotesisht perberjen e njesise se fibrave optike, duke perfshire materiale mbrojtje nga nxehja dhe vleresim maksimal te temperatures se materialeve.

Hyrja e lageshtise nuk lejohet ne njesine e fibres optike dhe Ofertuesit duhet te sigurojne detaje per menyren se si kjo eshte arritur.

#### Projektimi i zemres optike

Fibrat e vecanta optike ose grupet e fibrave do te futen ne tuba mbrojtjes. Keto tuba formojne mbrojtjen dytesore te fibres (mbrojtja primare eshte veshja e vete fibres). Projektimi i pjeses qendrore te OPGW eshte sipas parimit te tubave te lirshem. Kjo do te thote se projektimit i kabllit do te siguroje nje difference tendosje. Funksioni i tubave bosh dhe ekranizimit te ujit mund te sigurohet me te njejtet perberes fizike. Projekti i pjeses qendreore te fibres ndalon transportin gjatesor te fibres ne tubat bosh. Nje bllokues uji ndalon penetrimin gjatesor te ujit te zemres optike dhe ne tubat e vecante.

Tubi i lirshem behet metalik. Zgjatja e tubit qe shkaktohet nga zgjatja e kabllit do te jete ne proporcion me zgjatjen e kabllit. Pjesa e brendshme e tubit do te jete e lemuar.

Fibrat optike duhet te jene te futura ne nje tub dhe me pas ky tub duhet te jete i futur ne nje tub alumini. Tubi qendor duhet te jete prej alumini per shkak te kushteve atmosferike qe jane specifike ne zonen e ndertimit te linjes, me qellim mbrojtjen nga korrozioni.Tubat nuk do te ngjiten se bashku, pra nuk duhet te kete saldime terthore. Tubat duhet te jene te lire.

Tubi nuk duhet te deformohet ose demtohet nga kushtet e meposhteme:

- Ngarkesat termike, elektrike dhe mekanike qe jepen ne specifikimet teknike;
- Frekuencia e larte ( $>1$  Hz) dhe frekuencia e ulet ( $<1$  Hz) e vibrimeve ne linjen e tensionit te larte;
- Perdorimi ne varje sipas pershkrimit dhe paisjet tensionuse dhe damperat qe vibrojne;
- Te gjithe proceset e lejueshme te asemblimit dhe vendosjes se percjellsave ;
- Forma jo rrethore e tubit duhet te jete  $\leq 5\%$ .



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### Ekrani i ujit

Nje komponent bllokues uji (gel) do te perdoret rrreth fibres optike per te ndaluar hyrjen e lageshtires dhe papastertive tek fibra optike.

Komponenti i bllokimit me uje do te kete karakteristikat e tij te qendreses ndaj temperatureve te rrymes se avarive. Kerkesat per bllokuesin e ujit jane si me poshte:

- Nuk do te pengoje levizjen e fibrave brenda tubit;
- Do te jete kompatibel me materialet e tjere te perdonur, mbeten te perkulshem, rezistojne ndaj depertimit te ujit ne kufirin e temperaturave te punes dhe gjate jetgjatesise se OPGW, te mos kete buleza ajri dhe te mos chirohe H<sub>2</sub> gaz ne kufirin e temperaturave te punes dhe te jete i sigurte nga demtimet siperfaqesore.

Ofertusi do te paraqese detaje te plota te komponentit te bllokuesit me uje duke perfshire edhe metoden e heqjes se ketij perberesi para bashkimit dhe ngjitjes.

Ne rastet kur ekrani i ujit dhe tubi bosh nuk jane fizikisht njelloj , aplikohen kerkesat e dhena me siper. Ekrani i ujit do te perbehet nga nje tub i ngjitur ose te stampuar ne tubin metalik.

### Prodhimi

OPGW do te jete e ndertuar qe te lejoje pune te gjate me eficence ekonomike dhe kosto te ulet mirembajtje .

Te gjitha materialet e perdonura ne kete kontrate do te jene te cilesise superiore dhe punimet do te jene te klasit te larte gje qe arrihet nepermjet projektimit dhe dimensionimit te te gjitha pjeseve ne menyre qe streset qe ushtrohen gjate punes ne OPGW te mos shkaktojne demtime apo shtremberime edhe ne kushtet me te egra si gjate instalimit ashtu edhe gjate sherbimit.

Duhet te behet kujdes i vecante gjate procesit te shtrirjes se OPGW ne menyre qe te sigurohet tensionim i njeje ndermjet shtresave te ndryshme me qellim qe te shmanget rreshqitja ose levizjet relative ndermjet shtresave dhe mos te shkaktohet formimi i kaviteteve gjate shtrengimit.

Nuk duhet te kete ngjite ose demtime ne asnje fiber optike ne gjithe gjatesine e kabllit te nje barabani.

Vemendje e veçante do t'i kushtohet procesit te thurjes se OPGW per te siguruar ferkimin e nevojshem ne mes te shtresave te ndryshme, per te shmangur levizjen apo rreshqitjen relative te shtresave apo formimit gungave gjate terheqjes dhe varjes.

Telat ACS te trosit OPGW te kene perçueshmerine e 20% IACS. Veshja e alumini do te jete e sheshte, e paster, me trashesi uniforme dhe pa defekte.

Per pjeset ACS, nuk lejohet te kete bashkime ne telat individuale te percellesve ACS pas veshjes me alumin te telave prej çeliku.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

#### Karakteristikat kryesore mekanike dhe fizike te OPGW

1	Diametri i përafert	10 mm :- 12 mm
2	Pesha e përafert	450 :- 370 kg/km
3	Qëndrueshmeria nominale në tërheqje (IEEE 1138)	$\geq 40 \text{ kN}$
4	Ngarkesa maksimale pa zgjatim të fibrave	$\geq 34 \text{ kN}$
5	Seksioni total	$\leq 62 \text{ mm}^2$
6	Koficenti termik i zgjatimit linear	$\sim 14 \times 10^{-6} \text{ }^{\circ}\text{C}-1$
7	Rrezja minimale e përkuljes	$\sim 300 \text{ mm}$
8	Diapazoni i temperaturave të punës	-30 deri + 70°C
9	Materiali i tubit të fibrave optike	Çelik
10	Diametri i jashtem i tubit	$2 \text{ mm} \div 5 \text{ mm}$
11	Rezistenca elektrike (20°)	$\leq 0.97 \text{ ohm/km}$
12	Shkalla e lidhjes së shkurtër nga 50°C	$\geq 24 \text{ kA}^2 \text{ s}$

#### Fibrat optike single mode

OPGW do te kete 48 (dyzet e tete ) fibra te vecante me karakteristikat e dhena ne specifikimet teknike te standartit ITUT-T G.652 D.

#### Fibrat Optike G652-D

1	Fiber Optic Standard	ITUT-T G.652-D
2	Nr. of Fiber Optic	48
3	Fiber Optic Type	Single-Mode
4	Mode field diameter at 1310nm	$9,2 \pm 0,4 \mu\text{m}$
5	Mode field diameter at 1550nm	$10,2 \pm 1,0 \mu\text{m}$
6	Mode field diameter non circularity	$\leq 6 \%$
7	Cladding diameter	$125 \pm 1,0 \mu\text{m}$
8	Cladding non circularity	$\leq 1\%$
9	Core I cladding concentricity error	$\leq 0,6 \mu\text{m}$
10	Attenuation at 1310nm	$\leq 0,36 \text{ dB/km}$
11	Attenuation at 1550nm	$\leq 0,22 \text{ dB/km}$
12	Cut-off wavelength (cabled fibre) kc	$\leq 1450 \text{ nm}$
13	Chromatic Dispersion at 1310 nm	$\leq 2,8 \text{ ps/ (nm.km)}$
14	Chromatic Dispersion at 1550 nm	$\leq 18 \text{ ps/ (nm.km)}$

Nuk lejohen bashkimet ne asnje fiber ne gjatesine e barabanit.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Ndrerprerjet lejohen vetem ne fundet e OPGW e cila do te matet me ODTR me gjatesi vale 1550 nm dhe qe duhet te tregojne nje ndryshim prej me pak se 0.05dB/km per çdo fiber ne çdo baraban.

Fibrat optike duhet te jene te ndara ne 4 grupe me nga 12 fibra cdo grup me kodin e ngjyrave si me poshte.

#### Kodi i ngjyrave:

Fibre N.	Optical Fibre Color	Color
1	Blue/	Blue
2	Orange	Yellow
3	Green	Green
4	Brown	Brown
5	Slate/Gray	Grey
6	white	White
7	Red	Red
8	Black	Black
9	Yellow	Yellow
10	Violet	Purple
11	Pink	Pink
12	Turquoise	Light Blue

#### Mbulesa e fibres optike

Fibrat optike duhet te pisen me rreze UV-hardened veshje mbrojtese akrilat duke patur nje diameter nominal prej  $250 \mu\text{m} \pm 10 \mu\text{m}$ .

Materiali i veshjes se fibres optike nuk duhet te gjeneroje gaz H<sub>2</sub> rreth fibrave optike qe do te rriste humbjen optike te specifikuar me lart si dhe mbi jetegjitesine e projektuar te fibres optike. Ofertuesi duhet te ofroje detajet e metodave te perdonura per te pakesuar prodhimin e gazit H<sub>2</sub>.

Mbulesa te hiqet mekanikisht lethesisht mbi nje gjatesi prej deri 50 mm per qellimet e pastrimit, ndarje dhe bashkim me shkrirje.

Secila fiber te jete e ngjyrosur ne menyre qe te lethesoje identifikimin. Keto veshje te jene me ngjyrosje te shpejte, dhe nuk duhet te degradojne nga veprimet mekanike dhe optike.

Ofertuesi duhet te siguroje detajet e materialit veshes, dimensionet dhe rrezen minimale te perkuljes te fibrave te veshura. Te gjitha veshjet / ngjyrat te jene ne perputhje me bashkimin me shkrirje duke shfrytezuar metoden e gjetjes me drite te lehte (LID).

#### Bashkimet dhe Joint Box-es



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Ne çdo 2 deri 5 km ne shtyllat e tensionit, lidhjet mes fibrave optike ajrore OPGW do te realizohet me ane te te ashtuquajturave Joint Box-e.

Ne shtyllat kendore nuk parashikohen pa tjeter JointBoxes, Kontraktori duhet te siguroje pajisje te pershtatshme per kapje kalimtare ne keto shtylla pa qene nevoja e prerjeve dhe bashkimeve te fibrave . Ne te gjitha pikat kendore rrezja minimale e lejuar e perkuljes duhet te respektohet. Eshte mire qe fibra optike te terhiqet ne shtyllat kendore ku vendosen edhe kutite e bashkimeve JointBoxes.

JointBoxes jane te tipit 'kapuç-Dome' me hyrjen e kabllove optike nga poshte dhe duhet te montohen ne lartesine e krahut te fazes se poshtme te linjes me qellim mbrojtjen nga vjedhjet e mundshm. Hyrja e OPGW ne kuti duhet vulosur per te parandaluar depertimin e lageshtise.

Duhet siguruar qe kutite e J.Boxes te jene ndertuar per mos lejimin e ujit apo lageshtires. Kutite e perbashketa te perfshijne te gjithe terminalet e nevojshme per te mbrojtur dhe fiksuar fibrat e ngjitura. Humbjet optike do te jete jo me shume se 0,08 dB ne mesatare per bashkimet dhe ne asnje bashkim veças humbja nuk duhet te kaloje 0.10 dB. Çdo bashkim do te kete një gjatesi rezerve te fibres rreth 1 m ose me shume. Nje bashkim i perfunduar duhet te futet ne kutine e bashkimit J.Box ne klemen e mbajteses perkatese. Kjo e fundit do te jete e pershtatshme per tu hequr dhe zevendesuar pa rrezik demtimi te bashkimi te fibres.

Si pjese e procedures te lidhjes Kontraktori duhet te monitoroje performancen optike te çdo bashkimi duke perdorur nje Optical Time Domain Reflectometer. Pas perfundimit te lidhjes dhe para mbylljes se kutise nga jashte duhet bere nje vleresim i humbjes totale dhe matjen e pakesimit te fibres. Nese humbja totale e parashikuar e fibres do te tejkaloje humbjen e projektuar atehere bashkimet ribehen deri sa performance e specifikuar te jete arritur.

Gjithashtu kutia duhet te permbate etiketa me numra per fibrat dhe identifikimi i tubit.

Ofertuesi duhet te dorezoje me oferten e tij nje llogaritje te humbjeve totale ( humbjet e pergjithshme) per lidhjen e plote te telekomunikacionit duke pasur parasysh te gjitha bashkimet, gjatesine e fibres, konektoret,etj. Humbja e pergjithshem do te jete nje vlore e garantuar. Te gjitha dokumentet e projektimit do ti dorezohen Punedhenesit per miratim para fillimit te prodhimit ne testin pamor.

#### Testet e OPGW

##### Te pergjithshme

Per te verifikuar instalimin dhe funksionimin korrekt te OPGW do te zhvillohen prova dhe teste ne fazat te ndryshme te projektit.

Kontraktori duhet te zhvilloje prova dhe teste te OPGW dhe fibrave optike qe te garantoje se OPGW eshte ne gjendje te mire, ne fabrike, para instalimit dhe shtrirjes se OPGW si dhe ne perfundim te instalimit dhe shtrirjes perfundimtare.

Provati ne Fabrike (FAT-Factory Acceptance Test)



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Duhet te zhvillohen teste te OPGW dhe fibrave optike ne fabrike, FAT (Factory Acceptance Test / Teste te pranimit ne fabrike) dhe rezultatet e tyre te paraqiten ne Test Report-et dhe certifikatat e OPGW.

**Kontraktori duhet te njoftoje OST-ne disa kohe para kryerjes se testeve te fibrave optike (OPGW )ne fabrike ne menyre qe OST te marri pjesa ne teste.**

**Shpenzimet e pjesmarrjes ne testime te fibrave optike (opgw) nga specialistet telekomunikacionit te OST do te mbulohen nga ana e kontraktorit.**

Kontraktori duhet te deklaroje tipin e instrumentit mites dhe testues OTDR (Optical Time Domain Reflectometry / Instrumenti Mates Optik) dhe te paraqese ne OST si dhe bashke me dokumentacionin certifikaten e kolaudimit dhe kontrollit teknik te tij.

Provat dhe testet mbi OPGW duhet te jene konform ketyre standarteve :

IEC 60288: General requirements and methods of test

IEC 60468: Method of measurement of resistivity of metallic materials

IEC 60811: Common test methods for insulating and sheathing materials of electric cables and optical cables

IEC 60104: Aluminium-Magnesium-Silicon alloy wire for overhead line conductors

ANSI / EIA 455-61 FOTP-61-Measurement of fiber or cable attenuation using an OTDR

ASTM B415: Standard specification for hard-drawn aluminum-clad steel wire.

IEEE 1138: Construction of composite fiber optic overhead ground wire (opgw)  
for use on electric utility power lines.

Kontraktori duhet t'i paraqese OST certifikatat dhe Test Reportet ku te tregohet se jane kryer te gjitha provat e kerkuara dhe ato standarte per OPGW dhe qe OPGW bashke materialet shoqeruese dhe fibrat optike jane konform kerkesave te specifikuara dhe konform standarteve te mesiperme.

**Certifikatat dhe Test Reportet duhet te miratohen nga OST.**

Kontraktori duhet te ofroje nje procedure te detauar per Sigurim te Cilesise perfshire nje Inspektim dhe Plan Test ( ITP ), i cili do ti dorezohet Punedhenesit per miratim . Kontraktori do te jetë perjegjes per kryerjen e te gjitha testeve dhe inspektimet e kerkuara gjate prodhimit te OPGW.

Te gjitha materialet e perdorura ne prodhimin e percellesve duhet te mbulohen me certifikatat e testit duke deklaruar provat e tyre mekanike dhe kimike per te provuar pajtueshmerine me keto kerkesa teknike.

#### **Lloji i Testit**

Testet do te kryhen ne pajtim me IEC 60794-4 dhe IEC 60794-1 -2. Certifikatat e testeve te zakonshme mund te pranohen me kusht qe testet e strukturose se OPGW te korrespondojnë me ate te ofruar .



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Testet e meposhtme kerkohen sipas IEC 60794-1-2 , IEC 60794-4 dhe EN 50.182:

- varja dhe tendosja
- performanca e elasticitetit
- shkaterimi dhe ndikimi
- ciklet e temperatures
- depertimit te ujut
- qarku i shkurter
- shkarkimet atmosferike
- nderpreja e gjatesise se vales

Testimi me OTDR

Norma: IEEE 1138 5.2.2.1.1

Provat duhet te behen ne 100% te fibrave optike .

Gjatesia e vales per matjet e humbjeve: 1310 nm dhe 1550 nm

Metodologja: me ane te instrumentit mites Optical Time Domain Reflectometry (OTDR)

#### Kriteri i pranimit:

Vlerat e matura duhet te perputhen me ato qe ka deklaruar dhe garanton fabrikuesi.

Rezultatet e ketyre provave dhe testeve duhet te shenohen ne test raportet qe do i dorezohen OST.

#### Testet e mostres

Testet per telat e çelikut te veshur me alumin do te kryhet ne perputhje me kerkesat e EN 61232.

Mostrat e marra ne baze te rastesise nga barabanet e trosit OPGW te gatshem per dergese do te testohen per diametrin, gjatesine e shtresave dhe reportin midis tyre, drejtimin e shtresave dhe rezistencen per rryme te vazhduar sipas EN 50182 ne fabrike nga prodhuesi i cili mund te te shihet nga Punedhenesi.

Perveç kesaj, do te verifikohet nese fibrat nuk jane te keputura ne te gjithe gjatesine e çdo barabani OPGW qe testohet si me lart me OTDR .

#### Testet e zakonshem

Duhet te kryhen teste te OPGW para instalimit. Teste mekanike dhe teste te fibrave optike.

OPGW ne te gjitha barabanet do te testohen mekanikisht, duke perfshire matjen e diametrit te OPGW , matjet e trashesise se telave ACS, diametrin e tubit, veshjen e telave ACS, kontrollin e kualitetit te siperfaqes dhe peshes se OPGW, kontrollin e gjatesise se shtreses dhe reportin midis tyre, kontrollin e drejtimit te shtreses, testin e ngarkeses shkateruese te OPGW dhe matjen e rezistences per rryme te vazhduar ne perputhje me EN 61232 / EN 50.182 ne fabrike nga prodhuesi si test i zakonshem.

#### Teste perfundimtare



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Pas perfundimit total te punimeve ne çdo link duhet te behen provat dhe testimet perfundimtare te linjes.

Te gjitha provat dhe testet perfundimtare qe do te jene dhe testet e marrjes ne dorezim nga OST do te behen ne prani te perfaquesuesit e OST.

Per kete qellim duhet qe Kontraktori te njoftoje OST disa kohe me perpara per te zhvilluar testimet.

Provat e pranimit perfshijne:

#### **Verifikimin ne terren ne menyre vizuale dhe me ane te provave mekanike**

dhe fizike te instalimit te OPGW, Joint Box-eve, dhe çdo pajisje dhe pune tjeter qe permban projektin.

#### **Testet e humbjeve te fibrave optike IEC 60793-1-40**

Pas perfundimit total te punimeve ne çdo link duhet te behen testimet me OTDR (Optical Time Domain Reflectometry/ Instrument mates optik)

Matjet duhet te behen nga ODF e njerit nenstacion ne ODF te nenstacionit tjeter pra ODF – ODF, pra matjet duhet te behen nga te dy krahet e linkut dhe te ruhen.

Te dhenat e matjeve dhe testeve si psh. humbja totale e te gjithe fibrave, gjatesia e te gjithe fibrave,etj.

Keto teste duhet te tregojne qe OPGW dhe fibra optike eshte instaluar ne rregull dhe eshte brenda parametrave dhe kufijve te percaktuar.

Matet humbja totale e te gjithe fibrave optike ne menyre qe te kemi nje uniformitet te fibrave optike dhe ne bashkime ne te dy drejtimet. Matet gjatesia e fibrave optike dhe te gjithe parametrat e tjere.

#### **Shuarja (humbja) e referimit**

Shuarja (humbja) e referimit e lejuar eshte:

$$A_{lej} \leq (0.5 \text{ dB} \times K) + (0.1 \text{ dB} \times S) + (A_h \times L) \text{ dB} = \text{Humbja Maksimale}$$

Ku :  $A_{lej}$  = Humbja (shuarja) e lejuar

K = Numri i konektoreve

S = Numri i bashkimeve (nr. splices)

0.1 dB = Humbja (Shuarja) e lejuar per cdo bashkim (splicing)

L = Gjatesia e linjes ne km

$A_h$  = Humbja (shuarja) nominale per 1 km per fibra optike te instaluara

$A_h$  = 0.36 dB per gjatesivale 1.310 nm

$A_h$  = 0.25 dB per gjatesivale 1.550 nm



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Fibrat optike do te testohen ne pajtim me kerkesat e ITU - T Rekomandimet G.652 D dhe IEC 60793 sipas nevojes . Testet e zakonshme lidhur me mos keputjen me anen e OTDR kryhen sipas IEC 60793-1 ne fabrike nga prodhuesi.

Pas testimeve dhe provave, nese ato rezultojne te rregullta, firmoset dokumentacioni perkates nga te dy palet, OST dhe Kontraktori.

Kontraktori duhet te dorezoje pas perfundimit te punimeve, dosjen me dokumentacionin AS Built, ku perfshihen te gjithe specifikimet teknike, tabelat me materialet e perdonura, sasia e tyre, vendi (ose shtylla) ku eshte perdonur, tabelat me ngjyrimet dhe vijimet e fibrave optike, tabelat me gjatesite midis cdo shtylle dhe nga Joint Box-i ne Joint Box, si dhe vizatimet perkatese. Dosja duhet te jete ne hardcopy dhe elektronike (ne CD)

#### **Paketimi , dergesa , transporti**

Radhitja e gjatesive te trosit OPGW rekomandohet te behet duke marre parasysh gjatesite faktike midis pozicioneve te Join Boxes ne linje, te percaktuara dhe te aprovuara qe me pare, per te minimizuar mbeturinat e copave te pa perdonashme te trosit OPGW. Para fillimit te dergimit te mallrave, Kontraktori duhet te paraqese llogaritjen e detajuar te gjatesive te trosit OPGW per linjen, sipas seksioneve aktuale dhe kampatave.

Per me teper, furnizuesi duhet te jape detaje mbi trajtimin dhe teknikat e instalimit te OPGW , ne veçanti, masat dhe metodat qe duhen marre per te parandaluar demtimin e fibrave optike. Gjithashtu do te jetep çdo pajisje e veçante ose teknike e kerkuar, veçanerisht ne lidhje me procesin e shtrirjes dhe terheqjes ne terren:

- diametri minimal i karukullave
- kerkesat anti perdredhje
- diametri rrotes se tensionerit

Trosi OPGW do te dergohet me barabane çeliku sikurse eshte specifikuar me lart. OPGW do te transportohen duke shenuar ne menyre te qarte gjatesite nga prodhuesi

Te gjitha barabanet me OPGW do te kene një shtrese te papershkueshme nga uji, leter dylli ose flete plastike e cila duhet te jete e sigurt kunder reaksioneve kimike te percaktuara e shtruar rrëth barabanit te trosit OPGW dhe tjeter shtruar mbi dhe nen peshtjellat e trosit te mbledhura ne baraban. Barabanet do te jene fiksuar mire rrëth perimetrit dhe do te jene te pershtatshem per tu rrotulluar ne kembalece pa shkaktuar deme ne OPGW .

Nxjerra jashte perdonimit e te gjitha barabaneve bosh do te jete perjegjesi e Kontraktorit.

Informacioni i meposhtem do te jete e shkruar ne menyre te qarte me boje permanente ne te dy fllanxhat e barabanit:

- titulli i kontrates dhe numri i references;
- emri i prodhuesit;
- udhezimi per ngritje dhe kufizimet;



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifiksime Teknikë:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- drejtimi i rrotullimit.

Nje pllakë alumini ose metalike e lyer do te vendoset ne çdo baraban qe te tregojë ne menyre te qarte te dhenat e meposhtme:

- Tipi dhe permasa;
- Gjatesia;
- Pasha netto dhe bruto;
- Numri i barabanit;
- Data e telezimit;
- Dimensionet kryesore ;
- Drejtimi korrekt i rotullimit.

Kontraktori duhet te paraqese nje skice ose vizatim duke treguar detajet e plota te projektit te barabanit, diametri i brendshem dhe i jashtem, pesha etj. Gjatesia minimale e OPGW ne barabancet eshte subjekt i miratimit te Punedhenesit.

**Joint Box (Kutia e bashkimit)**

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV



*Shembull i Joint box-it*

### Pershkrimi

Joint box-i duhet te jete i ndertuar nga ana konstruksionale per te bashkuar OPGW me njera-tjetren ose OPGW dhe kabel nentokesor fibrash optike.

Duhet te kete nje strukture prej çeliku te pandryshkshem ose alumini, hyrja e OPGW dhe kabllove duhet te jete nga poshte per efekt mbrojtje nga lageshtira, kushtet klimatike si dhe nga ana teknike.

Joint box-i duhet te kete nje strukture fiksuese dhe duhet te jete i pershatshem per t'u fiksuar dhe instaluar ne shtylla te tensionit te larte ne lartesine mbi 15m nga toka dhe ne afersi te krahut te poshtem te linjes (fazes se poshtme te linjes).

Instalimi i Joint box-it duhet te jete ne menyre vertikale, pra baza me hyrjet e OPGW duhet te jete poshte.

Baza e Joint box-it duhet te jete minimumi me 4 hyrje, hyrjet duhet te jete te pershatshme per instalimin dhe futjen e OPGW dhe kabel optik nentokesore.

Specifime Teknike:


Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Morsetat kapese dhe rekorderite e instalimit te OPGW ne Joint Box, duhet te jene e pershtatshme per diametrin e jashtem te OPGW qe do perdoret dhe per kablin optik nentokesor.

Duhet te jene te perfshira te gjithe aksesoret e instalimit brenda Joint-box-it bashke me tubetat e bashkimit te fibrave optike (tubetat e mbrojtjes te pikes se bashkimit te fibrave optike ).

**Joint Box-i duhet te kene kapacitet per te mbajtur jo me pak se 96 bashkime fibrash optike.**

Struktura e brendshme e Joint-box-it duhet te jete modulare dhe e pershtatshme per rradhitjen dhe vendosjen e fibrave optike. Fibrat optike duhet te sistemohen ne kaseta, ku çdo kasete duhet te kete kapacitet te mbaje 12 fibra optike dhe te kete fole per 12 tubeta mbrojtes te bashkimit te fibres optike. Fibrat optike duhet te kene mundesine te sistemohen ne rrathe brenda kasetes, por cdo rreth nuk duhet te kete rreze me te vogel se 30mm.



*Shembull i moduleve te brendshem te joint-box-it*

➤ Specifime teknike

❖ Shuarja (humbja) e referimit

Shuarja (humbja) e referimit e lejuar eshte:



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

$$A_r \leq (N \times A_g) + (L \times A_h) \text{ dB}$$

Ku :  $A_r$  = Shuarja e referimit

$N$  = numri i bashkimeve (nr. splices)

$A_g \leq 0.05$  dB = shuarja e lejuar per cdo bashkim (splicing)

$L$  = gjatesia e linjes

$A_h$  = shuarja nominale per 1 km per fibra optike te instaluar

$A_h = 0.36$  dB per gjatesivale 1.310 nm

$A_h = 0.25$  dB per gjatesivale 1.550 nm

- Mbrojtja nga lageshtia dhe temperatura

Joint box-i duhet te kete nje izolim dhe mbrojtje **IP 68** dhe duhet te plotesoje keto norma:

- Temperatura ekstreme	-30°C +80°C
- Kohezgjatja ne temperature ekstreme	2 h
- Variacioni i temperatures	1°C/min
- Presioni i brendshem ne temperaturen e instalimit	40 ± 5 kPa
- Qendrueshmeria ndaj vibrimit	

Joint box-i i instaluar ne strukturen e tij metalike ne shtylle duhet te rezistoje vibrimeve dhe te kete qendrueshmeri te larte ndaj kushteve qe caktojne normat e meposhtme :

- Intervali i frekuences se dridhjeve	10÷150 Hz
- Amplituda e vibrimit	0.15 mm 10 ÷ 57 Hz
- Amplituda e pershpjetimit	20 m/s <sup>2</sup> 57 ÷ 150 Hz
- Presioni i brendshem ne temperaturen e instalimit	40 ± 5 kPa

#### Testimi sipas standarteve:

- Closure sealing:	Standarti T.I. 733-1A
- Dry heat:	Standarti IEC 60068-1
- Change of temp.:	Standarti IEC 60068-2-14
- Optical:	Testuar ne 1310nm, 1550nm, Standarti IEC 60068-1
- Damp heat:	Standarti T.I. 733-1°
- Vibration:	Standarti CENELEC EN 61300-2-1
- Shock:	Standarti T.I. 733-1A

#### ODF LC\LC single mode (Optical Distribution Frame/ Kuadri i Shperndares optik)



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

ODF eshte njesia ku behet perfundimi i kablit te fibrave optike nentokesore dhe qe ben te mundur lidhjen e pajisjeve te telekomunikacionit me fibrat optike apo menaxhimin e fibrave optike.

**ODF duhet te jete e pershtashme per t'u instaluar ne kabinete standarte 19" dhe te kete 48 adaptor te tipit LC/LC single mode fibrash optike.**

Pra, ODF duhet te kete kapacitet prej 48 fibrash optike e pajisur me te gjithe aksesoret e duhur, 48 pigtail te tipit LC/LC single mode, kaseta qe te kene kapacitet mbajtje per 48 bashkime fibrash, 48 tubeta mbrojtëse te bashkimeve te fibrave dhe aksesore te tjere per sistemimin e pigtail-ave dhe te kablit optik. Duhet te jete me nje sistem hapje me rreshqitje.

ODF duhet te kete 2 ose 4 kaseta (trays) per sistemimin e bashkimeve te fibrave optike me perkatesisht 12 ose 24 fibra per kasete (tray).

Tipi i konektoreve dhe adaptoreve :	LC/LC single mode .
Humbja e lejuar e bashkuesve:	≤ 0,25 dB
Numri i adaptoreve dhe pigtail-ave :	48
Dimensionet :	2U
Instalimi:	kabinet 19"
Pigtails:	48 FO LC/LC
Nominal Fibre O/D	125µm ± 0.2µm
Insertion Loss (Maximum)	0.3dB
Return Loss (Typical)	-65dB
Operating Temperature °C	-40°C to +80°C

Specifikime Teknike:


Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV



*shembull ODF*

### Kabli optik nentokesor single mode

Kablot e fibrave optike nentokesore perdoren për të ndërlidhur me rrjetin e komunikimit nënstationet e tensionit te larte te sistemit të energjisë dhe sistemin e kontrollit me qëllim sigurimin e transmetimit të të dhënavë, zërit dhe sinjalet e telembrojtjes (teleprotection).



Kabli duhet te kete mbrojtje kundra brejtesve (minje etj.) dhe mbrojtje dielektrike.

### Fibrat Optike

1. Fiber Optic Standard
2. Nr. of Fiber Optic

ITUT-T G.652-D

48

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

3. Fiber Optic Type	single mode
4. Mode field diameter at 1310nm	$9,2 \pm 0,4 \mu\text{m}$
5. Mode field diameter at 1550nm	$10,2 \pm 1,0 \mu\text{m}$
6. Mode field diameter non circularity	$\leq 6\%$
7. Cladding diameter	$125 \pm 1,0 \mu\text{m}$
8. Cladding non circularity	$\leq 1\%$
9. Core / cladding concentricity error	$\leq 0,6 \mu\text{m}$
10. Attenuation at 1310nm	$\leq 0,36 \text{ dB/km}$
11. Attenuation at 1550nm	$\leq 0,22 \text{ dB/km}$
12. Cut-off wavelength (cabled fibre) $\lambda_{cc}$	$\leq 1260 \text{ nm}$
13. Chromatic Dispersion at 1310 nm	$\leq 2,8 \text{ ps/ (nm.km)}$
14. Chromatic Dispersion at 1550 nm	$\leq 18 \text{ ps/ (nm.km)}$

### Karakteristika fizike

Berthama e kablit duhet te perbehet nga tubat plastik qe mbajne fibrat optike dhe te mbushura me xhel izolues kundra lageshtires.

Ne qender duhet te kete nje udhezues qendor te forte rreth te cilit jane mbeshtjelle tubat me fibrat optike.

Berthama duhet te mbrohet dhe te jete e mbeshtjelle me shirita dhe fije palstike dhe sintetike.

Duhet te kete dy mbeshtjellje, nje te brendshme dhe nje te jashtme prej materiali politileni kundra zjarrit.

Midis dy mbeshtjelljeve prej politileni duhet te kete nje fasho apo shtrese armimi metalike per te mbrojtur fibrat nga brejtesit.

Kablli duhet te rezistoje temperaturave nga -30°C deri ne +70°C.

### Norma dhe standarte

Kabli optik nentokesor dhe fibrat optike duhet te permbushin keto standarte:

- ITU-T G.652-D "Characteristics of a single-mode optical fibre cable";
- IEC 60793-1-1 "Optical Fibres Part 2: Generic Specification – Measurement methods and test procedures";
- IEC 60794-1-1 "Optical Fibre Cables Part 1-2: Generic Specification";
- IEC 60794-1-2 "Optical Fibre Cables Part 1-1: Generic Specification – Basic optical test procedures";
- IEC 60794-3 "Optical Fibre Cables Part 3 Telecommunication Cables – Sectional Specification – Outdoor cables";

**Numri i fibrave optike brenda kablit optik duhet te jete 48 dhe fibrat optike duhet te jene per transmetim ne gjatesi vale 1550 nm dhe 1310 nm.**

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Fibrat optike duhet te jene Single-Mode (SM) dhe te pershtatshme per transmetim sipas standartit ITUT-T-G.652-D.

Fibrat optike duhet te rezistojne ne temperatura nga -30°C deri ne +70°C pa modifikimin e karakteristikave optike gjate transportit, magazinimit, shtrirjes dhe instalimit.

Me qellim identifikimin e sakte te fibrave optike si dhe vijueshmerine e sakte te tyre, ato duhet te kene nje kod ngjyrash te sakte dhe çdo fiber duhet te kete nje ngyre te percaktuar dhe referimi per t'u dalluar nga te tjerat ne menyre te qarte.

Gjithashtu dhe tubat brenda kablit qe mbajne fibrat optike duhet te kene ngjyra te veçanta dhe te dallueshme dhe te mos jene me shume se 4 tuba plastik, pra nga 12 fibra optike çdo tub plastik

#### Kerkesat per shigjetat dhe sforcimet

Trosi OPGW do te terhiqet ne baze te ketyre kritereve te tensionit/sforcimit maksimal:

**a) Kushte per tensionin mesatar vjetor:**

Ne temperaturen mesatare vjetore (15°C) dhe pa ere tensioni/sforcimi perfundimtar horizontal nuk duhet ti kaloje **20%** te tensionit /sforcimit te llogaritur te keputjes ose vleren minimale te garantuar te tensionit /sforcimit te llogaritur te keputjes te treguar nga prodhuesi.

**b) Kushtet e ngarkeses maksimale:**

Per kushtet e ngarkeses maksimale qe mund te jene:

- era max. e marre parasysh ne projekt, ose
- ngarkesa e akullit e pa ere, ose
- ngarkesa e akullit e me ere te reduktuar, ose
- temperatura minimale.

Percjellesi duhet te kete, brenda gjendjes limit te pershtatur sipas metodes se projektimit, keto faktore te sigurise se pjesshme:

- |  |       |
|--|-------|
| - faktori i pjesshem i sigurise per veprim:    | 1.35  |
| - faktori i pjesshem i sigurise per materiale: | 1.85. |

Ne qofte se prodhuesi porosit vlera me te uleta per te tensionin maksimal te trosit OPGW, keto vlera me te ulta do te konsiderohen si reale.

Trosi OPGW do te jete i pershtatshem per vendosje dhe terheqje deri ne 900 metra gjatesi, me shigjet te koordinuar me ate te percjellesit. Per kampaten nominale per kushtin e temperatures mesatare vjetore, shigjeta perfundimtare e trosit OPGW nuk duhet te kaloje 90% te shigjetes se varjes se percjellesit.


Kontraktori duhet te jape te dhenat e terheqjes se trosit OPGW (fillestare dhe perfundimtare) te llogaritura per kampata te ndryshme linje ne forme grafiku ose tabelare, shigjeten dhe tensionin per temperature ndermjet 0- 60 °C.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Ofertuesi eshte i detyruar te deklaroje tensionin maksimal ne te cilin trosi OPGW mund te terhiqet pa ndikuar ne vetite optike te fibrave.

### Skema e Lidhjes se OPGW



### Kabineti Industrial

Kabinetet duhet te jene te tipit 19" dhe te pershatshem per instalimin e ODF dhe pajisjeve te tjera active ne to. Korniza 19" e kabinetit duhet te jete e plete gjate gjithe lartesise se tij, ne menyre qe ne te ardhmen te mund te instalohen pajisje te tjera nga OST.

Kabinetet duhet te instalohen brenda godinave te nenstacioneve, ne dhomat e telekomunikacionit ku ka te tilla ose aty ku eshte caktuar nga OST. Ne çdo rast pozicioni i vendosjes dhe instalimit do caktohet nga OST.

Kabinetet duhet te jene te tipit "free standing", pra te instalueshem ne dysheme me bulona + dado ose bulona + upa, dhe me konstruksion çeliku.

Kabinetet duhet te kene lartesi 220 cm, gjeresi 80 cm dhe thellesi 60 cm.

Duhet te kene dyer te hapshme ne pjesen e perparme mundesisht dhe ne ate te pasme.

Kollonat me gjeresi 19" ku fiksohen ODF dhe pajisjet duhet te jene te futura minimumi 10-15 cm brenda (larg deres) ne menyre qe dera e perparme e kabinetit te mos shtypi dhe prek patch-cordat e fibrave optike kur te instalohen ne ODF.

Ne dy faqet anesore te kete kanalina per sistemimin dhe fiksimin e kabllove dhe patch-cordave.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Duhet te jene te pajisur me ndriçim (neon) te brendshem (lart), çeles qe ben ndezjen e ndriçuesit kur hapet dera e kabinetit, prize shuko, ngrohes me termostat dhe automat per ushqimin

Dyert duhet te kene doreze dhe brave me çeles industrial si dhe te kene gomine mbrojtësenga pluhuri dhe papastertite.

Kabinetet duhet te jene te pajisur dhe te shoqerohen me te gjithe aksesoret dhe materialet e fiksimit dhe te instalimit.

Kabinet duhet te kene zbare tokezimi prej bakri dhe te tokezohen me zbaran e tokezimit te nenstacionit me ane te percjellesit bakri Φ35 ose me te madh.

Ato duhet te kene sistem ajrimi apo ventiliimi ne menyre qe te eliminohet kondesimi.

Kabllot duhet te futen nga poshte dhe pjesa e futjes se kabllove duhet te jete e izoluar ose me mbyllje teper te sigurt ne menyre qe te mos futen ne asnje menyre brejtesit (minjte) etj.

Shkalla e izolimit te kabinetit duhet jete conform standardeve nderkombetare dhe te jete IP 54 ose me shume, per te eliminuar depertimin e pluhurave dhe brejtesve.

Kabinetet duhet te jene te lyera dhe te mbajne ne deren e perparme (lart) logon dhe emrin e OST.

Duhet te plotesohen keto standarte:

Standarte: IEC 60297, CEI EN 62208, IEC 60529, IP 54.

#### Multiplexer

Ne kuader te projektit, duhet te furnizohen, instalohen dhe vihen ne pune pajisje te telekomunikacionit qe te jene te perputhshem (kompatibel) me pajisjet e telekomunikacionit qe jane instaluar ne rrjetin e OST dhe perkatesisht ne nenstacionin himare-sarande me te cilen lidhen nga ana e telekomunikacionit, me qellim transmetimin e sinjaleve te telekomunikacionit drejt OST.

Furnizimi, instalimi dhe venia ne pune e pajisjeve te telekomunikacionit do te kryhet ne nenstacion, duke perfshire dhe perditesimin (Upgrade) te nevojshem te pajisjeve ekzistuese te telekomunikacionit ne nenstacionet qe nderfaqesohen, me qellim per te bere te mundur funksionimin e rrjetit te telekomunikacionit dhe per te permbugur funksionet e kerkuara nga OST dhe sistemi energjitik.

Aksesoret, materialet, veglat e pajisjet qe jane te nevojshme per realizimin e ketij projekti, do te sigurohen nga ofertuesi fitues edhe pse nuk jane te permendura ne menyre specifike ne dokumentacionin e projektit.

Puna per instalimin e pajisjeve te telekomunikacionit ne kuader te projektit ka disa hapa dhe per gjegjesi te rendesishme per te siguruar qe te gjitha funksionet dhe lidhjet te realizohen ne menyre te sakte dhe efikase. Keti janë disa hapa dhe detaje te rendesishme per kete punë:



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Furnizimi i Paisjeve të Telekomunikacionit:** Sigurimi dhe furnizimi i paisjeve të telekomunikacionit që janë të nevojshme për lidhjen me rrjetin e OST dhe përkatësisht me nenstacionet Himare-Sarande.
- Instalimi dhe Upgradimi i Paisjeve:** Instalimi i paisjeve të telekomunikacionit në nenstacionet e përmendura dhe upgradimi i paisjeve ekzistuese për të siguruar kompatibilitetin dhe funksionimin e rrjetit të telekomunikacionit.
- Integrimi i Sinjaleve:** Integrimi i sinjaleve nga sistemi i kontrollit të nenstacionit me rrjetin e SCADA të OST përmes rruget së komunikimit të krijuar nga pajisja e komunikimit në nenstacionet Himare-Sarande.
- Konfigurimi dhe Testimi i Funksioneve të Telekomunikacionit:** Konfigurimi dhe testimi i funksioneve të lidhjes në SDH STM-4, MPLS 10Gbps, IEC 60870-5-104, sinjaleve telefonike, teleprotection, transmetimit të dhënavë të energjisë, ECC dhe të gjitha funksioneve të tjera të rrjetit të telekomunikacionit.
- Provimi në Fabrikë dhe Transporti:** Kryerja e provave në fabrikë për pajisjet dhe transporti i tyre në vendin e punës për instalimin dhe komisionimin e tyre.
- Punë Civile dhe Instalimi:** Punimet civile të nevojshme për instalimin e paisjeve të telekomunikacionit dhe vendosja e tyre në pozicionet e duhura.
- Komisionimi dhe Testimi Perfundimtar:** Komisionimi i të gjitha paisjeve dhe elementeve të nevojshme dhe kryerja e testimeve perfundimtare për të verifikuar funksionimin e plotë të rrjetit të telekomunikacionit.
- Integrimi me Rrjetin e OST:** Sigurimi që të gjitha pajisjet dhe funksionet e telekomunikacionit të janë të integruara me rrjetin e OST dhe të mundësojnë funksionimin e duhur të rrjetit të telekomunikacionit për transmetimin e sinjaleve të telekomunikacionit drejt OST.
- Dokumentacioni i Perfundimtar:** Përgatitja i dokumentacionit "AS BUILT" për të rregjistruar dhe dokumentuar të gjitha hapat dhe veprimet e kryera në instalimin e paisjeve të telekomunikacionit.

#### Specifimet e paisjeve

Specifimet për pajisjet e telekomunikacionit që duhet të përdoren për këtë projekt janë të detajuara dhe përfshijnë një gamë të gjerë të funksioneve dhe ndërsaqeve. Këtu janë disa nga specifimet kryesore që duhet të plotësojnë pajisjet:

##### 1. Funksionet Kryesore:

- Lidhja dhe konfigurimi në SDH STM-4 dhe STM-16.
- Lidhja dhe konfigurimi në MPLS-TP 10Gbps.
- Nderfaqe IEC 60870-5-104 në mënyrë redundante.
- Lidhja dhe konfigurimi i sinjaleve telefonike dhe teleprotection.
- Funksione për transmetimin e të dhënavë të mësimshëm të energjisë.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Funksionet e ndërfaqes së integruar për komunikime të ndryshme si zëri, SCADA, mbrojtja reale, etj.

**2. Nderfaqet dhe Modulat:**

- Ndërfaqe telefoni analoge: abonent FXS dhe FXO.
- Ndërfaqe zëri E & M.
- Ndërfaqja e programueshme e të dhënave V.24 / V.28, V.35, X.24 / V.11, RS-485.
- Ndërfaqja e mbledhjes së alarmeve dhe e komandave te Teleprotection.
- Ndërfaqja optike për rele të mbrojtjes në përputhje me IEEE C37.94.
- Nderfaqe mbrojtje bazuar ne IEC 61850 GOOSE.
- Ndërfaqja elektrike 2 Mbit / s për sinjalet e pa kornizuara sipas ak. për ITU-T G.703 dhe sinjalet e përshtatura sipas në G.703 dhe G.704.
- Ndërfaqe Ethernet 10/100 / 1000BaseT, elektrike, bazuar në RJ-45 ose SFP.
- Ndërfaqe Ethernet 100BaseFX dhe 1000BaseLX / SX, optike, bazuar në SFP.
- Mbështetje për funksione L2 switching dhe L3 routing.
- Ndërfaqe Ethernet që mbështet Ethernet mbi SDH (EoS DH) dhe mbi PDH (EoPDH).

**3. Kapaciteti i Transportit:**

- Porta optike STM-16, STM-4, STM-1 për SDH.
- Porta MPLS-TP dhe 10 Gbit / s Ethernet për transport.
- Porta elektrike për E1 dhe SHDSL.
- Porta për Ethernet 1 Gbit / s, mbështetje për modulet SFP për komunikim optik të shkurtër, të mesëm, të gjatë dhe shumë të gjatë.

Pajisjet duhet të janë të dizajnuara për të punuar në mjedisin e ashpër dhe të sigurojnë komunikime të sigura dhe të besueshme për sinjale në kohë reale. Përveç kësaj, ato duhet të janë të përputhshme dhe të integrohen lehtësisht me rrjetin ekzistues të OST duke u bazuar në standarde të telekomunikacionit dhe të interoperueshme nëpër funksionet e rrjetit.

### Kërkesat e Telembrojtjes

Kërkesat për funksionimin e Telembrojtjes janë të rëndësishme për sigurinë dhe efikasitetin e sistemit. Këto janë veçoritë kryesore që duhet të ofrohen për Telembrojtjen:

**1. Besueshmëria dhe Siguria:**

- Siguria dhe besueshmëria sipas standardit IEC 60834-1 për sinjalet e mbrojtjes së distancës.
- Garanci për latencën e ulët <5 ms për ndërprerje të linjës së tensionit të lartë.

**2. Disponueshmëria e Kanalit të Komunikimit:**

- Disponueshmëria e kanalit të komunikimit prej 99.999%.

**3. Komanda e Adresuar për Sinjal Teleprotection:**

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Sigurimi që komanda e adresuar për sinjal teleprotection të parandalojë stakimin në rast dërgimi të pa dashje të sinjalit nëpër rrjetin e telekomunikacionit.
- 4. Prova Automatike dhe Periodike Loop:**
- Prova automatiqe dhe periodike loop me vonesë të ulët (<100 ms) për matjen e vonesës së sinjalit.
- 5. Kalimi i Komandës së Telembrojtjes në Rrjetin Backup:**
- Në rast të humbjes së komunikimit në rrugën kryesore, kalimi i komandës së telembrojtjes në rrugën backup me drejtim tjetër.
- 6. Mbikëqyrja dhe Paralajmërimet:**
- Mbikëqyrja e avancuar e kanaleve dhe paralajmërimet dhe alarmet në rast të renies së performancës së kanalit të komunikimit (afrimi i pragut kritik / prag kritik).
- 7. Integrimi dhe Konfigurimi:**
- Konfigurimi i mbrojtjes së telembrojtjes duhet të integrohet në konfigurimin e multipleksuesit për të siguruar mirëmbajtje të lehtë.
  - Funksioni i mbrojtjes së telembrojtjes duhet të jetë i integruar plotësisht në sistemin e menaxhimit të rrjetit për të siguruar shikueshmëri të plotë të sistemit të komunikimit.

Këto kërkesa sigurojnë që sistemi i telembrojtjes të jetë i përshtatshëm për kushtet e instalimit në një mjedis të ashpër dhe të sigurojë funksionimin korrekt dhe të sigurtë të mbrojtjes së distancës në rrjetin e telekomunikacionit.

### Aplikimi për mbrojtje diferenciale

Për aplikimin e mbrojtjes diferenciale, këto janë kërkesat për të garantuar funksionimin e saktë të relevë mbrojtëse:

- 1. Performanca dhe Standardet:**
- Performanca e garantuar për ndërsaqet e mbrojtjes diferenciale sipas standardit IEEE C37.94, ITU-T G.703, G.712, G.823, V.11.
- 2. Asimetria dhe Latenca:**
- Asimetri end-to-end  $\leq$  150 us për kanalet IEEE C37.94.
  - Asimetri end-to-end  $\leq$  400 us për ndërsaqet e tjera të PDH për kanale të mbrojtjes diferenciale.
  - Garanci për të mbështetur latencën  $\leq$  6 ms për stakimin e linjës së tensionit të lartë.
- 3. Mbikëqyrja dhe Paralajmërimet:**
- Mbikëqyrja e kanaleve të avancuara dhe paralajmërimë së rast të degradimit të performancës së kanaleve të komunikimit.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Kalimi i kanalit të mbrojtjes diferenciale në rrugën e gatishmërisë në rast të humbjes së komunikimit në rrugën kryesore.

**4. Disponueshmëria e Kanalit të Komunikimit:**

- Disponueshmëria e kanalit të komunikimit prej 99.999%.

**5. Konfigurimi dhe GUI:**

- Mundësia e konfigurimit të orientuar drejt aplikimit me GUI për parametrat kritikë si latencat.

**6. Autentikimi dhe Mbrojtja e Sinjaleve:**

- Autentikimi i sinjaleve për zbulimin e modifikimeve të tē dhënavës në WAN dhe rishfaqjen e tē dhënavës.
- Mbrojtje me bazë GOOSE IEC 61850 dhe mundësia për tē filtruar dhe transmetuar mesazhe specifike GOOSE.

**7. Integrimi dhe Redundanca:**

- Moduli i transmetimit IEC 61850 GOOSE duhet tē jetë i integrueshëm dhe konfigurueshëm si pjesë e konfigurimit të nënstacionit.
- Mundësia për tu ndërlidhur në redundancë me një LAN PRP redundant të nënstacionit.
- Mundësia për numerimin e tripeve të mesazheve të interesuara GOOSE.

Këto kërkesa sigurojnë që mbrojtja diferenciale të funksionojë në mënyrë të saktë, të sigurtë dhe të besueshme në rrjetin e telekomunikacionit për tē siguruar integritetin dhe stabilitetin e sistemit.

### **Multiplekser hibrid SDH & MPLS-TP per sisteme energjitike**

Multiplekseri eshte një pajisje telekomunikacioni per transmetimin e sinjaleve te ndryshme te telekomunikacionit si Data, Voice, Teleprotection etj.

Rrjeti ekzistues i telekomunikacionit te OST eshte ndertuar mbi platformen e multiplekserave FOX, kjo ben te domosdoshme qe edhe tipi i multiplekserave qe duhet te furnizohen ne kete projekt te jete kompatibel ne cdo hallke dhe funksion me pajisjet ekzistuese, per shkak te integrimit ne rrjetin ekzistues te telekomunikacionit te OST.

Multiplekseri dhe modulet do te furnizohen, instalohen dhe komisionohen ne NstPiqeras . Multiplekseri duhet te jete HIBRID, pra te aplikoje teknologjine e transmetimit SDH STM 4/16 dhe MPLS-TP. Ai duhet te kete Licensat perkatese per te teknologjite e mesiperme, pa kufizim.

Multiplekseri do te furnizohen si set, bashke me modulet e nevojshme per te kryer funksionet e transmetimit te sinjaleve te ndryshme, sic percaktohen ne tabelen e materialeve dhe i instaluar ne kabinet industrial.

Multiplekseri duhet te kete te gjithe softwaret dhe licensat e nevojshme per një kohe te perhershme (pra



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

pa afat). Duhet te behet testimi i pajisjeve dhe i funksioneve te tyre.

Racku i multiplekserit duhet te suportoje 21 module:

Karakteristika:

Aplikime	Power utility multiservice multiplexer per komunikime me fibra optike
Arkitekture	Modulare per module hot-pluggable
Lidhjet Backplane	TDM bus, Ethernet star
TDM cross connect (DXC)	Non-blocking
PDH	128 x 2 Mbit/s, granularity 64 kbit/s
SDH	VC-12, VC-3, VC-4
MPLS	MPLS-TP 10G
Ethernet crossbar Capacity	Arkitekture switching e shperndare
Teknologja e komunikimit	PDH, SDH, MPLS-TP, IP/Ethernet, EoS, CES
Mbrojtja e pajisjes hardware	1+1, hot standby
Aggregation bit rates SDH	STM-1, STM-4, STM-16
Ethernet	GbE, 10 GbE
SHDSL	n x 64 kbit/s or 2 Mbit/s (n = 3 ... 32)
Ushqimi dhe tensioni hyres	48 VDC, 60 VDC;



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Rryma Max. e hyrjes	30 A
---------------------	------

Standarte:

EMC	ETSI EN 300386 V1.5.1
	IEC 61000–6–2, EN 61000–6–2
	IEC 61000–6–4, EN 61000–6–4
	IEC TS 61000–6–5
	IEEE 1613
Emission	EN 55022
Immunity	IEC 61000–4–2, EN 61000–4–2 IEC 61000–4–3, EN 61000–4–3
	IEC 61000–4–4, EN 61000–4–4
	IEC 61000–4–5, EN 61000–4–5
	IEC 61000–4–6, EN 61000–4–6
	IEC 61000–4–16, EN 61000–4–16
	IEC 61000–4–17, EN 61000–4–17
	IEC 61000–4–18, EN 61000–4–18
Shock and vibration	IEC 60 721–3–3, class 3M1



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

	IEC 60 721–3–2, class 2M1
Ambient conditions	
Storage	ETS 300 019–1–1, class 1.2
Temperature range Humidity	- 40°C ... + 70°C Clima diagram class 1.2
Transport	ETS 300 019–1–2, class 2.2
Temperature range Humidity	- 40°C ... + 70°C Clima diagram class 2.2
Operation	ETS 300 019–1–3, class 3.2
Temperature range Fanless variant Startup temperature Humidity	- 25°C ... + 60°C - 25°C ... + 55°C - 25°C max 95%, non-condensing Clima diagram class 3.2
PDH / SDH	ITU-T G.702, G.703, G.704, G.706 G.707, G.7041, G.7042 G.711 - G.715, G.732, G.736, G.737 G.742, G.821, G.823, G.826
Optical parameters	G.692, G.694.1, G.694.2, G.957
Ethernet	IEEE 802.1D, 802.1Q, 802.1p, 802.15, 802.39d 802.1w, 802.3af, 802.3at, 802.3z, 802.1s, 802.3ad RFC 2328, RFC 2453, 802.1ad
Safety	IEC 60950–1, EN 60950–1 IEC 60825

#### - Modul Kontrolli

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti
Pikë qendrore e menaxhimit për elementin e rrjetit Multiplexer	
Shkarkimi i software të integruar	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Mbledhja e Alarmeve dhe njoftimet	
Syslog, burimet dhe destinacionet	RFC 5424
Ndërfaqësimi i alarmeve të jashtëm përmes planit të pasmë dhe menaxhimit	
Dërgjimi i konfigurimit të njësise	
Ndërfaqet hyrëse për Sinkronizimin -Frekuencia -Tipi i konektorit -Impedanca -Izolimi Galvanik	2 2.048 MHz Micro D-Sub 120 Ω sipas ITU-T G.703 or high impedance (1.6 kΩ), Po, 1500 V <sub>RMS</sub>
Modulet SFP	INF-8074 (12 <sup>t</sup> Maj 2001), Transceiver SFP (Small Form factor Pluggable)
Modulet SFP+	SFF-8431 (6 Korrik 2009), Modul i Përmirësuar (Small Form Factor Pluggable) SFP+
SFP DDM (Digital Diagnostic & Monitoring) SFP+ DDM (Digital Diagnostic & Monitoring)	
Redundanca e njësisë e kontrollit	Suporthet



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Etherneti Sinkron	ITU-T G.8262/Y.1362 (07/2010)  Timing characteristics of a synchronous Ethernet equipment slave clock (option 1)  ITU-T G.8264/Y.1364 (10/2008)  Shpérndarje e informacionit të orës përmes packet networks
Portat Sinkron Ethernet	- 2 porta optike 10 Gigabit Ethernet  - 2 porta optike 1 Gigabit Ethernet  - 1 portë electrike GbE
Precision Time Protocol (PTP)	IEEE Std 1588-2008 (07/2008)  IEEE Standard for a Precision Clock Synchronization Protocol for Networked Measurement and Control Systems
Portat PTP	-2 Optical 10 Gigabit Ethernet ports  -2 Optical 1 Gigabit Ethernet ports  -1 Electrical 1 Gigabit Ethernet port
Burimet e orës PETS	-Deri 4 burime kohe PDH, DSL, SETS or SyncE  -Deri 4 porta Ethernet PTP  -2 ESI (External Synchronization Input) ports

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti
Numri i portave Electrike Gigabit Ethernet:	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
-Numri i portave	1
-Tipi i konektorit	RJ45
-Impedanca	$100 \pm 15 \Omega$ , frequency band 1 ... 16 MHz



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Poertat Optike 10 Gigabit Ethernet:	1000BASE-xx <sup>1</sup> 10GBASE-xx <sup>1</sup> 4 SFP, complying withëINF-8074] specification SFP+, complying withëSFF-8431] specification
Porta lokale e menaxhimit:	10BASE-T, 100BASE-TX 1 RJ-45 $100 \pm 15 \Omega$ , frequency band 1 ... 16 MHz
Autentifikimi Remote përmes RADIUS server	
Routimi	Static routing OSPF
- Numri i ndërfaqeve bridge	1
- Numri i ndërfaqeve TDM	16
- Kapaciteti i ndërfaqeve TDM	deri në 2 Mbit/s per ndërfaqe (P12 or P0_nc) deri në 16 Mbit/s total
- Numri i ndërfaqeve MPLS	10

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Switchimi Gigabit Ethernet	IEEE 802.3-2008, CSMA/CD access method and physical specifications IEEE 802.3z-1998, Gigabit Ethernet
Portat Elektrike Gigabit Ethernet:  -Numri i portave -Tipi i konektorit -Impedanca	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T 1 RJ45 $100 \pm 15 \Omega$ , banda e frekuencës 1 ... 16 MHz
Portat Optike 10 Gigabit Ethernet:  - Numri i portave - Tipi i konektorit (1000BASE-xx) - Tipi i konektorit (10GBASE-xx)	1000BASE-xx 10GBASE-xx 4 SFP, në përputhje me specifikiminë INF-8074] SFP+, në përputhje me specifikiminë SFF-8431]
Suporti VLAN	IEEE 802.1Q-1998, Virtual bridged Local Area Networks Port VLAN
VLAN QoS me Class of Service	IEEE 802.1p, Traffic Class Expediting and Dynamic Multicast Filtering (in 802.1D-1998)
Suporti MPLS-TP	IETF RFC 5921 (07/2010) A Framework for MPLS in Transport Networks
Numri i ndërfaqeve MPLS-TP	Deri në 5
Numri i nën-ndërfaqeve MPLS-TP	Deri në 50, bazuar në VLAN



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Programimi i prioriteteve QoS, -Strict priority -Shaped Deficit Weighted Round Robin	
Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), me konfigurim të: - Port cost - Port priority - Dynamic path cost	IEEE 802.1D-2004, Media Access Control (MAC) Bridges, section 17
Kompatibiliteti Spanning Tree Protocol (STP)	IEEE 802.1D-1998, Media Access Control (MAC) Bridges, 802.1t MAC bridges Amendment 1
Reverse Layer 2 Gateway Protocol (R-L2GP)	Në portat bridge Bazuar në IEEE 802.1ah

#### - **Modul Trasmetimi Optike**

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti
Portat SDH	
Numri i portave STM-16/STM-4	2 STM-16: optike STM-4: optike
Numri i portave STM-4/STM-1	2



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

	STM-4: optike STM-1: optike ose elektrike
Ndërfaqja optike STM-16	Modul SFP me ndërfaqe optike STM-16 sipas ITU-T G.957 me distance të ndryshme transmetimi
Ndërfaqja optike STM-4	Modul SFP me ndërfaqe optike STM-4 sipas ITU-T G.957 me distance të ndryshme transmetimi
Ndërfaqja optike STM-1	Modul SFP me ndërfaqe optike STM-1 sipas ITU-T G.957 me distance të ndryshme transmetimi
Lidhja optike	Fibër sipas ITU-T G.957 Konektor duplex LC-type
SFP features	- Aktivizim / deaktivizim manual i lazerit - Automatic laser shutdown (ALS) - Automatic laser restart (ALR)
Parameterat për ndërfaqet optike (modulet SFP)	Sipas të dhënave të publikuara nga prodhuesi
Ndërfaqja Elektrike STM-1	Modul SFP me ndërfaqe elektrike STM-1 sipas ITU-T G.703
Lidhja elektrike	Coaxial, 75 Ω Konektor DIN 1.0/2.3
<b>Shtresat e trafikut SDH</b>	
Numri i rezervave VC-4	80
AU-4 cross connect	123 x 123, i pakufizuar



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Numri i rezervave VC-3	48
TU-3 cross connect	48 x 48, i pakufizuar
Numri i rezervave VC-12 resources	945
TU-12 cross connect	1309 x 1309, i pakufizuar
<b>Sinkronizimi</b>	
SETS në njësi	1
Numri i burimeve të zgjedhshme të orës SDH	-4, derivojnë nga sinjalet e njësive në punë STM-16/STM-4/STM-1 -4, derivojnë nga sinjalet e njësive në mbrojtje STM-16/STM-4/STM-1 -4, derivojnë nga sinjalet SDH nga njësi të tjera (të përbashkëta me sinjalet PDH të terminuara)
Numri i burimeve të zgjedhshme të orës PDH	4, derivojnë nga sinjalet PDH të terminuara (të përbashkëta me sinjalet SDH nga njësitë e tjera)
Hyrje e jashtme sinkronizimi	2, derovojnë nga sinjalet e jashtme të sinkronizimit në njësitë kryesore të punës dhe në mbrojtje
Oshilator Lokal	Reference ore me precizion prej $\pm 4.6$ ppm sipas ITU-T G.813.
Dalje të jashtme sinkronizimi	1, dalje e jashtme ore në njësitë kryesore në punë dhe në mbrojtje
<b>Portat PDH</b>	
Numri i portave E12	48



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Ndërfaqet elektrike E12	according to ITU-T G.703
Impedanca e ndërfaqes	E konfigurueshme për njësi: -120 Ω simetrike -75 Ω asimetrike
Konektori	2 x DIN 41612
Gjatësia maksimale e kabllit	
Kabell koaksial -75 Ω	390 m
Kabllo HF të balancuar-120 Ω	180 m
Trajtimi i sinjaleve të trafikut P12	-transparent
Jitter	
-High-Q mode	ITU-T G.823, table 5: $< 0.05 \text{ UI}_{\text{pp}}$ , 20 Hz ... 100 kHz
Aksesi në PBUS	
Numri i burimeve P12	64
Trajtimi i sinjaleve të trafikut P12, 64 sinjale P12	- terminuar G.704 me CAS, me CRC4 - terminuar G.704 me CAS, pa CRC4 - terminuar G.704 pa CAS, me CRC4 - terminuar G.704 pa CAS, pa CRC4 -V5 uplink, me CRC4 -V5 uplink, pa CRC4



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

	-transparent -clock master
Shtresa ECC	Përmes SDH RS DCC (D1 ... D3 bytes, 192 kbit/s), Dhe/ose Përmes SDH MS DCC (D4 ... D12 bytes, 576 kbit/s)

Portat Ethernet	
- Numri i portave Ethernet	4 elektrike
- Tipi i ndërfaqes	10/100/1000BASE-T
- Modaliteti i ndërfaqes	Auto - MDI/MDI-X
- Lidhja elektrike	Konektori RJ-45 Impedanca $100 \pm 15 \Omega$ për bandën e frkuencës nga 1 në 100 MHz
Shtresat e trafikut Ethernet	
- Modaliteti Ethernet	-10BASE-T half duplex -10BASE-T full duplex -100BASE-TX half duplex -100BASE-TX full duplex -1000BASE-T full duplex -Autonegçim
- Karakteristikat Ethernet	-Flow control IEEE 802.3



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

	-Link pass through
-VLAN Bridging	<ul style="list-style-type: none"><li>- Midis ndërfaqes frontale Ethernet dhe grupit VC, kapaciteti i transport i limituat në100 Mbit/s për grup VC (modaliteti unswitched)</li><li>- Midis ndërfaqes frontale Ethernet dhe cdo porte tjetër Switsch të Multiplexerit, përfshirë deri në 32 grupe VC, kapaciteti i transport i limituat në2 Gbit/s për të gjithë grupet VC (modaliteti switched)</li></ul>
- Transporti MPLS-TP me VPWS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Midis ndërfaqeve frontale (switched) Ethernet (PWAC) dhe një porte MPLS-TP në njësinë kryesore.</li><li>- Midis grupeve EoS 1 - 12 (PWAC) dhe një porte MPLS-TP në njësinë kryesore.</li></ul>
- Transporti MPLS-TP me VPLS	<ul style="list-style-type: none"><li>- Midis ndërfaqeve frontale (switched) Ethernet (CVP) dhe një porte MPLS-TP në njësinë kryesore.</li><li>- Midis grupeve EoS 1 - 32 (CVP) dhe një porte MPLS-TP në njësinë kryesore.</li></ul>
- Madhësia e Frame	Deri në 9'194 bytes
<b>Shtresa EoS</b>	
- Numri i grupeve të virtual concatenation	<ul style="list-style-type: none"><li>-4 switched ose unswitched (pike më pikë, EPL)</li><li>-28 switched</li></ul>
- Procedura e Framing	GFP sipas ITU-T G.7041
- VC concatenation	virtual concatenation sipas ITU-T G.783
- VC capacity adjustment	Skemë e link capacity adjustment sipas ITU-T G.7042



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Numri i burimeve VC-4	Deri në 12
- Numri i burimeve VC-3	Deri në 24
- Numri i burimeve VC-12	Deri në 252
Ingress buffer, switched ose unswitched	E garantuar për portë Ethernet ose grup EoS: -10'240 bytes, -1 frame
Egress buffer, switched ose unswitched	E garantuar për portë Ethernet ose grup EoS: -3'584 bytes per queue, -19 frames per queue.  Limiti për portë Ethernet ose grup EoS: -3'584 bytes per queue, plus deri 128 kB nga pool prej 512 kB, -19 frames per queue, plus deri në 128 frames nga një pool prej 2048 frames.

#### - Modul trasmetimi DATA-Ethernet

##### Funksione dhe specifikime – parametrat Ethernet

Portat Ethernet	
Numri i portave Ethernet	12
Tipi i ndërfaqes	IEEE 802.3:  -1000BASE-T



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

	-100BASE-TX
	-10BASE-T
Tipi i konektorit	RJ45
Power over Ethernet	IEEE 802.3af/at
FCS generation/check	IEEE 802.3
Troughput rate i agreguar	RFC2544: 950 Mbit/s (downstream) / 950 Mbit/s (upstream) për madhësi frame < 256 bytes
Jumbo frames	Up to 9216 bytes (limited buffering)
MPLS-TP	Front ports can be configured as pseudo wire attachment circuit (PWAC)
Quality of Service (QoS)	IEEE 802.1p: Support për VLAN QoS me trajtim Class of Service (CoS) handling: -strict priority -weighted round robin (WRR)
Aksesi në planin e pasëm (Backplane)	1 GbE star
	10 GbE star
Karakteristika	<b>Vlerësimi ose Standarti</b>
Raportimi i alarmeve	ITU-T X.733 (1992)



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Funksionet e statusit	Statusi PoE Numeruesit Ethernet
<b>Blloku i ushqimit</b>	
- Konsumi maksimal i rrymës, $I_{BAT}$ $V_{BAT} = -48 V$	3.0 A
- Kërkesa maksimale për fuqi nga bateria $P_{TOT}$ $V_{BAT}$ = nominal voltage	120 W
- Konsumi bazë i fuqisë (të gjitha portat e caktivizuara), $V_{BAT}$ = nominal voltage	15 W
- Konsumi i fuqisë pa PoE (të gjitha portat aktive, ngarkesë e plotë), $V_{BAT}$ = nominal voltage	25 W
- Shpërndarja maksimale e energjisë në njësi mePoE, $V_{BAT}$ = nominal voltage	36 W
- Konsumi i energjisë në modalitetin power saving	0.6 W
<b>Parametrat mekanikë</b>	
- Praktika e ndërtimit	19 inch
- Lartësia e njësisë (1 HU = 44.45 mm)	6 HU
- GjeRësia e njësisë (1 TE = 5.08 mm)	4 TE (1 slot)



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Madhësia e PCB (H x D)	233 mm x 220 mm
- Pesha	840 g
<b>Besueshmëria</b>	
- MTTF llogaritur në 35 °C	56 vite (MIL-HDBK-217F)

#### - Modul Komunikimi Analog ( exchange )

##### Main functions and specifications

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti
Portat e përdoruesit PSTN sipas ITU-T Q.552	ITU-T Q.552 (11/2001) Karakteristikat e transmetimit në ndërsaqet analoge të shkëmbimit digjital me 2-tela ITU-T G.711 (1988)
	Madulim Pulse Code (PCM) I frekuencave të zërit
Funksionaliteti BORSCHT:	Battery feed Overvoltage protection Ringing injection Supervision Codec Hybrid Testing



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Impedanca e zërit e konfigurueshme per vende dhe aplikime të ndryshme	ITU-T Q.552 (11/2001) Karakteristikat e transmetimit në ndërfaqet analoge të shkëmbimit digjital me 2-tela
Konfigurimi i nivelit hyrje dhe dalje	ITU-T G.712 (11/2001) Karakteristikat e performancës së transmetimit të kanaleve të modulimit pulse code
Mbrojtja nga mbivoltazhi hyrje dhe dalje	ITU-T K.20 (07/2003) Resistibility of telecommunication equipment installed in a telecommunications center to overvoltages and overcurrents
Konektori	DIN 41612
Modaliteti i operimit V5CAS (komunikim i brendshëm)	
Modaliteti i operimit MCAS	Specifikit teknike përsinjalizimin e klientit në rrjetet publike: T 0197, Mercury Communications Ltd., 1990 Diagramat e gjendjes së sinjalizimit analoge me 2-tela: C6 0193 Issue 2, Mercury Communications Ltd, 1996
Modaliteti i operimit Phone-Exchange	
Modaliteti i operimit Phone-Phone	
Gjenerator zileje Onboard	
Funksion line-test Onboard	
Menaxhim termik	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Mbrojtje kundër dëmtimit të pajisjeve të shkaktuara nga instalimi i gabuar i kabllove	
Qasje në panelin e përparmë. Një kablo e mbrojtur është e lidhur me panelin e përparmë. Ai mbart të gjitha linjat e pajtimtarëve	
Nuk ka opsione të konfigurueshme harduerike në njësi. Të gjithë parametrat e njësisë janë të konfigurueshme nga software me Element Manager	
Modul	ITU-T X.733 (1992)
Raportimi i alarmeve	Funksion i raportimit të alarmeve
Blloku i ushqimit	
- Konsumi maksimal I korentit, $I_{VBAT}$ $V_{BAT} = -48 V$	1.5 A
- Kërkesa totale maksimale për fuqi nga bateria, $P_{TOT}$ $V_{BAT} = \text{nominal voltage}$	60 W
- Konsumi bazë I fuqisë (të gjitha portat e caktivizuara), $V_{BAT} = \text{nominal voltage}$	5.5 W
<b>Parametrat mekanikë</b>	
- Praktika e ndërtimit	19 inch



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Lartësia e njësisë (1 HU = 44.45 mm)	6 HU	
- Gjerësia e njësisë (1 TE = 5.08 mm)	4 TE (1 slot)	
- Madhësia e PCB (H x D)	233 mm x 220 mm	
- Pesha	430 g	
- Ftohja e njësisë	Operim pa njësi ventilimi (ventilim pasiv). Montimi vertical I njësisë është I detyrueshëm.	
<b>Besueshmëria</b>		
- MTTF llogaritur në 35 °C (MIL-HDBK-217F)	52 vite	

- **Modul komunikimi analog (PABX)**

**Karakteristikat kryesore dhe specifikimet**

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti
12 porta FXO	ITU-T Q.552 (11/2001) Transmission characteristics at 2-wire analogue interfaces of digital exchanges ITU-T G.711 (11/1988) Pulse code modulation (PCM) of voice frequencies ITU-T G.712 (11/2001)

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

	Transmission performance characteristics of pulse code modulation channels
Impedanca e zërit	ITU-T Q.552; 2.2.1.1; Tabla 1:  Impendacat janë të konfigurueshme në menaxherin e elementit.
Nivelet relative të zërit	ITU-T G.712, 2.2
- Hyrja (Exchange → Modul analog):	-5 ... +4 dBr, e zgjedhshme në shkallë 0.5 dB
- Dalja (Modul analog → Exchange):	-7.5 ... -3 dBr, e zgjedhshme në shkallë 0.5 dB
Sinkronizimi	Sinjali PCM sinkronizohet në PETS
Sinjalizimi drejt exchange	
- Sinjalizimi On-hook/off-hook	Rigjeneruar nga CAS
-Flash impulse	Rigjeneruar nga CAS
-Pulse dialing	Rigjeneruar nga CAS
-Ground key	Rigjeneruar nga CAS
-DTMF dialing	Transport I DTMF me zërin
Sinjalizimi nga exchange	
-Ringing pulse	Konvertuar në CAS
-Metering signal	Konvertuar në CAS



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Kthimi i polaritetit (Polarity reversal)	Konvertuar në CAS
--	-------------------

## Modul Teleaksioni

### Funksinet dhe specifikimt - aplikimet

Njësia Modul Teleaksioni ofron funksionet e mëposhtme dhe mbështet standardet e mëposhtme:

Karakteristika	Vlerësimi ose Standarti
<b>Ndërfaqja frontale:</b> <b>Ndërfaqja e Telembrojtjes:</b>	4 x hyrje dhe dalje të komandës së telembrojtjes që përputhen me IEC 60834-1 Ed.22 2 x dalje rele mekanike ndihmëse
<b>Hyrjet e komandës</b>	4 (të konfigurueshme me software për voltazhin në hyrja)
Tensioni hyrës nominal	24, 48, 60, 110, 125, 220, 250 V <sub>DC</sub>
Pragu i funksionimit (trip detection)	
- Diapazoni i Trip ON	24 V <sub>DC</sub> : typ. 14.8 V ... 17.2 V 48 V <sub>DC</sub> : typ. 32.7 V ... 35.3 V 60 V <sub>DC</sub> : typ. 41.6 V ... 44.4 V 110 V <sub>DC</sub> : typ. 78.2 V ... 81.8 V 125 V <sub>DC</sub> : typ. 89.1 V ... 92.9 V 220 V <sub>DC</sub> : typ. 159.4 V ... 164.6 V 250 V <sub>DC</sub> : typ. 181.2 V ... 186.8 V



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Diapazoni i Trip OFF	24 V <sub>DC</sub> : typ. 16.2 V ... 13.9 V 48 V <sub>DC</sub> : typ. 32.3 V ... 29.7 V 60 V <sub>DC</sub> : typ. 39.4 V ... 36.6 V 110 V <sub>DC</sub> : typ. 77.8 V ... 74.2 V 125 V <sub>DC</sub> : typ. 87.9 V ... 84.1 V 220 V <sub>DC</sub> : typ. 152.2 V ... 147.5 V 250 V <sub>DC</sub> : typ. 181.2 V ... 167.3 V
Rryma në hyrje	Nisja e rrymes hyrëse: 20 mA për 10 ms Rryma e vazhdueshme: 1 ... 5 mA
Koha e përgjigjies	tipikisht. 1 ms; max. 1.5 ms
Mbrojtja e polaritetit invers	400 V <sub>DC</sub>
Daljet e komandës	4
Qarku (Cirkuit)	Rele Solid-State (Power MOSFET); Normalisht e hapur
Komanda Tripping	250 V <sub>DC</sub> , ≤ 2 A; duty cycle: ratio T <sub>on</sub> /T <sub>off</sub> ≤ 1/3; T <sub>on</sub> ≤ 5 min
Komanda e vazhdueshme	250 V <sub>DC</sub> , ≤ 1 A
Limitimi i rrymës	Tipikisht 2.4 A
Mbyllja e qarkut të shkurtër	Pas 1 ms (max kapac. Ngarkesës C <sub>L</sub> < 2600/U <sub>N</sub> µF])
Rezistenca e qarkut të hapur	≥ 1 MΩ
Mbrojtja e polaritetit invers	400 V <sub>DC</sub>



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

<b>Daljet rele mekanike ndihmëse</b>	2
Qarku (Cirkuit)	Rele elektromekanike Monostabël; 1 kontakt change-over
Fuqia komutuese Max.	500VA, 240W
Tensioni Max. i komutimit	250 V <sub>DC</sub>
Rryma Max. e komutimit	≤ 2 A rrymë e vazhdueshme
Koha e operimit [Set time]	Max. 10 ms (typ. 5 ms), ëMax. 10 ms (typ. 4 ms)] (në 20°C)
Koha e lëshimit [Reset time]	Max. 5 ms (typ. 2 ms), ëMax. 10 ms (typ. 4 ms)] (në 20°C)
<b>Ndërfaqet fruntale:</b> <b>Ndërfaqe I/O me qëllim të përgjithshëm</b>	8 hyrje dhe dalje të tensionit në përputhje me IEC 60870 2 grupe me 4 hyrje të ciklit të rrymës 4 dalje rele mekanike ndihmëse 1 dalje ndihmëse e furnizimit me energji elektrike 1 hyrje sinjali IRIG-B
<b>Hyrjet e tensionit</b>	8 (nuk kërkon konfigurim për hyrjet e tensionit)
Tensioni hyrës nominal	24 and 48 V <sub>DC</sub>
Pragu i funksionimit	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Diapazoni ON	$\geq +18 \text{ V}_{\text{DC}}$
- Diapazoni OFF	$\leq + 9 \text{ V}_{\text{DC}}$
Hyrja e rrymës	
- ON	2.5 mA ... 12.5 mA
- OFF	$\leq 1.5 \text{ mA}$
<b>Hyrjet e ciklit (loop) të rrymës</b>	2 gupe nga 4 hyrje galvanikisht të izoluara
Pragu i funksionimit	
- Diapazoni ON	$\geq 3 \text{ mA}$
- Diapazoni OFF	$\leq 1 \text{ mA}$
Rryma në qark të shkurtër	$5 \text{ mA} \pm 10\%$
<b>Daljet e tensionit</b>	8
Qarku (Circuit)	Rele Solid-State; Normalisht e hapur
Tensioni nominal i komutimit në dalje	24, 48, 60 $\text{V}_{\text{DC}}$
Rryma e komutimit	$\leq 0.5 \text{ A} 100 \text{ ms max. (kulmi I rrymës së eksitimit)}$ $\leq 0.2 \text{ A continuous current}$
Rezistenca ON	$\leq 6 \Omega$



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Qëndrueshmëria e mbitensionit	120 V <sub>AC</sub> /V <sub>DC</sub> / 1 s - 75 V <sub>DC</sub> / 1 min Në përputhje me IEC 60870-3 Class 2
<b>Daljet rele mekanike ndihmëse</b>	4
Qarku (Cirkuit)	Rele elektromekanike Monostabël; 1 kontakt change-over
Fuqia komutuese Max.	12 W
Tensioni Max. i komutimit	60 V <sub>DC</sub>
Rryma Max. e komutimit	≤ 0.2 A rrymë e vazhduar
Koha e operimit [Set time]	Max. 4 ms (typ. 2 ms), ëMax. 4 ms (typ. 2 ms)] (në 20°C)
Koha e lëshimit [Reset time]	Max. 4 ms (typ. 1 ms), ëMax. 4 ms (typ. 2 ms)] (në 20°C)
<b>Dalja ndihmëse e furnizimit elektrik</b>	1
Tensioni në dalje	24 V <sub>DC</sub> +5%/-20%
Ngarkesa e rrymës	≤ 40 mA e vazhduar; e mbrojtur nga qarku I shkurtër
<b>Hyrja IRIG-B</b>	1 e pa muduluar (DC-level shift) Në përputhje me IRIG 200-04-TT-45



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Formatet e mbështetura të serial time code	RIG-B002 <sup>9</sup> (100 pps, pulse with code, no carrier, BCD <sub>TOY</sub> ) RIG-B006 (100 pps, pulse with code, no carrier, BCD <sub>TOY</sub> , BCD <sub>YEAR</sub> )
Precizioni i sinkronizimit	± 0.5 ms
Tensioni nominal në hyrje	Hyrja e tensionit universal, TTL kompatibël deri në 15 V
Pragu i funksionimit	
-Diapazoni "HIGH"	+ 2 V ... 15 V
-Diapazoni "LOW"	-15 V ... 0.8 V
Rezistenca në hyrje	≥ 750 Ω
Mbrojtja nga mbitensioni	± 26 V <sub>DC</sub>
Aplikimi i sinjalizimit të telembrojtjes	
Numri i komandave të pavarura	4 (të konfigurueshme nga software për shpejtësi (blocking/permissive) ose siguri (direct))
Koha e reagimit të hyrjes TX	min. 1.2 ms, typ. 1.25 ms, max. 1.3 ms (shpejtësi); min. 2.4 ms, typ. 2.45 ms, max. 2.5 ms (siguri)
Vonesa e shpërndarjes së Trip Për terminimet pikë më pikë	min. 2.5 ms, typ. 3.25 ms, max. 4 ms (shpejtësi); min. 4.5 ms, typ. 5.25 ms, max. 6 ms (siguri) në përputhje me IEC 60834-1



Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Vonesa e shpërndarjes së Trip	min. 4.0 ms, typ. 5.0 ms, max. 6 ms (shpejtësi);
Për terminimet pikë më pikë me një tranzit	min. 6.5 ms, typ. 8.25 ms, max. 10 ms (siguri) në përputhje me IEC 60834-1
<b>Parametrat e hyrjes</b>	
Përputhja e hyrjeve	Kombinim AND/OR për deri në 4 hyrje telembrojtje për cmd
Hyrja me vonesë TX	0 ... 20 ms në hapa nga 1 ms
Zgjatja e hyrjes TX	0 ... 3000 ms në 15 hapa
Max i monitorimit të TX trip	0 ... 10 s in në hapa 1 s, 15 ... 60 s në 5 hapa
<b>Parametrat e daljes</b>	
Zgjatja e daljes RX	0 ... 3000 ms në 15 hapa
Kohëzgjatja e daljes RX	latched / pulses nga 30 ... 1000 ms në 15 hapa
Max i monitorimit të RX trip	0 ... 10 s në hapa nga 1 s, 15 ... 60 s në 5 hapa
Dalja në rast alarmi	E bllokuar-Blocked (Off) / E ngrirë-Frozen (last state)
<b>Siguria</b>	
Blocking / Permissive (sshpejtësi)	Nuk ka komanda të padëshiruara @ BER = 0.5 Nuk ka komanda të padëshiruara @ ndërprerje sinjali

#### Nenstacioni Piqeras

- Pajisje telekomunikacioni multiplexer STM-4/16-MPLS me keto module:
- 2 Module transmetimi optik STM 4/STM16



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Pijeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- 2 Module kontrolli 4x10gb
- 2 Module komunikimi dhe switching per data Ethernet
- 2 Modul transmetim teleaksioni
- 1 Module komunikim me ze PABx (telefoni)

### Karakteristikat e Burimit te Ushqimit 48VDC

#### 1. Karakteristikat e Radrizatorit 48VDC:

- Rendimenti i lartë: >92%
- Intervali i gjerë i tensionit hyrës: V
- Korrektimi i faktorit të fuqisë: V
- Dalje e qëndrueshme e fuqisë: V
- Intervali i gjerë i temperaturove së punës: V (-45°C deri +75°C)
- Kontroll me mikroprocesor: V
- Rregullimi butë i tensionit të daljes: V
- Sistem modular: V
- Instalimi i moduleve "Hot pluggable": V
- Komutimi i moduleve "switched mode": V
- Izolimi i Transformatorit: V
- I projektuar për punë industriale: V

#### 2. Karikimi i Baterive:

- Karikim automatik me tension konstant (Float mode) dhe karikim me rrymë konstante (Boost mode).
- Kontroll i parametrave me ekran dixhital në pjesën e përparme të radrizatorit.
- Mbrojtje nga hyrje jo normale të AC, rikthim nga bateria, kundër rrymave dhe tensioneve të larta.

#### 3. Hyrja:

- Tensioni nominal: 180 - 270 VAC
- Intervali i tensionit të lejuar në hyrje: 85 - 300 VAC
- Rryma hyrese maksimale: ≥19.2 ARMS
- Frekuencia: 45 - 66 Hz
- Mbrojtje nga tensioni më i lartë se 305V, siguresa në linja
- Cos φ (factori i fuqisë): ≈ 1.0

#### 4. Dalja:

- Tensioni nominal: 53.5 Vdc
- Intervali i tensionit: 43.5 - 57.6 VDC
- Qëndrueshmëria: ± 250 mV
- Fuqia nominale: ≥23000 W



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Rryma nominale:  $\geq 200$  A
- Rregullimi statik i tensionit:  $\pm 0.5\%$  për 10 - 100% ngarkesë
- Rregullimi dinamik i tensionit:  $\pm 5.0\%$  për 10-90% ose 90-10% ndryshim ngarkese
- Mbrotje nga mbitensioni (OVP):  $59 \pm 1$  V
- Rendimenti:  $> 95\%$
- Output Distribution LLVD: 2x63A Fuse, 4x32A MCB, 8x20A MCB, 2x16A MCB, 2x10A MCB

#### 5. Funksionimi Normal:

- Karikimi i baterive sipas nivelit të tensionit të kërkuar nga topologjitet e ndryshme.
- Temperatura e punës:  $-45^{\circ}\text{C}$  deri  $+75^{\circ}\text{C}$
- Zhurma:  $< 48$  dB (A)
- Lageshtia relative maksimale:  $< 95\%$
- Instalimi: Ne kabinet industrial me kornizë 19 inch, për instalim në dysheme të përshtatshme për radrizatorin dhe setin e baterive.

#### 6. Karakteristikat e Baterive 170A:

- Teknologjia: AGM, VRLA, TPPL
- Tensioni Nominal: 12V
- Kapaciteti nominal: 170Ah
- Dimensionet:  $550 \times 125 \times 283$  mm
- Temperatura e punës:  $-30^{\circ}\text{C}$  deri  $+45^{\circ}\text{C}$
- Jetëgjatësia në raft (shelf life): 24 muaj
- Standardet: IEC60896, EU Battery Discharge, Eurobat Lifespan 12 vjet e më shumë
- Prodhuar në fabrika të certifikuara me standarde të caktuara.

Këto karakteristika sigurojnë që radrizatori dhe bateritë përmblushin kërkesat e nevojshme për furnizimin dhe mbajtjen e tensionit 48VDC për pajisjet e telekomunikacionit

A	Nenstacioni Piqeras		
1	Pajisje telekomunikacioni multiplekser hibrid STM-4/16 & MPLS-TP me module transmetimi optik, module kontrolli, module switching Ethernet, module teleaksioni, module telefonie, module MPLS-TP, License HYBRID SDH MPLS-TP, License NMS	set	1
2	SFP STM-4 (Max. 20 km)	cope	2
3	SFP STM-4 (Max. 40 km)	cope	2
4	Patch corda optike LC/LC	cope	2



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

5	Aparat telefonik analog	cope	1
6	F.V. kabllo optik nentokesor G652 ( Join Box -ODF )	ml	300
7	Kabinet Industrial Per Multiplexera	cope	1
8	Radrizator 48 VDC	cope	1
9	Set baterish per Radrizatorin	set	1
10	Kuader shperndares optik 48F.O – LC/LC	set	1

	<b>Punime Nenstacioni Piqeras</b>		
1	Instalim dhe konfigurim i pajisjes MUX te telekomunikacionit	Komplet	1
2	Instalimi dhe lidhja e fibrave optike (Joinbox+Odf)	Komplet	1
3	Instalim dhe konfigurim i pajisjeve te ushqimit (Radrizator+Bateri)	Komplet	1

	<b>Punime Nenstacioni Himare-Sarande</b>		
1	Integrimi i funksioneve te pajisjeve aktuale Fox515 me Nst Piqeras	Komplet	1

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### 2.3.7. Izolatoret dhe armatura

#### 2.3.7.1. Te pergjithshme

Girlandet e izolatoreve qe perbehen disqe ne forme kembane prej qelqi te temperuar dhe detajet e montimit si dhe armatura per perçellesit e fazeve dhe trosin OPGW, kerkohen siç përskruhet me poshtë dhe ne **Kap.3; Tabela e te dhenave Teknike**.

Girlandat e izolatoreve dhe zinxhiret e OPGW duhet te jene ne perputhje me konfigurimet teknike sipas Anekseve. Konfigurime alternative do te jete e pranueshme me kusht qe ata jane funksionalisht te ngjashme dhe permbushin specifikimet.

Kontraktori do te paraqese vizatime te detajuara te izolatoreve dhe armatures te montuara se bashku, te quajtura girlandat e izolatoreve per fiksimin e perçellesit dhe te zinxhireve per fiksimin e trosit OPGW.

#### 2.3.7.2. Izolatoret dhe Girlandat e izolatoreve

Te gjitha girlandat e izolatoreve perfshire morsetat dhe pajisjet e tyre ne mot te mire nuk duhet te shfaqin kurore te ndriteshme te dukeshme. Ne veçanti, pjesa metalike e girlandes duhet te konceptohet ne menyre te te tille qe te shmange shfaqjen e kurores te dukshme ne kohe te mire.

Girlandat e izolatoreve duhet te dizenjohen per te perballuar rrymat nje fazore te difekteve. Kjo vecori do te provohet nga testet ne fabrike apo ne laboratore sipas testeve te përskruara me poshtë. Briret ne girlande duhet te montohen sipas rekomandimeve te prodhuesit dhe te konfirmohen nga testet elektrike.

Pajisjet bllokuese per vete izolatorin dhe detajet metalike qe bashkojne ate ne varg te jene prej çeliku inox dhe sipas standartit IEC 60372. Dizajni duhet te jete i tille qe te lejoje heqjen e lehte per zevendesimin e izolatoreve ose detajeve lidhes pa qene nevoja e shkeputjes se girlandes nga traversa. Paisjet bllokuese nuk duhet te kene mundesi te rrrotullohen pas montimit te tyre.

Per dimensionimin e girlandes nga pikpamja mekanike duhet qe te merren ne konsiderate ngarkesat mekanike se bashku me koeficientet e sigurise te tyre si dhe te vete materialeve perberese te girlandes sikurse jepen me poshtë dhe ne tabelen e te dhenave teknike:

- pesha e perçellesve, pesha e girlandes dhe pesha e ngarkesat se akullit,
- ngarkesa e eres mbi perçellesit dhe ne perçellesit e mbuluar me akull, ose respektivisht ne OP
- sforcimi maksimal i punes i perçellesve dhe OPGW.

Faktoret e pjesshem te sigurise qe merren parasysh per llogaritjen e izolatorit dhe girlandes se izolatoreve si dhe te zinxhireve te OPGW janë:

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - per veprimet (ngarkesat), ne kushte normale                         | $\gamma_F = 1.35$ |
| - per veprimet (ngarkesat), ne kushte te jashtezakonshme              | $\gamma_F = 1.00$ |
| - per materialet, izolatore dhe pajisje, ne kushte normale            | $\gamma_M = 2.50$ |
| - per materialet, izolatore dhe pajisje, ne kushte te jashtezakonshme | $\gamma_M = 1.70$ |



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Girlandat e izolatoreve duhet te kene gjatesi te mjaftueshme (numer te izolatoreve ne girlande) per te siguruar performancen e kerkuar elektrike ne lidhje me distancen specifike te mbulimit te izolacionit dhe tensionet minimale te kerkuara te qendrueshmerise. Kjo duhet te percaktohet sipas te dhenave te katalogeve te prodhuesit, por duhet te provohet nga testet ne vete girlanden.

Shtyllat ndermjetese pajisen me girlanda mbajtese (varese), ndersa shtyllat kendore me girlanda terheqese te pershtatshme per mbajtjen e percjellesit ACSR 240/40 mm<sup>2</sup> sipas EN 50182 .

Hapesira midis vargjeve te dyfishte te izolatoreve te jete i mjaftueshem per te siguruar funksionimin pa probleme te izolatoreve dhe te brireve mbrojtes.

Girlandat dopio do te perdoren per kryqezimet me rruget kryesore, linjat e transmetimit dhe hekurudhat.

Vemendje e veçante duhet te tregohet per te siguruar qe me demtimin apo keputjen e nje vargu izolatoresh ne girlandat dyfiske, vargu i mbetur te perballoje ngarkesen statike dhe dinamike duke aplikuar gjithashtu faktoret e specifikuar te sigurise te pjesshme treguar me larte dhe ne te dhenat teknike.

### **2.3.7.3. Izolatore prej xhami te temperuar**

#### **Standardet**

E gjithe seria e standarteve EN dhe IEC e aplikueshme per izolatore tip kembane do te pranohet per projektimin, prodhimin, testimin dhe dorezimin e izolatoreve. Standardet e meposhtme me te rendesishme jane permendor ketu :

- IEC 60305
- IEC 60383
- IEC 60575
- IEC 60120 .

Per me teper njesite e izolatoreve duhet te perputhet me kerkesat e specifikuara ne te dhenat teknike. Per llojet e ofruara te izolatoreve te dorezohen te dhenat teknike dhe te dhenat statistikore ne lidhje me performacen e tyre.

#### **Kerkesat per prodhuesin e izolatoreve**

Prodhuesi duhet te kete se paku 15 vjet pervoje ne prodhimin e per izolatore tip kembane prej qelqi te temperuar dhe duhet te dorezoje referanca furnizimit te bleresve nderkombetare .

Prodhuesi i izolatoreve duhet te jete i certifikuar sipas standardit ISO 9000. Ai duhet te kete nje departament te zhvillimit dhe inxhinierise per te siguruar te dhena teknike edhe pas shitjes si dhe informacion ne lidhje me izolatoret.

Çdo izolator do te marketohet me informacionin e meposhtem :

- Emri i prodhuesit ose logo
- Viti i prodhimit



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- Ngarkesa minimale mekanike e shkaterrimit
- Kodi identifikues qe siguron gjurmueshmerine .

#### **2.3.7.4. Izolatoret Kompozite**

Nuk aplikohen

#### **2.3.7.5. Morsetat dhe detajet per percjellesit**

##### **2.3.7.5.1. Te pergjithshme**

Morsetat dhe detajet duhet te jene ne perputhje me kerkesat e pershkruara ne vijim dhe ne tabelen e te dhenave teknike dhe duhet te miratohen nga Punedhenesi. Ato duhet te jene te pershtatshme per tipin e percjellesit.

Te gjitha morsetat dhe detajet perveç qetesuesve duhet te furnizohen nga i njejti prodhues. Nuk do te lejohet ndarja e furnizimit te morsetave nga pjeses tjeter te detajeve metalike te girlandes se izolatoreve.

Projektimi i pjeseve te aferta metalike duhet te pengoje korrozionin ne siperfaqet ne kontakt me njera-tjetren dhe te siguroje kontakt te mire elektrik gjate kushteve te punes.

Kujdes i vecante duhet te tregohet gjate prodhimit qe siperfaqet e morsetave dhe detajeve te jene te lemuara te pastra nga gervishtjet dhe pa tehe te mprehta.

Te gjitha paisjet ne fjale duhet te dimensionohen dhe projektohen per te perballuar rrymat e difekteve ne fazore te trguara ne tabelen e te dhenave teknike. Cdo girlande izolatoresh duhet te perballoje rrymat e lidhjes se shkurter me temperature qe nuk i kalon 200°C ne detajet e saj dhe pa saldim ndermjet tyre. Punedhenesi mund te kerkonte te kryhen teste per te provuar karakteristikat e lidhjes se shkurter per cdo tip te girlandave. Kostot e ketyre testeve do te perballohen nga Kontraktori.

Te gjitha pjeset e hekurit te elementeve perberese te girlandave te izolatoreve duhet te jete e galvanizuar ne te nxehje sipas ISO 1461. Kunji i te gjitha morsetave dhe pjeseve te tjera te armatures te jene prej çeliku inoks.

##### **2.3.7.5.2. Morsetat varese**

Morsetat varese te percjellesit do te jene prej aliazhi alumini me qendrueshmeri te larte dhe antikorroziv, te pershtatshme per te punuar ne temperature 80°C. Perberesit e morsetave duhet te prodhohen me farketim ose derdhje.

Morsetat varese duhet te jene sa me te lehta qe te jete e mundur dhe te mos ndikohen nga vibrimet. Vemendje e vecante duhet ti kushtohet momentit te inercise se morsetes me qellim qe te shmanget rezonanca ne nyjen morsete/percjelles nga vibrimet e shkaktuara nga era.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Percjellesit e fazave do te mbrohen brenda morsetes nga perdorimi i shufrave mbrojtese prandaj dimensionimi i morsetave duhet te jete i pershtatshem per kete qellim. Shufrat mbrojtese do te projektohen qe te shtrengojne percjellesin ne zone e bashkimit me morseten dhe te zvogelojne sforcimet statike dhe dinamike te perkuljes ne telat e thurur te shtreses se jashtme te percjellesit.

Bulonat qe do te perdoren ne morsetat varese do te gjashtekendore te galvanizuar ne te nxehet ose prej celiku inoks. Rondelet nen koken e bulonave duhet te jene vetem prej celiku inoks.

Si rrjedhoje me shtrengimin e bulonave ne nivelin e rekomanduar nga prodhuesi, morseta do te jete ne gjendje te perballoje tensionet maksimale te punes se percjellesit pa rreshkitje te tij.

#### 2.3.7.5.3. Morsetat terheqese, bashkuesit

Morsetat terheqese dhe bashkuesit e percjellesit do te jene te tipit me presim, te pershtatshme per te punuar ne temperature 80°C. Morsetat terheqese do te pajisen me nje terminal per montimin e harqeve.

Percjellshmeria elektrike dhe kapaciteti per rryme maksimale i morsetave terheqese, bashkuesve te percjellesit dhe terminaleve te harqeve nuk duhet te jete me i vogel se ato te percjellesit.

Morsetat terheqese dhe bashkuesit duhet te jene ne gjendje te perballojne pa demtime gjithashtu rrymat tre fazore te lidhjes se shkurter te treguara ne te dhenat teknike.

Morsetat dhe bashkuesit e tipit me presim duhet te testohen nga Kontratori per te provuar qe perballojne te pakten 95% te forces shkaterruese te percjellesit.

Morsetat terheqese dhe bashkuesit duhet te jene prej aliazhi alumin-celik. Ata duhet te furnizohen me mbushes, per te mbrojtur bashkimin morsete-percjelles nga korrozioni. Kunjat fiksues duhet te jene prej celiku inoks.

Bashkuesit e percjellesit ne gjatesine e kampates nuk duhet te montojen me pak se 30 m larg morsetes me te afert. Nese me pare nuk merret aprovimi i Punedhenesit, bashkuesit nuk do te perdoren ne rastet e meposhteme:

- ne kampatat qe nderpriten me linjat e fuqise, rruget kryesore dhe hekurudhat
- ne kampatat midis dy shtyllave kendore.

#### 2.3.7.5.4. Shufrat mbrojtese

Shufrat mbrojtese prej aliazh alumini do te perdoren per te mbrojtur percjellesit e fazave ne morsetat mbajtese.

Morsetat mbajtese per percjellesit e fazave te pershtaten per diameter me te madh se percjellesi qe shkaktohet nga vendosja e shufrave mbrojtese.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Skajet e shufrave mbrojtese, rrumbullakosen mire, pa tehe te mprehta, per te shmangur nje shfaqje te mundeshme te efektit kurore.

Drejtimi i thurjes se shufrave mbrojtese duhet te jete e njeje me ate te shtreses se jashtme te percellesit.

#### **2.3.7.6. Detajet e Girlandave te izolatoreve**

##### **2.3.7.6.1. Te pergjithshme**

Disjet e izolatoreve duhet te bashkohen ne gilrlande me detajet e duhura. Bashkimi i gilrlandave me detajet e shtylles do te behet ne perputhje me konfigurimin standard te paraqitur ne vizatime.

Projektimi i pjeseve te aferta metalike duhet te pengoje korrozionin ne siperfaqet ne kontakt me njera-tjetren dhe te siguroje kontakt te mire elektrik gjate kushteve te punes.

Te gjitha detajet do te projektohen per te perballuar sforcimet mekanike gjate kohezgjatjes se parashikuar dhe te mos ndikohen nga vibrimet apo shkaqe te tjera qe mund te shkaktojne lirimin e tyre.

Detajet e linjes duhet te jene projektuar dhe dimensionuar qe te perballojne rrymat nje fazore te lidhjes se shkurter te treguara ne te dhenat teknike.

Te gjitha pjeset metalike te detajeve duhet te galvanizohen ne te nxehet me nje peshe minimale te zinkut prej  $700 \text{ g/mm}^2$ , me perjashtim te bulonave, dadove dhe rondeleve ku do te pranohet nje peshe minimale e zinkut  $500 \text{ g/mm}^2$ . Kunjat fiksues duhet te jene prej celiku inoks.

##### **2.3.7.6.2. Biret e Girlandave te izolatoreve**

Biret do te projektohen per te mbrojtur izolatoret dhe percellesit nga prezenca e harkut elektrik. Detajet e brireve do te behen me celik te galavanizuar ne te nxehet dhe duhet te perballojne rrymat e lidhjes se shkurter 40 kA per 1 sekonde.

Ata duhet te arrijne nje temperature finale qe nuk e kalon  $600^\circ\text{C}$  gjate lidhjes se shkurter. Projektimi i tyre duhet te jete i tillë qe aftesia mbrojtese e tyre te mos ndikohet ndjeshem nga perballja me harkun elektrik.

Biret do te projektohen per te realizuar funksionin e tyre per mbrojtjen nga efekti kurore si ne kushte te nje moti normal ashtu edhe ne kushte ekstreme.

Biret do te fiksohen me bulona me girlanden e izolatoreve.

#### **2.3.7.7. Morsetat dhe armatura per trosin OPGW**

##### **2.3.7.7.1. Te pergjithshme**

Morsetat dhe armatura duhet te jene ne perputhje me kerkesat e pershkruara ne vijim dhe ne listat e te dhenave teknike dhe duhet te miratohen nga Punedhenesi. Ato duhet te jene te pershatshme per llojin



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

e trosit OPGW te propozuar nga Kontraktori. Kontraktori te siguroje nderlidhje te ngushte dhe te vazhdueshme ne mes prodhuesve te trosit OPGW dhe atyre te morsetave dhe armatures ne menyre qe pajisjet te pershtaten plotesisht.

Te gjitha morsetat dhe pajisjet perveç qetesuesve do te furnizohen nga prodhues i njejte. Ndarje ne furnizues te veçante te morsetave dhe armatures nuk do te lejohet.

Kontraktori duhet te siguroje perputhje te plote te zinxhireve te OPGW me elementet e shtylles ku ato do te montohen. Projektimi i pjeseve te aferta metalike duhet te pengoje korrozionin ne siperfaqet ne kontakt me njera-tjetren dhe te siguroje kontakt te mire elektrik gjate kushteve te punes.

Ne shtyllat ndermjetese, ankerore dhe ne portale OPGW duhet te jete e lidhur elektrikisht me pjesen metalike te shtylles nepermjet harqeve me te njejten material dhe madhesi me OPGW si dhe me morseta te pershtateshme.

Morsetat qe sherbejne per lidhjen e trosit OPGW me shtyllat duhet te jene ne gjendje te perballojne pa demtime rrymen nje fazore te lidhjes se shkurter te treguara ne te dhenat teknike.

Te gjitha pjeset metalike te elementeve perberese te zinxhirit mbajtes apo terheqes per trosin OPGW do te jene galvanizuar ne te nxehte sipas ISO 1461.

Kunjat fiksues duhet te jene prej celiku inoks.

Shtyllat ndermjetese do te jete e pajisur me zinxhir mbajtes dhe ato kendore me zinxhir terheqes per trosin OPGW. Te gjithe zinxhiri duhet te jene projektuar per trosin OPGW te zgjedhur, per ngarkesat mekanike, rastet e ngarkesave si dhe faktoret e pjesshem te sigurise te dhene me poshte dhe ne tabelat e te dhenave teknike:

- pesha e vete trosit OPGW
- kampatat reale te eres dhe peshes siç rezultojne nga pozicionimi i shtyllave ne linje
- shpejtësia maksimale e eres
- ngarkesa maksimale akullit pa ere
- ngarkesa me akull dhe ere te reduktuar
- ngarkesa maksimale e punes ne trosin OPGW .

Faktoret e pjesshem te sigurise qe merren parasysh per llogaritjen e zinxhireve te trosit OPGW jane:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| • per veprime ( ngarkesa ), kushte normale            | $\gamma_F = 1.35$   |
| • per veprime ( ngarkesa ), kushte te jashtezakonshme | $\gamma_F = 1.00$   |
| • per materiale, kushtet normale                      | $\gamma_M = 2.50$   |
| • per materiale, kushtet e veçanta                    | $\gamma_M = 1.70$ . |

Kujdes i veçante duhet te trgohet gjate prodhimit te morsetave dhe elementeve te armatures si dhe gjate transportit per te siguruar siperfaqe te lemuar, pa tehe te mprehta.

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### **2.3.7.7.2. Zinxhiret vares**

Trupi i morsetes varese duhet te jete prej aliazh alumini te cilesise se larte dhe rezistent ndaj korrozionit prodhuar me derdhje. Shufrat spirale do te jene gjithashtu prej aliazh alumini me diameter jo me te vogel se 4mm.

Materiali i morsetave duhet te permbushe kerkesat e standardit EN 1559 per derdhjen e aliazheve te aluminit dhe EN 1562 per hekurin e farketueshem.

Materialet neporene dhe jo metalike te tjera duhet te kene qendrueshmeri te mire ndaj kohes dhe te durojne temperatura ndermjet -20 dhe 45°C pa ndryshime te vutive te tyre. Materiali duhet te kete rezistencen e duhur ndaj efekteve te rrezatimit ultra-vjollce, ozonit apo te ndotjes.

### **2.3.7.7.3. Zinxhiret terheqes**

Trupi i morsetes terheqese duhet te jete ne forme helike e perbere nga dy pjese, njera per mbrojtjen e OPGW dhe tjetra per fiksimin ne strukture. prej aliazh alumini te cilesise se larte dhe rezistent ndaj korrozionit prodhuar me derdhje. Shufrat spirale do te jene prej alumini te veshur dhe celiku te cilesise se larte.

Materiali i morsetave duhet te permbushe kerkesat e standardit EN 1559 per derdhjen e aliazheve te aluminit dhe EN 1562 per hekurin e farketueshem.

Pjesa mbrojtuese eshte projektuar per te mbrojtur OPGW nga forcat radiale qe lindin si pasoje e sforcimeve te medha gjatesore gjate punes. Pjesa mbrojtuese duhet te shtrihet ne drejtim te kundert me shtresen e jashtme te OPGW dhe pjesa fiksuese ne drejtim te kundert me ate mbrojtuese. Forca shtrenguese e morsetes duhet te jete te pakten 95% te forces shkatteruese te OPGW.

Detajet fiksuese duhet te jene te pershatshme per tipin dhe madhesine e OPGW. Pjesa mbrojtuese duhet te jete me e gjate se ajo fiksuese dhe e mjaftueshme per te montuar qetesuesit.

### **2.3.7.8. Testet**

#### **2.3.7.8.1. Te pergjithshme**

Kontraktori do te paraqese nje Procedure te Garantimit te Cilesise te detajuar perfshire dhe Planin e Inspektimeve dhe te Testeve (PIT), te gjitha keto do ti dorezohen Punedhenesit per miratim. Kontraktori do te jete perjegjes per kryerjen e te gjitha testeve dhe inspektimeve te kerkuara gjate prodhimit te izolatoreve dhe armaturave. Koha e kryerjes se testeve duhet te njoftohet paraprakisht ne menyre qe te mundesoje pjesmarrjen e Punedhenesit nese kerkohet. Nje raport i testeve te kryera duhet te paraqitet tek Punedhenesi per aprovim.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### **2.3.7.8.2. Izolatoret dhe girlandat e izolatoreve**

Izolatoret dhe girlandat e izolatoreve qe do te perdoren do te kalojne testet tip, te kampionit dhe ato rutine ne perputhje me:

- IEC 60383 Insulators for OHL >1000V, Ceramic or glass insulator units,
- IEC 61109 Composite insulators for AC overhead lines with a nominal voltage greater than 1000V, Definitions, test methods and acceptance criteria.
- IEC 60437 Radio Interference Test
- IEC 60507 Pollution Test
- IEC 60587 Test methods for evaluating resistance to tracking and erosion
- IEC 60591 Sampling rules and acceptance criteria.

Kostot e ketyre testeve do te jene perjegjesi e Kontratorit.

### **2.3.7.8.3. Morsetat dhe detajet per percjellesit dhe girlandat**

Morsetat dhe detajet qe do te perdoren per montimin e percjellesve dhe girlandat e izolatoreve qe do te perdoren do te kalojne testet tip, te kampionit dhe ato rutine ne perputhje me IEC 61284. Testi i galvanizimit, nese eshte i aplikueshem, do te perfshihet.

Kostot e ketyre testeve do te jene perjegjesi e Kontratorit.

### **2.3.7.8.4. Morsetat dhe detajet per OPGW**

Morsetat varese dhe terheqese te OPGW do te testohen per performancen e tyre makanike dhe termike. Ne vecanti keto teste jane:

- testi i ngarkese mekanike
- testi i shtrengimit te bulonit te morsetes
- testi i ngarkeses se pabalancuar
- testi i vibrimit ajror
- testi i defektit te rrymes

Bashkuesit e OPGW jane subjekt i kerkesave te IEC 61073, IEC 61300 dhe testet mekanike do te kryhen sic specifikohet ne IEC 61073-1, par. 4.5.

Procedurat e testimit do te ndjekin rekondimet e CIGRE, TF 22.11.03, Guide for Fittings for Optical Cables on Transmission Lines, Part 2A, Testing Procedures (publikuar ne ELECTRA No. 188, Shkurt 2000).

Testet mekanike do te dakordesohen me Prodhuesin e OPGW dhe humbjet optike do te maten. Buloni i morsetes duhet te shtrengohet ne perputhje me momentet e rekonduara dhe OPGW duhet qe me pas te kontrollohet vizualisht.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Testi i vibrimit duhet te koordinohet me IEC 60794.

Kostot e ketyre testeve do te jene perjegjesi e Kontratorit.

#### **2.3.7.8.5. Joint box per OPGW**

Joint Box-te lidhjen OPGW/OPGW qe do te perdoren do ti nenshtrohen testeve tip.

Testet tip per joint box-et do te perfshijne testin e zhytjes ne uje per te provuar pamundesine e ujit per te depertuar ne brendesi, me matje te ndryshimeve te atenuances dhe humbjen e karakteristikave te nyjes ne fillim dhe ne fund te nje periudhe 7 ditore zhytje. Certifikatat e testit tip duhet ti dergohen Punedhenesit per aprovim.

Testet mekanike do te kryhen ne perputhje me specifikimet e IEC 61073-1, par. 4.5.

Kostot e ketyre testeve do te jene perjegjesi e Kontratorit.

#### **2.3.7.8.6. Testet gjate montimit**

##### **Trashesia e galvanizimit**

Trashesia e shtreses se galvanizimit do te testohet ne menyre te here pas hereshme ne kantier pas mberritjes se komponenteve te galvanizuar si dhe gjate montimit. Veshja e zinkut duhet te permbushe kerkesat e trashesise per cdo komponent.

Kontraktori duhet te kete ne kantier ne dispozicion te Punedhenesit nje instrument te pershtatshem per kontrollin e sakte te trashesise se galvanizimit.

##### **Testet per bashkimet OPGW/OPGW**

Pas montimit te OPGW por para bashkimit fibrat optike duhet te testohen ne lidhje me atenuancen.

#### **2.3.7.9. Morsetat dhe detajet per perçjellesit dhe girlandat**

Izolatoret dhe armatura do te paketohen ne arka druri ne nje menyre te tille qe te parandaloje demtimin gjate transportit dhe shkarkimit. Artikujt e vegjel duhet te paketohen ne thase jute ne konteinere me peshe deri ne 25 kg. Kontineret me peshe me te madhe se 25 kg duhet te dergohen ne paleta te pershtatshme per tu shkarkuar me pirunj. Komponentet e morsetave, bashkuesve te perçjellesit, shufrave mbrojtese etj., duhet te paketohen si sete te plota.

### 2.3.8. Qetesuesit

#### 2.3.8.1. Kerkesat

Qetesuesit te tipit Stockbridge duhet te montohen ne percellesit e linjes dhe ne OPGW ne afersi te shtyllave kendore dhe ndermjetese. Duhet te montohen minimumi dy qetesues per percelles ne kampate.

Morsetat e qetesuesit duhet te jene aliazh alumini me farketim ose me derdhje dhe duhet te jene projektuar ne menyre te tille qe te mos shkaktojne demtime te percellesit.

Persa i perket bulonave te morsetave, ato duhet te jene prej çeliku me qendrueshmeri minimale prej 800 N/mm<sup>2</sup>. Dadot duhet te shtrengohen ne nje menyre qe duhet te jete e miratuar. Rondelet duhet te jene prej çeliku inoksidabel.

Elastomeret ose materialet e tjera jo metallike duhet te kene rezistence te mire kunder vjeterimit dhe duhet te jene te afta te durojne ndryshimin e temperatures nga -20°C ne +45°C pa ndryshuar vetite e tyre kryesore. Materialet duhet te kene veti te pershtateshme per ti rezistuar efekteve te ozonit, rezatimit ultra-violet dhe ndotjes se ajrit.

#### 2.3.8.2. Testet

Qetesuesit tip Stockbridge duhet tu nenshtrohen testeve tip dhe te kampionit ne perputhje me IEC 61897 (Kerkesat dhe Testet per qetesuesit Stockbridge). Procedura e testimit duhet te dakordesohet me Punedhenesin. Testet ne qetesues nuk duhet te shkaktojne demtim te percellesve ose OPGW ne te cilat qetesuesit qe testohen jane montuar. Testet per kapacitetin ne rreshkitje duhet te kryhen vetem per qetesuesit me morsete me bulona.

Kostot e testeve per karakteristikat mekanike dhe elektrike te qetesuesve do te jene perjegjesi e Kontratorit.

### 2.3.9. Sinjalistika per avacionin

Nuk aplikohet.

#### 2.3.10. Tokezimi

Traseja e linjes pershon ne nje pjese te konsiderueshme nje rajon kodrinor, ku presupozohet nje nentoke per gjithesisht normale. Prandaj nje tokezim standard i hekurit te bazamentit eshte specifikuar per tu plotesuar nga nje zgjatim i tij per pozicionet ku ky tokezim nuk ploteson kerkesat specifike ne llidhje me rezistencen e matur.

Materialet e tokezimit do te levrohen ne avance, perpara levrimit te materialeve te tjera te linjes, ne menyre qe te mundesojne kryerjen e punimeve te bazamenteve.

Çdo shtylle do te lidhet me token nepermjet rezistence se tokezimit te ndertuar per kete shtylle.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Sistemi i tokezimit te shtylles do te perbehet nga :

- sistemi natyral i tokezimit i realizuar nepermjet hekurit konstruktiv te bazamentit
- sistem tokezimi shtese
- zgjatimi i sistemit te tokezimit shtese

Projektimi dhe testimi ne per gjithesi do te respektojne EN 50341 and IEEE 80-1986.

Rezistenca e tokezimit te shtylles matet me tros te shkeputur nga shtylla. Matjet e rezistences se tokezimit kryhen ne sezonin e thate dhe varen nga rezistenca e tokes sikurse tregohet ne tabelen e me poshtme.

Table 4.10-1: Tower earthing resistance

Rezistenca e tokes [Wm]	<100	100-500	500-1000	1000-2000	>2000
Rezistenca e tokezimit [W]	10	15	20	25	30

Lidhja e trosit OPGW me trupin e shtylles behet mbas miratimit final te rezistencave te tokezimit te shtyllave nga Punedhenesi.

### Percjellesi i tokezimit

Percjellesi i tokezimit apo shiriti i tokezimit te shtyllave duhet te jete jo me pak se:

- 11.5mm shufer hekuri i galvanizuar
- 40x6mm shirit hekuri i galvanizuar

Percjellesi (shiriti) i tokezimit duhet te lidhet me strukturen e shtylles prej hekuri me anen e bulonave.

Elektrodat e tokezimit duhet te lidhen me sistemin e tokezimit nepermjet percjellesave te tokezimit te shtrire nen toke.

### 2.3.11. Ndertimi, terheqja e percjellesve, komisionimi

#### 2.3.11.1. Te per gjitheshme

Pjesa ne vijim e dokumentave te tenderit permban kerkesat dhe kushtet per zhvillimin e aktivitetit ne kantier, si per gatitja e rrugeve ndihmese, pastrimi i trasese, piketimi i shtyllave, per gatitja e vendndodhjes se shtyllave, punimet e bazamenteve, mbrojtja nga erozioni, ngritja e shtyllave, tendosja e percjellesave dhe OPGW, si dhe komisionimi.

Kontraktori duhet te hartoje nje plan te pershtateshem, dhe duhet te copezoje gjatesine e linjes ne sektione te pershtateshme, ne te cilat duhet te punohet me vete dhe ne menyre te njekoheshme, ne menyre qe te kapet afati i pefundimit i parashikuar ne kontrate. Per te garantuar kete per secilin seksion duhet te parashikohet nje skuader e vecante, me numrin e mjaftueshem te punonjesve per te garantuar mbylljen ne kohe te punimeve.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Kontraktori duhet te siguroje numrin e nevojshem te supervizoreve ne kantier, per te mbikqyrur ne menyre te vijueshme te gjitha punimet per kompletimin e linjes, me qellim garantimin e cilesise se kerkuar ne dokumentat e tenderit.

### 2.3.11.2. Siguria dhe supervizioni

Kontraktori duhet te pergatise nje raport lidhur me sigurine ne pune, ne perputhje me kerkesat lokale per kete qellim, dhe ta dorezoje per miratim Punedhenesit.

#### Siguria e personelit.

Metodat e kryerjes se puneve dhe kualifikimi i personelit, duhet te perputhen me kerkesat e standardeve te cilesise me te larte. Ne te gjitha aspektet, kerkesat e pranuara gjeresisht, si dhe praktikat e puneve te cilesise se mire, do te jene vazhdimisht te mbikqyrura. Punedhenesi duhet te mbetet i kenaqur nga cilesia e puneve te kryera dhe duhet ta konfirmoje kete. Sidoqoftë konfirmimi i Punedhenesit per pune me cilesi te mira nuk do ta çlroje kontraktorin nga perjegjesite dhe detyrimet e tij. Kontrata pune, me maksimumin e sigurise, ne linje me praktikat e mira te ndertimit dhe montimit, duhet tu akordohen personelit te angazhuar me kryerjen e punimeve.

Kjo u referohet punonjesve per germimin e bazamenteve, veçanerisht ato qe do te perdonin eksploziv per germimet, punonjesve te montimit te shtyllave dhe atyre te montimit te percjellesve.

Kujdes i veçante duhet te aplikohet gjate ngritjes se shtyllave, punonjesit qe nuk do te angazhohen ne procesin e ngritjes duhet te spostohen ne nje zone te sigurte.

Te gjitha punimet e montimit te percjellesave dhe kabllave ne zonat e rezikshme do te kryhen nen mbikqyrje te rrepte ne perputhje me " Rregullat e punimeve me percjelles dhe kabllo ne afersi te linjave te TN me tension"

Masat shtese ne punimet qe kryhen ne kryqezim me objekte te ndryshme konsistojne si me poshte:

#### 1. Kryqezim me rruget:

- Koha e fillimit, kohezgjatja, dhe teknologja per te garantuar sigurine e punimeve te shtrirjes dhe terheqjes se percjellesave ne kryqezim me rruget, duhet te dakordesohen me entet qe me merren me administrimin e ketyre rrugeve.
- Gjate kohes se kryej se punimeve, prezenca e perfaquesuesve te ketyre enteve eshte e nevojshme;
- Ne vendet me trafik , percjellesit duhet te jene ne lartesine jo me vogel se 6 ml
- Ne momentin e shtrirjes se percjellesave duhet te nderpritet trafiku;
- Ne te dy anet e kampates qe shtrihet teli, ne distancen 100 , kryepunatori duhet te nxjerre njerez me flamuj paralajmerues, te cilet ne rastin kur eshte e nevojshme duhet te pezullojne trafikun;
- Vendi i punes duhet te markohen me shenja paralajmeruese;
- Shtrirja e percjellesave nuk duhet te kryhet ne kohe me mjegull, me shikim te kufizuar, ne mot me ngrica, dhe ne mot me ere me te forte se 10 m/s.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

**2. Kryqezimi me linjat e nderlidhjes:**

- Teknologja e shtrirjes ne kushte sigurie te percjellesave ne kryqezim me linjat e nderlidhjes do te behet ne marreveshje me ndermarrjet qe administrojne keto linja;
- Shtrirja e telave ne kryqezim me linjat e nderlidhjes behet vetem kundrejt lejes me shkrim te administratoreve te ketyre linjave.
- Masat e sigurise per mbrojtjen e linjave ajoore e kabllore te nderlidhjes nga shkarkimet atmosferike do te behen me marreveshje me administratoret e ketyre linjave. Montimi i percjellesave ne kryqezim me linjat e nderlidhjes mund te behet vetem mbas kompletimit te masave te parashikuara ne vizatimet e veçanta per kryqezimin e linjes me linjat ne fjale, vizatime keto qe duhet te kene marre miratimin e pronarit/administratorit te linjes se komunikimit, dhe shtrirja e percjellesave duhet bere ne prezence te perfaquesuesve te linjave te komunikimit;
- Masat per parandalimin e rrezikut dhe te zhurmave nga efekti i linjes ne ndertim per llogari te kesaj kontrate, duhet te behen ne marreveshje me administratoret e linjave te nderlidhjes.

**3. Kryqezimi me linja ekzistuese te transmetimit:**

- Perpara marrjes se lejes per te punuar, personeli i kontraktorit do te instruktohet nga personeli perjegjes i shfrytezimit te ketyre linjave, personeli i kontraktorit do te instruktohet per masat parandaluese te sigurise, ne vendin e punes. Instruktimi do te behet nga personeli qe ka kompetence per te leshuar lejen e kryerjes se punimeve;
- Perpara shtrirjes se percjellesit dhe OPGW, te gjitha shtyllat ankerore ku ne vizatim eshte parashikuar tokezimi, duhet te tokezohen ne perputhje me vizatimin;
- Montimi i percjellesave do te behet vetem pasi te jete stakuar linja ne tension dhe te jete tokezuar ne te dy skajet kampata qe kryqezohet me linjen ne ndertim. Per te siguruar kete, personeli administrativ i linjes ne tension, do te deshmoje kryepunetorit te grupit te montimit heqjen e tensionit, nepermjet tregimit te fijes se tokezuesit portativ ne te dy skajet e kampates;
- Te gjitha punimet do te kryhen ne prezence te perfaquesuesit te linjes ne shfrytezim;
- Zona e punes do te markohet nepermjet mjeteve sinjalizuese te paralajmerimit per personelin dhe trafikun.

**Perputhshmeria me rregullat dhe rregulloret**

Te gjitha pajisjet dhe materialet e furnizuara si dhe te gjitha punimet e kryera duhet te perputhen ne te gjitha aspektet me kerkesat dhe rregullat e rregulloret si dhe aktet ne fuqi dhe qe aplikohen per kontratat e punimeve.

**Garancite e per gjithshme dhe te veçanta**

Punimet duhet te plotesojne te gjitha veçorite dhe garancite e kerkuara ne dokumentin e kontrates.

Te gjithe metodat e punes dhe impiantet e pajisjet e furnizuara ne zbatim te kesaj kontrate, duhet te miratohen nga punedhenesi.

Kontraktori do te jete perjegjes per çdo devijim, gabim, ose mungese ne lidhje me garancite e per gjithshme dhe te veçata te percaktuara ne kontrate.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

## Akomodimi

Kontraktori do te jete vete perqjejes per akomodimin e stafit te ardhur nga jashte apo te rekrutuar lokalish ne vend per kryerjen e punimeve. Te gjitha strehimet dhe godinat e ngritura nga kontraktori per akomodimin e punonjesve duhet te jene ne perputhje me te gjitha rregullat ne fuqi ne vendin e Punedhenesit.

Kampuset e perkoheshme te ngritura nga kontraktori duhet te jene te kompletuara me te gjitha nyjet sanitare si dhe facilitetet e tjera te domosdoshme. I gjithe akomodimi do te zmontohet nga kontraktori kur nuk do te nevojitet me. Pas zmontimit terreni duhet te pastrohet dhe dorezohet i rehabilituar.

## Sherbimi mjekesor

Kontraktori duhet ta rregulloje vete sigurimin e sherbimit shendetesor qe mund tu nevojitet punonjesve te tij.

## Transporti i stafit

Kontraktori do te siguroje me shpenzimet e tij te gjithe transportin e nevojshem per personelin dhe materialet.

## Zyrat

Kontraktori duhet ti siguroje vete godinat qe nevojiten per zyra. Kostoja per sistemin e personelit te kontraktorit ne zyra konsiderohet e perfshire ne çmimin e kontrates.

## Magazinat

Kontraktori do te siguroje vete distancat elektriket e nevojshme per magazinim, dhe duhet te marre miratimin e Punedhenesit per zonat per gjate linjes ku ai mendon te beje magazinim materialesh dhe pajisjesh. Keto vende nuk duhet te ndodhen jashte zones se autorizuar, me perjashtim te rasteve kur kontraktori ben marreveshje te vlefshme legalisht me pronaret e tokes. Kontraktori do te siguroje vete mbrojtjen dhe ruajtjen e materialeve te stokuara nga ai. Administrimi dhe magazinimi i çdo paisje ne kantier do te jete ne risk te kontraktorit dhe punedhenesi perjashtohet nga çdo lloj perqjejesie. Kontraktori duhet te siguroje mbrojtjen e materialeve nga korrodimi dhe demtimi mekanik gjate magazinimit.

Magazinimi ne kantier duhet te pregetitet me kujdes, me vendosjen korrekte te barabaneve te telit, elementeve te shtyllave, izolatoreve dhe morseterive, ne menyre qe materialet te mos demtohen gjate situatave te renda klimatike. Materialet e djegeshme duhet te magazinoohen ne menyre te tille qe te evitohet rreziku nga zjarri.

## Ajri i Komprimuar

Kontraktori do ta siguroje vete ajrin e komprimuar.

## Kapacitetet ngriteze

Kontraktori do ti siguroje vete vinçat apo mjetet e tjera ngriteze.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### Pergjegjesia e kontraktorit

Nese punedhenesi provon se kontraktori nuk eshte i afte te kompletajo qofte dhe nje seksion te linjes ne afatin e percaktuar ne plan, atehere kontraktori duhet te organizo punen ne kete seksion tej orarit normal te punes, ky angazhim nuk i jep te drejten kontraktorit te pretendoj per asnje rrites kostojte te punimeve.

Nese punedhenesi do te certifikoj se gjate punes jane shfaqur defekte te punimeve, kontraktori eshte i detyruar te mbaje ne kantier personelin e nevojshem per eliminimin e ketyre defekteve perfshire dhe personelin e supervizionit.

Perderisa çdo seksion te jete mare ne dorezim, ne perputhje me kushtet e kontrates, kontraktori do te jete krejtesisht perjegjes per seksionin ne ndertim apo ne testim.

Gjate periudhes se mirembajtjes kontraktori do te siguroje qe nje perfaquesues i tij kompetent do te jete disponibel ne kantier, me qellim qe te marre persiper kryerjen e çdo pune apo riparimi per te cilen kontraktori eshte perjegjes.

Çdo pune, e cila do te jete domosdoshme te kryhet si detyrim i kushteve te kesaj kontrate, do kryhet ne menyre te tille qe te preke sa me pak funksionimin e rregullt te sistemit energitik. Punet do kryhen gjate atyre orareve qe punedhesi do te kerkoje.

Punimet te cilat jane treguar ne vizatime por nuk jane permendur apo pershkruar ne kerkesat teknike, apo jane treguar ne kerkesat teknike por nuk jane paraqitur ne vizatime gjithmone do te konsiderohen te perfshira ne kontrate dhe detyrimisht do kryhen nga kontraktori brenda çmimit te kontrates.

### Te punesuarit e kontraktorit

Kontraktori do te kujdeset per plotesimin e detyrimeve ndaj te punesuarve te tij ne perputhje me kerkesat e kontrates dhe legjisacionit Shqiptar.

Kontraktori do te jete perjegjes per sjelljen, gjate orarit te punes, te personelit te punesuar prej tij.

#### 2.3.11.3. Pastrimi i trasese

Pastrimi i trasese se linjes eshte detyre e Kontraktorit.

Kontraktori do te njoftoje paraprakisht pronaret e tokes per fillimin e punimeve .

#### Spastrimi i pengesave

Per te eliminuar rrezikun e zjarrit shkurret dhe pemet veçanerisht, pishat duhet te priten nga korridori i linjes. Gjate pastrimit te trasese nga pemet dhe shkurret, kerkesat e meposhtme duhen plotesuar:

Pemet frutore dhe te korrat nuk duhen prere gjate procesit te pastrimit te korridorit te linjes. Kontraktori duhet te beje kujdesin e duhur per te menjanuar demtimin e ketyre pemave frutore. Kompensimi per çdo demtim te ketyre pemave frutore, demtim i cili sipas opinionit te Punedhenesit nuk eshte i domosdoshem per krijimin e kushteve per kryerjen e punimeve, do te perballohet nga kontraktori. Pemet e tjera dhe



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

shkurret duhet te priten ne te dy anet e linjes ne nje distance 25 m nga aksi. Pemet dhe shkurret duhet te priten ne nje lartesi jo me te madhe se 0.5m nga toka nuk do te lejohet qe pemet ose shkurret te shkulen.

Kontraktori duhet te marre te gjitha masat qe gjate prerjes se pemeve ne afersi te godinave apo infrastrukture publike, si dhe pronave private te beje largimin e menjehereshem pas prerjes, dhe ne rast te demtimit te njerit nga facilitetet e permendura me siper, kontraktori duhet te beje çdemtimin e subjektit.

Lejet e nevojshme per heqjen e pengesave per ndertimin e linjes te paraqitura nga gardhe, godina, infrastrukture etj. do te sigurohen nga punedhenesi.

### Ripastrimi

Perpara leshimit te certifikates se marrjes ne dorezim te punimeve ose procesverbalit te kolaudimit, ose ne kohen e dakordesuar ne marreveshje me punedhenesin, kontraktori duhet te riveje ripreren e pemeve dhe shkurreve ne lartesine standard te kerkuar ne kete kontrate.

### Kryqezimi me pengesat

Kontraktori, me shpenzimet e tij duhet te beje te gjitha rregullimet e nevojshme kur linja kryqezohet me godina, linja nderlidhje, linja fuqie, kopeshte, hekurudha, rruge, apo ne per gjithese kur punimet e montimit te linjes nuk mund te behen normalisht si ne toke djerre, por kerkojne masa shtese per kryerjen e tyre.

Rregullimet e nevojshme te mbeshtetura me kalkulimet perkatese, duhet te paraqiten me vizatime te veçanta per çdo kryqezim, dhe keto vizatime duhen miratuar nga Punedhenesi.

Kontraktori duhet te siguroje te gjitha skelat per kryqezimin me linjat e telekomunikacionit ose te fuqise, rrugëve etj. Kontraktori duhet te njoftoje Punedhenesin ne te gjitha rastet qe planifikon perdonimin e skelave.

#### 2.3.11.4. Rruget hyrese

##### Te per gjithshme

Rruget hyrese duhet te identifikohen nga Kontraktori si dhe ku eshte e nevojshme, dhe do te behen me shpenzimet e tij. Nje harte qe tregon te gjitha rruget hyrese (ato ekzistuese dhe ato qe do te ndertoohen te reja ) duhet te pergatitet dhe ti dorezohet Punedhenesit per miratim bashke me projektin e zbatimit dhe pjesa e metodologjise se zbatimit te punimeve. Hartat do te tregojne llojet e rrugëve hyrese qe do te ndertoohen, vendet ku eshte propozuar qe te perdoren rruget egzistuese, rruget e komunitetit ose rruget egzistuese qe nuk mirembahan nga autoritetet vendore.

Rruget ndihmese duhet te limitohen vetem per tek shtyllat dhe ato nuk duhet te ndertoohen per gjate trasese se linjes por te ndertoohen ne forme gishtash nga rruget ekzistuese ne drejtim te vendndodhjes se shtyllave (pra duhet te gjendet distanca me e shkurter per te shtylla).

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Do te ndertohen dy loje te rrugeve hyrese; rruge hyrese te perkohshme (qe do te perdoren gjate ndertimit te linjes) dhe te perhershme (qe do te perdoren per te aksesuar shtyllat ankerore, gjate ndertimit te linjes dhe per mirembajtjen gjate kohes se funksionimit te saj). Rruget hyrese te perhershme duhet te ndertohen ne te gjitha shtyllat kendore te linjes. Rruget hyrese te perhershme do te jene ne gjeresi min 3m te cilat do te germohen e me pas te hidhen dy shtresa cakulli me trashesi min 30 cm.

Kontraktori do te organizoje vendet e perkohshme te magazinimit te materialeve dhe pajisjeve. Kontraktori duhet te merret vesh me pronaret e tokes per te perdonur tokat e tyre si vende te perkohshme te magazinimit .

Kontraktori duhet te njoftoje pronaret e tokes per fillimin e punes. Kontraktori nuk do te ndertoje dhe perdore rruge hyrese te pa autorizuara.

#### **Ndertimi**

Kontraktori (pas marrjes se lejes) duhet te beje gjithshka eshte e domosdoshme qe ti beje rruget hyrese te praktikueshme per te, dhe te marre te gjitha masat per menjanimin e demtimeve qe mund te shkaktohen ne pronat ne kufi me keto rruge, nepermjet ndertimit te rethimeve mbrojtese. Kontraktori nuk do te perfitoje asgne shtese ne kontrate pavaresisht nga komplikimet dhe veshtiresite qe mund te paraqese ndertimi i një rruge hyrese.

Rruget e hyrese duhet te jene 4m te gjera dhe me nje shtrese mbushje dhe te ngjeshur ne menyre kompakte me trashesi minimale 0.7m. Niveli perfundimtar i tyre duhet te jete 0.5m mbi nivelin egzistuese te tokes, ato duhe te jene ndertuar ne menyre te tille qe te lejojne largimin e ujit dhe te mos permbyten. Bashkimi midis trakteve te reja te rrugeve te hyrese dhe rrugeve ekzistuese nuk duhet te demtohen rruget ekzistuese apo sistemet e drenazhimit te tyre.

Sidoqofte kur kontraktori do te perdore rruge komunale per qellime pune duhet te marre lejen e autoriteteve lokale dhe te garantoje mirembajtjen e tyre.

Urat dhe tombinot provizore te nevojshme per mundesimin e hyrjes, duhet te perfshihen ne çmimin e kontrates. Urat dhe tombinat provizore duhet te miratohen nga Punedhenesi.

Aftesia mbajtese e terrenit dhe pershtateshmeria e tij per kamionet e transportit duhet te kontrollohen perpara transportimit te materialeve ne vendin e caktuar.

#### **Mirembajtja dhe administrimi**

Kontraktori do te jete pergjegjes per mirembajtjen e te gjitha rrugeve hyrese, per te cilat eshte rene dakord, Nuk duhet ti zgjeroje ato, dhe nuk duhet ti nxerre pengese pronareve te tokes per te patur akses ne pronat e tyre.

Te gjitha masat lidhur me aksesin, transportin, dhe mirembajtjen jane pergjegjesi e Kontraktorit. Keto masa perfshijnë, por pa u limituar ne to:

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- sigurimin e transportit te te gjitha menyrave, pergatitjen e urave e tombinave provizore e te perhereshem, pergatitjen e rrugeve hyrese te perhereshem dhe provizore, shoqeruar me nivelimet, shtrimin me çakull, masat e sigurie, etj.
- sigurimin e magazinimit te nevojshem, kontrollin e trafikut, zhdemtimin e demeve te kryera pa dashje gjate punimeve, marredheniet me autoritetet lokale dhe sigurimin e lejeve te nevojshme.

Perpara leshimit te certifikates se marrjes ne dorezim te linjes rruget hyrese duhet te rikthehen ne gjendjen qe ishin ne fillim te punimeve nese eshte e nevojshme. Nje rruge me gjeresi 4m per ne pozicionin e cdo shtylle kendore do ti dorezohet Punedhenesit.

#### **2.3.11.5. Pikitimi i shtyllave**

Eshte perqejegjesia e Kontraktorit qe te piketoje sakteisht pozicionet perfundimtare te shtyllave, qe kampatat dhe kuotat relative te perputhen me profilet, qe distancat e percjellesave nga toka te respekojne ato qe jane parashikuar nga projekt.

Mbas miratimit te plan-profilit gjatesor me shtyllezimin e linjes, Kontraktori duhet te pregatise sektionet diagonal te te gjitha shtyllave, per te percaktuar hapjen e kembeve, platformen e bazamentit, masat mbrojtese dhe permasat e bazamentit. Gjithmone duhet te sigurohet nje kuote prej 40 cm nga koka e bazamentit deri ne siperfaqen e truallit.

Shtyllat kendore dhe fundore duhet te ndertohen brenda limiteve te sakteise te percaktuara ne kerkesat e kapitullit 2.4.2.2. Shtyllat ndermjetese duhet te pozicionohen dhe centrohen brenda 0.1m nga aksi i linjes ne drejtim transversal dhe me saktesi 0.5% devijim gjatesia e kampates ne drejtimin gjatesor.

Piketat do te perdoren per te shenjuar pozicionin e shtyllave ne trasene e linjes. Kontraktori duhet te siguroje verifikimin e ketyre piketave dhe mbrojtjen e tyre.

#### **2.3.11.6. Modifikimi i trasese**

Kontraktori do te konfirmoje te gjitha shtyllat ne pozicionin e treguar ne vizatimet e planit dhe profilit te miratuara. Nese gjate ndertimit vendndodhja e ndonje shtylle i sipas vizatimeve te siperpermendura nuk eshte e pershtatshme per arsyte te kushteve topografike, gjeologjike etj., Kontraktori do te prpozoje nje pozicion alternativ te shtyllave dhe t'ia praqese Punedhenesit per miratim. Kontraktori duhet te kryeje punen ne perputhje me vendimin e Punedhenesit.

Per modifikimin e trasese se dakordesuar me Punedhenesin, Kontraktori duhet te beje edhe nje here nga e para rilevimin e plote per pjesen qe modifikohet, perpunimin e profilit gjatesor, pozicionimin e shtyllave, piketimin e shtyllave, profilet e diagonaleve dhe gjithshka qe nevojitet per plotesimin e projektit.

Te gjitha punimet shtese per modifikimin e trasese konsiderohen te perfshira ne çmimin e kontrates dhe kontraktorit nuk do ti jepet pagese shtese.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### **2.3.11.7. Pergatitja e kantierit dhe mbrojtja nga erozioni**

Parandalimi dhe kontrolli i erozionit eshte kerkese thelbesore per stabilitetin e shtyllave. Nivelimi i sheshit te shtylles duhet minimizuar sidomos ne terrenet e pjerta. Zgjatja e kembeve dhe bazamenteve duhet te kete prioritet ne krahasim me levizjen e germimet e dherave.

Ne raste te prerjes se skarpates natyrale, pjesa e siperme e terrenit duhet mbrojtur nga rreshqitja. Kjo do te sigurohet duke perdorur:

- mur te thate guri
- gabion
- mure guri
- mure betoni

ose çfaredo kerkese e aplikueshme nga Punedhesi.

Bordura e poshtme e sheshit te shtylles, ne terrenet e pjerreta duhet te perforcohet.

Perpara marrjes ne dorezim te shtylles ne nje terren me rrezik erozioni, duhet bere inspektimi i masave kunder erozionit ne prezence te perfaqesuesit te Punedhenesit dhe te miratohet nga ky i fundit.

Te gjitha punimet per mbrojtjen e erozionit qofte te aplikuara ne fillim apo ne fund te punimeve konsiderohen te perfshira ne çmimin e kontrates.

### **2.3.11.8. Punimet e bazamenteve**

#### **2.3.11.8.1. Te pergjithshme**

Punimet per ndertimin e bazamenteve do te behen ne perputhje me Standardin IEEE 977 – 1991 (R1997) dhe perfshijne:

- Punimet e germimit
- Kryerja e punimeve te domosdoshme paraprake perpara derdhjes se betonit
- Derdhja e betonit te bazamenteve
- Punime mbushese
- Pastrimi i sheshit dhe transportin e te gjitha materialeve te teperta.
- Mbrojtja e bashkimit mes çelikut te shtylles dhe pjeses se siperme te tytes bazamentit

Kontraktori duhet ti dorezoje nje metode te kryerjes se punimeve Punedhesit, e cila duhet te permbaje pershkrimin e detajuar te sekuencave te punes dhe pikat kyce te planifikimit:

- metoda e germimit (per te gjithe tipet e bazamenteve) dhe menaxhimi i ujrave;
- metoda per ngrohjen, saldimin dhe lidhjen e hekurit perfocues;
- metoda e derdhjes se betonit ;
- metoda e staxhionimit te betonit dhe mbrojtjes se tij;
- metoda e mbushjes dhe njeshjes;
- rikthim ne gjendjen fillestare te vendit te punes;
- procedura e kontrollit te cilesise;

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

- procedura e masave te sigurise.

#### 2.3.11.8.2. Punimet e germimit

Shtresat e dheut qe do te hasen gjate germimit duhet te kontrollohen nga inxhnieri gjeolog i Kontraktorit, keto duhet te regjistrohen dhe me pas te krahasohen me shtresat e sugjeruara nga studimi. Neqoftese konstatohen ndryshime te medha me studimin, qe prekin qendrueshmerine, Kontraktori duhet te informoje per kete Punedhenesin dhe te propozojе masat per kapercimin e problemit. Punimet e bazamenteve ne kete rast do te vazhdojne vetem pas miratimit te Punedhenesit.

Nese ka ndonje dyshim mbi cilesine e truallit, ose shmangie nga studimi i meparshem, atehere do te duhet te merren masa shtese te cilat gjithashtu jane subjekt i miratimit nga Punedhenesi.

Mbas perfundimit te germimit te bazamentit, punedhenesi mund ti kerkoje Kontraktorit te beje studim gjeologjik shtese, dhe kjo duhet te behet pa shtese kostoj.

#### Shperthimet

Kontraktori nuk do te aplikoje ne asnje rast shperthime me lende eksplozive, pa pasur me pare lejen me shkrim te autoriteteve pergjegjes.

Kontraktori duhet te proçedoje strikt ne perputhje me rregullat e kerkuara nga autoritetet pergjegjes persa i perket, magazinimit, transportimit dhe perdorimit te lendeve plase. Konsiderohet qe e gjithe kostot lidhur me masat e ruajtjes dhe perdorimit te eksploziveve eshte e perfshire ne cmimin e kontrates.

Te gjitha shperthimet duhet te realizohen vetem nga personel i kualifikuar dhe i instruktuar per kete qellim.

Kontraktori duhet te jete i siguruar me shpenzimet e veta, ne nje kompani sigurimesh per te gjitha reziqet eventuale nga shperthimet e lendeve plase.

Planet per shperthimet duhet ti dorezohen me perpara Punedhesit per miratim.

#### Mbushja dhe ngjeshja

Mbushja dhe ngjeshja perreth bazamentit do te behet vetem pasi punimet te jene inspektuar dhe miratuar nga Punedhesi, dhe te jape ai lejen per te proçeduar.

Perveç rasteve kur ka marreveshje te veçante do te perdoret dhe i zgjedhur, i miratuar dhe mbushja do te aplikohet ne shtresa me trashesi jo me shume se 150mm per ngjeshje me dore dhe 250mm me makineri.

Gjate vendosjes se mbushjes, pusetat duhet te mbahen te lira, si dhe gjithe materialet me humuse duhet te pastrohen nga germimi perpara mbushjes.

Sheshet e te gjitha shtyllave duhet te pastrohen dhe sistemojen ne menyre te tille qe te pakten te duken njelloj siç ishin para fillimit te punimeve. Duhet qe sheshi te shtylla te mundesoje largimin e ujrade siperfaqesore pra te mos mbetet uje ne sheshin e shtylles dhe tytat te jene dukshem 30 cm mbi kuoten e dheut.

### Drenazhimi gjate germimeve.

Kontraktori duhet te marre masat per drenazhimin e te gjitha gropave te bazamenteve, ne menyre qe te beje te mundur punimet e bazamenteve dhe ne kohe ne reshjei. Kostoja e drenazhimit eshte e perfshire ne çmimin e kontrates.

Gjate hedhjes se betonit ne bazament, niveli i ujit ne grope duhet te mbahet ne fundin e bazamentit.

#### 2.3.11.8.3. Vendosja e stabeve

Stabet duhet te vendosen duke perdorur shabllone, ose duke respektuar proceduren standarte per vendosjen e stabit ne menyre individuale. Toleranca maksimale e matur ne koken e stabit do te jete si ne tabelen e meposhtme. Ne rastet kur Kontraktori konstaton devijime nga tolerancat e tabelleve, ai do te dergoje per miratim tek Punedhenesi masat e propozuara per zgjidhjen e problemit

Regjistrimet e matjeve te bazamentit pas vendosjes se stabeve do te dorezohen tek Punedhesi per miratim.

Table 4.11-1 Vlerat e tolerancave te bazamentit

Dimensioni kryesor	Tolerance
Dimensioni nominal i fakes	10 mm or $\pm 0.1\%$ dimensionit te fakes (kush te jete me i madh)
Dimensioni nominal diagonal	$\pm 15$ mm or $\pm 0.1\%$ i dimensionit nominal diagonal (kush te jete me i madh )
Niveli i stabit	
(a) Maksimumi i diferenave ne nivel midis gjithe dimensioneve (kush eshte me i madhi)	10 mm or 0.05% ne diagonale per stabet e bazamentit
(b) maksimumi i differences se nivelist te çifteve te stabeve te diagonaleve	$\pm 6$ mm
Perdredhja e stabit ne plan	1° perreth aksit gjatesor

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

#### 2.3.11.8.4. Punimet e betonit

##### Hedhja e betonit

Betoni nuk do te hidhet ne vandin e betonimit nga nje lartesi qe kalon 1.5m. Hedhja e betonit nga nje lartesi me e madhe do te jene subjekt i miratimit te Punedhesit bashke me metodologjine e hedhjes.

##### Betonimi ne temperature te larta

Temperatura per perzierjen e betonit nuk duhet ti kaloje 30 C. Kontraktori duhet te marre masa te veanta per perzierjen, vendosjen dhe derdhjen e betonit. Keto masa duhet te perfshijne ndarjen e aggregateve, sperkatjen e aggregateve me uje, ftohjen e perberesve dhe reduktimin ne minimum te kohes se transportit. Duhen marre masa qe te parandalohet ndonje prishje e mundshme e parakohshme e shtreses se betonit kur eshte ne kontakt me siperfaqet e nxehtha. Te gjitha siperfaqet e betonuara, bazat dhe perforcimet duhen mbrojtur nga rrezet direkte te diellit dhe duhen sperkatur me uje atehere kur eshte e nevojshme.

##### Masat mbrojtese per betonin

Menjehere pas betonimit, Kontraktori duhet te marre masa per mbrojtjen e betonit nga kushtet klimatike. Siperfaqja e betonit duhet te mbulohet me cope liri dhe te laget me uje per 7 dite.

##### Riparimi i difekteve te betonimit

Riparimi i defekteve te betonimit do te behet vetem nga punetore te specializuar. Kontraktori duhet te keshillohet me Punedhenesin per riparimin si dhe riparimi do te behet vetem ne prezence te Punedhesit dhe riparimi do te behet jo me larg se 24 ore nga heqja e armatures. Nese punedhenesi nuk e pranon riparimin atehere ky proces do te ribehet.

##### Rifiniturat e sipefaqes betonit

Te gjitha betonet ne kontakt me truallin duhet te vishen (bojatsen) me te pakten dy duar boje bituminoze. Gjithashtu dhe tytat mbi dhe duhet te vishen me dy shtresa boje bituminoze, per ta mbrojtur nga vershimet e ujrave. Ne rastin e tytave mbi siperfaqen e dheut lyerja limitohet deri ne lartesine 1 ml mbi siperfaqen e tokes.

#### 2.3.11.9. Montimi i Shtyllave

##### Te pergjithshme

Kontraktori duhet te montoje shtyllat dhe pajisjet e tyre ne perputhje me vizatimet e miratuara.

Asgne shtylle metalike nuk duhet montuar te pakten per 7 dite pasi te jete bere betonimi, si dhe duhet respektuar çdo lloj kohe e vendosur nga inxhinieri i cili eshte ne varesi te llojit te çimentos se perdorur apo kushteve lokale.

Punimet per montimin e shtyllave metalike do te behen ne perputhje me Standardin IEEE 951 – 1997.

##### Ruajtja



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Ne zonen e magazinimit dhe ne anet e shtyllave, te gjitha shtyllat e çelikut duhen ruajtur larg nivelit te tokes ne kushte te pastra dhe te thata si dhe te ruhen nga rruga ku mund te kalojne dhe automjete. Duhen evituar te gjitha kontaktet me ujin apo substanca te tilla qe mund te shkaktojne galvanizimin.

Ne menyre qe te mos shkaktojne probleme, gjate instalimit te shtyllave duhen hequr te gjithe njollat e ndryshkut, kriperat korrosive apo çfaredolloj materiali i cili mund te demtoje siperfaqet mbrojtese.

Ne shtese, çdo material i huaj i cili mund ti bashkangjitet struktures, duhet te hiqet.

#### Procedurat e montimit

Kontraktori duhet te garantoje qe montimi i shtyllave, procedurat dhe pajisjet duhe te jene ne te tilla qe te sigurojne sigurine maksimale te personelit, po ashtu edhe sigurine e publikut.

Nese metoda e propozuar nga Kontraktori per montimin e shtyllave, eshte qe te mbledhe te gjithe elementet dhe ti ngreje ne pozicion vertical, kjo duhet te merret parasysh gjate vizatimit dhe detajimit per shtyllat dhe bazamentet. Nese shtyllat do te montohen duke u mbledhur ne seksoane, bulonat e pare do te jene te pershtatshem per te gjithe llojet e ngarkesave por edhe te bejne te mundur grupimin e tyre.

Ne momentin qe vihen ne pozicion, te gjithe bulonat duhet te korespondojne me njeri tjetrin dhe nje korespondim i tille nuk duhet ti kaloje 10 mm.

Duhen marre masa paraprake per tu siguruar qe asnjera nga pjeset e shtyllave nuk jane demtuar ne asnje lloj menyre. Nuk do te lejohet asnje lloj riparimi i vrimave qe mund te jene kriuar.

Gjate montimit do te perdoren shkallet e pershtatshme por gjate kohes kur nuk kryhet asnje pune, te tilla pajisje duhet te hiqen nga vendi i punes.

Perpara montimit te elementeve siperfaqet duhet te pastrohen nga dheu apo nga çdo lloj materiali tjeter.

Pas montimit te shtyllave duhet te pastrohet terreni nga çdo lloj mbetjeje.

Qendrimi i shtylles duhet te jete vertikal me nje tolerance prej 1:300 ne lidhje me gjatesine aktuale te shtylles.

Pajisjet ngritese qe jane te bashkangitura shtyllave do te ofrohen vetem ne zonen e miratuar.

Per te gjitha ngarkesat elementet duhet te perllogariten me nje peshe prej 1/500.

Kontraktori duhet te plotesoje te gjitha procedurat e montimit dhe duhet ti miratoje ato perpara se te filloje afati i montimit.

#### Shtrengimi i bulonave

Ne per gjithesi shtyllat do te montohen me bulona te shtrenguar. Shtrengimi perfundimtar i bulonave do te kryhet kur ne vendin e montimit te saj do te jene te gjithe elementet.

Te gjithe bulonat duhet te shtrengohen ne perputhje me momentin e paraqitur ne tabelen e meposhtme:



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknikë:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Permasat e Bulonave [mm]	Momenti Shtrengues [Nm]
12	40...60
16	80...100
20	140..180
24	280..320

Çelesat e perdonur gjate montimit duhet te jene sa me te pershtatshem ne menyre qe te shmangin te gjitha demtimet ne nyje apo ne bulona. Bulonat duhen instaluar ne ate menyre qe dadot te jene ne pozicionin "Up " ose " Out".

#### Pjeset e demtuara

Pjeset qe mund te jene te perthyera, te shtremberuara apo te deformuara nga mbajtja ne magazine, transporti, duhet te kontrollohen apo te zevendesohen nga Kontraktori. Korrigjimet mund te kryhen vetem me ato metoda te cilat nuk demtojne mbulesen prej zinku.Tolerancat per variantet laterale te korrigjimeve te pjeseve te demtuara do te jene si me poshte vijon:

Table4.11-3: Toleranca e elementeve

Lloji i elementit	Tolerance
Element ne shtypje	±2mm/1000mm
Element ne terheqje	±6mm/1000mm

Pjese te cilat jane demtuar ne ate menyre qe shkaktojne reduktimin e qendrueshmerise se tyre duhet te zevendesohen nga Kontraktori me shpenzimet e tij.

#### Demtimet e galvanizimit

Pjeset e shtyllave qe vijne me galvanizim te demtuar per shkak te demtimit apo te ndryshkut duhet te riparohen me mjete te miratuara te cilat i jane paraqitur Punedhenesit perpara se te fillonje montimi. Pjeset te cilat kthehen mbrapsh nga Punedhenesi duhet te ripunohen derisa ai te jetet i kenaqur dhe i bindur se mbulesa e riparuar do te arrije te kryeje funksionin ndihmes per nje pjese tjeter te ngjashme. Nese vihen re shenja te ndryshkut te bardhe, Inxhinieri duhet te urdheroje Kontraktorin qe te bejet ato kontolle te cilat ai mendon se jane te nevojshme qe te mos zgjerohet demi dhe te merren masat e nevojshme.

#### Testimet

Trashesia e galvanizimit do te testohet me vete pasi te jene marre elementet e çelikta te galvanizuara, si dhe gjate montimit te tyre. Mbulesat e zinkut duhet te jene ne perputhje me kerkesat e trashesise sipas standardeve te pershtatshme dhe kerkesave teknike.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Kontraktori duhet te vere ne dispozicion te Punedhenesit, nje instrument te pershtatshem per nje kontroll sa me te sakte te trashesise se galvanizimit. Instrumenti matus duhet te jetet ne dispozicion qe ne momentin e fillimit te punimeve e deri ne marrjen e certifikates. Te gjitha shpenzimet si dhe ato operative do te perfshihen ne cmimin e kontrates.

#### **2.3.11.10. Tokezimi**

##### **Te pergjithshme**

Tokezimi i vazhduar nga OPGW ne armaturen e shtylles dhe ne sistemin e tokezimit te instaluar duhet te arrihet nga kontakti i siperfaqeve te elementeve te lidhur me bulona.

Nen keto kushte, eshte themelor perdonimi i tokezimit baze i cili konsiston ne çelikun strukturor te bazamenteve.

Tokezimi baze dhe tokezimi shtese do te instalohen sic eshte pershkeruar ne Par. 2.3.10.

Perpara fillimit te te punimeve te shtrirjes se percjellesve, nga ana e Kontraktorit duhet matur rezistenca e tokezimit per cdo shtylle dhe aprovuar nga Punedhenesi.

##### **Togezimi i strukturave nen linjen e transmetimit**

Kur linjat kalojne ne taraca metalike, tubacione nafte apo objekte te tjera te cilat mund te percjellin tension, gjate kohes kur do te funksionoje linja, atehere tokezimi duhet bere sipas kerkesave te Punedhenesit. Te gjithe gardhet metalike si ato te reja dhe ato egzistuese, te cilat kalojne ne afersi, apo qe jane te vendosura paralel me linjat e transmetimit duhen rrethuar.

Dyert e gardheve metalike brenda trasese se linjes duhet te jene te lidhur ne me gardhet.

Pas instalimit te sistemit te tokezimit, duhet kryer edhe testi per rezistencen e tokezimit.

#### **2.3.11.11. Shtrirja dhe terheqja e percjelleve dhe trosit OPGW**

##### **Trajtimi dhe magazinimi**

Ne magazinim dhe gjate perdonimit, te gjitha percjellesat dhe barabanet duhen mbajtur lart nga toka dhe ne nje ambjent te paster. Duhen shmangur te gjitha kontaktet me te gjithe substancat te cilat mund te demtojne materialet dhe barabanet. Percjellesit nuk duhen perplasur ne toke apo ne siperfaqe te forta.

Duhen marre masa per shmangjen e renies se barabaneve ne toke gjate kohes kur ato shkarkohen nga automjetet transportuese.

##### **Plani per shtrirjen e percjellesve**

Te pakten nje muaj para se te filloje shtrimi i percjellesve, Kontraktori duhet te marre ne konsiderate te gjithe faktoret qe do te perfshihen dhe duhet te paraqise ata para Punedhenesit per miratim, nje propozim



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

per afatin e shtrirjes se percjellesve, i cili jep venddodhjen e percjellesve, tokezimin, pozicionin e propozuar te makinerive se bashku me vendndodhjen e shtyllave si dhe te gjithe informacionin e kerkuar per shtrirjen e percjellesve duke perfshire edhe tensionin maksimal i cili do te perdoret gjate shtrirjes se kavove ndihmese.

### **Mjetet dhe aparaturat**

Metodologja e shtrirjes se percjellesve si dhe makinerite dhe paisjet qe do te perdoren per kete qellim do te jene konform Standardit IEEE 524-2003, Guida per instalimin e Percjellsve te Linjave te Transmetimit si dhe kushteve qe jane peshkruar si me poshte.

### **Montimi i karrukullave**

Karrukullat do te perdoren per shtrimin e percjellsve dhe do te kete format, kalibrat dhe permasat ne perputhje me Standardit IEEE 524-2003. Karrukullat do te jene te pajisura me mjete mbrojtese dhe do te jene te mbuluara me materiale te gomuara te cilat do te jene te miratuara nga Punedhenesi. Karrukullat qe do te perdoren per instalimin e çelikut te galvanizuar duhet te ndahen me vete. Keto karrukulla nese do te duhen, do te jene te perbera nga nje shtrese alumini, dhe kalibrat do te kene nje rifiniture te bute dhe te lustruar.

Karrukullat duhet te kene nje levizje te lire dhe te lehte si dhe nuk duhet te shkaktojne deme ne siperfaqet ku jane percjellesit. Karrukullat te cilat nuk funksionojne normalisht dhe qe gjate punes nuk jasin rezultat, duhen zevendesuar menjehere.

### **Pozicionimi i barabaneve**

Pozicioni i barabaneve duhet te planifikohet mire dhe duhen vendosur edhe ndalesa per keto barabane ne menyre qe te mos levizin. Ndalimi i levizjes se percjellesve duhet kontrolluar ne menyre pozitive dhe duhet kryer ne nje menyre e cila duhet te shmange te gjitha demet qe mund te shkaktohen.

Kontratori duhet te jete perjegjes per pastrimin e te gjithe pjeseve (rreth 2m te gjere) gjate linjes qendrore

### **Arganello**

Arganello duhet te kete nje kapacetet jo me pak se maksimumi i tensionit te percjellesave. Sistemi terheqes duhet te kete nje çikrik te fuqishem me mekanizma transmetues per ndryshimin e shpejtësise gjate punes per shtrirjen e percjellesve.

### **Freni**

Freni qe do te perdoret gjate shtrirjes se percjellsve do te jene prej Tefloni. Freni duhet te kete kapacetet te tille qe te perballoje tensionin maksimal te shtrirjes se percjellesvederi sa percjellesit te fiksohen ne shtylle. Diametri i rrotave dhe materialet shoqeruese duhet te miratojen nga Punedhenesi. Materialet neoprene apo teflon mund te jene te pranueshme vetem nese jane prej te pakten 6mm te trasha.

### **Shtrirja**

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Shtrirja e percjellesve do te behet ne perputhje me tabelen e montimit te percjellesve te miratuar nga Punedhenesi.

### **Presat per bashkimin e percjellesve**

Per bashkimin e percjellesve per gjate kampatave apo per bashkimin e tyre me morsetat terheqese do te perdore presa me ajer te pajisur me nofulla te pershatshme per llojin e percjellesit. Kontraktori duhet te mbaje shenim per cdo bashkim te percjellesve duke treguar pozicionin e tij dhe daten e kryerjes se bashkimit. Nuk lejohet te kete me shume se nje bashkim te percjellesve per kampate.

### **Meter gjatesie.**

Eshte i nevojshem nje meter gjatesie per matjen e percjellsve gjate shtrimit te tyre dhe kjo mund te jete pjesa e arganellos apo te pajisjeve te tensionit te percjellsave.

### **Kryqezimi i rrugeve, linjat e tensionit, etj**

Skelat duhet te vendosen siper rrugeve, linjave te tensionit apo atyre te komunikimit, etj. Shpenzimet per skelat duhet te perfshihen ne çmimin e shtrirjes se percjellesave.

Skelat qe do te perdoren per kalimin e linjave me tension te ulet, mesem apo te larte duhet te jene te atij dimensioni dhe te bejne te mundur qe linjat te jene ne funksion gjate ndertimit te linjave te reja te transmetimit. Linjat qe do te mbikalohen mund te stakohen per ndertimin e linjave te reja por nuk mund te stakohen ne menyre te vazhdueshme per periudha te gjata. Keto punime ne ndertimin apo perdorimin e skelave nuk duhen bere shkas per te shtuar shpenzimet. Projektimi dhe ndertimi i skelave nuk duhet te jete inferior per standartet minimale te percaktuara me meposhte.

Skelat duhet te projektohen ne ate menyre qe te durojne shpejtesine maksimale te eres, apo renien e percjellesit nga lart. Skela konsiston ne lidhje litare najloni te bashkuar me litare te gjate çeliku te cilat do te formojne nje rrjete metalike me intervale prej 3 m. Normalisht mund te perdoren dhe skelat e çelikut apo ate aluminit.

Struktura e skelave duhet te jete sipas kerkesave te sigurise duke pasur parasysh mundesine aksidenteve qe mund te shkaktohen nga kontakti me percjelleset gjate ndertimi , perdorimit apo heqjes se tyre.

Skelat se bashku me bazamentin do te projektohen dhe do te ndertoohen per te garantuar stabilitet gjate projektit te ngritjes dhe heqjes se tyre, gjithashtu edhe gjate kohes kur puna ka ngecur per arsyte te ndryshme duke perfshire edhe kushtet e kohes. Bazamenti duhet te jete i pershatshem per truallin e menduar.Skela duhet te shtrihet te pakten 2m ne distance. Kapeset do te jene ne fund te çdo mbeshtetesje te skeles. Kapeset do te jene vertikale ne nje kend prej 45 gradesh.

Ato duhet te jene te afta te mbajne ngarkesen e specifikuara pa shkaktuar probleme gjate kohes kur kryhet shtrirja e percjellsave.

Pjeset e siperme te skelave do te ndertoohen me materiale te buta gome, ne menyre qe te parandalojne deme gjate kohes kur percjellesat do te jene siper tyre. Per kete qellim mund te perdoren pole te buta druri. Gjatesia e ketyre pjeseve do te jete e mjaftueshme per te parandaluar qe percjellesi te demto

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

rrjetin e nailonit. Per te evituar demtimin e percjellsesit, siper ketyre pjeseve mbrojtese nuk duhet vendosur asnje lloj materiali i cili mund ti demtoje ato.

Skelat duhet te ndertohen per te parandaluar hyrjen e pa autorizuar apo ngjitjen ne to te personave te panjohur per inxhinierin. Skelat do te pajisen me llampa te kuqe gjate nates, nese jane ngritur 2m larg nje hekurudhe apo nje rruge kembesoresh dhe nuk jane te mbrojtura me gardh.

Mundesisht skelat te jene me pak se 10 ohm. Nje konsiderate speciale nga inxhinieri i duhet dhene rasteve kur skelat nuk jane ne perputhje me togezimin. Lidhja e skeles me sistemin e togezimit nuk eshte normalisht i pranueshme. Ne ndonje rast te nje defekt i linjes mund te shkaktoje deme.

Mund te ndodhe ndonje defekt midis linjave , shufrat e togezimit duhet te futen nen toke perafersisht 1m nga struktura e skeles. Shufrat duhen lidhur me siguri elektrikisht dhe mekanikisht me strukturen e skeles me nje mbulese fleksibel alumini me nje zone minimale kryqe respektivisht 64mm<sup>2</sup> dhe 100mm<sup>2</sup>.

Nje skice e skeles, e kompletuar me detajet, dhe detajet e togezimit se bashku me perllogaritjet duhet ti paraqiten Inxhinierit per miratim.

Ne pjesen Malazeze te linjave, te gjitha linjat e e tensionit te ulet, te cilat kryqezohen duhet te pajisen me kabell ne kete seksion. Linjat duhet te raportohen tek Inxhinieri dhe duhen ndjekur instrukzionet e tij per rindertim.

### **Shtrirja e percjelleseve**

Shtrirja e percjelleseve duhet te behet teresisht me metoden e terheqjes me tension dhe Kontratori duhet te paraqese per aprovim hollesi te plote te nje metode te sakte te kesaj metode dhe te pajisjeve qe synohet te perdoren. Percjellesat duhet te mbahen larg tokes sa here qe ato jane ne levizje. Metoda e e terheqjes me tension qe kerkohet per instalimin e te gjithe percjellesave do te kontrollohet ne menyre te vazhdueshme.

Montimi i percjelleseve, ne asnje rast, nuk duhet te behet deri ne 28 dite pasi eshte betonuar bazamenti i shtylles dhe para se te jete kontrolluar montimi i plote i shtylles.

Duhet te maksimalizohet perdonimi i gjithe gjatesive te percjelleseve ne menyre qe te reduktohet numri i bashkuesve ne minimum. Numri dhe vendi i bashkuesve te percjellesit ne gjatesine e linjes duhet te jetë i aprovuar. Bashkuesit me presim nuk duhet te jene me pak se 30m te gjate nga girlanda me e afert e percjellesit.

Kontratori duhet t'i kushtoje kujdes te veçante qe percjellesit te mos zvarriten ne toke asnjehera dhe gjate ngritjes te mos hyjne ne kontakt me ndonje pengese te tille si mure, gardhe ose ndertesa, etj.

Karrukullat e percjellesit duhet te kontrollohen me kujdes para se te te filloje terhiqja si per te shmangur te demtimin e percjellesit. Gjate shtrirjes, karrukullat e percjellesit duhet te kontrollohen ne çdo kohe dhe percjellesi duhet te kontrollohet per defekte gjate procesit. Punonjesit e brigades se montimit duhet te pozicionohen ne vendet kritike te linjes per te siguruar proceset e shtrirjes pa probleme.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Tensionimi i percellesit gjate procesit te shtrirjes duhet te jete mundesisht sa me i vogel, i qendrueshem qe t'i mbaje percellesit ne nje distance te sigurte larg tokes. Asnjehere nuk lejohet tensionimi me teper se 75% e tisionimit perfundimtar.

Te gjitha pajisjet qe perdoren per shtrirjen e percellesit duhet te vendosen si duhet the te pozicionohen ne menyre te tille qe shtyllat dhe pajisjet te mos mbingarkohen. Barabanet e percellesave duhet te sigurohen mire gjate procesit dhe kriku i çdo barabani duhet te jete vetfrenues per te parandaluar levizjen tej mase te percellesave. Duhet te merren masa per te parandaluar demtimin e percellesave. Mashat dhe mekanizmat e tjere te nevojshem per manovrimin e percelleseve gjate ngritjes nuk duhet te lejojne rreshqitje ose levizje te vogla te skajeve ose shtresave qe mund te sjellin deformimin apo shtremberim te percellesve.

#### Tokezimi i percellesve dhe pajisjeve lidhese

Percellesit duhet te tokezohen si duhet dhe ne nje menyre te aprovuar gjate levizjes ne te gjitha vendet ku punohet me to.

Tokezimi i mjaftueshem e mban te sigurte dhe e ruan deri ne momentin qe do te hiqet prej aty. Pozicioni i tokezimit duhet te registrohet nga Kontratori.

Fijet e percellesit me neopren dhe gome kane nje kalim elektrik midis pikave te kapjes dhe percellesit te mbeshtetur brenda tyre dhe keshtu do te levize me ferkimin minimal.

Gjate operacioneve te lidhjes, kur keto kryhen ne afersi ose terthor te linjave me energji, Kontratori duhet te marre masat e nevojshme per parandalimin e aksidenteve dhe demtimeve te personave dhe pajisjeve per shkak te induksionit ose kontaktit fizik.

Seksoni kryesor qe mbron punetoret kunder rrymes elektrike i induktuar nga nje linje transmetimi e energise perben nje tokezim te besueshem te percellesave dhe çdo seksoni te linjes ne teresi dhe menjehere ne vendet ku po behen punimet e instalimit:

Para heqjes se percellesit ne çdo karrukull, ajo duhet te tokezohet:

1. Ne nje mekanizem te palevizshem – duke bashkuar pjesen e majte fundore te percellesit ne karrukull permes shtyrjes se rrotullies dhe rulit te shtylla e tokezimit ose percellesi i levizshem me tokezim:
2. Ne nje baraban te levizshem – duke bashkuar pjesen fundore te percellesit te fiksuar te percellesi me tokezim.

Gjate pergatitjes se rrotullave me percellese per ndares, gjithe punimet qe lidhen me kontaktin e percellesit deri ne momentin e tokezimit te pjeseve te tyre fundore do te behet duke perdonur doreza elektrike.

Kur behet nje ndarje, percellesi duhet te tokezohet sa here qe varet ne shtylle me ndares ose izolues.

Kur keto punime kryhen nga nje vinç teleskopik, per te barazuar potencialet e platformes se punes (koshin) e shtylles, para varjes se percellesit do te lidhet me nje percelles te tokezuar te levizshem me kete

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

percjelles. Baza e një vinç teleskopik mbi një kamion do të lidhet perpara me qarkun e tokezimit te shtylles ose te percjellesit te levizshem te tokezuar.

Te gjithe punimet ne toke ne instalimin e percjellesit ne rrotullen ndarese behen duke perdonur doreza dielektrike, ose tokezimi behet menjehere afer vendit ku kryhet puna.

- Pasi karrukulla ndarese me percjellesin varet mbi shtylle, tokezimi duhet te hiqet per t'u perdonur per fazen ose shtyllen tjeter.
- Pas kompletimit te ketij veçuesi, percjellesi duhet te tokezohet ne vend. 5-6 kthesat e fundit te percjellesit do te hiqen nga rrotullat me dore duke perdonur doreza dielektrike.
- Kur percjellesat lidhen ne kanalet e linjave me nje nga metodat (reduktim, ngjeshje e mashave lidhese), te dy fundet e percjellesave do te jene me percjelles te levizshem me tokezim te bashkuar me secilin percjelles te perkohshem ose te perhershesh (qarku i tokezimit te shtylles) te instaluar menjehere afer vendit ku kryhet puna.

Gjithe punimet ne lidhjen e percjellesave mund te kryhen vetem brenda zones se nje rrathi me rreze 3m nga vendi i instalimit te perkohshem te percjellesit me tokezim. Punimet per lidhjen e percjellesave mund te kryhen gjithashtu ne nje platforme metalike e lidhur me percjellesat e levizshem me tokezim ne te dy fundet e percjellesit ose telit te kabllit.

Percjellesat me tokezim mund te instalohen ne percjellesat vetem duke perdonur shufra izoluese.

Ndarja e grupit tjeter te rrotullave mund te behet ne te njejten menyre me tokezimin e percjellesave individuale (tela kabujsh).

Para lidhjes dhe perkuljes te gjithe percjellesat duhet te tokezohen ne te dy shtyllat ne kufijte e vendit te instalimit. Ne fillim te vendit duhet te tokezohet nje rul (bllok), permes te cilit kryhet lidhja e percjellesit , ndersa ne fund te vendit tokezimi eshte ne nje grup te ngritur.

Percjellesi i terhequr poshte per mbylljen e kapeses tendosese do te tokezohet djathtas ne vendin e mbyllijs.

Kunjat e shtyllave duhet te ngjiten vetem pasi jane kryer gjithe punimet e montimit.

Pas fiksimit te percjelleseve me fije izoluese te tendosura ne terminalet metalike te shtylles, percjellesat duhet te tokezohen duke i ngjitur ato ne shtylle terthor me percjellesat e levizshem me tokezim.

Percjellesat e tokezuar mbeten ne percjellesa derisa te kryhet montimi i ketij OHTL.

Para se te vihen nga rrotullat veçuese ne mashen mbajtese dhe para instalimit te kllapes vibruese, secili percjelles do te tokezohet per kohen e kryerjes se punimeve, si me poshte:

Instalimi i distanciatoreve nga toka duhet te behet duke lidhur me perpara te gjithe percjelleset e fazes te percjellesi i levizshem me tokezim ose lidhja e nje prej percjellesave te fazes ne rastin kur percjellesat apo jane levizur nga çengelat ndares ne mashat mbajtese jo me teper se 50m nga vendi i punes ose kur grapi i meparshem i distanciatoreve i ketij harku apo eshte instaluar. Kur keto punime kryhen nga një vinç

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

teleskopik, percjelleset me tokezim duhet te instalohen ne te njejtene menyre sikurse distanciatoret instalohen nga toka te te gjithe ose te nje percjelles i fazes.

Kur punimet me percjellesat kryhen dhe klapat me vibracion dhe distanciatoret jane instaluar ne seksionin OHTL sipas konstruksionit, percjellesat me tokezim ne pjesen fundore te shtylles qe ngelen te bashkuara me percjellesat duhet te hiqen.

Tokezimi i percjellesave ne seksionin e perfunduara OHTL do te mbetet vetem ne fillim te ketij seksioni.

Berrylat e percjellesave ne kunjat e prere ne shtyllat me kend-tendosje do te lidhen sipas kesaj radhe;

- Percjellesat e levizshem me tokezim do te vihen ne pikeni e tokezimit te telit ose ne krahun terthor te shtylles dhe ne te dy fundet e telave te kabujve, dhe telat e kabujve do te bashkohen me shtyllen sipas ndertimit te saj;
- Pastaj keto percjellesa me tokezim, do te levizen ne krahun terthor te shtylles dhe percjellesave, dhe percjellesat duhet te lidhen me kunjat sipas ndertimit;
- Meqenese kunjat lidhen me shtyllat me vendosje me kend, e fundit e te gjithave do te hiqet ne percjelleset me tokezim te mbetur ne percjelleset ne fillim te secilit seksion OHTL.

Do te perdoren si percjellese tokezimi si me poshte:

- Ne te maje te shtylles – krahun terthor i shtylles metalike;
- Ne fund te shtylles – percjellesat me tokezim te shtylles se nje ndertimi dhe tipi.

Percjellesat e levizshem me tokezim bashkohen me trupin e shtylles ne nje vend te pastruar nga boja. Per tokezimin e percjellesave (tela kabujsh), duhet te perdoren mekanizma te projektuar posaçerisht – shufra izoluese dhe percjellesa te levizshem me tokezim me tel bakri fleksibel me madhesi te pakten  $25\text{ mm}^2$ , me shtrenguese.

Percjellesat e levizshem me tokezim duhet te vendosen dhe te fiksohen sipas ketij rendi:

- Percjellesat me tokezim do te lidhen me ane te nje shtrenguese te teli i tokezimit (tokezim);
- Pastaj me nje shufer izoluese percjellesi me tokezim do te vendoset ne nje percjelles (tela kabujsh).

Heqja e percjellesave te levizshem me tokezim do te behet sipas nje rendi te anasjellte: se pari percjellesi me tokezim do te hiqet nga percjellesi duke perdonur nje shufer izoluese dhe pastaj stakohet nga teli i tokezimit.

Para montimit te percjellesave dhe telave te kabujve, te gjitha shtyllat e seksionit ne konstruksion ku tokezimi eshte bere sipas projektit duhet te tokezohet ne perputhje me projektin.

### Riparimi i percjellesave dhe OPGW te demtuar

Ndonje demtim i shkaktuar ne percjelles ose OPGW duhet te raportohet menjehere te Perfaqesuesi i Sipermarresit , vendimi i te cilit per zevendesimin ose riparimin e tij eshte vendimtar.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Riparimi i demit do te behet ne menyren e treguar ose te aprovuar nga Perfaquesuesi Sipermarres me shpenzimet e Kontratorit.

Demtimi eshte nje deformim ne siperfaqen e percjellesit qe mund te hetohet me sy ose te ndjehet. Demtimi perfshin prerje, gervishtje, çjerrje, abrazion, perdredhje, kuposje, ngritje te siperfaqes dhe skaje te thyera.

Kur, sipas mendimit te Perfaquesuesit te Sipermarresit, riparimi mund te konsiderohet i kenaqshem, riparimet duhet te behen me kujdesin me te madh me leter zmerile shume te imet, duke mbuluar me shufra te riparuara ose me prerje dhe shtesa.

Gervishtjet, perdredhjet ose sektionet e demtuara keq duhet te hiqen.

Kur demtimi i percjellesit dhe OPGW nuk i kalon dy shtresa alumini, kur nuk eshte thyer ose gerryer me thelle se nje e treta e diametrit te tyre, mund te perdoren mbeshtjellese. Kur jane thyer me teper se dy shtresa, jane gerryer apo gervishtur me teper se nje e treta e diametrit te tyre, seksioni i demtuar i percjellesit duhet te pritet dhe OPGW duhet te zevendesohet.

Kur ka demtim te perseritur ne te njejtin hark ose harqe te njepasnjeshem, te gjithe percjellesat dhe OPGW te ndikuara nga keto harqe duhet te zevendesohen.

Te gjitha demtimet e shkaktuara me radhe dhe mekanizmat e tjere te kapjes do te riparohen ose do te priten, siç kerkohet nga Perfaquesuesi i Sipermarresit, para se percjellesi te bjere plotesisht.

Veshjet riparuese te percjellesit dhe OPGW nuk duhet te perdoren pa lejen e Perfaquesuesit Sipermarres dhe duhet te jepen vetem ne rrethana perjashtuese. Nuk duhet te perdoren veshje riparimi ne harqet qe kryqezojne linjat e energjise me tension me te larte se 1kV, linjat e telekomunikacionit dhe ndertesat si dhe ne seksione te veçanta te harkut. Per te siguruar perdonimin e percjellesave dhe OPGW te pa demtuar, Kontratorit mund t'i kerkohet te çmbeshtjelle edhe nje here rrrotullat e reja.

Kjo behet per shkak se demtimi nga Kontratori duhet t'i ngarkohet shpenzimeve te Kontratorit.

#### Bashkimi i percjellesave

Bashkimi i percjellesave do te jene te tipit me presim. Percjellesit duhet te perfundojne ne shtylla kendore dhe fiksohen me presim ne girlandat terheqese.

Bashkimi i te gjithe percjellesave do te behet sa me afer te jete e mundur ne te njejtin pozicion. Te gjithe bashkuesit duhet te mbushen dhe te vishen me leter zmerile me beze per te kriuar nje siperfaqe te lemuar, pa zona te zhveshura e te mprehta, qe mund te krijojne kurore ose interference te radios. Kontratori duhet te ofroje mjetet e nevojshme, duke perfshire mjetet e kerkuara per presim.

Ne xhuntot dhe pjeset fundore, siperfaqja e kontaktit te percjellesave, pjeset fundore, xhuntot ne forme gjysme-harku, duke perfshire pjeset ne kontakt me duart, duhet te jene te ndritshme e te pastra dhe te veshura me nje perberes te aprovuar para se te kryhen veprimet e ngjeshjes.



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

Nuk do te lejohet bashkimi i percjellesve midis dy shtyllave te kendore dhe kur linja nnderpret rruge, linja energjie, linja telekomunikacioni, hekurudha. Nuk do te lejohet me shume se nje bashkim i percjellesve per kampate.

#### **2.3.11.12. Instalimi i izolacionit dhe armatures**

Izolatoret dhe dhe armatura do te mbahen ne arkat e tyre dhe do te nxirren me kujdes vetem para se te montohen per te evituar demtimet.

Izolatoret duhet te pastrohen menjehere para se te montohen ne struktura me rrobe te bute per te hequr pluhurin dhe mbetjet e depozituara. Nuk duhet te perdoren furça gerryese dhe ato me tel.

Montimi i girlandave te izolatoreve dhe armatures do te behet ne perputhje me Standardin IEEE Standard 951 – 1996 (chapter 10 – insulators and hardware) as well as with IEEE Standard 524 – 2003 (chapter 10.8 – damper and chapter 10.9 – spacer and spacer damper).

#### **2.3.11.13. Kontrolli dhe testimi perfundimtar**

##### **Kontrolli perfundimtar**

Ne mbarim te konstruksionit te linjes se transmetimit, Kontraktori ben nje kontroll perfundimtar dhe testim te punimeve. Programi i testimit perqatitet dhe paraqitet tek sipermarresi/perfaquesuesi i sipermarresit per aprovim per te gjithe testet. Data e testeve njoftohet me kohe ne menyre qe te mundesohet pjesemarrrja e sipermarresit/perfaquesuesit te sipermarresit. Raporti i testit duhet t'i paraqitet sipermarresit/perfaquesuesit te sipermarresit per aprovim brenda dy javeve pas performances se testit.

Kontrolli perfundimtar duhet te perfshije por jo te kufizoje:

- ngjeshjen e bulonave dhe fiksimin e pjeseve qe i mungoje shtylles;
- heqjen e gjithe skelave dhe pajisjeve dhe pastrimin nga mbeturinat dhe papastertite e vendit;
- rregullimi i siperfaqes se demtuar, bazamentin kunder rreshqitjes, dhe masat e kontrollit kunder gerryerjes, kur kjo drejtohet nga perfaquesuesi i Kontraktorit apo kur kerkohet na autoritetet apo ligjet ne fuqi;
- heqjen e materialeve te rena ne ambientin perreth, si mbeturina materialesh te perdonura gjate punes;
- pastrimin e plotë te pemave qe shkaktojne rrezik dhe evitim e te tjerave qe paraqesin rrezikshmeri;
- ri-kondicionimin dhe manovrimin ne rruge te kalueshme qe do te perdoren per qellime mirembajtjeje;
- kontrollin e pllakave te fazes ne te dyja anet e gjithe pikave te linjes;
- matjen e parametrave OHTL dhe atyre te komunikimit (OPGW).

##### **Testimi**

Kontraktori eshte pergjegjes per kenaqjen e perfaquesuesit te sipermarresit kur linjat jane gati per t'u



Operatori i Sistemit të Transmetimit

#### Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

testuar dhe duhet te behen testet ne pranine e tij dhe te udhezuar nga perfaquesuesi i sipermarresit. Nese vihet re difekt, zevendesimet apo riparimet e nevojshme ose korrigimi i gabimeve ne instalim per kenaqjen e perfaquesuesit te sipermarresit mbulohen me koston e Kontraktorit.

Para se te aplikohet energjia, Kontraktori duhet t'i ofroje perfaquesuesit te sipermarresit me deklarate me shkrim qe personeli dhe gjithe pikat e perkohshme te ngritjes nga toka jane terhequr dhe linjet jane gati per te perballuar energjine.

Ne linje duhet te kalohet energjia me tension te plote pune para perdorimit dhe rregullimit, dhe teste te tilla qe perfaquesuesi i sipermarresit deshiron t'i beje ne te gjithe linjen sipas standardeve te praktikuara te perfaquesuesit te sipermarresit duhet te asistohen nga Kontraktori qe duhet te ofroje nje pune te tille, transport dhe asistence tjeter qe kerkohet pa shpenzime te tjera.

Para se linja te kompletohet plotesisht, duhet te kryhen testet e meposhtme (si minimum).

#### Per linjen e energjise

- testet qe provojne energjine e vazhdueshme elektrike te percjellesit per secilen faze, me lidhje telefoni ose nje metode tjeter alternative te aprovuar dhe te deshmuar nga perfaquesuesi i sipermarresit;
- testet e izolimit per secilen faze, te deshmuar nga perfaquesuesi i sipermarresit;
- matjet e rezistences elektrike te sistemit te tokezimit te shtylles me ane te instrumenteve me frekuence te larte te ofruar nga Kontraktori dhe te aprovuar nga perfaquesuesi i sipermarresit;
- performanca OPGW, duke perfshire testet OTDR;
- matjet e parametrave elektrike OHTL (rezistencen e plote te linjes etj.).

#### Data e marrjes ne dorezim.

Me mbarimin e testimit dhe kontrollit perfundimtar, Kontraktori duhet t'ia dorezoje perfaquesuesit te sipermarresit nje deklarate me shkrim qe verteton se linja eshte e plote ne çdo aspekt dhe te gjitha tokezimet e vendosura nga kontraktori jane hequr dhe secili anetar i stafit te kontraktorit eshte informuar se asnje nuk lejohet te punoje ne linje pa lejen e leshuar dhe te firmosura nga perfaquesuesi i sipermarresit.

Mjetet, pajisjet dhe mjetet e kembimit qe kerkohen per mirembajtjen dhe linjen e transmetimit do te dorezohen sikur eshte detajuar ne programet e çmimit.

Te gjitha skicat dhe dokumentacioni do te ofrohen sipas kontrates.

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

### 3. Tabelat e te dhene teknike te linjes ajrore

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuar	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
Të Përgjithshme			
Tensioni maksimal i paisjeve	kV/Hz	123	
Tensioni Nominal	kV	110	
Qëndrueshmeria ndaj tensionit nominal impulsiv të rrufesë (pik)	kV, peak	550	
Qëndrushmeria për kohë të shkurtër ndaj tensionit nominal të frekuencave industriale	kV, r.m.s.	230	
Sistemi i neutrit	-	Tokëzimi Solid	
Niveli i rrymës maksimale të lidhjes së shkurtër 3 fazore (1s)	kA	25	
Rryma e lidhjes së shkurtër për kontrollin termik të OPGW (1s)	kA	6	
Distanca e mbulimit te izolacionit sipas tensionit me te larte faze-faze te paisjeve te sistemit (123 kV) min.	mm/kV	25	
Kufiri i radio zhurmave për testin e radio interferencave të girlandave te izolatorëve, morsetereive etj.	dB mbi 1 $\mu$ V	46	
Masat mbrojtëse nga korrozioni			
Galvanizimi i pjeseve metalike, morseterive, etj.	$\mu$ m	85	
Galvanizimi i bulonave, dadove e rondeleve	$\mu$ m	55	
Përcjellësi	-	ACSR 240/40(243- AL1/39-ST1A sipas EN 50182)	
Trosi OPGW	-	ACS 63 (66-A20SA sipas EN 50182)	
Parametrat e projektimit			



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

<b>SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV</b>			
<b>Performanca dhe kriteret e projektimit</b>	<b>Të dhënat e kërkuara</b>		<b>Oferta</b>
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Temperatura maksimale e ambjentit	°C	+40	
Temperatura minimale e ambjentit	°C	-10	
Temperatura maksimale e përcjellësit	°C	+85	
Temperatura minimale e përcjelësit	°C	-10	
Temperatura mesatare vjetore	°C	+15	
Temperatura për erën maksimale	°C	+5	
Temperatura për ngarkesën e akullit	°C	-5	
Projektimi për shpejtësin e erës per h=10 m (VR) (3s një herë në 50 vjet, kategoria e terrenit II)	m/s	36	
Trashësia e akullit	mm	5	
Të dhënat e Linjës			
Numri i qarqeve	-	2	
Numri i përcjellësve përfazë	-	1	
Numri i trosit OPGW	-	1	
Tipet e Shtyllave			
2NS (ndërmjetëse normale 2 qarqe)			
Këndi i kthesës	°	0 ÷ 2	
2LA (këndore e lehtë 2 qarqe)			
Këndi i kthesës	°	0 ÷ 30	
2DE (fundore 2 qarqe )			
Këndi i kthesës	°	0 ÷ 90	
Të dhënat e projektimit			
Faktoret e pjesshem te sigurise			
Faktoret e pjesshem te sigurise per ngarkesat vepruese ( $y_F$ )			
Per veprime te perhershme (Pesha e percjellesit, OPGW, girlandat e izolatorëve, shtyllat)		1.1 (rritet sforc.) 1.0 (zvog. sforc.)	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara		Oferta
110 kV OHL	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
Per veprime te ndryshueshme (era, akulli, tërheqja e përcjellësit) në regjimet e ngarkesave normale		1.35	
Per veprime aksidentale ne rastet e ngarkesave ekstreme		1.0	
Per ngarkesa gjate te ndërtimit dhe mirembajtjes		1.5	
<i>Faktorët e pjesshëm te sigurise të materialeve (<math>\gamma_M</math>)</i>			
Sekzionet e strukturës së celikut, pllaka, etj.		1.10	
Bullonat		1.25	
Betoni		1.5	
Hekuri i armimit		1.2	
Të dhënat e tokës		2.0	
Përcjellësi dhe OPGW nën kushtet maksimale të ngarkesës		1.85	
Izolatorët dhe paisjet nën kushtet normale të ngarkesës		2.5	
Izolatorët dhe paisjet nën kushte e ngarkesave ekstereme		1.7	
Distancat elektrike			
Distanca minimale midis përcjellesve	m	1.15	
Distanca minimale vertikale			
Distancat minimale vertikale nga përquesit e linjës në varjen maksimal me tokën apo për mbikalime të objekteve te ndryshme:			
• Terren normal	m	6.3	
• Terren ne zonat e populluara	m	8.0	
• Terren buqesor i aksesueshem nga makineri	m	7.0	
• Rrugë dhe rrugica	m	7.5	
• Rrugë kombetare dhe Autostrada	m	8.5	
• Hekurudha	m	8.0	
• Pemë të rritura	m	2.5	
• Linja elektrike (jo me poshtë kufirit)	m	4	
• Linja Telekomunikacioni (jo me poshtë kufirit)	m	2.5	
Distanca minimale horizontale			



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
110 kV OHL	Njësia	Të dhënat	Të dhënat
Ndërmjet përcjellësve per shigjeten maksimale të pjerësuar nga era dhe objekteve pranë linjes:	m	3.1	
• Distanca elektrike e percjellesve në mes te kampatës.			
Distanca faze-faze për vendosje horizontale te përcjellësve	m	$c = 0.65\sqrt{f_{\max} + l_i} + b + 2.4$	
Dist. faze-faze për vendosje pothuaj vertikale të përcjellësve	m	$c = 0.75\sqrt{f_{\max} + l_i} + 2.4$	
Dist. faze-tros për vendosje pothuaj vertikale te përcjellësve dhe OPGW	m	$c = 0.75\sqrt{f_{\max} + l_i} + b + 2.1$	
Distanca elektrike minimale midis përcjellësve dhe paisjeve të tjera nën tension nga trupi i shtyllës metalike			
Midis përcjellësve në kushtet pa erë (D <sub>pp</sub> )	m	1.15	
Midis pjesëve nen tension dhe pjesëve të shtyllës te tokezuara per kushte pa ere. (D <sub>el</sub> )	m	1.00	
Midis pjeseve nen tension dhe pjeseve te tokezuara te shtylles per 3 vjet, ere sa 58% të erës maksimale.	m	0.75	
Për girlandat varëse te pjerrësuara nga era maksimal ne percjelles.	m	0.23	
Kushtet e distancave të trosit OPGW			
Shigjeta e varjes së trosit OPGW, krahasuar me atë të percjellesit në temperaturën 15°C, për kampatën nominale	-	10% me pak	
Këndi mbrojtës i trosit OPGW	(°)	25	
Bazamentet			
Të dhënat e tokës			
Bazamentet do të llogariten në bazë të studimit gjeologjik te kryer nga Kontraktori. Sa kohë mungojnë të dhënat gjeologjike, oferta do te bazohet në karakteristikat e tokës të dhëna në Listat Teknikë			
Klasi 1 - Shkëmb i forte			



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Të dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Densiteti	kN/m <sup>3</sup>	25	
Shtypja e truallit	kN/m <sup>2</sup>	1000	
Rezistenca e fërkimit	kN/m <sup>2</sup>	60	
Klasi 2 - Shkëmb butë			
Densiteti	kN/m <sup>3</sup>	20	
Shtypja e truallit	kN/m <sup>2</sup>	500	
Këndi i fërkimit	[°]	30	
Klasi 3 - Tokë e mirë			
Densiteti	kN/m <sup>3</sup>	18	
Shtypja e truallit	kN/m <sup>2</sup>	250	
Këndi i fërkimit	[°]	20	
Klasi 4 - Toke normale			
Densiteti	kN/m <sup>3</sup>	18	
Shtypja e truallit	kN/m <sup>2</sup>	150	
Këndi i fërkimit	[°]	10	
Class 5 – Tokë normale (e permbytur)			
Densiteti pa ujëra nëntokësor	kN/m <sup>3</sup>	18	
me ujëra nëntokësor	kN/m <sup>3</sup>	10	
Shtypja e truallit	kN/m <sup>2</sup>	100	
Këndi i fërkimit	[°]	5	
Materiali mbushës i gropave			
Densiteti	kN/m <sup>3</sup>	18	
Këndi i fërkimit	[°]	15	
Shtyllat metalike			
Informacion i përgjithshëm dhe të dhënët			



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Prodhuesi			
Projekti dhe llogaritjet statike me specifikimet përkatëse	-	Po	
Materialet e përdorura			
Përbërësit e strukturës	-		
Cilësite per			
- pjesët kryesore që punojnë në shtypje	-	EN10025 S355J2 G3/G4 S235/J2 G3/	
- për pjesët e tjera	-	G4	
Bulonat dhe Dado Standardi	-	ISO 898	
cilësia e bulonave dhe dadove:	-	5.6 or 8.8	
diametri i bulonave të shkallëve (min.)	mm	16	
Tensioni i lejuar për elementet, bulonat dhe dadot sipas Standardit	-	EN1993-1-1 EN50341-1-J	
Bulonat me rondele dhe rondele suste		Po	
Te gjitha pjesët e strukturës metalike të jenë të galvanizuara ne te nxehë	-	Po	
Shtresa e zingut - për sektionet e celikut - për bulonat dhe dado	µm µm	85 55	
Cilësia dhe kontrolli në përputhje me		ISO 1461	
Diametri min. dhe numri i bulonave ne pikat e tensionuara lidhese te elementeve			
• Diametri i bulonit	mm	16	
Raporti maksimal i epshmerise se elementeve - L/r			
• Elet kryesore, stabet dhe elementet kryesore të traversës që punojnë në shtypje	-	120	
• Të gjithë elementët e tjerë që punojnë me ngarkesa te llogaritura	-	200	
• Elementët e thurjeve me ngarkesa te pa llogaritura	-	250	
• Vetëm elementët që punojnë në tërheqeje	-	300	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Trashësi minimale (t) e elementëve metalike të shtyllës do të jenë si më poshtë:			
• Elet kryesore, stabet dhe elementët kryesorë të traversës që punojnë në shtypje	mm	6	
• Të gjithë elementët e tjera që punojnë të ngarkuar	mm	4	
• Elementët të pa ngarkuar	mm	4	
• Plakat përforcuese	mm	5	
Elementët "L" me të vegjël: me brinjë të barabarta		L45x45xt	
me brinjë jo të barabarta		L45x30xt	
Gjatësia max. e elementëve strukturore	m	9	
Tolerancat e elementëve të përgatitur:			
• Ndryshimi max. anësor i gjatësisë aktuale ndërmjet pikave të mbajtëseve anësore		1/1000	
• Elementët e përgatitur pa funde të përfunduar për kontakte mbajtëse			
• Elemente deri ne 3m gjatësi	mm	± 1.5	
• Elemente me shume se 3m gjatësi			
3m to 6m	mm	± 2.5	
më shumë se 6 m	mm	± 3	
Shtyllë ndërmjetëse normale me 2 qarqe tip 2NS:			
• Dimensionet kryesore:			
Distanca e tranversave lart-mes-poshtë Lartësia e traversës së poshtëme mbi tokë ± 0	m		
Distanca ndermjet stabave te shtylles ne nivelin e tokes per shtyllen me lartesi baze ± 0	m		
• Lartesite e shtylles:			
Lartesi shtylle baze /normale ± 0		Po	
+3m lartesi shtylle		Po	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuarat	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
+6m lartesi shtylle		Po	
+9m lartesi shtylle		Po	
+12m lartesi shtylle		Po	
Shtylle kendore e lehte me dy qarqe tip 2LA			
• Dimensionet kryesore:			
Hapesira e traverses lart-mes-poshte	m		
Lartesia e traverses se poshteme mbi toke $\pm 0$	m		
Distanca ndermjet stabeve te shtylles ne nivelin e tokes per shtyllen me lartesi baze $\pm 0$	m		
• Lartesite e shtylles:			
Lartesi shtylle base /normale $\pm 0$		Po	
+3 m lartesi shtylle		Po	
+6 m lartesi shtylle		Po	
+9 m lartesi shtylle		Po	
+12 m lartesi shtylle		Po	
+15 m lartesi shtylle		Po	
+18 m lartesi shtylle		Po	
+21 m lartesi shtylle		Po	
Shtylle kendore e forte/fundore me dy qarqe tip 2DE			
• Dimensionet kryesore:			
Hapesira e traverses lart-mes-poshte	m		
Lartesia e traverses se poshteme mbi toke $\pm 0$	m		
Distanca ndermjet stabeve te shtylles ne nivelin e tokes per shtyllen me lartesi baze $\pm 0$	m		
• Lartesite e shtylles:			
Lartesi shtylle base /normale $\pm 0$		Po	
+3 m lartesi shtylle		Po	
+6 m lartesi shtylle		Po	
+9 m lartesi shtylle		Po	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
+12 m lartesi shtylle		Po	
Percjellesi dhe trosi OPGW			
Percjellesi i fazes			
Te dhena te per gjithshme			
Prodhuesi	-		
Projekti sipas standartit (konstruksioni dhe materiali)	-	EN 50182	
Seksiuni nominal:			
Alumin	mm <sup>2</sup>	243.1	
celik	mm <sup>2</sup>	39.5	
Gjithsej	mm <sup>2</sup>	282.5	
Diametri i Percjellesit	mm	21.8	
Struktura e percjellesit /thurja::			
Alumin:	No/mm	26 x 3.45	
Celik:	No/mm	7 x 2.68	
Ngarkesa shkateruese perfundimtare, min. (UTS)	kN	85.12	
Tensioni max. i punes		40% UTS	
Sforcimi mesatar ditor (15°C, pa ere)		20% UTS	
Rezistenca per rryme te vazhduar 20°C, max.	Ohm/km	0.1188	
Pesha:	kg/km	980	
Moduli i Elasticitetit	N/mm <sup>2</sup>	77000	
Koeficienti i zgjatimit linear	1/0C	1.89 E-05	
Gjatesia e percjellesit ne baraban	m		
Pesha bruto e barabanit perfshire percjellesin	kg		
Kapaciteti termik afat gjate i rrymes (per 40 °C tem. ambjenti, 0.5 m/sec shpejtesi ere, radiacion diellor 1000W/m <sup>2</sup> per 60 °C temp. max. e percjellesit)	A		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuar		Oferta
<b>110 kV OHL</b>	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
Trosi/OPGW			
Informacion i per gjithshem dhe te dhena:			
Prodhuesi	-		
Tipi i OPGW / Materiali	-	ACS 63	
Standartet per projektim (konstrukzioni dhe materiali)	-	IEC 60794-1-1	
		IEC 60794-1-2	
		IEC 60794-4	
		ITU-T G655, ITU-T	
		G.652D	
		EN 50182	
		IEC 60104	
		IEC 61232	
		IEE Std.1138	
		IEC 60793-1-1	
		IEC 60793-1-2	
		IEC 60793-1-3	
		IEC 60793-1-4	
		IEC 60793-1-5	
Kodi / emri	-		
Thurja dhe diametri i telit:	No/mm	10/2.85	
Seksiuni terthor i projektuar:	mm <sup>2</sup>	~63.80	
Tubi			
-numri	-		
-diametri	mm		
-materiali	mm	çelik	
Karakteristikat Mekanike			
Diametri	mm	~12.20	
Pesha per km	kg/km	~520	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
110 kV OHL	Njësia	Të dhënat	Të dhënat
Ngarkesa shkateruese perfundimtare, min. (UTS)	kN	≥76.37	
Tensioni max. i punes	N/mm <sup>2</sup>	-	
Sforcimi mesatar ditor (15°C, pa ere)	N/mm <sup>2</sup>	-	
Tensioni max. ne terheqje	N	-	
Koeficienti i zgjatimit linear	1/deg	1.41 E-05	
Moduli i Elasticitetit	N/mm <sup>2</sup>	122 600	
Gjatesia e percjellesit ne baraban	m		
Pesha bruto e barabanit perfshire percjellesin	kg		
Rezja min. e perkuljes se kabllit nen tension (pa pasoja per kabllin ose demtim te fibres optike ose ritje te shuarjes optike te sinjalit)	mm	-	
Diametri minimal i lejuar i karukulles se shtrirjes se trosit	mm	-	
Diapazoni i temperatures operative	°C	-	
Karakteristikat Elektrike			
Rezistenca max. per rryme te vazhduar (T = 20°C)	ohm/km		
Kontrolli per lidhje te shkurter			
- Temp fillestare	°C	40	
- Intesiteti i rrymes se lidhjes shkurter	kA	≥6	
- Qendrushmeria ndaj rrymes se lidhjes shkurter	s	1	
Temperat. Max. e fibres optike njesi	°C	-	
Goditja e rrufese			
- rryma	kA	≥100	
- Qendrueshmeria	s	0,5	
- Ngarkesa e transferuar	C	50	
Kufijte e temperatures			
- TA	°C	-20	
- TB	°C	+ 40	
Çertifikate testimi per OPGW	-	Po	



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Deshmi e eksperinces se perdorimit	-	Po	
Karakteristikat e Fibres			
Nr. i fibrave optike ne OPGW	-	48	
Tipi i fibres optike		ITU-T G.655	
Zgjatja e Fibres	promille		
Diametri i zemres	µm		
Gjatesia e vales se transmetimi	nm		
Diametri i fushes	µm	9,6 ± 0,4	
Diametri i veshjes optike	µm	125	
Veshje jo rrethore	%	1.0	
Gabimi i bashkeqendersise te berthames optike	µm	0.6	
Mbeshtjellja e fibres			
- materiali	-		
- diametri nominal	µm	125 ± 1,0	
Shuarje ne 1550			
- mesatare	dB/km	0.22	
- maksimum	dB/km	0.25	
Shuarje ne 1625 nm			
- mesatare	dB/km	0.25	
- maksimum	dB/km	0.27	
Shperndarje kromatike			
- in C-Band (1530 - 1565nm)	ps/(nm.km)	≤ 2,0 ≤ D ≤ 6,0	
- in L-Band (1565 - 1625nm)	ps/(nm·km)	≤ 4,5 ≤ D ≤ 11,2	
- S <sub>0</sub> max	ps/nm <sup>2</sup> x km	≤ 0,084	
Humbja e bashkimeve matur ne te gjitha lidhjet e instaluara Ne gjatesi vale optike 1550 nm dhe 1625 nm			
- Mesatare	dB	0.08	



Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

**SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV**

Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuar	Oferta
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Të dhënat</b>
- Maksimale	dB	0.10
PMD	ps/vkm	≤ 0.1
Cablecutoffwavelength	nm	≤ 1450
Numri i vrimave te zemres	-	
Jetegjatesia ne pune: (min)	vite	30
Indeksi i thyerjes ne 1550nm	-	
Indeksi i thyerjes ne 1310 nm		
deshmi test 1 sekond	%	
Rezja minimale e perkuljes	mm	
Izolatoret dhe armatura (morseteria)		
Prodhuesi i izolatoreve		
Prodhuesi i armatures		
Informacioni i pergjithshem dhe te dhenat:		
Qendrueshmeria ndaj tensionit te frekuences industriale	kV	230
Qendrueshmeria ndaj tensionit impulsiv 1.2/50 ms - positive	kV	550
Distanca min. e mbulimit te izolacionit per girlande	mm	
Tensioni radio interferencave		
- Tensioni i testimi	kV	
- Maksimum RIV mbi 1µV	dB	
Distanca e hapjes se elektrodave	mm	
Testet tip ne perputhje me:	-	
Numri i izolatoreve per girlande:		
- Girlande varese teke	-	
- Girlande varese dopio	-	
- Girlande terheqese teke	-	
- Girlande terheqese dopio		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Gjatësia e përgjithshme e girlandes se izolatoreve:			
- Girlande varese Teke	mm		
- Girlande varese dopio	mm		
- Girlande terheqese teke	mm		
- Girlande terheqese dopio	mm		
Ngarkesa mekanike minimale e shkatterimit:			
- Girlande varese teke	kN		
- Girlande varese dopio	kN		
- Girlande terheqese teke	kN		
- Girlande terheqese dopio	kN		
Tipi i Izolatorit per girlandat varese dhe terheqese			
Standardi i projektimit IEC			
Materiali izolues		Xham i temperuar	
Diametri i bashkueseve	mm	20	
Ngarkesa minimale elektro-mekanike e shkatterimit	kN	120	
Gjatesia e izolatorit	mm		
Diametri i diskut	mm		
Gjatesia minimale e rruges elektrike te mbulimit te pjeses izoluese te izolatorit	mm		
Tensioni minimal i mbulimit te izolatorit te lagur	kV		
Qendrueshmeria ndaj tensionit impulsiv -min	kV		
Tensioni minimal i shpimit te izolatorit	kV		
Standardi i projektimit IEC			
Detajet per girlandat e izolatoreve			
Informacion i përgjithshem dhe te dhenat:			
Prodhuesi	-		
Standardi per	-		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
110 kV OHL	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
- projektimin	-		
- materialet dhe ndertimin	-		
- Testimi ne fabrike	-		
- Te gjitha materialet te jene te galvanizuara	-	Po	
Minimumi i shtresese se zinkut:			
- te gjithe komponentet	µm	85	
bulonat, dadot dhe rondelet	µm	55	
Lloji i galvanizimit	-	I nxehje i thelle	
Cilesa dhe testet ne perputhje me	-	ISO 1461	
Materialet qe do te perdoren per			
- morsetat mbajtese	-		
- morsetat terheqese	-		
- detaji sy	-		
- fashete me sfere	-		
- xhunto terheqes	-		
- pllake trekendeshe	-		
- bulona dhe dado	-		
- kunji fiksues per bulona			
Biret mbrojtës per girlandat e izolatoreve			
Projekimi sipas specifikimeve perkatese	-		
Unaza e bririt te siperm	-	Aliazh çeliku	
Unaza e bririt te poshtem	-	Aliazh çeliku	
Materiali	-	çelik	
Paisjet e Arcing jane te galvanizuara	-	Po	
Lloji i galvanizimit	-	I nxehje, i thelle	
Fundi i paisjes se poshteme ne forme sfere	-	Po	
Lloji i lidhjes tek girlanda e izolatoreve	-		
Detajet per Percjellesit e Fazes			
Prodhuesi	-		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

<b>SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV</b>			
<b>Performanca dhe kriteret e projektimit</b>	<b>Të dhënat e kërkuar</b>		<b>Oferta</b>
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Standardi	-		
Pjeset metalike jane te galvanizuara	-		
Lloji i galvanizimit	-		
Cilesia dhe testimi korrespondojne me	-	IEC 61284	
Te dhenat specifike per morseterine terheqese (percjellesi i fazes)			
- Tipi			
- Menyra e lidhjes se percjellesit me presim dhe bashkimi me bulona me morseten	-		
Materiali i perdorur per:	-		
- Pjesa e jashteme e xhuntos me presim		Rezistence e larte korrozive Aliazh Al	
- Pjesa e brendeshme e xhuntos me presim		Celik inoks	
- Fiksuesit			
- Pjesa bashkuese me bulona	-		
I pershtatshem per seksionin:	mm2		
Te dhenat specifike per morseterine varese (percjellesi i fazes)			
- Tipi	-		
- Menyra e lidhjes me percjellesin	-		
- Materiali perdorur		Rezistence e larte korrozive Aliazh Al	
Metoda e prodhimit			
I pershtatshem per seksionin:	mm2		
Te dhena specifike per bashkuesit (percjellesi i fazes)			
- Tipi	-		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuarat	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësie</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
- Materiali i perdorur per pjesen e jashteme	-	Rezistence e larte korrozive Aliazh Al	
- Materiali i perdorur per pjesen e brendeshme	-	Rezistence e larte korrozive Aliazh Al	
- I pershtatshem per seksionin:	mm <sup>2</sup>		
Paisjet ndihmese per OPGW			
Prodhuesi	-		
Standardi	-		
Pjeset metalike janë te galvanizuara	-	Po	
Lloji i galvanizimit	-	I nxehte i thelle	
Cilesia ne perputhje me	-	IEC 61284	
Faktoret e sigurise	-		
Zinxhiret terheqes per OPGW:	-		
- Ngarkesa minimale e shkatterimit ne lidhje me ngarkesen maksimale te OPGW ose	%		
- Ngarkesa minimale e shkatterimit ne lidhje me ngarkesen shkatteruese te OPGW	%	95	
Zinxhiret vares per OPGW			
- Ngarkesa minimale e shkatterimit ne lidhje me maksimumin e njekohshem te forcave vepruese	%		
- Ngarkesa rreshkiteze	KN		
Te dhena specifike per zinxhiret terheqes te OPGW			
- Prodhuesi			
- Tipi			
- Menyra e lidhjes se OPGW	-		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifikime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
110 kV OHL	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
- Materiali i perdorur per lidhjen spirale fundore			
- I mbrojtur dhe i pershtshem per instalimin e qetesuesve			
- I pershtshem per seksion:	mm <sup>2</sup>		
Te dhena specifike per zinxhiret vares te OPGW			
- Prodhuesi	-		
- Tipi			
- Menyra e lidhjes se OPGW	-		
- Materiali i perdorur per:			
- Trupin e morsetes			
- Mbrojetesen e morsetes			
- telat spiral			
- I pershatshem per seksion:	mm <sup>2</sup>		
Te dhenat specifike per bashkuesit - OPGW/OPGW (Joint Box)			
- Prodhuesi			
- Tipi	Dome (kapuc)		
- Var. A: - lidhje per gjate OHLine			
- Var. B: - fundor, ne portal			
- Numri i kabllove hyres	4		
- Paisjet instaluese dhe aksesoret	-	Po	
- Gjatesi rezerve lidhjeje i fibrave optike	m	1	
- Materiali i boksit te jashtem	-	Alumin	
- Rrethimi i kompletuar (izolimi)		Gomine izoluese	
- Kasete organizuese	-	Po	
- Kasete bashkuese	-	Po	
- Strehim per kasete shumepjeseshe	mm	200-300	
- Kasete bashkuese e pershatshme per nxehjen e shkurimit te lidhesave		Po	
- Temperatura	°C	-30 deri +80	



Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

**SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV**

Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Të dhënat</b>
- Lageshtia	%	
- Klasa e mbrojtjes:		IP 68 ose me l mire
- Diametri i perkuljes minimale te lejuar per fibrat optike		
Tipet e testeve per kutite bashkuese		Po
Qetesuesit e Vibrimeve per Percjellesit	-	
Prodhuesi	-	
Tipi	-	
Materiali i perdonur per		
- Kundra Peshat		
- Kabell Elastik		
- Ttrupi i morsetes dhe mbajtesi		
- Pjeset prej hekuri dhe çeliku te jene te galvanizuara	-	po
Lloj i galvanizimit	-	I nxehete i thelle
Cilesia koresponduese me	-	
Pesha e qetesuesit		
Distancat e qetesuesit nga morseta dhe nga qetesuesi tjeter ne rastet kur jane dy.	mm	
Bulonat e morsetave		
Materiali:		
- Çelik inoksidabel	-	Po/Jo
- çelik i zinkuar	-	Po/Jo
- forca terheqese, aftesia mbajtese	N/mm <sup>2</sup>	80
- momenti shtrengues	Nm	<44
Qendrueshmeria e materialeve jo metalike ndaj temperatures	°C	0-85
Tensioni perkules max. i percjellesit	µm	≤150
Jetegjatesia e pritur e percjellesit	Vite	100
Diametri i vimes se largimit te ujit	mm	Min 6



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	Njësia	Te dhënat	Të dhënat
Qetesuesit e Vibrimeve per OPGW			
Prodhuesi	-		
Tipi	-		
Material i perdorur per	-		
- Kundra Peshat			
- Kabull Elastik			
- Trupi i morsetes dhe mbajtesi			
Pjeset prej hekuri dhe çeliku te jene te galvanizuara	-	Po	
Lloj i galvanizimit	-	I nxehje, i thelle	
Bulonat e morsetes	-		
Pesha e qetesuesit			
Distanca max. ndermjet dy bokullave te qetesuesit	mm		
Bulonat e morsetes			
Materiali :			
- Celik i pandryshkshem	-	Po/Jo	
- Celik i galvanizuar	-	Po/Jo	
- Forca terheqese	N/mm <sup>2</sup>	80	
- Momenti i tendosjes	Nm	<44	
Qendrueshmeria e materialeve jo metalike ndaj temperatures	0C	0-40	
Tensioni perkules max. i percjellesit	µm	≤150	
Jetegjatesia e pritur e percjellesit	Vite	100	
Diametri i vimes se largimit te ujit	mm	Min 6	
Morsetat lidhese (per OPGW ne strukturen metalike te shtylles)			
Tipi			
Lloj i morsetes	-		
Materiali i perdorur per trupin e morsetes	-		



Operatori i Sistemit të Transmetimit

Specifitime Teknike:

Furnizimi i N/St. Piqeras 110/20/10 kV me tension  
110 kV

SEGMENTI I RI I LINJES 110 kV PER FURNIZIMIN E N/ST. PIQERAS 110/20/10 kV			
Performanca dhe kriteret e projektimit	Të dhënat e kërkuara	Oferta	
<b>110 kV OHL</b>	<b>Njësia</b>	<b>Te dhënat</b>	<b>Të dhënat</b>
Bulonat	-		
I pershtatshem per seksionin:	mm <sup>2</sup>		
Tokezimi i Shtyllave			
Percjellesi i tokezimit			
Materiali	-	Celik i galvanizuar	
Diameteri ose	mm	11.5	
Sekzioni terthor	mm <sup>2</sup>	40 x 6	
Trashesia e shtreses se zinkut	µm	>70	
Elektrodat e tokezimit			
Materiali	-	Celik rrrethor i galvanizuar	
Gjatesia	m	2.0	
Diameteri	mm	12	
Trashesia e shtreses se zinkut	µm	70	
Tipi i lidhjes	-		
Lidhjet:			
Lidhja shtylle toke			
Bulon/dado/rondele bllokuese	-		
Lidhesi i tipit me kompresion	-	Celik	

## Anekse

**Tipe te ndryshme shtyllash, bazamentesh dhe harta 1:25000 ne formatin A3**