

OPERATORI I SISTEMIT TË TRANSMETIMIT
FORMULARI I NJOFTIMIT TË FITUESIT

Nga: Operatori i Sistemit të Transmetimit (OST sh.a.)
Adresa: Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë-Durrës, Km 9
Kontakt: www.ost.al; e-mail: info@ost.al.

Për: **OE:** “SHANSI INVEST” sh.p.k., me NIPT J61924002T
Adresa: Farkë e Madhe, Sauk, Tiranë

Procedura e prokurimit: “Procedurë e hapur” - me mjete elektronike - Punë
REF – Nr. UP. 5548/5 Prot., Dt.01.08.2018

Përshkrim i shkurtër i kontratës: “Rikonstruksioni i anës 110 kV në Nënstacionin 110 kV Kajan”

Kohëzgjatja e kontratës: 12 (dymbëdhjetë) muaj nga hyrja në fuqi e kontratës.

Fondi Limit: 105.860.000 (njëqind e pese milion e tetëqind e gjashtëdhjetë mijë) Lekë pa TVSH, nga të ardhurat e OST sh.a.

Numri i referencës i procedurës: REF-81787-08-02-2018

Data e zhvillimit të procedurës së prokurimit: Datë 10.09.2018.

Publikime të mëparshme (nëse zbatohet): Buletini i Njoftimeve Publike, Datë 06.08.2018, Nr.31.

Kriteret e përzgjedhjes së fituesit: çmimi më i ulët.

Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në procedurë 5 (pesë) ofertues, me vlerë përkatëse të ofruar:

- 1. OE “Bajrami N.” shpk**
me NIPT K02727202O
me ofertë ekonomike 97,267,947 (nëntëdhjetë e shtatë milion e dyqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë e nëntëqind e dyzet e shtatë) Lekë pa TVSH
- 2. BOE “HTM” shpk & “ZENIT & CO” shpk**
me NIPT K97006004D
NIPT K61731002D
me ofertë ekonomike 97,920,500 (nëntëdhjetë e shtatë milion e nëntëqind e njëzet mijë e pesëqind) Lekë pa TVSH
- 3. BOE “ITAL-PROJECT” shpk & “EL-POWER shpk**
me NIPT K81321054R
NIPT L12009008K

me ofertë ekonomike 103,478,873 (njëqind e tre milion e katërqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e tetëqind e shtatëdhjetë e tre) Lekë pa Tvsh

4. **BOE “KACDEDJA” shpk & “AGRI CONSTRUCTION” shpk**

me NIPT K51712017A

NIPT K01725001F

me ofertë ekonomike 100,791,537 (njëqind milion e shtatëqind e nëntëdhjetë e një mijë e pesëqind e tridhjetë e shtatë) Lekë pa Tvsh

5. **OE “SHANSI INVEST” shpk**

me NIPT J61924002T

me ofertë ekonomike 105,633,163 (njëqind e pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Leke pa Tvsh

Janë s’kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

1. **OE “BAJRAMI N.” shpk**, për arsyet se:

Nuk ka permbushur piken 1 (a), pasi OE BAJRAMI N, nuk ka në fushën e veprimtarisë objektin e prokurimit. Në fushën e veprimtarisë të këtij OE nuk përmendet në asnjë vend që merret me punë elektrike, rikonstruksione elektrike, etj, që mund të interpretohen nga KVO si veprimtari që kanë lidhje me këtë objekt prokurimi.

Nuk ka permbushur piken 2.3.1, “Kapaciteti teknik” të kriterëve e vecanta të kualifikimit sepse nuk ka paraqitur asnjë kontratë për punë të ngjashme, kontrata e paraqitur nuk kanë lidhje me objektin e prokurimit.

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” të kriterëve e vecanta të kualifikimit sepse:

- i) OE nuk ka paraqitur asnjë autorizim prodhuesi për produktet e ofruara.
- ii) Mungojnë kataloget për ndaresit me një thikë të 110 kv dhe ndaresit me dy thika të 110 kv. Disa kataloge nuk janë të përkthyer në gjuhën shqipe, si për katalogun e çelësve të 110 kv, katalogun e shkarkuesit.
- iii) Mungon ISO 9001 për të gjithë prodhuesit.
- iv) Të gjitha test reportet nuk janë të përkthyer në gjuhën shqipe, kjo në kundërshtim me kushtet e përgjithshme të DST që thotë: “Nëse gjuha e përdorur në procedurë është gjuha shqipe, atëherë dokumentat në gjuhë të huaj duhet të shoqërohen me një përkthim të noterizuar në gjuhën shqipe”. Pika 4.6 seksioni 4 Procedura, përcakton gjuhën shqipe si Gjuha për hartimin e ofertave ose kërkesave për pjesëmarrje.

2. **BOE “HTM” shpk & “ZENIT & CO” shpk**, për arsyet se:

Nuk ka permbushur piken 2 (1) (e), pasi nuk ka paraqitur një vertetim debite të vlefshme për zyren qendrore të shoqërisë. Sipas Ekstraktit të subjektit zyra qendrore e shoqërisë është Shkoder, Shkoder, SHKODER, Lagja Perash, Rruga Rrojet, Nr 44 dhe për këtë adresë nuk është paraqitur asnjë vertetim debite.

Nuk ka permbushur piken 2.3.1, “Kapaciteti teknik” të kriterëve të vecanta të kualifikimit, sepse në kontratën e paraqitur HEC CEMERICA REJ, OE nuk ka kryer asnjë punim civil në këtë

objekt. Sipas preventivit te pergatitur nga AK, punet civile perbejne rreth 30% te vlerese se ketij objekti.

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, "Kapaciteti teknik" te kritereve e vecanta te kualifikimit sepse:

- (i) Sipas tabelës teknike te paraqitur nga OE si dhe duke ju referuar katalogeve dhe ISO-ve te prodhuesve konstatohet se Celesi 110 kv dhe ndaresat me nje thike dhe dy thika 110 kv, i perkasin prodhuesit HEAG (Huayi Group Co., LTD), Transformatoret e Rrymes dhe Transformatoret e tensionit 110 kv i perkasin prodhuesit DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP Co., LTD, ndersa Shkarkuesi 110 kv i perket kompanise Dalian North Arrestor Co., LTD. OE per Shkarkuesin e prodhuar nga kompania Dalian North Arrestor Co., LTD, nuk ka paraqitur autorizim prodhuesi.
- (ii) Nga verifikimet e autoritetit kontraktor eshte konstatuar se ISO 9001 e prodhuesit HEAG (Huayi Group Co., LTD) nuk eshte e rregullt. Duke ju referuar perkthimit te kryer nga Noterja te ketij dokumenti vihet re se gjate perkthimit eshte kryer nje lapsus ku ISO 9001:2000 eshte konsideruar si ISO 9001:2008. Nder te tjera duke ju referuar perkthimit ne fund te faqes thuhet si informacionet per kete certificate mund te merren ne faqen on-line www.cnca.gov.ca, pas verifikimeve te dokumentuara te autoritetit kontraktor kjo certificate ISO nuk gjendet on-line.
- (iii) Nga verifikimet e kryera vihet re gjithashtu se ISO 9001 e kompanise prodhuese DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP Co., LTD, nuk ka nje date skadence te vlefshme per ti dhene mundesine AK te gjykoj mbi vlefshmerine e saj. AK duke ju referuar perkthimit dhe vete ISO ku thuhet qe "Per afatin e vlefshmerise te kesaj ISO referoju certifikates origjinale leshuar nga CQM" verifikoi ne faqen on-line kete certificate dhe konstatoi se kjo certificate nuk gjendet on-line.
- (iv) Per sa me larte mungon ISO prodhuesit per shoqerine prodhuese HEAG (Huayi Group Co., LTD) dhe DALIAN NORTH INSTRUMENT TRANSFORMER GROUP Co., LTD

3. **BOE "ITAL-PROJECT" shpk & "EL-POWER shpk**, për arsyet se:

Nuk ka permbushur piken 2 (1) (e), pasi shoqeria EL-POWER, nuk ka paraqitur nje vertetim debie te vlefshem. Ne vertetimin e debise te paraqitur nga kjo shoqeri mungon informacioni per pagesen e muajit korrik 2018, fature e cila ne daten e hapjes se tenderit klasifikohet si dei.

Nuk ka permbushur piken 2.3.4, "Kapaciteti teknik" te kritereve te vecanta te kualifikimit, sepse bashkimi i OE nuk ka paraqitur asnje punonjes me profesion Ing. Mekanik.

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, "Kapaciteti teknik" te kritereve te vecanta te kualifikimit, sepse nuk behet lidhja midis prodhuesve dhe shoqerise qe ka leshuar autorizimin e distributorit. Me konkretisht shoqeria "Siemens Sanayi ve Ticarbt A.S." ka leshuar nje Letër Autorizimi (Autorizim Distributori) ku kjo e fundit shprehet qartesisht qe vete nuk eshte prodhuese por eshte kompani e autorizuar nga Siemens AG, Siemens Limited and Trench Italia ne Turqi, por nuk behet asnje lidhje dhe as nuk eshte paraqitur ndonje dokumentacion qe te deshmoj se "Siemens Sanayi ve Ticarbt A.S." eshte distributor i autorizuar.

4. **BOE "KACDEDJA" shpk & "AGRI CONSTRUCTION", për arsyet se:**

Nuk ka permbushur piken 2.3.1, "Kapaciteti teknik" te kritereve e vecanta te kualifikimit sepse nuk ka paraqitur asnje kontrate per pune te ngjashme, kontrata e paraqitur nuk kane lidhje me objektin e prokurimit dhe per keto kontrata nuk eshte paraqitur vertetimi per realizim kontrate, aktet e kolaudimit, situacionet dhe faturat tatimore.

Nuk ka permbushur piken 2.3.9, “Kapaciteti teknik” te kriterëve e vecanta te kualifikimit sepse nuk ka paraqitur asnje tabelë me kerkesat teknike te ofruara.

Nuk ka permbushur piken 2.3.10, “Kapaciteti teknik” te kriterëve e vecanta te kualifikimit sepse nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per pajisjet e kerkuara. Nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi, Kataloget, ISO e prodhuesve dhe Test reportet. Nuk ka permbushur piken 2.3.11, “Kapaciteti teknik” te kriterëve e vecanta te kualifikimit sepse nuk ka paraqitur asnje dokumentacion per pajisjet e kerkuara. Nuk ka paraqitur Autorizim Prodhuesi, Kataloget, ISO e prodhuesve dhe Test reportet.

* * *

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë **Operatorit Ekonomik “SHANSI INVEST” sh.p.k.**, me NIPT J61924002T, me Adresë: Farkë e Madhe, Sauk, Tiranë; me një vlerë të përgjithshme prej **105,633,163 (njëqind e pesë milion e gjashtëqind e tridhjetë e tre mijë e njëqind e gjashtëdhjetë e tre) Lekë pa TVSH**, është identifikuar si ofertë e suksesshme.

Rrjedhimisht, jeni të lutur të paraqisni pranë Drejtorisë së Prokurimeve të OST sh.a., me adresë *Tiranë Kashar Yrshek, Autostrada Tiranë -Durrës, Km 9*, sigurimin e kontratës, siç parashikohet në dokumentet e tenderit, brenda 30 (tridhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit së këtij njoftimi.

Në rast se nuk pajtoheni me këtë kërkesë, ose tërhiqeni nga nënshkrimi i kontratës, do të procedohet siç parashikohet në nenin 58 të Ligjit Nr.9643 datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.09.2018

Ankesa: Jo.